




DCE822G18 12V/18V Laser cu linii încrucișate în 2 puncte
DCE825G18 12V/18V Laser cu linii încrucișate în 5 puncte



402119 - 31 RO


Traducere a instrucțiunilor originale

www.2helpU.com




Figuri


(A)



(B)




(C)



Figuri

(D)



(E)







Figure F



(G)

①



②








Figure H




①




②





③




④





Figurile J




K




L



(M)




(N)



Figuri

○



○



Cuprins

- Informații despre laser
- Siguranța utilizatorului
- Siguranța acumulatorului
- Alimentarea laserului
- Sfaturi pentru utilizare
- Pornirea laserului
- Verificarea preciziai laserului
- Verificarea calibrării pe teren
- Utilizarea laserului
- Întreținerea
- Depanarea
- Accesorii
- Service și reparații
- Garanție
- Specificații

Informatii despre laser

Laserele cu linii în cruce 2 puncte DCE822G18 și laserele cu linii în cruce 5 puncte DCE825G18 sunt produse laser Clasa 2. Acestea sunt autonivelante și pot fi utilizate pentru alinierarea orizontală (nivelul) și verticală (fir cu plumb).

Siguranța utilizatorului

Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de importanță al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.

 **PERICOL:** Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau vătămarea gravă.

 **AVERTISMENT:** Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina decesul sau vătămarea gravă.



ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca vătămarea ușoară sau moderată.

OBSERVAȚIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea corporală care, dacă nu este evitată, poate determina daune asupra bunurilor.

Dacă aveți orice întrebări sau comentarii despre această unealtă sau oricare altă unealtă DeWALT, vizitați site-ul www.2helpU.com.



AVERTIZARE:

Nu modificați niciodată unealta sau vreo componentă a acesteia. Aceasta poate conduce la deteriorarea laserului sau la vătămări corporale.



AVERTISMENT:

Citii și înțelegeți toate instrucțiunile.
Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI



AVERTISMENT:

Expunere la radiațiile laser. Nu demontați și nu modificați nivelul laser.

Înăuntru nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator.

Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.



AVERTISMENT:

Radiați periculoase. Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în acest manual pot conduce la expunerea periculoasă la radiații.

ROMÂNĂ

⚠ ATENȚIE: *Tineți degetele la distanță de placă din spate și de elementul de fixare atunci când montați cu magnet.*

Degetele pot fi prinse.

⚠ ATENȚIE: *Nu stați sub laser atunci când acesta este montat în suportul magnetic.*

În cazul în care laserul ar cădea, poate surveni vătămarea personală gravă și deteriorarea de bunuri.

Eticheta de pe nivelă laser poate include următoarele simboluri.

Simbol	Descriere
V	Voltaj
mW	Miliwatt
	Avertisment privind nivelă laser
nm	Lungime de undă în nanometri
2	Laser clasa 2

Etichete de avertizare

Pentru confortul și siguranța dumneavoastră, următoarele etichete sunt pe laser.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de răniere, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucții.

AVERTISMENT: RADIAȚIE LASER. NU PRIVIȚ ÎN FASCICULUL LASER. Produs laser clasa 2.

AVERTISMENT: Părați distanța față de magnet.

Magnetul poate perturba funcționarea stimulatorului cardiac și poate duce la răniiri grave sau la deces.



- *În cazul în care echipamentul este utilizat într-un mod care nu este indicat de producător, protecția furnizată de echipament poate fi afectată.*
- *Nu operați laserul în atmosferă explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor inflamabile.* Acest aparat poate genera scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- *Nu păstrați laserul inactiv la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite.* Laserele sunt periculoase în mânăriile utilizatorilor neinstruiți.
- *Operațiile de service asupra unelei TREBUIE să fie efectuate de către personal de reparări calificat.* Reparațiile sau servisarea efectuate de personal necalificat pot cauza vătămări. Pentru a localiza cel mai apropiat centru de service DeWALT vizitați www.2helpU.com.
- *Nu utilizați instrumente optice precum un telescop sau un nivelmetru pentru a vizualiza fasciculul laser.* Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
- *Nu poziționați laserul într-o poziție ce poate determina pe oricine să privească intenționat sau neintenționat în fasciculul laser.* Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
- *Nu poziționați laserul lângă o suprafață reflectantă ce poate reflecta fasciculul laser spre ochii cuiva.* Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
- *Oriți laserul atunci când nu este utilizat.* Lăsarea laserului poate mărește riscul de a privi în fasciculul laser.
- *Nu modificați în niciun fel laserul.* Modificarea unelei poate conduce la expunerea periculoasă la radiației laser.

- Nu operați laserul în apropierea copiilor și nu permiteți copiilor să utilizeze laserul.** Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
- Nu îndepărtați și nu deterorați etichetele de avertizare.** În cazul îndepărțării etichetelor, utilizatorul sau alte persoane se pot expune involuntar la radiații.
- Pozitionați stabil laserul pe o suprafață orizontală.** Dacă laserul cade, acesta se poate deteriora sau poate să apară vătămări grave.

Siguranța corporală

- Făți precauți, făți atenție la ceea ce faceți și faceți uz de regulile de bun simț atunci când operați laserul.** Nu utilizați laserul atunci când sunteți obosit sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării laserului poate conduce la vătămări corporale grave.
- Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru.** Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Stabilitatea și echilibrul fac posibil un control mai bun al unelei în situații neașteptate.
- Utilizați echipamentul de protecție.** Purtați întotdeauna ochelari de protecție. În funcție de condițiile de lucru, utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțămintea de protecție antiderapantă, căștile și dispozitivele de protecție pentru urechi va reduce vătămarea personală.

Utilizarea și îngrijirea unelei

- Nu utilizați unealta în cazul în care comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport nu pornește sau nu oprește laserul.** Orice aparat ce nu poate fi controlat cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie să fie reparat.
- Urmați instrucțiunile din secțiunea **Întreținerea** din acest manual.** Utilizarea de piese neautorizate sau nerespectarea instrucțiunilor din secțiunea **Întreținerea** pot crea un risc de electrocutare sau rănire.

Siguranța acumulatorului

AVERTIZARE:

Bateriile pot exploda sau pot prezenta surgeri și pot cauza vătămări sau incendii.

Pentru a reduce acest risc:

- Respectați cu atenție toate instrucțiunile și avertizările de pe eticheta acumulatorului și de pe ambalaj, precum și pe cele din manualul privind Siguranța acumulatorului.**
- Nu aruncați acumulatorii în foc.**
- Nu păstrați acumulatorii la îndemâna copiilor.**
- Scoateți acumulatorii atunci când dispozitivul nu este în uz.**
- Utilizați numai încărcătorul specificat pentru reîncărcarea acumulatorului dvs.**
- Deconectați acumulatorul de la laser înainte de efectuarea oricăror reglaje, schimbarea accesoriilor sau depozitarea laserului.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul porinirii accidentale a laserului.
- Utilizați laserul exclusiv împreună cu acumulatorii specificați.** Utilizarea altor acumulatori poate genera riscuri de vătămare și incendiu.
- În condiții de utilizare incorectă, este posibil să fie evacuat lichid din acumulator; evitați contactul cu acesta.** În cazul în care survine contactul accidental, clătiți cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultați de urgență medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritații sau arsuri.
- Nu folosiți un acumulator sau o unealtă laser care este deteriorată sau modificată.** Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil care rezultă în foc, explozie sau risc de rănire.
- Nu expuneți acumulatorul sau unealta la foc sau temperatură excesivă.** Expunerea la foc sau la temperaturi mai mari de 265 °F (130 °C) poate cauza explozia acestuia.

ROMÂNĂ

- Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi care nu sunt în intervalul specificat poate deteriora acumulatorul și poate crește riscul de incendiu.

Alimentarea laserului

Acest laser poate fi alimentat fie de un acumulator Li-ion DeWALT de 12 V sau 18 V.

Tip acumulator	Acumulator
12V	DCB120, DCB121, DCB122, DCB124, DCB127
18V	DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189

Utilizarea oricărui alt acumulator poate genera risc de incendiu.

Încărcarea bateriei de tip Li-ion

- Dacă acumulatorul DeWALT Li-ion de 12V/18V este montat în laser, scoateți-l.
 - În timp ce apăsați pe butonul de eliberare a acumulatorului (Figura (B) ①), trageți acumulatorul în sus pentru a-l desprinde din laser.
 - Trageți în continuare de acumulator și scoateți-l din unealtă complet (Figura (B) ②).
- Introduceți cablul de alimentare la o priză electrică.
- Introduceți acumulatorul în încărcător până când se blochează pe poziție (Figura (A) ①). Pe încărcător, indicatorul luminos va clipea pentru a vă informa că acumulatorul este încărcat.
- După ce acumulatorul este încărcat complet (indicatorul luminos al încărcătorului nu mai clipește), apăsați lung butonul de eliberare

a acumulatorului (Figura (A) ②) și scoateți acumulatorul din încărcător (Figura (A) ③).

- Introduceți acumulatorul în unitatea laser până când se fixează pe poziție (Figura (A) ④).

Vizualizarea indicatorului de baterie

Când laserul este pornit, indicatorul nivelului bateriei de pe tastatură (Figura (C) ⑨) indică câtă putere mai are acumulatorul.

- LED-ul inferior se va aprinde și va clipea atunci când nivelul acumulatorului este scăzut (10%). Este posibil ca laserul să continue să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp în timp ce acumulatorii continuă să se descarce, dar fasciculul(ele) se va/vor diminua rapid.
- După ce acumulatorul Li-ion 12V/18V este încărcat și laserul este pornit din nou, fasciculele laser vor reveni la luminozitate maximă, iar nivelul indicatorului bateriei va indica capacitatea maximă.
- Dacă toate cele 4 LED-uri ale indicatorului pentru nivelul de încărcare rămân aprinse, aceasta înseamnă că laserul nu este complet închis. Când laserul nu este utilizat, asigurați-vă că comutatorul Pornire/Oprise/Blocare pentru transport se află la STÂNGA, în poziția Blocat/OPRIT (Figura (C) ②).

Sfaturi pentru utilizare

- Pentru a extinde durata de viață a acumulatorului la fiecare încărcare, opriți laserul atunci când nu este în funcțiune.
- Pentru a asigura precizia aplicărilor efectuate, verificați cât mai des calibrarea laserului. Consultați **Verificarea preciziei laserului**.
- Înainte de a încerca să utilizați laserul, asigurați-vă că este poziționat în siguranță, pe o suprafață netedă, plană și stabilă, care este dreaptă în ambele direcții.

- Pentru sporirea vizibilității fasciculului, utilizați un card întă laser (Figura ⑩) și/sau folosiți ochelarii pentru îmbunătățirea vizibilității liniei laser (Figura ⑪) pentru a ajuta la localizarea fasciculului.

ATENȚIE:


Pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă, nu priviți niciodată direct în fascicul laser, chiar dacă purtați sau nu acești ochelari. Consultați Accesorii pentru informații importante.

- Marcați întotdeauna centrul fasciculului creat de laser.
- Modificările extreme de temperatură pot determina mișcarea sau deplasarea structurilor clădirilor, a trepedelor metalice, a echipamentelor etc, acest lucru putând afecta precizia. Verificați frecvent acuratețea în timpul lucrului.
- Dacă ati scăpat cumva laserul, verificați-l pentru a vă asigura că este încă calibrat. Consultați Verificarea preciziei laserului.

Pornirea laserului

Așezați laserul pe o suprafață netedă și dreaptă. Glişați comutatorul de blocare a alimentării / transportului ② la dreapta pentru a debloca/porni laserul.

Buton	Afișări
	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați o dată pentru a afișa o linie laser orizontală (Figura ④). Apăsați și mențineți apăsată linia laser orizontală pentru a afișa o linie laser verticală (Figura ⑤). Apăsați și mențineți apăsată linia laser verticală pentru a afișa o linie laser diagonală (Figura ⑥). Apăsați și mențineți apăsată linia laser diagonală pentru a opri afișarea liniilor laser.



- Apăsați o dată pentru a afișa puncte deasupra, în față și dedesubtul laserului (Figura ⑦).
- Apăsați a doua oară pentru a opri afișarea punctelor.

Puteți utiliza ④ și ⑤ / ⑥ impreună pentru a utiliza puncte și linii laser. De exemplu, dacă apăsați ④ de trei ori și ⑤ / ⑥ o dată, laserul va afișa linii încrucișate și două puncte (Figura ⑧).

Când laserul nu este utilizat, glişați comutatorul Blocare alimentare/transport la stânga în poziția Oprit/Blocat. În cazul în care comutatorul de blocare Alimentare/Transport nu este în poziția de blocare toate cele 4 LED-uri vor clipe continuu pe indicatorul bateriei.

Verificarea preciziei laserului

Unelele laser sunt sigilate și calibrate în fabrică.

Este recomandat să efectuați o verificare a preciziei înainte de a utiliza laserul pentru prima dată (în cazul în care laserul a fost expus la temperaturi extreme) și apoi să la intervale regulate pentru a asigura că munca dvs. este realizată cu precizie. Atunci când efectuați oricare dintre verificările preciziei listate în acest manual, urmați aceste indicații:

- Utilizați cea mai mare suprafață/distanță posibilă, cea mai apropiată de distanță de operare. Cu cât suprafață/distanță este mai mare, cu atât este mai ușor să măsurăți precizia laserului.
- Așezați laserul pe o suprafață netedă, dreaptă și stabilă, care este la același nivel în ambele direcții.
- Marcați centrul fasciculului laser.

Verificarea calibrării pe teren

Verificarea preciziei - Fasciculul orizontal, direcția de scanare (Fig. D)

Verificarea calibrării scanării pe orizontală a laserului necesită existența a doi pereti situati la o distanță de cel puțin 30' (9 m). Este important ca verificarea calibrării să se facă pe o distanță care să nu fie mai mică decât distanța la care va fi utilizată unealta pentru efectuarea aplicațiilor.

- Atașați laserul la marginile unui perete cu ajutorul suportului pivotant.
Asigurați-vă că laserul este orientat drept înainte.
- Porniți la fasciculul laser orizontal și pivotați laserul cu aproximativ 45°, astfel încât dreapta liniei laser lovește peretele opus la o distanță de cel puțin 30' (9 m). Marcați centrul fasciculului (a).
- Pivotați laserul la aproximativ 90° pentru a aduce capătul cel mai din stânga al liniei laser în jurul semnului făcut la pasul 2. Marcați centrul fasciculului (b).
- Măsuраt distanța pe verticală dintre marcaje.
 - Dacă măsurările sunt mai mari decât valorile de mai jos, laserul trebuie reparat la un centru de service autorizat.

Distanța între peretei	Distanța permisă între Ⓐ și Ⓑ
10,0 m	3,0 mm
12,0 m	3,6 mm
15,0 m	4,5 mm

Verificarea preciziei - fascicul orizontal, direcția de pas (Fig. E)

Verificarea calibrării devierii pe orizontală a laserului necesită existența unui singur perete cu o lungime de 30' (9 m).

Este important ca verificarea calibrării să se facă pe o distanță care să nu fie mai mică decât distanța

la care va fi utilizată unealta pentru efectuarea aplicațiilor.

- Atașați laserul de unul din marginile unui perete cu ajutorul suportului pivotant.
- Porniți fasciculul orizontal al laserului și pivotați laserul spre marginea opusă a peretelui și relativ paralel cu peretele învecinat.
- Marcați centrul fasciculului laser în două puncte (a, b) la cel puțin 30' (9 m).
- Montați unealta la celălalt capăt al peretelui.
- Porniți fasciculul orizontal al laserului și pivotați laserul înapoi spre marginea inițială a peretelui și relativ paralel cu peretele învecinat.
- Reglați înălțimea laserului în aşa fel încât centrul fasciculului să fie aliniat cu cel mai apropiat marcat (b).
- Marcați centrul fasciculului (c) chiar deasupra sau dedesubtul celui mai îndepărtat semn (a).
- Măsuраt distanța dintre cele două marcaje (a, c).
- Dacă măsurările sunt mai mari decât valorile de mai jos, laserul trebuie reparat la un centru de service autorizat.

Distanța între peretei	Distanța permisă între Ⓐ și Ⓑ
10,0 m	6,0 mm
12,0 m	7,2 mm
15,0 m	9,0 mm

Verificarea preciziei - fascicul vertical (Fig. F)

Verificarea calibrării laserului pe verticală (cu plumb) poate fi efectuată cu precizie atunci când există o înălțime substanțială pe verticală, ideal fiind 20' (6 m), cu o persoană pe podea care să pozeze laserul și alta aproape de tavan care să marcheze poziția fasciculului. Este important ca verificarea calibrării să se facă pe o distanță care să nu fie mai mică decât distanța la care va fi utilizată unealta pentru efectuarea aplicațiilor.

- Începeți prin marcarea unei linii 5' (1,5 m) pe podea.
- Porniți fasciculul vertical al laserului și poziționați unitatea la un capăt al liniei, orientat spre linie.
- Reglați unitatea astfel încât fascicul luminos să fie aliniat și centrat pe linia de pe podea.
- Marcați centrul fasciculului laser pe tavan (a). Marcați centrul fasciculului laser direct pe punctul de mijloc al liniei de pe podea.
- Repoziționați laserul la celălalt capăt al liniei pe podea. Reglați din nou unitatea astfel încât fascicul luminos să fie aliniat și centrat pe linia de pe podea.
- Marcați poziția fasciculului laser pe plafon (b) direct lângă primul marcat (a).
- Măsurăți distanța dintre cele două marcaje.
 - Dacă măsurătorile sunt mai mari decât valorile de mai jos, laserul trebuie reparat la un centru de service autorizat.
 - Distanța admisă pe tavan între repere înălțime 2,5 m.

Distanța între perete	Distanța permisă între Ⓐ și Ⓛ
2,5 m	1,7 mm
3,0 m	2,1 mm
4,0 m	2,8 mm
6,0 m	4,1 mm

Precizia punctului firului cu plumb

Verificarea calibrării laserului pe verticală (cu plumb) poate fi efectuată cu precizie atunci când există o înălțime substanțială pe verticală, ideal fiind 6 m (20'), cu o persoană pe podea, care să poziționeze laserul și altă persoană aproape de plafon, care să marcheze punctul creat de fascicul pe plafon.

- Marcați punctul (a) pe podea, așa cum este prezentat în Figura Ⓛ ①.
- Porniți laserul și apăsați Ⓛ o dată pentru a afișa puncte deasupra și dedesubtul laserului.

- Așezați laserul în așa fel încât punctul de jos să fie centrat peste punctul (a) și marcați centrul punctului de sus de pe tavan ca punctul (b) (Figura Ⓛ ①).
- Rotiți laserul la 180°, asigurându-vă că punctul orientat în jos este centrat în continuare pe punctul P1 de pe podea (Figura Ⓛ ②).
- Marcați centrul punctului de sus pe tavan ca punctul Ⓛ (Figura Ⓛ ②).
- Măsurăți distanța dintre punctele (b) și (c).
- Dacă valoarea măsurată de dumneavoastră este mai mare decât Distanța permisă (b) și (c) pentru Distanța dintre tavan și podea corespunzătoare din tabelul următor, laserul trebuie reparat de un centru de service autorizat.

Distanța dintre tavan și podea	Distanța permisă între Ⓛ și Ⓛ
2,5 m	1,7 mm
3,0 m	2,1 mm
4,0 m	2,8 mm
6,0 m	4,1 mm

Precizia punctului orizontal - Nivelul

Verificarea calibrării pe orizontală a laserului necesită existența a doi pereti paraleli aflați la o distanță de cel puțin 6 m (20').

- Porniți laserul și apăsați de două ori pentru a proiecta puncte deasupra, în față, dedesubtul și la dreapta și la stânga laserului.
- Așezați laserul la 2"-3" (5-8 cm) față de primul perete. Pentru a testa punctul laser frontal, asigurați-vă că partea frontală a laserului este îndreptată spre perete (Figura H #1).
- Marcați poziția punctului laser pe primul perete ca punctul (a) (Figura H #1).
- Rotiți laserul la 180° și marcați poziția punctului laser pe al doilea perete ca punctul (b) (Figura H #1).

ROMÂNĂ

- Așezați laserul la 2°–3° (5–8 cm) față de al doilea perete. Pentru a testa punctul laser frontal, asigurați-vă că partea frontală a laserului este îndreptată spre perete (Figura H #2), și reglați înălțimea unității laser până când punctul laser atinge punctul b.
- Rotiți laserul la 180° și îndreptați punctul laser aproape de punctul (a) de pe primul perete și marcați punctul (c) (Figura H #2).
- Măsurăți distanța pe verticală dintre punctele (a) și (c) pe primul perete.
- Dacă valoarea măsurată de dumneavoastră este mai mare decât Distanța permisă (a) și (c) pentru Distanța dintre perete care corespundătoare din tabelul următor, laserul trebuie reparat de un centru de service autorizat.
- Repetați pașii de la 2 la 8 pentru a verifica precizia punctului din dreapta și apoi a celui din stânga, asigurându-vă că punctul laser pe care îl testați este cel îndreptat spre fiecare perete.

Distanța între perete	Distanța permisă între Ⓐ și Ⓛ
6,0 m	4,1 mm
9,0 m	6,2 mm
15,0 m	10,2 mm

Precizia punctului orizontal -

Simetria

Pentru verificarea calibrării nivelului unității laser aveți nevoie de o cameră de cel puțin 20' (6 m) lungime. Toate marcajele pot fi realizate pe podea poziționând o jantă în fața fasciculului orizontal sau a fasciculului în unghi și transferând poziția lor pe podea.

OBSERVAȚIE: Pentru a asigura precizia, distanțele (D1) dintre punctele (a) la (b), (b) la (c), (b) la (d) și (b) la (e) trebuie să fie egale.

- PORNITI laserul și apăsați o dată pentru a proiecta punctele de deasupra, din față și dedesubtul laserului.

- Marcați punctul (a) pe podea, la o margine a camerei, aşa cum este prezentat în Figura I #1.
- Așezați laserul în aşa fel încât punctul de jos să fie centrul peste punctul (a) și asigurați-vă că punctul îndreptat în față este orientat spre marginea opusă a camerei (Figura I #1).
- Utilizând o jantă pentru a transfera poziția punctului frontal de pe perete pe podea, marcați punctul (b) pe podea și apoi punctul (c) pe podea (Figura I #1).
- Mutăți laserul în punctul (b) și aliniați punctul frontal orizontal cu punctul c din nou (Figura I #2).
- Utilizând o jantă pentru a transfera poziția punctului frontal orizontal de pe perete pe podea, marcați poziția celor două fascicule ca punctele(d) și (e) pe podea (Figura I #2).
- Rotiți laserul la 90° aşa încât punctul frontal orizontal să fie aliniat cu punctul e (Figura I #3).
- Marcați poziția primului fascicul ca punctul (f) pe podea, cât mai aproape posibil de punctul (a) (Figura I #3).
- Măsurăți distanța dintre punctele (a) și (f) (Figura I #3).
- Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanța permisă dintre (a) și (f) pentru Înălțimea corespunzătoare (D1), laserul trebuie reparat la un centru de service autorizat.
- Rotiți laserul la 180° aşa încât punctul frontal orizontal să fie aliniat cu punctul e (Figura I #4).
- Marcați poziția celui de-al doilea fascicul ca punctul (g) pe podea, cât mai aproape posibil de punctul (a) (Figura I #4).
- Măsurăți distanța dintre punctele (a) și (g) (Figura I #4).
- Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanța permisă dintre (a) și (g) pentru Înălțimea corespunzătoare (D1), laserul trebuie reparat la un centru de service autorizat.

Distanță (D1)	Distanță permisă între Ⓐ și Ⓛ sau Ⓜ și Ⓝ
6,0 m	5,3 mm
9,0 m	7,9 mm
15,0 m	13,1 mm

Utilizarea laserului

Nivelarea laserului

Atât timp cât laserul este calibrat corespunzător, acesta se va autonivelă. Fiecare laser este calibrat din fabrică pentru a indica corect nivelul atât timp cât este așezat pe o suprafață dreaptă cu o înclinație medie de $\pm 4^\circ$. Nu este necesară reglare manuală. Dacă laserul a fost înclinat atât de mult încât nu poate să se autoniveleze ($> 4^\circ$), fasciculul laser va lumina intermitent. Există două secvențe intermitente asociate cu starea în afara limitei.

- Între 4° și 10° fasciculele clipesc cu un ciclu de clipire constantă
- La unghiuri mai mari de 10° fasciculele clipesc cu un ciclu de trei clipiri.

Când fasciculele sunt intermitente NU SUNT LA NIVEL (SAU LA PLUMB) și NU TREBUIE UTILIZATE PENTRU DETERMINAREA SAU MARCAREA NIVELULUI SAU PLUMBULUI.

Încercați să așezați laserul pe o suprafață mai dreaptă.

Utilizarea suportului pivotant

Laserul are un suport magnetic pivotant (Figura Ⓜ Ⓛ) atașat permanent de unitate.

AVERTISMENȚĂ:

Așezați laserul și/sau suportul pentru montat pe perete pe o suprafață stabilă. În cazul în care laserul ar cădea, poate surveni vătămarea personală gravă și deteriorarea de bunuri.

- Suportul are o fântă pentru montaj (Figura Ⓛ) care permite unității să fie atârnată de un cui sau un șurub pe orice tip de suprafață.

- Suportul are un buton de reglare fină (Figura Ⓛ Ⓜ) pentru a vă ajuta să aliniați fasciculele laser. Așezați unitatea pe o suprafață plană și rotiți butonul spre dreapta pentru a muta fasciculele spre dreapta sau rotiți butonul spre stânga pentru a deplasa fasciculele spre stânga.
- Suportul este dotat cu magneti (Figura Ⓛ Ⓛ), care permit montarea unității pe orice suprafață verticală din otel sau fier. Căteva exemple comune de suprafețe pretabile ar fi stâlpii de susținere din otel, ramele din otel ale ușilor și profile din otel. Înainte de a ataşa suportul cu pivotare la un element de fixare (Figura Ⓛ Ⓛ), așezați placă de metalul (Figura Ⓛ Ⓛ) pe partea opusă a elementului de fixare.

Întreținerea

- Pentru a asigura precizia operațiunilor efectuate, verificați periodic calibrarea laserului.
- Consultați *Verificarea în teren a calibrării*.
- Verificarea calibrării și alte reparații de întreținere pot fi efectuate de centrele de service DeWALT.
- Atunci când nu utilizați laserul, depozitați-l în valiză de depozitare și transport furnizată. Nu depozitați laserul la temperaturi mai mici de -20 °C sau mai mari de 60 °C.
- Nu depozitați laserul în valiză dacă acesta este ud. Laserul trebuie uscat mai întâi cu o cărpă moale și uscată înainte de depozitare.

Curățarea

Părțile exterioare din plastic pot fi curățate cu o cărpă umedă. Deși aceste părți sunt rezistente la solventi, nu utilizați NICIODATĂ solventi. Utilizați o cărpă moale și uscată pentru a îndepărta umezeala de pe uneală înainte de a o depozita.

Depanarea

Laserul nu mai pornește

- Încărcați complet acumulatorul și reinstalați-l în unitatea laser.
- Dacă unitatea laser ajunge la o temperatură de peste 120 °F (50 °C), aceasta nu va PORNI. Dacă laserul a fost depozitat la temperaturi foarte ridicate, lăsați-l să se răcească. Laserul nu va fi deteriorat dacă apăsați comutatorul de pornire/oprire înainte ca acesta să se ajungă la temperatura corespunzătoare de operare.

Fasiculul laser luminează intermitent

Lasere sunt concepute să se autoniveleze de până la o medie de 4° în toate direcțiile. Dacă laserul este înclinat atât de mult încât mecanismul intern nu se poate autonivela, fasciculele laser vor pâlpâi - limita de înclinare a fost depășită. **FASCICULELE CARE PÂLPÂIE NU SUNT LA NIVEL SAU LA PLUMB ŞI NU TREBUIE UTILIZATE PENTRU DETERMINAREA SAU MARCAREA NIVELULUI SAU PLUMBULUI.** Încercați să așezați laserul pe o suprafață mai dreaptă.

Fasiculele laser nu se opresc din mișcare

Laserul este un instrument de precizie. De aceea, dacă nu este poziționat pe o suprafață stabilă (și fixă), laserul va continua să încearcă să caute nivelul. Dacă fasciculul nu se oprește din mișcare, încercați să așezați laserul pe o suprafață mai dreaptă. De asemenea, asigurați-vă că suprafața este relativ plată pentru ca laserul să fie stabil.

LED-urile de la indicatorul bateriei sunt intermitente

Când toate cele 4 LED-uri luminează intermitent continuu pe indicatorul bateriei aceasta indică faptul

că unitatea nu a fost pe deplin oprită prin comutatorul de Alimentare/Blocare transport (Figura © ②). Comutatorul Alimentare/Blocare transport trebuie întotdeauna plasat în poziția Blocat/Oprit atunci când laserul nu este utilizat.

Accesorii

Laserul este echipat cu filete interioare de 1/4 - 20 și 5/8 - 11 situate pe partea inferioară a unității (Figura ®).

Aceste ar rolul de a permite montarea accesoriilor DeWALT prezente sau viitoare. Folosiți doar accesorii DeWALT destinate utilizării cu acest produs. Urmați instrucțiunile ce însوtesc accesorile.

AVERTISMENT:

Deoarece accesorile, altele decât cele oferite de DeWALT, nu au fost testate pentru acest produs, folosirea unor astfel de accesorii cu această unealtă poate fi periculoasă. Pentru a reduce riscul de vătămare, trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate DeWALT împreună cu acest produs.

Dacă aveți nevoie de asistență în identificarea oricărui accesoriu, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de service DeWALT sau să mergeți la www.2helpU.com.

Cardul țintă

Unele kit-uri laser includ un card țintă pentru laser, (Figura ®) pentru a ajuta la localizarea și marcarea fasciculului laser. Cardul țintă îmbunătățește vizibilitatea fasciculului laser pe măsură ce fasciculul trece peste card. Cardul este marcat cu scale standard și metrice. Fasciculul laser trece prin plasticul roșu și reflectă banda reflectorizantă pe partea din spate. Magnetul din partea de sus a cardului este conceput pentru a ține cardul țintă pe șinelor pentru tavan sau la elementele de fixare din otel pentru a determina pozițiile pentru fir de plumb și nivelă. Pentru obținerea celor mai bune rezultate

atunci când utilizați ținta, emblema DeWALT ar trebui să fie cu față înspre dumneavoastră.

Ochelarii pentru îmbunătățirea vizibilității liniei laser

Anumite kit-uri laser includ ochelari pentru îmbunătățirea vizibilității liniei laser (Figura ②). Acești ochelari îmbunătățesc vizibilitatea fasciculului laser în condiții de lumină puternică sau pentru distanțele lungi, atunci când laserul este utilizat pentru aplicații în interior. Acești ochelari nu sunt necesari pentru operarea laserului.

ATENȚIE:

Acești ochelari nu sunt ochelari de protecție omologați și nu trebuie purtați atunci când operați alte unele. Acești ochelari nu împiedică fasciculul laser de a pătrunde în ochii dumneavoastră.

ATENȚIE:

Pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă, nu priviți niciodată direct în fascicul laser, chiar dacă purtați sau nu acești ochelari.

Montare pe plafon

Suportul de montare pe plafon (Figura N ①), dacă este inclus, oferă mai multe opțiuni de montare pentru laser. Suportul pentru montare pe tavan are la un capăt o clema (Figura N ②) care poate fi fixată într-un colț al peretelui pentru montarea tavanelor suspendate (Figura N ③). La fiecare capăt al suportului de prindere pe perete există un orificiu pentru șurub (Figura N ④ și N ⑤) permitând acestuia să fie atașat de orice suprafață pe care există un cui sau un șurub.

Odată ce suportul pentru tavan este fixat, placă sa metalică asigură o suprafață de care poate fi atașat suportul magnetic pivotant (Figura N ⑥). Poziția laserului poate fi ajustată acum glisând suportul pivotant magnetic în sus sau în jos pe suportul de perete.

Service și reparări

OBSERVAȚIE: Dezasamblarea laserului(laserelor) va anula toate garanțile produsului.

Pentru asigurarea SIGURANȚEI și FIABILITĂȚII produsului, reparările, întreținerea și reglajele trebuie efectuate de centrele de service autorizate. Reparațiile sau servisarea efectuate de personal necalificat pot cauza răniri. Pentru a localiza cel mai apropiat centru de service DeWALT vizitați www.2helpU.com.

Garanție

Accesați www.2helpU.com pentru cele mai recente informații despre garanție.

ROMÂNĂ

	DCE822G18 / DCE825G18
Sursa de lumină	Diode laser
Lungime de undă laser	510 – 530nm vizibil
Putere laser	PRODUS LASER CLASA 2 ≤ 1,0 mW
Domeniu de lucru	100' (30 m) 165' (50 m) cu detector
Precizie - toate liniile și punctele, cu excepția punctului orientat în sus	±1/8" per 30', ±3,0 mm per 10 m
Baterie slabă	1 intermitență LED pe indicator baterie
Unitatea nu este opriță cu comutatorul de blocare pendular	4 intermitențe LED pe indicator baterie
Fascicule laser intermitente	Gama de înclinare este depășită / unitatea nu este la nivel
Sursa de alimentare	Acumulator DEWALT 12V sau 18V
Temperatura de funcționare	De la 14°F la 122°F (de la -10°C la 50°C)
Temperatura de depozitare	De la -5°F la 140°F (de la -20°C la 60°C)
Umiditate	Umiditatea relativă maximă 80% pentru temperaturi de până la 88°F (31°C) în scădere liniară la 50% umiditate relativă la 104°F (40°C)
Mediu	Rezistent la apă și praf certificat IP54
Detector	DE0892G-XJ



Stanley Black & Decker Romania SRL

Phoenicia Business Center

Strada Turturtelelor Nr. 11A, Etaj 4

Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05

Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

Cod:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distributorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură / bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate („Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie este considerată împunerită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale², consumatorii (definiții drept orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acionează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), au următoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care există la momentul livrării produsului și care este constatătă într-un termen de **doi ani** de la această dată:

- Să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa conformității și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, înănd seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsul în cauză.

Consumatorul nu va putea opta între reparare și înlocuire dacă măsura corectivă aleasă este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dacă, în comparație cu celeală măsură corectivă disponibilă, ar fi disproportionată și ar impune costuri nerezonabile vânzătorului, luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă repararea sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproportioante, luând în considerare toate circumstanțele, precum cele descrise anterior;

In cazul în care neconformitatea este remediată prin reparare, termenul de doi ani menționat mai sus se prelungeste cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou termen de doi ani începe să curgă de la data înlocuirii.

Să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluția unei contracte, în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatori nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă, întrucât:

- a) vânzătorul nu a finalizat repararea sau înlocuirea produselor ori a refuzat să aducă în conformitate produsele, motivând că repararea sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproportioante,
- b) în podida eforturilor vânzătorului de a o remedie, în continuare se constată o neconformitate,

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarările referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

² Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

- c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încredere imediată a contractului de vânzare, sau
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce produsele în conformitate întărită termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Rezoluțunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră. Reducerea de preț va fi proporțională cu diminuarea valorii produselor, în comparație cu valoarea pe care produsele ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea produselor este constată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot prelunge remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul perioadei de utilizare, în condițiile legii.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumația este incompatible cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparări.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb execute defecte. Pentru lucrările de reparare executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilielor (precum baterii, fururi, curile, peri, colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidă, cablu alimentare, înținderă lant, bujii, ulei, filtru aer și benzina) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Produsele din gamele Black & Decker și Stanley FatMax sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Adăugați ulei la generatorele Black & Decker. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresaorilor. Este interzisă utilizarea generatoarelor pentru invertor sau aparate de sudură.

Situări exclusive de la aplicarea garanției legale de conformitate:

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scop utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul.
2. Defecțiile care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.

3. Defecțiunilor cauzate de necunoașterea omitemei sau neglijarea luării măsurilor de siguranță în utilizarea produselor de către consumator, ori accidentelor cauzate din aceste motive.

În cazul în care constatați deteriorări (lovitură/defecți) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să să adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Garanția de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker

În eventualitatea puterii probabile ca scula dvs. electrică să se defecție din cauza materialelor de fabricație în mai puțin de un an de la cumpărătura, Stanley Black & Decker Romania SRL cu sediu în București, Strada Turturalelor Nr. 11A, Bloc Phoenixia Business Center, București, Sector 3, vă garantează că va repara sau va înlocui piesa defectă complet gratuit, sau - la discreția noastră - vom înlocui întreaga sculă electrică gratuit.

Utilizații MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele eligibile conform termenilor și condițiilor DEWALT și STANLEY pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <https://www.stanleyworks.ro/warranty>) pot elinde gratuit garanția de durabilitate acordată de Stanley Black & Decker până la trei ani.

Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezi cumpărături, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii garanției de durabilitate acordată de Stanley Black & Decker până la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley la adresa <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement>.

Prezenta garanție de conformitate se completează cu Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley, care pot fi accesat la acest link: <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement>.

Prezenta garanție de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker, în calitate de producător al bunurilor, nu afectează drepturile pe care dvs. le aveți împotriva vânzătorului în temeiul garanției legale de conformitate, astfel cum sunt acestea detaliile mai sus.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an de la data achiziției. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situării care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparării:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparării:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48 ,020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osei nr. 76 62395	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Str. Avram Iancu Nr. 502-504 407280	service@epinest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelite.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669
9	Bucuresti	ADN COM AUTOSERV	STR MARGEANULUI 107A 051044	service@adn-facom.ro	+4021 420 21 44	+40766 078532