


STANLEY®

FATMAX®

FMHT77617

Self-Leveling Laser with a 360° Horizontal Line, 2 Vertical Lines, & 1 Down Dot




www.2helpU.com




Please read these instructions before operating the product.

GB
D
F
I
ES
PT
NL
DK
SE
FIN
NO
PL
GR
CZ
RU
HU
SK
SI
BG
RO
EE
LV
LT
TR
HR


Figures





(B)



(C)




(D)




Figures

(E)




(F)




Figures

(G)


①



②




③




(H)


①



②



③



Contents

- Laser Information
- User Safety
- Charging the Battery
- Turning the laser On
- Using the Mounting Block
- Checking Laser Accuracy
- Using the Laser
- Maintenance
- Troubleshooting
- Service and Repairs
- Specifications

Laser Information

The FMHT77617 laser is a Class 2 laser product. The laser is a self-leveling laser tool that can be used for horizontal (level) and vertical (plumb) alignment projects.

User Safety

Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

If you have any questions or comments about this or any Stanley tool, go to <http://www.2helpU.com>.

EC-Declaration of Conformity



Stanley herewith declares that the product FMHT77617 is in compliance with the essential requirements and all other provisions of Directive 1999/5/EC.

The full text of the EU Declaration of Conformity can be requested at Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium or is available at the following internet address: www.2helpu.com.



WARNING:

Read and understand all instructions. Failure to follow the warnings and instructions in this manual may result in serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING:

Laser Radiation Exposure. Do not disassemble or modify the laser level. There are no user serviceable parts inside. Serious eye injury could result.



WARNING:

Hazardous Radiation. Use of controls or adjustments, or performance of procedures, other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

The label on your laser may include the following symbols.

Symbol	Meaning
V	Volts
mW	Milliwatts
	Laser Warning
nm	Wavelength in nanometers
2	Class 2 Laser

Warning Labels


For your convenience and safety, the following labels are on your laser.



WARNING: To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.



WARNING: LASER RADIATION. DO NOT STARE INTO BEAM. Class 2 Laser Product.



- **Do not operate the laser in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.** This tool may create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Store an idle laser out of reach of children and other untrained persons.** Lasers are dangerous in the hands of untrained users.
- **Tool service MUST be performed by qualified repair personnel.** Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in injury. To locate your nearest Stanley service center go to <http://www.2helpU.com>.
- **Do not use optical tools such as a telescope or transit to view the laser beam.** Serious eye injury could result.
- **Do not place the laser in a position which may cause anyone to intentionally or unintentionally stare into the laser beam.** Serious eye injury could result.
- **Do not position the laser near a reflective surface which may reflect the laser beam toward anyone's eyes.** Serious eye injury could result.
- **Turn the laser off when it is not in use.** Leaving the laser on increases the risk of staring into the laser beam.
- **Do not modify the laser in any way.** Modifying the tool may result in hazardous laser radiation exposure.
- **Do not operate the laser around children or allow children to operate the laser.** Serious eye injury may result.
- **Do not remove or deface warning labels.** If labels are removed, the user or others may inadvertently expose themselves to radiation.
- **Position the laser securely on a level surface.** If the laser falls, damage to the laser or serious injury could result.

Personal Safety

- Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating the laser. Do not use the laser when you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the laser may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Depending on the work conditions, wearing protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, and hearing protection will reduce personal injury.

Tool Use and Care

- Do not use the laser if the **Power/Transport Lock** switch does not turn the laser on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Follow instructions in the **Maintenance** section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow **Maintenance** instructions may create a risk of electric shock or injury.

Battery Safety

The FMHT77617 laser is powered by a Li-ion battery.



WARNING:

To reduce the risk of injury, the user must read the product User Manual, Laser Safety Manual, and the Battery Safety Manual.

Charging the Battery

Use the charging unit that is packaged with the FMHT77617 laser to charge the laser's Li-ion battery.

1. Insert the electrical plug at one end of the charging unit into an electrical outlet (Figure **(B) ①**).
2. On the back of the laser, pull the port cover off and to the side (Figure **(B) ②**).
3. Insert the small end of the charging unit into the laser's charging port (Figure **(B) ③**).
4. Allow the battery time to fully-charge. The Power LED will remain on while the battery is charging.
5. After the Power LED turns off, disconnect the charging unit from the electrical outlet and the laser's charging port.

- Push the port cover back over the laser's charging port.

Whenever the laser is not in use, slide the Power/Transport Lock switch to the LEFT to the Locked/OFF position (Figure A (1)) to save battery power.

Using the Mounting Block

On the bottom of the laser is a moveable block (Figure D).

- To use the magnets on the front of the laser (Figure A (8)) to mount the laser against the side of a steel beam, do not extend the moveable block (Figure D (1)). This will allow the down dot to be aligned with the edge of the steel beam.
- To mount the laser over a point on the floor (using a multi-function bracket or a tripod), pull out the moveable block until it clicks in place (Figure D (2)). This will allow the laser down dot to display through the 5/8-11 mounting hole and the laser to be rotated over the 5/8-11 mounting hole without moving the vertical position of the laser.

Turning the Laser On

- Place the laser on a smooth, flat, level surface, with the laser facing straight ahead toward the opposing wall (0° position).
- Slide the Power/Transport Lock switch to the right to the Unlocked/ON position (Figure A (2)).
- Press  (Figure A (6)) once to display a horizontal laser line, a second time to display a down dot, and a third time to display a horizontal line and a down dot.
- Check the laser beams. The laser is designed to self-level.
 - If the laser is tilted so much that it cannot self-level ($> 4^\circ$), the laser beams will continually flash twice and  (Figure A (4)) will flash constantly on the keypad.
 - If the laser beams flash, the laser is not level (or plumb) and should NOT BE USED for determining or marking level or plumb. Try repositioning the laser on a level surface.
- Press  (Figure A (5)) once to display a vertical laser line from the front of the laser, a second time to display a vertical laser line from the side of the laser, and a third time to display both vertical lines.

- Press  (Figure A (7)) to test the Pulse mode.  will illuminate and the laser beams will appear lighter, since they are flashing at a very rapid rate. You will only use Pulse mode with a detector to display the laser beams long range.

- If ANY of the following statements are TRUE, continue with the instructions for ***Checking Laser Accuracy BEFORE USING THE LASER*** for a project.

- This is the first time you are using the laser (in case the laser was exposed to extreme temperatures).
- The laser has not been checked for accuracy in a while.
- The laser may have been dropped.

Checking Laser Accuracy

The laser tools are sealed and calibrated at the factory. It is recommended that you perform an accuracy check prior to using the laser for the first time (in case the laser was exposed to extreme temperatures) and then regularly to ensure the accuracy of your work. *When performing any of the accuracy checks listed in this manual, follow these guidelines:*

- Use the largest area/distance possible, closest to the operating distance. The greater the area/distance, the easier to measure the accuracy of the laser.
- Place the laser on a smooth, flat, stable surface that is level in both directions.
- Mark the center of the laser beam.

Horizontal Beam - Scan Direction

Checking the horizontal scan calibration of the laser requires two walls 9m (30') apart. It is important to conduct a calibration check using a distance no shorter than the distance of the applications for which the tool will be used.

- Place the laser against the end of a 9m (30') wall (Figure E (1)).
- Turn the laser ON.
- Press  once to display a horizontal laser beam.
- Turn the laser toward the opposite end of the wall and parallel to the adjacent wall.

5. At least 9m (30') apart on the laser beam, mark **a** and **b**.
6. Turn the laser 180°.
7. Adjust the height of the laser so the center of the beam is aligned with **a** (Figure **E** (2)).
8. Directly above or below **b**, mark **c** along the laser beam (Figure **E** (3)).
9. Measure the vertical distance between **b** and **c**.
10. If your measurement is greater than the **Allowable Distance Between **b** and **c**** for the corresponding **Distance Between Walls** in the following table, the laser must be serviced at an authorized service center.

Distance Between Walls	Allowable Distance Between b and c
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Horizontal Beam - Pitch Direction

Checking the horizontal pitch calibration of the laser requires a single wall at least 9m (30') long. It is important to conduct a calibration check using a distance no shorter than the distance of the applications for which the tool will be used.

1. Place the laser against the end of a 9m (30') wall (Figure **F** (1)).
2. Turn the laser ON.
3. Press **⊖** once to display a horizontal laser beam.
4. Turn the laser toward the opposite end of the wall and parallel to the adjacent wall.
5. At least 9m (30') apart on the laser beam, mark **a** and **b**.
6. Move the laser to the opposite end of the wall (Figure **F** (2)).
7. Position the laser toward the first end of the same wall and parallel to the adjacent wall.
8. Adjust the height of the laser so the center of the beam is aligned with **b**.
9. Directly above or below **a**, mark **c** along the laser beam (Figure **F** (3)).

10. Measure the distance between **a** and **c**.
11. If your measurement is greater than the **Allowable Distance Between **a** and **c**** for the corresponding **Distance Between Walls** in the following table, the laser must be serviced at an authorized service center.

Distance Between Walls	Allowable Distance Between a and c
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Vertical Beam - Plumb

Checking the vertical (plumb) calibration of the laser can be most accurately done when there is a substantial amount of vertical height available, ideally 9m (30'), with one person on the floor positioning the laser and another person near a ceiling to mark the position of the beam. It is important to conduct a calibration check using a distance no shorter than the distance of the applications for which the tool will be used.

1. Place the laser on a smooth, flat, stable surface that is level in both directions (Figure **G** (1)).
2. Turn the laser ON.
3. Press **⊖** three times to display the front and side vertical beams.
4. Press **⊖** twice to display the down dot.
5. On the level surface, mark the position of the down dot **a** (Figure **G** (2)).
6. On the ceiling, mark two short lines **b** and **c** where the front and side laser beams cross.
7. Pick up and rotate the laser 180°, and position the down dot directly over **a**, the previous position of the down dot, as shown in Figure **G** (3).
8. On the ceiling, look at the position of the two laser beams. If they are not parallel to marked lines **b** and **c**, turn the laser until the laser beams are closely lined up with **b** and **c**.
9. On the ceiling, mark two short lines **d** and **e** where the beams cross.
10. Measure the distance between marked lines **b** and **d**, and marked lines **c** and **e**.

- 11.** If your measurement is greater than the **Allowable Distance Between Marked Lines** for the corresponding **Ceiling Height** in the following table, the laser must be serviced at an authorized service center.

Ceiling Height	Allowable Distance Between Marked Lines
2.5m (8')	1.5mm (1/16")
3m (10')	2.0mm (3/32")
4m (14')	2.5mm (1/8")
6m (20')	4mm (5/32")
9m (30')	6mm (1/4")

- 12.** If your measurement is greater than the **Allowable Distance Between (a) & (f)** for the corresponding **Distance from (b) to (a)** in the following table, the laser must be serviced at an authorized service center.

Distance from (b) to (a)	Allowable Distance Between (a) & (f)
3m (10')	3.2mm (1/8")
4m (14')	3.5mm (5/32")
5m (17')	4.5mm (3/16")
6m (20')	5.5mm (7/32")
7m (23')	6mm (1/4")

90° Between Vertical Beams

Checking 90° accuracy between the front and side vertical beams requires an open floor area at least 6m x 3m (20' x 10').

- 1.** Place the laser on a smooth, flat, stable surface that is level in both directions, as shown in Figure (H) ①.
- 2.** Turn the laser ON.
- 3.** Press  three times to display the front and side vertical beams.
- 4.** Press  twice to display the down dot.
- 5.** Along the **front** laser beam, mark three locations **(a)**, **(b)**, and **(c)**; where **(b)** is at the midpoint of the laser beam.
- 6.** Position the laser so the down dot is over **(b)** and the **front** laser beam is aligned with **(c)** (Figure (H) ②).
- 7.** Mark a location **(e)** along the **side** laser beam at least 3m (10') away from the laser.
- 8.** Turn the laser clockwise 90°.
- 9.** Position the laser so the down dot is over **(b)** and the **front** laser beam is aligned with **(e)** (Figure (H) ③).
- 10.** Along the **side** laser beam, mark **(f)** near **(a)**.
- 11.** Measure the distance between **(a)** and **(f)**.

Using the Laser

Operating Tips

- Always mark the center of the beam created by the laser.
- Extreme temperature changes may cause movement of internal parts that can affect accuracy. Check your accuracy often while working.
- If the laser is ever dropped, check to make sure it is still calibrated.
- As long as the laser is properly calibrated, the laser is self-leveling. Each laser is calibrated at the factory to find level as long as it is positioned on a flat surface within average $\pm 4^\circ$ of level. No manual adjustments are required.
- Use the laser on a smooth, flat, level, surface.

Turning the Laser Off

Slide the Power/Transport Lock switch to the OFF/Locked position (Figure (A) ①) when the laser is not in use. If the switch is not placed in the Locked position, the laser will not turn off.

Using the Laser with Accessories



WARNING:

Since accessories other than those offered by Stanley have not been tested with this laser, use of such accessories with this laser could be hazardous.

Only use Stanley accessories that are recommended for use with this model. Accessories that may be suitable for one laser may create a risk of injury when used with another laser.

The bottom of the laser is equipped with 1/4-20 and 5/8-11 female threads (Figure C) to accommodate current or future Stanley accessories. Only use Stanley accessories specified for use with this laser. Follow the directions included with the accessory.

Recommended accessories for use with this laser are available at extra cost from your local dealer or authorized service center. If you need assistance locating any accessory, please contact your nearest Stanley service center or visit our website: <http://www.2helpU.com>.

Maintenance

- When the laser is not in use, clean the exterior parts with a damp cloth, wipe the laser with a soft dry cloth to make sure it is dry, and then store the laser in the kit box provided.
- Although the laser exterior is solvent resistant, NEVER use solvents to clean the laser.
- Do not store the laser at temperatures below -20 °C (-5 °F) or above 60 °C (140 °F).
- To maintain the accuracy of your work, check the laser often to make sure it is properly calibrated.

Calibration checks and other maintenance repairs may be performed by Stanley service centers.

Troubleshooting

The Laser Does Not Turn On

- Make sure the laser's Li-ion battery is fully-charged.
- Be sure to keep the laser dry.
- If the laser unit is heated above 50 °C (120 °F), the unit will not turn ON. If the laser has been stored in extremely hot temperatures, allow it to cool. The laser level will not be damaged by using the Power/Transport Lock switch before cooling to its proper operating temperature.

The Laser Beams Flash

The lasers are designed to self-level up to an average of 4° in all directions. If the laser is tilted so much that the internal mechanism cannot level itself, the laser beams will flash indicating that the tilt range has been exceeded. THE FLASHING BEAMS CREATED BY THE LASER ARE NOT LEVEL OR PLUMB AND SHOULD NOT BE USED FOR DETERMINING OR MARKING LEVEL OR PLUMB. Try repositioning the laser on a more level surface.

The Laser Beams Will Not Stop Moving

The laser is a precision instrument. Therefore, if it is not positioned on a stable (and motionless) surface, the laser will continue to try to find level. If the beam will not stop moving, try placing the laser on a more stable surface. Also, try to make sure that the surface is relatively flat and level, so that the laser is stable.

Service and Repairs

Note: Disassembling the laser level will void all warranties on the product.

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by authorized service centers. Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in a risk of injury. To locate your nearest Stanley service center, go to <http://www.2helpU.com>.

Specifications

	FMHT77617
Light Source	Laser diodes
Laser Wavelength	510–530 nm visible (all lines) 630–680 nm visible (down dot)
Laser Power	≤1.0 mW CLASS 2 LASER PRODUCT
Working Range	30m (100') 50m (165') with Detector
Accuracy - all lines	±3mm per 10m ($\pm 1/8"$ per 30')
Accuracy - down dot	±6mm per 10m ($\pm 1/4"$ per 30')
Operating Temperature	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Storage Temperature	-20°C to 60°C (-5°F to 140°F)
Environmental	Water & Dust Resistant to IP54

Inhalt

- Informationen zum Laser
- Benutzersicherheit
- Aufladen der Batterie
- Verwendung des Befestigungsblocks
- Einschalten des Lasers
- Prüfen der Lasergenauigkeit
- Verwendung des Lasers
- Wartung
- Fehlerbehebung
- Service und Reparaturen
- Spezifikationen

D

EG-Konformitätserklärung



Stanley erklärt hiermit, dass das Produkt FMHT77617 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und allen anderen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC steht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann bei Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgien, oder unter folgender Internetadresse angefordert werden: www.2helpu.com.



WANRUUNG:

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von Warnhinweisen und Anweisungen in dieser Anleitung kann schweren Verletzungen führen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



WANRUUNG:

Belastung durch Laserstrahlung. Zerlegen oder modifizieren Sie den Laser-Nivelliergerät nicht. Im Inneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Es können schwere Augenverletzungen auftreten.



WANRUUNG:

Gefährliche Strahlung. Die Verwendung von Steuerelementen oder Anpassungen sowie die Durchführung von Verfahren, die nicht den hierin beschriebenen entsprechen, kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

Das Etikett auf Ihrem Laser kann die folgenden Symbole enthalten.

Symbol	Bedeutung
V	Volt
mW	Miliwatt
	Laser-Warnung
nm	Wellenlänge in Nanometer
2	Laser der Klasse 2

Warnetiketten

Für mehr Komfort und Sicherheit sind auf Ihrem Laser folgende Etiketten angebracht.



WANRUUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr muss jeder Benutzer die Betriebsanleitung lesen.

Informationen zum Laser

Der Laser FMHT77617 ist ein Laserprodukt der Klasse 2. Der Laser ist ein selbstanivellierendes Laserwerkzeug, das für Projekte genutzt werden kann, bei denen eine horizontale (waagerechte) und vertikale (senkrechte) Ausrichtung nötig ist.

Benutzersicherheit

Sicherheitsrichtlinien

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.



GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führt.



WANRUUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.




VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

Bei Fragen oder Anmerkungen zu diesem oder anderen Stanley-Werkzeugen besuchen Sie bitte
<http://www.2helpU.com>.



WARNUNG: LASERSTRAHLDU. BLICKEN SIE NICHT IN DEN STRAHL. Laserprodukt der Klasse 2.



- Wird die Anlage in einer vom Hersteller nicht angegebenen Weise eingesetzt, kann der Schutz durch die Geräte beeinträchtigt werden.
- Betreiben Sie den Laser nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Dieses Werkzeug kann Funken erzeugen, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Bewahren Sie einen nicht verwendeten Laser außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen nicht im Umgang damit geschulten Personen auf. Laser sind in den Händen nicht geschulter Personen gefährlich.
- Die Werkzeugwartung MUSS durch qualifiziertes Reparaturpersonal durchgeführt werden. Service oder Wartung durch nicht qualifiziertes Personal kann zu Verletzungen führen. Ihr nächstgelegenes Stanley Service Center finden Sie auf <http://www.2helpU.com>.
- Verwenden Sie keine optischen Werkzeuge wie Teleskope oder Tachymeter, um den Laserstrahl zu sehen. Es können schwere Augenverletzungen auftreten.
- Bringen Sie den Laser nicht in eine Stellung, in der jemand absichtlich oder unbeabsichtigt in den Laserstrahl blicken kann. Es können schwere Augenverletzungen auftreten.
- Stellen Sie den Laser nicht in der Nähe einer reflektierenden Oberfläche auf, die den Laserstrahl in Richtung der Augen von Personen ablenken kann. Es können schwere Augenverletzungen auftreten.
- Schalten Sie den Laser aus, wenn er nicht verwendet wird. Wenn der Laser eingeschaltet bleibt, erhöht sich das Risiko, dass jemand in den Laserstrahl blickt.
- Nehmen Sie keinerlei Änderungen am Laser vor. Veränderungen am Werkzeug können zu gefährlicher Laserstrahlung führen.

- Betreiben Sie den Laser nicht in der Nähe von Kindern und lassen Sie ihn nicht von Kindern bedienen. Es können schwere Augenverletzungen auftreten.
- Entfernen oder beschädigen Sie keine Warnetiketten. Wenn Etiketten entfernt werden, können der Benutzer oder andere Personen unabsichtigt Strahlung ausgesetzt werden.
- Stellen Sie den Laser auf einer ebenen Fläche auf. Wenn der Laser umfällt, kann es zu Schäden daran oder zu schweren Verletzungen kommen.

Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie sachgerecht mit dem Laser um. Benutzen Sie den Laser nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb eines Lasers kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie Augenschutz. Je nach Arbeitsbedingungen empfiehlt sich das Tragen von Schutzausrüstung, zum Beispiel Staumasken, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz, um Verletzungen zu vermeiden.

Verwendung und Pflege des Werkzeugs

- Benutzen Sie keinen Laser, dessen Einschalt-/Transportsperrre defekt ist. Ein Werkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Wartung dieses Handbuchs. Die Verwendung nicht genehmigter Teile oder die Nichtbeachtung der Wartungsanweisungen können zur Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen führen.

Sicherer Umgang mit Batterien

Der Laser FMHT77617 wird mit einem Li-Ion-Akkumulator betrieben.



WARNUNG:

Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, muss der Benutzer das Produkthandbuch sowie das Handbuch zum sicheren Umgang mit Lasern und das Handbuch zum sicheren Umgang mit Batterien lesen.

Aufladen der Batterie

Verwenden Sie das mit dem Laser FMHT77617 gelieferte Ladegerät, um den Lithium-Ionen-Akkus des Lasers aufzuladen.

1. Verbinden Sie den Netzstecker am Ende des Ladegeräts mit einer Steckdose (Abbildung (B) ①).
2. Ziehen Sie auf der Rückseite des Lasers die Anschlussabdeckung ab und zur Seite (Abbildung (B) ②).
3. Stecken Sie das kleinere Ende des Ladegeräts in den Ladeanschluss des Lasers (Abbildung (B) ③).
4. Warten Sie, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Die Power-LED leuchtet, während der Akku geladen wird.
5. Nachdem die Power-LED erloschen ist, trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und vom Ladeanschluss des Lasers.
6. Schieben Sie die Anschlussabdeckung wieder über den Ladeanschluss des Lasers.

Wenn der Laser nicht in Gebrauch ist, schieben Sie die Einschalt-/Transportsperrre nach LINKS in die Position Locked/OFF (Gesperrt/AUS) (Abbildung (A) ①), um die Batterie zu schonen.

Verwendung des Befestigungsblocks

An der Unterseite des Lasers befindet sich ein beweglicher Block (Abbildung (D)).

- Wenn Sie die Magneten an der Vorderseite des Lasers (Abbildung (A) ⑧) zum **Befestigen des Lasers an einem Stahlbalken verwenden wollen**, darf der bewegliche Block **nicht herausgezogen werden** (Abbildung (D) ①). Dadurch kann der untere Punkt an der Kante des Stahlbalkens ausgerichtet werden.
- Wenn Sie **den Laser über dem Boden verwenden wollen** (an einem Multifunktionsbügel oder Stativ), ziehen Sie den beweglichen Block heraus, bis er einrastet (Abbildung (D) ②). Dadurch werden der untere Laserpunkt durch das 5/8-11-Montageloch angezeigt und der Laser über dem 5/8-11-Montageloch gedreht, ohne die vertikale Position des Lasers zu verändern.

Einschalten des Lasers

1. Platzieren Sie den Laser auf einer glatten, flachen, ebenen Fläche, wobei der Laser gerade nach vorn in Richtung gegenüberliegende Wand zeigt (0° Position).
2. Schieben Sie die Einschalt-/Transportsperrre nach rechts in die Position **Locked/ON** (Entsperrt/AN) (Abbildung (A) ②).
3. Drücken Sie ⌘ (Abbildung (A) ⑥) einmal, um eine horizontale Laserlinie anzuzeigen, ein zweites Mal, um einen unteren Punkt anzuzeigen und ein drittes Mal, um eine horizontale Linie und einen unteren Punkt anzuzeigen.
4. Überprüfen Sie die Laserstrahlen. Der Laser ist so konstruiert, dass er sich selbst nivellieren kann.
 - Wenn der Laser so stark geneigt ist, dass er sich nicht selbst nivellieren kann(> 4°), blinken die Laserstrahlen kontinuierlich zwei Mal und ⌘ (Abbildung (A) ④) auf dem Tastenfeld blinken sie dauerhaft.
 - Wenn die Laserstrahlen blinken, ist der Laser nicht horizontal (oder vertikal) ausgerichtet und sollte NICHT zur Bestimmung oder Markierung von horizontalen oder vertikalen Ebenen verwendet werden. Versuchen Sie, den Laser auf einer ebenen Fläche neu zu positionieren.
5. Drücken Sie ⌘ (Abbildung (A) ⑤) einmal, um die vertikale Laserlinie von der Vorderseite des Lasers anzuzeigen, ein zweites Mal, um eine vertikale Laserlinie seitlich des Lasers anzuzeigen und ein drittes Mal, um beide vertikalen Linien anzuzeigen.
6. Drücken Sie ⌘ (Abbildung (A) ⑦) um den Impuls-Modus zu testen. ⌘ Leuchtet und die Laserstrahlen erscheinen heller, da sie sehr schnell blinken. Der Impuls-Modus wird nur zusammen mit einem Detektor verwendet, um die Laserstrahlen über eine längere Strecke anzuzeigen.
7. Wenn ALLE der folgenden Bedingungen **ERFÜLLT** sind, fahren Sie mit den Anweisungen unter **Prüfen der Lasergenauigkeit** fort, BEVOR SIE DEN LASER für ein Projekt VERWENDEN.
 - Es ist das erste Mal, dass Sie den Laser verwenden (oder wenn der Laser extremen Temperaturen ausgesetzt war).
 - Der Laser wurde längere Zeit nicht auf seine Genauigkeit überprüft.
 - Der Laser ist **heruntergefallen**.

Prüfen der Lasergenauigkeit

D

Die Laserwerkzeuge wurden werkseitig versiegelt und kalibriert. Es wird empfohlen, vor der ersten Verwendung **des Lasers** (und falls der Laser extreme Temperaturen ausgesetzt war) und danach regelmäßig eine Genauigkeitskontrolle durchzuführen, um die Genauigkeit Ihrer Arbeit zu gewährleisten. **Beachten Sie bei den Genauigkeitsprüfungen gemäß diesem Handbuch die folgenden Richtlinien:**

- Nutzen Sie die größtmögliche Fläche/Entfernung, die dem **Arbeitsabstand am nächsten liegt**. Je größer die Fläche/Entfernung, desto leichter ist es, die Genauigkeit des Lasers zu messen.
- Stellen Sie den Laser auf eine Fläche, die in beide Richtungen glatt, stabil und eben ist.
- Markieren Sie die **Mitte des Laserstrahls**.

Horizontaler Strahl - Scanrichtung

Die Prüfung der horizontalen Scankalibrierung des Lasers erfordert zwei Wände, die 9m (30') auseinanderliegen. Es ist wichtig, eine Kalibrierkontrolle durchzuführen mit einer Entfernung, die mindestens der Entfernung der Anwendungen entspricht, für die das Tool verwendet werden wird.

1. Platzieren Sie den Laser gegen das Ende einer 9m (30') Wandl (Abbildung E ①).
2. Schalten Sie den Laser EIN.
3. Drücken Sie Ⓛ einmal, um einen horizontalen Laserstrahl anzuzeigen.
4. Drehen Sie den Laser in Richtung des gegenüberliegenden Endes der Wand und parallel zur Nachbarwand.
5. Markieren Sie mindestens 9m (30') entfernt am Laserstrahl ④ und ⑤.
6. Drehen Sie den Laser um 180°.
7. Justieren Sie die Höhe des Lasers, sodass die Mitte des Strahl mit ④ ausgerichtet ist (Abbildung E ②).
8. Markieren Sie direkt darüber oder darunter ⑥, entlang ⑦ des Laserstrahls (Abbildung E ③).
9. Messen Sie die vertikale Entfernung zwischen ⑤ und ⑦.
10. Wenn Ihr Messwert größer als die **Zulässige Entfernung zwischen ⑥ und ⑦** für die entsprechende Entfernung zwischen den Wänden gemäß der folgenden Tabelle ist, muss der Lasser von einer autorisierten Kundendienststelle gewartet werden.

Entfernung zwischen den Wänden	Zulässige Entfernung Zwischen ⑥ und ⑦
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Horizontaler Strahl - Steigungsrichtung

Die Prüfung der horizontalen Steigungskalibrierung erfordert eine einzelne Wand mit einer Länge von mindestens 9m (30'). Es ist wichtig, eine Kalibrierkontrolle durchzuführen mit einer Entfernung, die mindestens der Entfernung der Anwendungen entspricht, für die das Tool verwendet werden wird.

1. Platzieren Sie den Laser gegen das Ende einer 9m (30') Wandl (Abbildung F ①).
2. Schalten Sie den Laser EIN.
3. Drücken Sie Ⓛ einmal, um einen horizontalen Laserstrahl anzuzeigen.
4. Drehen Sie den Laser in Richtung des gegenüberliegenden Endes der Wand und parallel zur Nachbarwand.
5. Markieren Sie mindestens 9m (30') entfernt am Laserstrahl ⑧ und ⑨.
6. Verschieben Sie den Laser zum gegenüberliegenden Ende der Wand (Abbildung F ②).
7. Positionieren Sie den Laser in Richtung des ersten Endes der gleichen Wand und parallel zur Nachbarwand.
8. Justieren Sie die Höhe des Lasers, sodass die Mitte des Strahl mit ⑩ ausgerichtet ist.
9. Markieren Sie direkt darüber oder darunter ⑪, entlang ⑫ des Laserstrahls (Abbildung F ③).
10. Messen Sie die Entfernung zwischen ⑨ und ⑪.

11. Wenn Ihr Messwert größer ist als die **Zulässige Entfernung zwischen ④ und ⑤** für die entsprechende **Entfernung zwischen den Wänden** gemäß der folgenden Tabelle, muss der Lasser von einer autorisierten Kundendienststelle gewartet werden.

Entfernung zwischen den Wänden	Zulässige Entfernung Zwischen ④ und ⑤
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Vertikaler Strahl - Lotrecht

Das Überprüfen der vertikalen (lotrechten) Kalibrierung des Lasers erfolgt am besten, wenn eine große vertikale Höhe zur Verfügung steht, idealerweise 9m (30'), wobei eine Person sich auf dem Boden befindet und den Laser positioniert und eine andere Person sich in der Nähe einer Decke befindet, um die Position des Strahls zu markieren. Es ist wichtig, eine Kalibrierkontrolle durchzuführen mit einer Entfernung, die mindestens der Entfernung der Anwendungen entspricht, für die das Tool verwendet werden wird.

1. Stellen Sie den Laser auf eine Fläche, die in beide Richtungen glatt, stabil und eben ist (Abbildung ⑥ ①).
2. Schalten Sie den Laser EIN.
3. Drücken Sie ④ dreimal, um die vorderen und seitlichen vertikalen Strahlen anzuzeigen.
4. Drücken Sie ⑤ zweimal, um den unteren Punkt anzuzeigen.
5. Markieren Sie auf der ebenen Fläche die Position des unteren Punktes ⑥ (Abbildung ⑥ ②).
6. Markieren Sie auf der Decke zwei kurze Linien ⑦ und ⑧ dort, wo sich die vorderen und seitlichen Laserstrahlen kreuzen.
7. Heben Sie den Laser an, drehen Sie ihn um 180° und positionieren Sie den unteren Punkt direkt über ⑨ die vorherige Position des unteren Punktes, wie in Abbildung ⑥ ③ dargestellt.
8. Schauen Sie sich die Position der zwei Laserstrahlen an der Decke an. Wenn Sie nicht parallel zu den markierten Linien ⑦ und ⑧ sind, dann drehen Sie den Laser, bis die Laserstrahlen eng ausgerichtet sind mit ⑦ und ⑧.

9. Markieren Sie auf der Decke zwei kurze Linien ⑩ und ⑪ dort, wo die Strahlen sich überkreuzen.
10. Messen Sie die Entfernung zwischen den markierten Linien ⑫ und ⑬, und den markierten Linien ⑭ und ⑮.
11. Wenn Ihr Messwert größer als die **Zulässige Entfernung zwischen den markierten Linien** für die entsprechende **Deckenhöhe** gemäß der folgenden Tabelle ist, muss der Laser von einer autorisierten Kundendienststelle gewartet werden.

Deckenhöhe	Zulässige Entfernung Zwischen den markierten Linien
2,5m (8')	1,5 mm (1/16")
3m (10')	2,0mm (3/32")
4m (14')	2,5mm (1/8")
6m (20')	4mm (5/32")
9m (30')	6mm (1/4")

90° Zwischen den vertikalen Strahlen

Die Prüfung der 90°-Genauigkeit zwischen den vorderen und seitlichen vertikalen Strahlen erfordert eine freie Grundfläche von mindestens 6m x 3m (20' x 10').

1. Stellen Sie den Laser auf eine Fläche, die in beide Richtungen glatt, stabil und eben ist, wie in Abbildung ⑥ ① dargestellt.
2. Schalten Sie den Laser EIN.
3. Drücken Sie ④ dreimal, um die vorderen und seitlichen vertikalen Strahlen anzuzeigen.
4. Drücken Sie ⑤ zweimal, um den unteren Punkt anzuzeigen.
5. Markieren Sie entlang des vorderen Laserstrahls drei Stellen ⑥, ⑦, and ⑧; where ⑥ is at the midpoint of the laser beam.
6. Positionieren Sie den Laser so, dass der untere Punkt über ⑥ ist und der **vordere** Laserstrahl mit ⑧ ausgerichtet ist (Abbildung ⑥ ②).
7. Markieren Sie eine Stelle ⑨ entlang des **seitlichen** Laserstrahls in einer Entfernung vom Laser von mindestens 3m (10').
8. Drehen Sie den Laser im Uhrzeigersinn um 90°.

9. Positionieren Sie den Laser so, dass der untere Punkt über ⑥ ist und der **vordere** Laserstrahl mit ⑦ ausgerichtet ist (Abbildung ⑧ ⑨).
10. Markieren Sie entlang **des** seitlichen Laserstrahls ① in der Nähe von ④.
11. Messen Sie die Entfernung von ④ und ①.
12. Wenn Ihr Messwert größer als die **Zulässige Entfernung zwischen ④ & ①** für die entsprechende **Entfernung von ⑥ bis ④** gemäß der folgenden Tabelle ist, muss der Laser von einer autorisierten Kundendienststelle gewartet werden.

Entfernung von ⑥ bis ④	Zulässige Entfernung Zwischen ④ & ①
3m (10')	3,2mm (1/8")
4m (14')	3,5mm (5/32")
5m (17')	4,5mm (3/16")
6m (20')	5,5mm (7/32")
7m (23')	6mm (1/4")

Verwendung des Lasers

Hinweise zum Betrieb

- Markieren Sie immer die Mitte des vom Laser erzeugten Strahls.
- Extreme Temperaturänderungen können eine Bewegung der inneren Teile verursachen, was die Genauigkeit beeinträchtigen kann. Überprüfen Sie während der Arbeit häufig die Genauigkeit.
- Wenn der Laser herunterfällt, überprüfen Sie, ob er noch richtig kalibriert ist.
- Solange der Laser korrekt kalibriert ist, ist der Laser selbst nivellierend. Jeder Laser ist werkseitig so kalibriert, dass er die Waagerechte findet, solange er auf einer geraden Fläche mit durchschnittlich $\pm 4^\circ$ Abweichung zur Waagerechten steht. Es sind keine manuellen Einstellungen erforderlich.
- Verwenden Sie den Laser auf einer glatten, ebenen Fläche.

Ausschalten des Lasers

Schieben Sie die Einschalt-/Transportsperrre nach rechts in die Position Locked/OFF (Gesperrt/AUS) (Abbildung ⑩ ⑪), wenn der Laser nicht verwendet wird. Wenn sich der Schalter nicht in der Position Locked (Gesperrt) befindet, schaltet sich der Laser nicht aus.

Verwenden des Lasers mit Zubehör



WANRUUNG:

Da Zubehör, das nicht von Stanley angeboten wird, nicht mit diesem Laser geprüft worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem Laser gefährlich sein.

Verwenden Sie nur Stanley-Zubehörteile, die für dieses Modell empfohlen werden. Zubehör, das für einen Laser geeignet ist, kann bei Verwendung an einem anderen Laser zu Risiken führen.

Das Unterteil des Lasers besitzt 1/4-20 und 5/8-11 Innengewinde (Abbildung ⑫), an denen aktuelle oder zukünftige Zubehörteile von Stanley montiert werden können. Verwenden Sie nur Stanley-Zubehörteile, die für diesen Laser konzipiert wurden. Befolgen Sie die Anweisungen der Zubehörteile.

Empfohlenes Zubehör für diesen Laser können Sie bei Ihrem Händler oder einem autorisierten Service Center erwerben. Wenn Sie Hilfe bei der Zubehörsuche benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr nächstgelegenes Stanley Service Center oder besuchen Sie unsere Website: <http://www.2helpU.com>.

Wartung

- Wenn der Laser nicht in Gebrauch ist, reinigen Sie die Außenteile mit einem feuchten Tuch und wischen Sie den Laser mit einem weichen, trockenen Tuch ab, damit er trocken ist, und bewahren Sie den Laser in der zugehörigen Box auf.
- Obwohl das Äußere des Lasers lösungsmittelbeständig ist, verwenden Sie zu seiner Reinigung NIEMALS Lösungsmittel.
- Lagern Sie den Laser nicht bei Temperaturen unter -20 °C oder über 60 °C.
- Um die Genauigkeit Ihrer Arbeit zu gewährleisten, überprüfen Sie den Laser regelmäßig auf korrekte Kalibrierung.

Kalibrierungsprüfungen und andere Wartungsarbeiten können von Stanley Service Centern durchgeführt werden.

Fehlerbehebung

D

Der Laser lässt sich nicht einschalten

- Sicherstellen, dass der Li-Ion-Akku des Lasers vollständig aufgeladen ist.
- Achten Sie darauf, den Laser trocken zu halten.
- Wenn die Lasereinheit über 50 °C warm wird, schaltet sich das Gerät nicht ein. Wenn der Laser bei extrem heißen Temperaturen gelagert wurde, lassen Sie ihn abkühlen. Das Laser-Nivelliergerät wird nicht beschädigt, wenn Sie die Einschalt-/Transportsperrre betätigen, bevor das Gerät auf die richtige Betriebstemperatur abgekühlt ist.

Die Laserstrahlen blinken

Die Laser ist für eine Selbstnivellierung bis zu einer durchschnittlichen Abweichung von 4 ° in alle Richtungen ausgelegt. Wenn der Laser so weit geneigt wird, dass sich der interne Mechanismus nicht selbst ausgleichen kann, blinken die Laserstrahlen, was bedeutet, dass der Neigungsbereich überschritten wurde. WENN DIE VOM LASER ERZEUGTEN STRAHLEN BLINKEN, IST DER LASER NICHT HORIZONTAL ODER VERTIKAL AUSGERICHTET UND SOLLTE NICHT ZUR BESTIMMUNG ODER MARKIERUNG VON HORIZONTALEN ODER VERTIKALEN EBENEN VERWENDET WERDEN. Versuchen Sie, den Laser auf einer noch ebeneren Fläche neu zu positionieren.

Die Laserstrahlen hören nicht auf, sich zu bewegen

Der Laser ist ein Präzisionsinstrument. Daher wird der Laser, wenn er nicht auf einer stabilen (und bewegungslosen) Fläche steht, weiterhin versuchen, sich selbst zu nivellieren. Wenn die Bewegung des Strahls nicht aufhört, versuchen Sie, den Laser auf eine stabilere Fläche zu stellen. Versuchen Sie auch sicherzustellen, dass die Fläche möglichst flach und eben ist, damit der Laser stabil steht.

Service und Reparaturen

Anmerkung: Wenn der Laser zerlegt wird, werden alle Garantien des Produkts ungültig.

Zur Gewährleistung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts sollten Reparatur-, Wartungs- und Einstellungsarbeiten nur von autorisierten Kundendienststellen durchgeführt werden. Service oder Wartung durch nicht qualifiziertes Personal kann das Risiko von Verletzungen erhöhen. Ihr nächstgelegenes Stanley Service Center finden Sie auf <http://www.2helpU.com>.

Technische Daten

D

	FMHT77617
Lichtquelle	Laserdioden
Laser-Wellenlänge	510–530 nm sichtbar (alle Linien) 630–680 nm sichtbar (unterer Punkt)
Laserleistung	≤1,0 mW LASERPRODUKT DER KLASSE 2
Funktionsbereich	30m (100') 50m (165') mit Detektor
Genauigkeit - alle Linien	±3mm pro 10m (±1/8" pro 30')
Genauigkeit - unterer Punkt	±6mm pro 10m (±1/4" pro 30')
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F)
Umwelt	Wasser- & staubbeständig gemäß IP54

Table des matières

- Informations sur le laser
- Sécurité de l'utilisateur
- Recharger la batterie
- Utilisation du bloc-support
- Allumer le laser
- Vérifier la précision du laser
- Utiliser le laser
- Maintenance
- Dépannage
- Entretien et réparations
- Caractéristiques

Informations sur le laser

Le laser FMHT77617 est un produit laser de CLASSE 2. Le laser est un outil laser à mise à niveau automatique qui peut être utilisé pour les projets d'alignement horizontal (de niveau) et vertical (à l'aplomb).

Sécurité de l'utilisateur

Directives liées à la sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mention d'avertissement. Veuillez lire le manuel et faire attention à ces symboles.



DANGER : Indique une situation de danger imminent qui engendre, si elle n'est pas évitée, la mort ou de graves blessures.



AVERTISSEMENT : Indique une situation de danger potentiel qui pourrait engendrer, si elle n'est pas évitée, la mort ou de graves blessures.



ATTENTION : Indique une situation de danger potentiel qui peut engendrer, si elle n'est pas évitée, des blessures bénignes ou modérées.

REMARQUE : Indique une pratique ne posant aucun risque de blessures mais qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cet outil ou tout autre outil Stanley, consultez le site <http://www.2helpU.com>.

Déclaration de conformité CE



Stanley déclare par la présente que le produit FMHT77617 est conforme aux exigences essentielles et à toutes les autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

L'intégralité du certificat de conformité européenne est accessible auprès de Stanley Tools, Egide Walschaertstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgique ou à l'adresse Internet suivante : www.2helpU.com.



AVERTISSEMENT :

Vous devez lire et assimiler toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions listés dans ce manuel peut entraîner de graves blessures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT :

Exposition au rayonnement laser. Ne désassemblez pas et ne modifiez pas le niveau laser. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. De graves lésions oculaires pourraient en résulter.



AVERTISSEMENT :

Rayonnement dangereux. L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles mentionnées dans ce document peuvent engendrer une exposition dangereuse au rayonnement laser.

L'étiquette figurant sur votre laser peut contenir les symboles suivants.

Symbole	Signification
V	Volts
mW	Milliwatts
	Avertissement laser
nm	Longueur d'onde en nanomètres
2	Laser de classe 2

Étiquettes d'avertissement


Pour des raisons de commodité et de sécurité, les étiquettes suivantes figurent sur votre laser.



AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation.



AVERTISSEMENT : RAYONNEMENT LASER. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU LASER. Produit laser de classe 2.



- Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être altérée.
- Ne faites pas fonctionner le laser dans un environnement présentant des risques d'explosion, notamment en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. Cet outil peut créer des étincelles qui peuvent enflammer les poussières et les fumées.
- Rangez le laser non utilisé hors de portée des enfants et des autres personnes non qualifiées. Les lasers peuvent être dangereux entre des mains inexpérimentées.
- Les réparations sur l'outil DOIVENT être réalisées par un réparateur qualifié. Toute opération de réparation ou de maintenance réalisée par une personne non qualifiée peut engendrer des blessures. Pour connaître l'emplacement de votre centre d'assistance Stanley le plus proche, consultez le site <http://www.2helpU.com>.
- N'utilisez pas d'instruments optiques, comme un télescope ou une lunette pour regarder le faisceau laser. De graves lésions oculaires pourraient en résulter.
- Ne placez pas le laser dans une position permettant que quiconque puisse regarder volontairement ou non vers le faisceau laser. De graves lésions oculaires pourraient en résulter.
- Ne placez pas le laser près d'une surface réfléchissante qui pourrait faire refléter le faisceau laser dans les yeux de quiconque. De graves lésions oculaires pourraient en résulter.

• Éteignez le laser si vous ne l'utilisez pas. Laisser le laser allumé augmente le risque que quelqu'un regarde le faisceau.

• Ne modifiez le laser d'aucune manière. La modification de l'outil pourrait provoquer une exposition dangereuse au rayonnement du laser.

• Ne faites pas fonctionner le laser près d'enfants et ne laissez pas les enfants utiliser le laser. De graves lésions oculaires pourraient en résulter.

• Ne retirez et n'abîmez pas les étiquettes d'avertissement. Si les étiquettes étaient retirées, l'utilisateur ou d'autres personnes pourraient s'exposer au rayonnement par inadvertance.

• Placez le laser de façon sûre, sur une surface de niveau. La chute du laser peut occasionner l'endommagement de ce dernier ainsi que de graves blessures.

Sécurité des personnes

- Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le laser. N'utilisez pas le laser si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogue, d'alcool ou de médicaments. Tout moment d'inattention pendant l'utilisation du laser peut engendrer de graves blessures.
- Portez des équipements de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. En fonction des conditions de travail, le port d'équipements de protection individuelle, comme un masque à poussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque et des protections auditives peuvent réduire les blessures.

Utilisation et entretien de l'outil

- N'utilisez pas le laser si l'interrupteur **Alimentation/Verrouillage Transport** ne permet plus d'allumer et d'éteindre le laser. Tout outil qui ne peut plus être commandé par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- Respectez les instructions de la section **Maintenance** de ce manuel. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions de la section **Maintenance** peuvent occasionner un risque de choc électrique ou de blessures.

Sécurité concernant les piles

Le laser FMHT77617 est alimenté par une batterie Li-ion.



AVERTISSEMENT :

Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation du produit, ainsi que le manuel de sécurité laser et le manuel de sécurité lié aux piles et batteries.

Recharger la batterie

Utilisez le chargeur emballé avec le laser FMHT77617 pour recharger la batterie Li-ion du laser.

1. Insérez la prise électrique de l'une des extrémités du chargeur dans une prise électrique (Figure **B** (1)).
2. Ouvrez le cache-prise à l'arrière du laser vers la droite (Figure **B** (2)).
3. Insérez la petite extrémité du câble du chargeur dans le port de charge du laser (Figure **B** (3)).
4. Laissez au laser le temps de se recharger complètement. Le voyant d'alimentation reste allumé pendant la charge de la batterie.
5. Quand le voyant d'alimentation s'éteint, débranchez le chargeur de la prise électrique et du port de charge du laser.
6. Réinstallez le cache-prise sur le port de charge du laser.

Lorsque le laser n'est pas utilisé, glissez l'interrupteur

Alimentation/Verrouillage Transport vers la GAUCHE en position Verrouillé/Arrêt (Figure **A** (1)) pour économiser la batterie.

Utiliser le bloc-support

Au bas du laser se trouve un bloc mobile (Figure **D**).

- Pour utiliser les aimants à l'avant du laser (Figure **A** (8)) pour fixer le laser contre la paroi d'une poutre en acier, ne dépliez pas le bloc mobile (Figure **D** (1)). Cela permet d'aligner le point du bas avec le bord de la poutre en acier.
- Pour installer le laser sur un point au sol (en utilisant une fixation multifonction ou un trépied), sortez le bloc mobile jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place (Figure **D** (2)). Cela permet de diffuser le point laser bas par le trou de fixation 5/8-11 et de pivoter le laser autour de ce trou de fixation 5/8-11 sans avoir à modifier la position verticale du laser.

Allumer le laser

1. Positionnez le laser sur une surface régulière, plane et de niveau, le laser faisant directement face au mur opposé (position 0°).
2. Glissez l'interrupteur Alimentation/Verrouillage Transport sur la droite en position Déverrouillé/Marche (Figure **A** (2)).
3. Appuyez une fois sur (Figure **A** (6)) pour diffuser une ligne laser horizontale, une seconde fois pour diffuser un point bas et une troisième fois pour diffuser une ligne horizontale et un point bas.
4. Vérifiez les faisceaux laser. Le laser est conçu pour se mettre automatiquement de niveau.
 - Si le laser est trop penché et qu'il ne peut pas se mettre automatique de niveau ($> 4^\circ$), les faisceaux laser clignotent deux fois en continu et (Figure **A** (4)) clignote en continu sur le clavier.
 - Si les faisceaux laser clignotent, cela indique que le laser n'est pas de niveau (ou d'aplomb) et qu'il NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ pour déterminer ou marquer un niveau ou un aplomb. Essayez alors de placer le laser sur une surface de niveau.
5. Appuyez une fois sur (Figure **A** (5)) pour diffuser une ligne laser verticale depuis l'avant du laser, une seconde fois pour diffuser une ligne laser verticale depuis le côté du laser et une troisième fois pour diffuser les deux lignes verticales.
6. Appuyez sur (Figure **A** (7)) pour tester le mode Impulsion. s'allume et les faisceaux laser apparaissent plus clairs, car ils clignotent à une cadence très rapide. Le mode Impulsion ne doit être utilisé qu'avec un détecteur pour diffuser les faisceaux laser sur une longue portée.
7. Si UNE des constatations suivantes est VRAIE, poursuivez avec les instructions relatives à la **Vérification de la précision du laser** AVANT D'UTILISER LE LASER pour un projet.
 - C'est la première fois que vous utilisez le laser (si le laser a été exposé à des températures extrêmes).
 - La précision du laser n'a pas été vérifiée depuis longtemps.
 - Il se peut que le laser ait chuté.

Vérifier la précision du laser

Les outils laser sont scellés et calibrés en usine. Nous vous recommandons de procéder à la vérification de la précision avant d'utiliser le laser pour la première fois (si le laser a été exposé à des températures extrêmes) et ensuite régulièrement afin de garantir la précision de votre travail. *Lorsque vous procédez à une quelconque vérification de précision listée dans ce manuel, respectez ces directives :*

- Utilisez une zone/distance la plus grande possible et la plus proche possible de la distance d'utilisation. Plus la zone/distance est grande, plus il est simple de mesurer la précision du laser.
- Placez le laser sur une surface régulière, plane, stable, de niveau dans les deux sens.
- Marquez le centre du faisceau laser.

Faisceau horizontal - Sens de balayage

La vérification du calibrage du balayage horizontal du laser nécessite d'avoir deux murs à disposition, éloignés de 9m (30'). Il est important de procéder à la vérification du calibrage en utilisant une distance au moins égale à la distance de l'opération pour laquelle l'outil sera utilisé.

1. Placez le laser contre l'extrémité d'un mur de 9m (30') (Figure E ①).
2. Allumez le laser.
3. Appuyez une fois sur ⊕ pour diffuser un faisceau laser horizontal.
4. Tournez le laser vers l'extrémité opposée du mur et parallèlement au mur adjacent.
5. À une distance d'au moins 9m (30'), marquez Ⓐ et Ⓛ sur le faisceau laser.
6. Tournez le laser de 180°.
7. Réglez la hauteur du laser de façon que le centre du faisceau soit aligné avec Ⓛ (Figure E ②).
8. Directement au-dessus ou au-dessous de Ⓛ, marquez Ⓜ le long du faisceau laser (Figure E ③).
9. Mesurez la distance verticale entre Ⓛ et Ⓜ.
10. Si votre mesure est plus grande que la Distance admissible entre Ⓛ et Ⓜ pour la distance entre les murs correspondante dans le tableau suivant, cela indique que le laser doit être révisé dans un centre d'assistance agréé.

Distance entre les murs	Distance admissible Entre Ⓛ et Ⓜ
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Faisceau horizontal - Sens du tangage

La vérification du calibrage du tangage horizontal du laser nécessite d'avoir un mur à disposition, d'au moins 9m de long (30'). Il est important de procéder à la vérification du calibrage en utilisant une distance au moins égale à la distance de l'opération pour laquelle l'outil sera utilisé.

1. Placez le laser contre l'extrémité d'un mur de 9m (30') (Figure F ①).
2. Allumez le laser.
3. Appuyez une fois sur ⊕ pour diffuser un faisceau laser horizontal.
4. Tournez le laser vers l'extrémité opposée du mur et parallèlement au mur adjacent.
5. À une distance d'au moins 9m (30'), marquez Ⓛ et Ⓜ sur le faisceau laser.
6. Déplacez le laser sur l'extrémité opposée du mur (Figure F ②).
7. Positionnez le laser vers la première extrémité du même mur et parallèlement au mur adjacent.
8. Réglez la hauteur du laser de façon que le centre du faisceau soit aligné avec Ⓛ.
9. Directement au-dessus ou au-dessous de Ⓛ, marquez Ⓝ le long du faisceau laser (Figure F ③).
10. Mesurez la distance entre Ⓛ et Ⓝ.

11. Si votre mesure est plus grande que la **Distance admissible entre ④ et ⑤** pour la distance entre les murs correspondante dans le tableau suivant, cela indique que le laser doit être révisé dans un centre d'assistance agréé.

Distance entre les murs	Distance admissible Entre ④ et ⑤
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Faisceau vertical - Aplomb

La vérification du calibrage vertical (aplomb) du laser est réalisée de façon plus précise si la hauteur verticale disponible est conséquente, idéalement 9m (30'), et si une personne au sol positionne le laser et qu'une autre personne près du plafond, marque la position du faisceau. Il est important de procéder à la vérification du calibrage en utilisant une distance au moins égale à la distance de l'opération pour laquelle l'outil sera utilisé.

- Placez le laser sur une surface régulière, plane, stable, de niveau dans les deux sens (Figure ⑥ ①).
- Allumez le laser.
- Appuyez trois fois sur ④ pour diffuser les faisceaux verticaux avant et latéral.
- Appuyez deux fois sur ⑤ pour diffuser le point bas.
- Sur la surface de niveau, marquez la position du point bas ④ (Figure ⑥ ②).
- Au plafond, marquez deux courtes droites ⑤ et ⑥, là où les faisceaux laser avant et latéral se croisent.
- Prenez et tournez le laser de 180° et positionnez le point bas directement sur ④, position précédente du point bas, comme illustré par la Figure ⑥ ③.
- Au plafond, contrôlez la position des deux faisceaux laser. S'ils ne sont pas parallèles aux droites marquées ⑤ et ⑥, tournez le laser jusqu'à ce que les faisceaux laser soient parfaitement alignés avec ⑤ et ⑥.
- Au plafond, marquez deux courtes droites ⑦ et ⑧, là où les faisceaux se croisent.
- Mesurez la distance entre les droites marquées ⑤ et ⑦ et marquez les droites ⑨ et ⑩.

11. Si votre mesure est plus grande que la **Distance admissible entre les droites marquées** pour la hauteur de plafond correspondante dans le tableau suivant, cela indique que le laser doit être révisé dans un centre d'assistance agréé.

Hauteur de plafond	Distance admissible Entre les droites marquées
2,5m (8')	1,5mm (1/16")
3m (10')	2,0mm (3/32")
4m (14')	2,5mm (1/8")
6m (20')	4mm (5/32")
9m (30')	6mm (1/4")

90° Entre les faisceaux verticaux

La vérification de la précision de l'angle droit (90°) entre les faisceaux verticaux avant et latéral nécessite une surface de plancher dégagée d'au moins 6m x 3m (20' x 10').

- Placez le laser sur une surface régulière, plane, stable, de niveau dans les deux sens, comme illustré par la Figure ⑦ ①.
- Allumez le laser.
- Appuyez trois fois sur ④ pour diffuser les faisceaux verticaux avant et latéral.
- Appuyez deux fois sur ⑤ pour diffuser le point bas.
- Le long du faisceau laser **avant**, marquez trois positions ④, ⑤, et ⑥; là où ⑥ est au centre du faisceau laser.
- Positionnez le laser de façon que le point bas soit sur ⑥ et que le faisceau laser **avant** soit aligné avec ⑥ (Figure ⑦ ②).
- Marquez un emplacement ⑦ le long du faisceau laser **latéral** à au moins 3m (10') du laser.
- Tournez le laser dans le sens des aiguilles d'une montre de 90°.
- Positionnez le laser de façon que le point bas soit sur ⑥ et que le faisceau laser **avant** soit aligné avec ⑦ (Figure ⑦ ③).
- Le long du faisceau laser **latéral**, marquez ⑧ près de ⑥.
- Mesurez la distance entre ④ et ⑧.

- 12.** Si votre mesure est plus grande que la **Distance admissible entre ④ et ① pour la distance entre ⑤ et ⑥** correspondante dans le tableau suivant, cela indique que le laser doit être révisé dans un centre d'assistance agréé.

Distance entre ④ et ⑥	Distance admissible Entre ④ et ①
3m (10')	3,2mm (1/8")
4m (14')	3,5mm (5/32")
5m (17')	4,5mm (3/16")
6m (20')	5,5mm (7/32")
7m (23')	6mm (1/4")

Utiliser le laser

Astuces d'utilisation

- Marquez toujours le centre du faisceau créé par le laser.
- Les variations extrêmes de températures peuvent faire bouger les pièces à l'intérieur du laser et affecter la précision. Vérifiez souvent la précision au cours de votre travail.
- Si le laser chute, vérifiez qu'il est toujours calibré.
- Tant que le laser est correctement calibré, il garde sa capacité de détection du niveau automatique. Chaque laser est calibré en usine pour trouver le niveau dès qu'il est placé sur une surface plate à $\pm 4^\circ$. Aucun réglage manuel n'est nécessaire.
- Utilisez le laser sur une surface régulière, plane et de niveau.

Éteindre le laser

Glissez l'interrupteur Alimentation/Verrouillage Transport en position Arrêt/Verrouillé (Figure ④ ①) lorsque le laser n'est pas utilisé. Tant que l'interrupteur n'est pas placé sur la position Verrouillé, le laser ne s'éteint pas.

Utiliser le laser avec des accessoires



AVERTISSEMENT :

Les accessoires, autres que ceux proposés par Stanley n'ont pas été testés avec ce laser, leur utilisation avec ce laser peut donc être dangereuse.

N'utilisez que des accessoires Stanley, recommandés pour ce modèle. Les accessoires adaptés pour un laser particulier peuvent occasionner des risques de blessures s'ils sont utilisés avec un autre laser.

Au bas du laser se trouve des trous filetés 1/4-20 et 5/8-11

(Figure ③) adaptés aux accessoires Stanley existants ou futurs. N'utilisez que des accessoires Stanley, recommandés pour être utilisés avec ce laser. Respectez les instructions fournies avec l'accessoire.

Les accessoires recommandés pour ce laser sont disponibles en option chez votre revendeur ou dans un centre d'assistance agréé. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un accessoire, contactez votre centre d'assistance Stanley le plus proche ou consultez le site web : <http://www.2helpU.com>.

Maintenance

- Lorsque le laser n'est pas utilisé, nettoyez les parties extérieures à l'aide d'un chiffon humide, essuyez le laser avec un chiffon doux et sec pour le sécher complètement et rangez-le dans le boîtier dans lequel il a été fourni.
- Même si l'extérieur du laser résiste aux solvants, n'utilisez JAMAIS aucun solvant pour le nettoyer.
- Ne rangez pas le laser à des températures inférieures à -20°C (-5°F) ou supérieures à 60°C (140°F).
- Pour conserver la précision de votre travail, vérifiez régulièrement le calibrage correct du laser.

Les vérifications du calibrage et les autres tâches de maintenance et de réparation peuvent être effectuées dans les centres d'assistance Stanley.

Dépannage

Le laser ne s'allume pas

- Assurez-vous que la batterie Li-Ion est bien rechargée.
- Assurez-vous de garder le laser au sec.
- Si le module laser chauffe à plus de 50°C (120°F), il ne s'allume pas. Si le laser a été rangé à des températures extrêmement chaudes, laissez-le refroidir. Le niveau du laser ne sera pas endommagé si l'interrupteur Alimentation/Verrouillage Transport est utilisé avant que le laser ne refroidisse à sa température de fonctionnement.

Les faisceaux laser clignotent

Les lasers sont conçus pour se mettre automatiquement de niveau à une inclinaison moyenne de 4° dans toutes les directions. Si le laser est trop penché pour que le mécanisme interne puisse se mettre de niveau automatiquement, les faisceaux laser clignotent pour indiquer que la plage d'inclinaison a été dépassée. LES FAISCEAUX LASER CRÉÉS PAR LE LASER NE SONT PAS DE NIVEAU OU D'APLOMB ET LE LASER NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR DÉTERMINER OU MARQUER UN NIVEAU OU UN APLOMB. Essayez de placer le laser sur une surface plus droite.

Les faisceaux laser ne cessent pas de bouger

Le laser est un instrument de précision. C'est la raison pour laquelle il cherche continuellement le niveau s'il n'est pas placé sur une surface stable et immobile. Si le faisceau ne s'arrête pas de bouger, tentez de placer le laser sur une surface plus stable. Assurez-vous aussi que la surface est relativement plate et de niveau pour que le laser soit stable.

Entretien et réparations

Remarque : Le désassemblage du niveau laser annule toutes les garanties du produit.

Afin d'assurer la SÛRETÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, la maintenance et les réglages doivent être réalisés dans des centres d'assistance agréés. Toute opération de réparation ou de maintenance réalisée par une personne non qualifiée peut engendrer des blessures. Pour connaître l'emplacement de votre centre d'assistance Stanley le plus proche, consultez le site <http://www.2helpU.com>.

Caractéristiques

	FMHT77617
Source lumineuse	Diodes laser
Longueur de l'onde laser	510–530 nm visible (toutes les lignes) 630–680 nm visible (point bas)
Puissance laser	≤1.0 mW PRODUIT LASER DE CLASSE 2
Plage de fonctionnement	30m (100') 50m (165') avec détecteur
Précision - toutes les lignes	±3mm par 10m ($\pm 1/8"$ par 30')
Précision - point du bas	±6mm par 10m ($\pm 1/4"$ par 30')
Température de fonctionnement	-10°C à 50°C (14°F à 122°F)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-5°F à 140°F)
Environnemental	Résistance à l'eau et la poussière IP54

Contenuti

- Informazioni sulla livella laser
- Sicurezza dell'operatore
- Ricarica della batteria
- Uso del blocco di fissaggio
- Accensione della livella laser
- Verifica della precisione della livella laser
- Uso della livella laser
- Manutenzione
- Risoluzione dei problemi
- Assistenza e riparazioni
- Specifiche

Informazioni sulla livella laser

La Livella laser autolivellante FMHT77617 è un prodotto laser di Classe 2. Questa livella è uno strumento laser autolivellante utilizzabile per lavori di allineamento orizzontale (livella) e verticale (filo a piombo).

Sicurezza dell'operatore

Istruzioni di sicurezza

Le definizioni riportate di seguito descrivono il livello di allerta rappresentato da ogni parola di segnalazione. Leggere attentamente il manuale, prestando attenzione a questi simboli.

 **PERICOLO:** indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provoca lesioni personali gravi o addirittura mortali.

 **AVVERTENZA:** indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni personali gravi o addirittura mortali.

 **ATTENZIONE:** indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni personali di gravità lieve o media.

AVVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni personali, ma che, se non evitata, potrebbe provocare danni materiali.

Per qualsiasi domanda o commento in merito a questo o ad altri prodotti Stanley visitare il sito web <http://www.2helpU.com>.

Dichiarazione di conformità CE



Stanley dichiara che il prodotto FMHT77617 rispetta i requisiti fondamentali e tutte le altre disposizioni sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE può essere richiesto a Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgio oppure è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.2helpU.com.



AVVERTENZA:

leggere e comprendere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e istruzioni contenute nel presente manuale potrebbe causare infortuni gravi.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI



AVVERTENZA:

esposizione a radiazioni laser. Non smontare né modificare la livella laser. Al suo interno non sono presenti parti riparabili dall'utilizzatore. Potrebbero verificarsi lesioni gravi agli occhi.



AVVERTENZA:

radiazioni pericolose. L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diversi da quelli specificati in questo manuale potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

L'etichetta applicata sulla livella laser potrebbe contenere i simboli riportati di seguito.

Simbolo	Significato
V	Volt
mW	milliwatt
	Avvertenza laser
nm	Lunghezza d'onda in nanometri
2	Prodotto laser di Classe 2

Etichette di avvertenza


Per scopi di comodità e sicurezza, sulla livella laser sono presenti le etichette riportate di seguito.



AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, l'utilizzatore deve leggere il manuale d'istruzione.



AVVERTENZA: RADIAZIONI LASER. NON FISSARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO LASER. Prodotto laser di Classe 2.



- **Se l'apparecchio viene utilizzato in modo non specificato dal fabbricante, la protezione fornita dall'apparecchio può essere compromessa.**
- **Evitare di impiegare questa livella laser in ambienti esposti al rischio di esplosione, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Questo strumento può generare scintille che potrebbero incendiare le polveri o i fumi.
- **Quando non viene usata, riporre la livella laser fuori dalla portata dei bambini o di persone non addestrate.** I dispositivi laser risultano pericolosi se usati da persone inesperte.
- **Gli interventi di assistenza o manutenzione sulla livella laser DEVONO essere condotti da personale qualificato.** In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni a persone. Per trovare il centro di assistenza Stanley più vicino visitare il sito web <http://www.StanleyTools.com>.
- **Non utilizzare strumenti ottici, come un telescopio o uno strumento di osservazione astronomico, per guardare il raggio laser.** Potrebbero verificarsi lesioni gravi agli occhi.
- **Non collocare la livella laser in una posizione in cui qualcuno potrebbe intenzionalmente o accidentalmente fissare direttamente il raggio laser.** Potrebbero verificarsi lesioni gravi agli occhi.
- **Non collocare la livella laser in prossimità di una superficie riflettente che potrebbe dirigere il raggio laser riflesso verso gli occhi di qualcuno.** Potrebbero verificarsi lesioni gravi agli occhi.
- **Spagnere la livella laser quando non è in uso.** Il fatto di lasciarla accesa aumenta il rischio che qualcuno fissi il raggio laser.
- **Non modificare in alcun modo la livella laser.** L'apporto di modifiche alla livella laser potrebbe comportare l'esposizione a radiazioni laser pericolose.

- **Non utilizzare la livella laser vicino a dei bambini e non lasciare che i bambini la usino.** Potrebbero verificarsi lesioni gravi agli occhi.
- **Non staccare né rovinare le etichette di avvertenza.** Rimuovendo le etichette, l'utilizzatore o altre persone potrebbero inavvertitamente esporsi alle radiazioni.
- **Appoggiare la livella laser in modo sicuro su una superficie piana.** Se la livella laser cade, potrebbe danneggiarsi e provocare gravi lesioni a persone.

Sicurezza personale

- **Essere vigili, considerare le proprie azioni e utilizzare il proprio buon senso durante l'uso della livella laser.** Non utilizzare la livella laser quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o medicinali. Un attimo di disattenzione durante l'uso della livella laser potrebbe causare gravi danni a persone.
- **Usare dispositivi di protezione individuale.** Indossare sempre dispositivi di protezione oculare. In base alle condizioni operative, l'impiego di dispositivi di protezione individuale, quali mascherina antipolvere, calzature di sicurezza, elmetto e protezioni auricolari, riduce il rischio di lesioni personale.

Utilizzo e cura dello strumento

- **Non utilizzare la livella laser se l'interruttore di Accensione/Blocco per trasporto non funziona.** Qualsiasi dispositivo con interruttore non funzionante è pericoloso e deve essere riparato.
- **Seguire le istruzioni riportate nel capitolo Manutenzione di questo manuale.** L'uso di componenti non autorizzati o la mancata osservanza delle istruzioni riportate nel capitolo Manutenzione potrebbe comportare il rischio di scosse elettriche o lesioni a persone.

Sicurezza delle batterie

La livella laser FMHT77617 è alimentata da una batteria agli ioni di litio.



AVVERTENZA:

per ridurre il rischio di lesioni personali l'utilizzatore dovrà leggere il Manuale d'uso del prodotto, il Manuale sulla sicurezza del laser e le Istruzioni sulla sicurezza delle batterie.

Ricarica della batteria

Utilizzare il caricabatterie fornito in dotazione con la livella laser FMHT77617 per caricare la batteria agli ioni di litio dello strumento.

- Inserire la spina presente a un'estremità del caricabatterie nella presa elettrica (Figura **B** ①).
- Sul retro della livella laser, estrarre il coperchio della presa di carica e spostarlo sul lato (Figura **B** ②).
- Inserire il connettore piccolo del caricabatterie nella presa di carica della livella laser (Figura **B** ③).
- Attendere il tempo necessario affinché la batteria si ricarichi completamente. Mentre la batteria si sta ricaricando il LED di alimentazione rimane acceso.
- Dopo il suo spegnimento scollare il caricabatterie dalla presa di corrente e dalla presa di carica della livella laser.
- Riposizionare il coperchio della presa di carica della livella laser sulla presa di carica stessa.

Quando la livella laser non è in uso, assicurarsi che l'interruttore di Accensione/Blocco per trasporto sia spostato verso SINISTRA nella posizione Bloccato/Spento (Figura **A** ①) per risparmiare la carica della batteria.

Uso del blocco di fissaggio

Nella parte inferiore della livella laser è presente un blocco mobile (Figura **D**).

- Per usare i magneti posti nella parte anteriore della livella laser (Figura **A** ⑧) allo scopo di **fissare la livella laser contro una trave strutturale d'acciaio**, non estendere il blocco mobile (Figura **D** ①). Ciò consentirà al punto inferiore di essere allineato con il bordo della trave strutturale d'acciaio.
- Per **fissare la livella laser sopra un punto sul pavimento** (utilizzando una staffa multifunzione o un treppiedi), estrarre il blocco mobile fino a quando scatta in posizione (Figura **D** ②). In tal modo è possibile proiettare il punto laser inferiore attraverso il foro di fissaggio di 5/8"-11 e ruotare la livella laser al di sopra del foro di fissaggio di 5/8"-11 mm senza variare la posizione verticale della livella.

Accensione della livella laser

- Collocare la livella laser su una superficie liscia, piana e stabile, con il laser rivolto direttamente verso la parete opposta (posizione a 0°).
- Spostare l'interruttore di Accensione/Blocco per trasporto verso destra, in posizione Sbloccato/Acceso (Figura **A** ②).
- Premere il pulsante  (Figura **A** ⑥) una volta per proiettare una linea laser orizzontale, una seconda volta per proiettare un punto inferiore e una terza volta per proiettare una linea laser orizzontale e un punto inferiore.
- Controllare i raggi laser. La livella laser è progettata per autolivellarsi.
 - Se la livella laser viene inclinata tanto da non riuscire ad autolivellarsi ($> 4^\circ$), i raggi laser lampeggiano in modo continuo e il simbolo  (Figura **A** ④) sul tastierino lampeggia costantemente.
 - Se i raggi laser lampeggiano, la livella laser non è esattamente orizzontale (o perpendicolare) e NON DEVE ESSERE USATA per stabilire o segnare il livello (orizzontalità) o il piombo (perpendicolarità). Provare a riposizionare la livella laser su una superficie piana.
- Premere il pulsante  (Figura **A** ⑤) una volta per proiettare una linea laser verticale dalla parte anteriore della livella, una seconda volta per proiettare una linea laser verticale dal lato della livella e una terza volta per proiettare entrambe le linee laser verticali.
- Premere il pulsante  (Figura **A** ⑦) per provare la modalità Luce pulsata.  sul tastierino si illuminerà e i raggi laser appariranno più luminosi, data la velocità di lampeggio molto elevata. La modalità Luce pulsata sarà usata esclusivamente con un rilevatore per proiettare i raggi laser a lunga distanza.
- Se QUALCUNA delle seguenti dichiarazioni è VERA, continuare con le istruzioni per la **Verifica della precisione della livella laser** PRIMA DI UTILIZZARE LA LIVELLA LASER per un progetto.
 - È la **prima volta che si sta usando la livella laser** (nel caso in cui il dispositivo sia stato esposto a temperature estreme).
 - La livella laser non è stata controllata di tanto in tanto per **verificarne la precisione**.
 - La livella laser potrebbe essere **caduta**.

Verifica della precisione della livella laser

I dispositivi laser sono sigillati e calibrati in fabbrica. Prima di utilizzare la livella laser la prima volta **si raccomanda di eseguire una verifica della sua precisione** (nel caso in cui il dispositivo sia stato esposto a temperature estreme) e in seguito controllarla regolarmente per assicurare la precisione del proprio lavoro. **Quando si esegue una delle verifiche della precisione elencate in questo manuale, seguire queste linee guida.**

- Utilizzare la più ampia area/massima distanza possibile, che più si avvicina alla **distanza operativa**. Maggiore è l'area/la distanza, più semplice è misurare la precisione del laser.
- Posizionare la livella laser su una **superficie liscia, piana e stabile**, che sia a livello in entrambe direzioni.
- Segnare il **centro del raggio laser**.

Raggio orizzontale - Direzione di scansione

Per verificare la calibrazione della scansione orizzontale della livella laser occorrono due pareti a distanza di 9 m (30'). È importante eseguire la verifica della calibrazione utilizzando una distanza non inferiore a quella delle applicazioni per le quali lo strumento viene usato.

1. Posizionare la livella laser contro l'estremità di una parete a 9 m (30') di distanza (Figura E ①).
2. Accendere la livella laser.
3. Premere il pulsante Ⓛ una volta per proiettare un raggio laser orizzontale.
4. Ruotare la livella laser verso l'estremità opposta della parete, parallela alla parete adiacente.
5. Ad almeno 9 m (30') di distanza segnare sul raggio laser i punti a) e b).
6. Ruotare la livella laser di 180°.
7. Regolare l'altezza del laser in modo che il centro del raggio sia allineato al segno a) (Figura E ②).
8. Direttamente sopra o sotto al segno b), marcate c) lungo il raggio laser (Figura E ③).
9. Misurare la distanza verticale tra il segno b) e il segno c).
10. Se la misura ottenuta supera la **Distanza ammissibile tra b) e c)** per la **Distanza tra le pareti** corrispondente nella tabella riportata di seguito, la livella deve essere sottoposta a manutenzione presso un centro di assistenza autorizzato.

Distanza tra le pareti	Distanza ammissibile tra b) e c)
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Raggio orizzontale - Direzione passo

Per verificare la calibrazione del passo orizzontale della livella laser occorre una sola parete, lunga almeno 9 m (30'). È importante eseguire la verifica della calibrazione utilizzando una distanza non inferiore a quella delle applicazioni per le quali lo strumento viene usato.

1. Posizionare la livella laser contro l'estremità di una parete a 9 m (30') di distanza (Figura F ①).
2. Accendere la livella laser.
3. Premere il pulsante Ⓛ una volta per proiettare un raggio laser orizzontale.
4. Ruotare la livella laser verso l'estremità opposta della parete, parallela alla parete adiacente.
5. Ad almeno 9 m (30') di distanza segnare sul raggio laser i punti a) e b).
6. Spostare la livella laser all'estremità opposta della parete (Figura F ②).
7. Ruotare la livella laser verso la prima estremità della parete, parallela alla parete adiacente.
8. Regolare l'altezza del laser in modo che il centro del raggio sia allineato al segno b).
9. Direttamente sopra o sotto al segno a), marcate c) lungo il raggio laser (Figura F ③).
10. Misurare la distanza tra i segni a) e c).

- 11.** Se la misura ottenuta supera la **Distanza ammissibile tra **(a)** e **(c)**** per la **Distanza tra le pareti** corrispondente nella tabella riportata di seguito, la livella deve essere sottoposta a manutenzione presso un centro di assistenza autorizzato.
- | Distanza tra le pareti | Distanza ammissibile tra (a) e (c) |
|------------------------|--|
| 9 m (30') | 6 mm (1/4") |
| 12 m (40') | 8 mm (5/16") |
| 15 m (50') | 10 mm (13/32") |
- 9.** Sul soffitto, segnare due linee corte **(d)** e **(e)** all'incrocio dei due raggi laser.
- 10.** Misurare la distanza tra le linee segnate **(b)** e **(d)**, e le linee segnate **(c)** e **(e)**.
- 11.** Se la misura ottenuta supera la **Distanza ammissibile tra le linee segnate** per l'**Altezza del soffitto** corrispondente nella tabella riportata di seguito, la livella deve essere sottoposta a manutenzione presso un centro di assistenza autorizzato.

Altezza del soffitto	Distanza ammissibile tra le linee segnate
2,5 m (8')	1,5 mm (1/16")
3 m (10')	2,0 mm (3/32")
4 m (14')	2,5 mm (1/8")
6 m (20')	4 mm (5/32")
9 m (30')	6 mm (1/4")

Raggio verticale - Piombo

La verifica della calibrazione della perpendicolarità (piombo) della livella laser può essere eseguita nel modo più preciso possibile se è disponibile un'altezza verticale sostanziale, idealmente di 9 m (30'), con una persona a livello del pavimento che posiziona la livella laser e l'altra persona all'altezza del soffitto che segna il punto creato dal raggio laser sul soffitto stesso. È importante condurre una verifica della calibrazione utilizzando una distanza non inferiore a quella delle applicazioni per le quali viene usato lo strumento.

1. Posizionare la livella laser su una superficie liscia, piana e stabile, che sia a livello in entrambe direzioni (Figura **G(1)**).
2. Accendere la livella laser.
3. Premere il pulsante **4** tre volte per proiettare il raggio laser verticale anteriore e laterale.
4. Premere il pulsante **5** due volte per proiettare il punto inferiore.
5. Sulla superficie piana segnare la posizione del punto inferiore **(a)** (Figura **G(2)**).
6. Sul soffitto, segnare due linee corte **(b)** e **(c)** all'incrocio dei raggi laser anteriore e laterale.
7. Raccogliere e ruotare la livella laser di 180°, quindi posizionare il punto inferiore del raggio laser direttamente sopra al segno **(a)**, la posizione precedente del punto inferiore, come illustrato nella Figura **G(3)**.
8. Controllare la posizione dei due raggi laser sul soffitto. Se non sono paralleli alle linee segnate **(b)** e **(c)**, ruotare la livella laser fino a quando i raggi laser sono esattamente allineati ai segni **(b)** e **(c)**.

90° tra i raggi laser verticali

Per verificare la precisione a 90° tra i raggi laser verticali anteriore e laterale occorre un'area libera sul pavimento di almeno 6 m x 3 m (20' x 10').

1. Posizionare la livella laser su una superficie liscia, piana e stabile, che sia a livello in entrambe direzioni, come illustrato nella Figura **H(1)**.
2. Accendere la livella laser.
3. Premere il pulsante **4** tre volte per proiettare il raggio laser verticale anteriore e laterale.
4. Premere il pulsante **5** due volte per proiettare il punto inferiore.
5. Lungo il raggio laser **anteriore** segnare tre punti **(a)**, **(b)**, e **(c)**; dove **(b)** corrisponde al punto centrale del raggio laser.
6. Posizionare la livella laser in modo che il punto inferiore si trovi sopra al segno **(b)** e il raggio laser **anteriore** sia allineato al segno **(c)** (Figura **H(2)**).
7. Segnare un punto **(d)** lungo il raggio laser **laterale** ad almeno 3 m (10') di distanza dalla livella.
8. Ruotare la livella laser di 90° in senso orario.

9. Posizionare la livella laser in modo che il punto inferiore si trovi sopra al segno **(b)** e il raggio laser **anteriore** sia allineato al segno **(e)** (Figura **(H)** **(3)**).
10. Lungo il raggio laser **laterale** segnare il punto **(f)** accanto al punto **(e)**.
11. Misurare la distanza tra **(a)** e **(f)**.
12. Se la misura ottenuta supera la **Distanza ammissibile tra **(a)** e **(f)**** per la **Distanza da **(b)** a **(a)**** corrispondente nella tabella riportata di seguito, la livella deve essere sottoposta a manutenzione presso un centro di assistenza autorizzato.

Distanza da (b) a (a)	Distanza ammissibile tra (a) e (f)
3 m (10')	3,2 mm (1/8")
4 m (14')	3,5 mm (5/32")
5 m (17')	4,5 mm (3/16")
6 m (20')	5,5 mm (7/32")
7 m (23')	6 mm (1/4")

Uso della livella laser

Suggerimenti per l'uso

- Segnare sempre il centro del raggio laser proiettato dalla livella.
- Sbalzi di temperatura estremi possono provocare lo spostamento di componenti interni della livella laser che potrebbero influire sulla sua precisione. Verificare spesso la precisione della livella laser mentre si lavora.
- Se la livella laser viene fatta cadere accidentalmente, assicurarsi che sia ancora calibrata.
- Finché la livella laser è adeguatamente calibrata, l'autovellimetro funziona correttamente. Ogni livella laser viene calibrata in fabbrica per trovare l'orizzontalità quando viene posizionata su una superficie piana nella media $\pm 4^\circ$ di orizzontalità. Non sono necessarie regolazioni manuali.
- Posizionare la livella laser su una superficie liscia e piana.

Spegnimento della livella laser

Spostare l'interruttore di Accensione/Blocco per trasporto in posizione Spento/Bloccato (Figura **(A)** **(1)**) quando la livella laser non è in uso. Se l'interruttore non si trova in posizione Bloccato, la livella laser non si spegnerà.

Utilizzo della livella laser con accessori



AVVERTENZA:

dato che gli accessori diversi da quelli proposti da Stanley non sono stati sottoposti a test con questa livella laser, l'utilizzo di tali accessori con questa prodotto potrebbe comportare dei rischi.

Utilizzare esclusivamente accessori Stanley raccomandati per l'uso con questo modello. Gli accessori indicati per un dispositivo laser potrebbero diventare pericolosi, se utilizzati su un altro.

Nella parte inferiore della livella laser sono presenti attacchi filettati femmina da 1/4"-20 mm e 5/8"-11 mm (Figura **(C)**) per fissare gli accessori Stanley attuali o futuri. Utilizzare esclusivamente accessori Stanley specificati per l'uso con questo dispositivo laser. Seguire le istruzioni fornite con l'accessorio.

Gli accessori raccomandati per l'uso con questa livella laser sono acquistabili pagando un supplemento presso il proprio rivenditore di zona o un centro di assistenza autorizzato. Se si ha bisogno di assistenza per trovare degli accessori, contattare il centro di assistenza Stanley oppure visitare il sito web: <http://www.2helpU.com>.

Manutenzione

- Quando la livella laser non è in uso, pulire le parti esterne con un panno umido, strofinare la livella con un panno morbido asciuttato per assicurarsi di asciugarla bene e riporla nella scatola del kit fornita.
- Anche se le parti esterne della livella laser sono resistenti ai solventi, NON UTILIZZARE MAI solventi per pulire la livella.
- Non conservare la livella laser a temperature inferiori a -20 °C (-5 °F) o superiori a 60 °C (140 °F).
- Per mantenere la precisione del proprio lavoro, controllare spesso la livella laser, per assicurarsi che sia correttamente calibrata.

Le verifiche della calibrazione e gli interventi di manutenzione e riparazione possono essere eseguiti presso i centri assistenza Stanley.

Risoluzione dei problemi

La livella laser non si accende

- Assicurarsi che la batteria agli ioni di litio sia carica.
- Assicurarsi di mantenere la livella laser asciutta.
- Se l'unità laser viene scaldata oltre i 50 °C (120°F), non si accende. Se la livella è stata riposta in un luogo con una temperatura molto alta, lasciarla raffreddare. La livella laser non si danneggia se prima di averla fatta raffreddare per raggiungere la sua temperatura operativa ottimale, viene usato l'interruttore di Accensione/Blocco per trasporto.

I raggi laser lampeggiano

Queste livelle laser sono progettate per autolivellarsi in media fino a 4° in tutte le direzioni. Se la livella laser viene inclinata troppo e il meccanismo interno non riesce ad autolivellarsi, i raggi laser lampeggiano, per indicare che è stato superato il range d'inclinazione. I RAGGI LASER PROIETTATI DALLA LIVELLA LAMPEGGIANO PERCHÉ NON SONO ESATTAMENTE ORIZZONTALI O PERPENDICOLARI E LA LIVELLA NON DEVE ESSERE USATA PER STABILIRE O SEGNARE IL LIVELLO (ORIZZONTALITÀ) O IL PIOMBO (PERPENDICOLARITÀ). Provare a riposizionare la livella laser su una superficie più piana.

I raggi laser non smettono di spostarsi

La livella laser è uno strumento di precisione, perciò, se non viene posizionata su una superficie stabile (e ferma), continua a cercare di trovare il punto di orizzontalità. Se il raggio laser non smette di spostarsi, provare a spostare la livella su una superficie più stabile. Inoltre assicurarsi che la superficie di appoggio sia relativamente piana, affinché la livella sia stabile.

Assistenza e riparazioni

Nota: l'eventuale smontaggio della livella laser comporterà l'inefficacia di tutte le garanzie applicabili al prodotto.

Per assicurare la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ della livella laser gli interventi di manutenzione, riparazione regolazione dovranno essere eseguiti presso i centri di assistenza autorizzati. Gli interventi di assistenza o manutenzione svolti da persone non qualificate possono dare luogo al rischio di lesioni personali. Per trovare il centro di assistenza Stanley più vicino visitare il sito web <http://www.2helpU.com>.

Specifiche tecniche

	FMHT77617
Sorgente luminosa	Diodi laser
Lunghezza d'onda laser	510–530 nm visibile (tutte le linee) 630–680 nm visibile (punto inferiore)
Potenza laser	≤1,0 mW (PRODOTTO LASER DI CLASSE 2)
Range operativo	30 m (100') 50 m (165') con rilevatore
Precisione (tutte le linee)	±3 mm per 10 m (±1/8" per 30')
Precisione (punto inferiore)	±6 mm per 10 m (±1/4" per 30')
Temperatura di esercizio	Da -10°C a 50°C (da 14°F a 122°F)
Temperatura di stoccaggio	da -20°C a 60°C (da -5°F a 140°F)
Ambiente	Resistente all'acqua e alla polvere IP54

Contenido

- Información sobre el láser
- Seguridad del usuario
- Carga de la batería
- Usar el bloque de montaje
- Encender el láser
- Comprobar la precisión del láser
- Usar el láser
- Mantenimiento
- Solución de problemas
- Mantenimiento y reparaciones
- Especificaciones

Información sobre el láser

El láser FMHT77617 es un producto láser de clase 2. El láser es una herramienta láser autonivelante que puede utilizarse para proyectos de alineación horizontal (nivel) y vertical (plomada).

Seguridad del usuario

Pautas de seguridad

Las definiciones que figuran a continuación describen el grado de intensidad correspondiente a cada término de alarma. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.



PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.



ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte o una lesión grave.



PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca o moderada gravedad.

AVISO: Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, de no evitarse, puede ocasionar daños materiales.

Si tiene cualquier pregunta o comentario sobre esta o cualquier otra herramienta de Stanley, vaya a <http://www.2helpU.com>.

Declaración de conformidad CE



Stanley por medio del presente documento declara que el producto FMHT77617 cumple los requisitos esenciales y todas las demás disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.

El texto completo de la Declaración de conformidad UE puede solicitarse a Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Bélgica, y también está disponible en la siguiente dirección web: www.2helpU.com.

ES



ADVERTENCIA:

Lea y entienda todas las instrucciones.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones indicadas en este manual puede causar lesiones graves.

GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA:

Exposición a la radiación láser. No desmonte ni modifique el nivel láser. Este aparato no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Pueden producirse daños oculares graves.



ADVERTENCIA:

Radiación peligrosa. El uso de controles, ajustes o ejecución de procedimientos distintos a los indicados en el presente manual puede causar una exposición peligrosa a la radiación.

La etiqueta en su láser podrá incluir los siguientes símbolos.

Símbolo	Significado
V	Voltios
mW	Milivatios
	Advertencia sobre el láser
nm	Longitud de onda en nanómetros
2	Láser de Clase 2

Etiquetas de advertencia


Para su comodidad y seguridad, en el láser se encuentran las siguientes etiquetas.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



ADVERTENCIA: RADACIÓN LÁSER. NO FIJE LA VISTA EN EL RAYO. Producto láser de clase 2.



- Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede ser deteriorada.
- No utilice el láser en atmósferas explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases o líquidos inflamables. Esta herramienta puede originar chispas que pueden inflamar el polvo o los gases.
- Cuando no use el láser, guárdelo fuera del alcance de los niños y de otras personas no capacitadas para usarlo. Los láseres son peligrosos si son utilizados por usuarios no capacitados para su uso.
- Las reparaciones de la herramienta DEBEN ser realizadas exclusivamente por personal cualificado. Las operaciones de reparación o mantenimiento realizadas por personal no cualificado pueden causar lesiones. Para localizar su centro de servicios Stanley más próximo, vaya a <http://www.2helpU.com>.
- No utilice herramientas ópticas tales como telescopios o teodolitos para ver el rayo láser. Pueden producirse daños oculares graves.
- No coloque el láser en una posición que pueda hacer que alguien mire fijamente el rayo láser de forma intencional o no intencional. Pueden producirse daños oculares graves.
- No coloque el láser cerca de una superficie reflectante que refleje el rayo láser hacia los ojos de alguna persona. Pueden producirse daños oculares graves.
- Apague el láser cuando no lo utilice. Si deja encendido el láser, aumenta el riesgo de que alguien mire directamente al rayo láser.
- No modifique el láser de ningún modo. Si realiza cambios en la herramienta, podrá dar lugar a una exposición peligrosa a la radiación láser.

- No utilice el láser cerca de los niños ni deje que estos lo utilicen. Pueden producirse daños oculares graves.
- No retire ni deshaga las etiquetas de advertencia. Si retira las etiquetas, el usuario u otras personas pueden exponerse involuntariamente a la radiación.
- Coloque el láser en modo firme sobre una superficie plana. Si el láser se cae, pueden producirse daños al láser o lesiones graves.

Seguridad personal

- Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use el sentido común cuando utilice el láser. No use el láser si está cansado o bajo los efectos de drogas, medicamentos o alcohol. Un momento de desatención cuando se usa el láser puede ocasionar lesiones personales graves.
- Utilice equipo de seguridad personal. Utilice siempre protección ocular. Dependiendo de las condiciones de trabajo, el uso de equipos de protección tales como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco de seguridad y protección auditiva reduce las lesiones personales.

Uso y cuidado de la herramienta

- No utilice el láser si este no puede encenderse y apagarse utilizando el interruptor de alimentación/bloqueo de transporte. Toda herramienta que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Siga las instrucciones de la sección **Mantenimiento** de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de **Mantenimiento** pueden causar riesgo de descarga eléctrica o lesiones.

Seguridad de la batería

El láser FMHT77617 se alimenta con una batería de iones de litio.



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de usuario del producto, el manual de seguridad del láser y la información de seguridad de la batería.

Carga de la batería

Utilice la unidad de carga incluida con el láser FMHT77617 para cargar la batería de iones de litio del láser.

1. Inserte en enchufe eléctrico de un extremo de la unidad de carga en una toma de corriente (figura **(B)** ①).
2. En la parte trasera del láser, retire la cubierta del puerto tirando hacia un lado (figura **(B)** ②).
3. Inserte el extremo pequeño de la unidad de carga en el puerto de carga del láser (figura **(B)** ③).
4. Deje que la batería se cargue completamente. El led de alimentación permanecerá encendido mientras la batería se esté cargando.
5. Una vez que el led se apague, desconecte la unidad de carga de la toma de corriente y el puerto de carga del láser.
6. Coloque la cubierta del puerto de nuevo en el puerto de carga del láser.

Siempre que el láser no esté en uso, deslice el interruptor de alimentación/bloqueo de transporte hacia la IZQUIERDA a la posición de Apagado/Bloqueado (figura **(A)** ①) para ahorrar energía.

Usar el bloque de montaje

En el fondo, el láser tiene un bloque móvil (Figura **(D)**).

- Para usar los imanes del frente del láser (Figura **(A)** ⑧) para montar el láser contra el lado de una viga de acero, **no extienda el bloque móvil** (Figura **(D)** ①). Esto permite que el punto hacia abajo quede alineado con el borde de la viga de acero.
- Para montar el láser sobre un punto en el suelo (usando un soporte multifunción o un trípode), extraiga el bloque móvil hasta oír un clic cuando encaje en su posición (Figura **(D)** ②). Esto hace posible que el punto hacia abajo del láser se muestre a través del orificio de montaje 5/8-11 y que se pueda girar el láser en el orificio de montaje 5/8-11 sin mover la posición vertical del láser.

Encender el láser

1. Coloque el láser sobre una superficie lisa, plana y nivelada, con el láser mirando hacia delante, hacia la pared opuesta (posición a 0°).
2. Deslice el interruptor de Alimentación/Bloqueo de transporte a la derecha hacia la posición Desbloqueado/ Encendido (Figura **(A)** ②).
3. Pulse  (Figura **(A)** ⑥) una vez para mostrar una línea láser horizontal, una segunda vez para mostrar un punto hacia abajo, y una tercera vez para mostrar una línea horizontal y un punto hacia abajo.
4. Compruebe los rayos del láser. El láser ha sido diseñado para autonivelarse.
 - Si el láser se inclina tanto que no puede autonivelarse (> 4°), los rayos láser seguirán parpadeando dos veces  (Figura **(A)** ④) y parpadeará constantemente el teclado.
 - Si los rayos del láser parpadean, el láser no está nivelado (o a plomo) y NO DEBE UTILIZARSE para determinar o marcar el nivel o la plomada. Intente repositionar el láser en una superficie nivelada.
5. Pulse  (Figura **(A)** ⑤) una vez para mostrar una línea láser vertical desde el frente del láser, una segunda vez para mostrar una línea láser vertical desde el costado del láser, y una tercera vez para mostrar ambas líneas verticales.
6. Pulse  (Figura **(A)** ⑦) para probar el modo de impulsos.  se iluminará y los rayos del láser aparecerán más brillantes, pues parpadearán a una velocidad muy rápida. Deberá usar el modo Pulso solo con un detector para mostrar los rayos del láser de largo alcance.
7. Si CUALQUIERA de las siguientes afirmaciones es VERDADERA, siga las instrucciones para **Controlar la precisión del láser** ANTES DE USAR EL LÁSER para un proyecto.
 - Esta es la primera vez que usa el láser (en caso de que el láser haya sido expuesto a temperaturas extremas).
 - No se ha comprobado la precisión del láser durante un período.
 - Puede que el láser se haya caído.

Comprobar la precisión del láser

ES

Las herramientas láser vienen selladas y calibradas de fábrica. Se recomienda efectuar una comprobación de la precisión **antes de usar el láser por primera vez** (en caso de que el láser se haya expuesto a temperaturas extremas) y sucesivamente en modo regular para garantizar la precisión del trabajo. **Cuando realice las comprobaciones de la precisión indicadas en este manual, siga las siguientes directrices:**

- Use el área/distancia más grande y cercana posible a la distancia de funcionamiento. Cuanto más grande sea el área/distancia, más fácil es medir la precisión del láser.
- Coloque el láser sobre una **superficie lisa, plana y firme, que esté nivelada en ambas direcciones**.
- Marque el **centro del rayo láser**.

Haz horizontal - Dirección de escaneo

Para comprobar la calibración de escaneo horizontal del láser, necesitará dos paredes separadas por una distancia de 9 m (30'). Es importante realizar una prueba de calibración utilizando una distancia que no sea más corta de la distancia de las aplicaciones para las cuales se utilizará la herramienta.

1. Coloque el láser contra el extremo de un pared de 9 m (30') (Figura E (1)).
2. Encienda el láser.
3. Pulse ⊖ una vez para mostrar un haz láser horizontal.
4. Gire el láser hacia el extremo opuesto de la pared, paralelo a la pared adyacente.
5. A por lo menos 9 m (30') de distancia del haz láser, marque a) y b).
6. Gire el láser a 180°.
7. Ajuste la altura del láser para que el centro del haz quede alineado con a) (Figura E (2)).
8. Directamente encima o debajo b), marque c) a lo largo del haz láser (Figura E (3)).
9. Mida la distancia vertical entre b) y c).

10. Si la medida es superior a la **distancia admisible entre b) y c)** para la correspondiente Distancia entre paredes indicada en la siguiente tabla, el láser debe ser reparado por un centro de servicios autorizado.

Distancia entre paredes	Distancia admisible Entre b) y c)
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Haz horizontal - Dirección de inclinación

Para comprobar la calibración de la inclinación horizontal del láser, necesitará una sola pared de una longitud mínima de 9 m (30'). Es importante realizar una prueba de calibración utilizando una distancia que no sea más corta de la distancia de las aplicaciones para las cuales se utilizará la herramienta.

1. Coloque el láser contra el extremo de un pared de 9 m (30') (Figura F (1)).
2. Encienda el láser.
3. Pulse ⊖ una vez para mostrar un haz láser horizontal.
4. Gire el láser hacia el extremo opuesto de la pared, paralelo a la pared adyacente.
5. A por lo menos 9 m (30') de distancia del haz láser, marque a) y b).
6. Mueva el láser hacia el extremo opuesto de la pared (Figura F (2)).
7. Coloque el láser hacia el primer extremo de la misma pared, paralelo a la pared adyacente.
8. Ajuste la altura del láser para que el centro del haz quede alineado con b).
9. Directamente encima o debajo a), marque c) a lo largo del haz láser (Figura F (3)).
10. Mida la distancia entre a) y c).

11. Si la medida es superior a la **Distancia admisible entre a) y c)** para la correspondiente Distancia entre paredes indicada en la siguiente tabla, el láser debe ser reparado por un centro de servicios autorizado.

Distancia entre paredes	Distancia admisible Entre a) y c)
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Haz vertical Beam - Plomada

La comprobación de la calibración vertical (plomada) del láser puede realizarse con mayor precisión cuando hay a disposición una altura vertical considerable, idealmente de 9 m (30'), con una persona en el suelo colocando el láser y otra persona cerca del techo para marcar la posición del haz. Es importante realizar una prueba de calibración utilizando una distancia que no sea más corta de la distancia de las aplicaciones para las cuales se utilizará la herramienta.

- Coloque el láser sobre una superficie lisa, plana y firme, que esté nivelada en ambas direcciones (Figura G ①).
- Encienda el láser.
- Pulse ↕ tres veces para mostrar los haces verticales delantero y lateral.
- Pulse ⏪ dos veces para mostrar el punto hacia abajo.
- En la superficie de nivel, marque la posición del punto hacia abajo a) (Figura G ②).
- En el techo, marque dos líneas cortas b) y c) donde se cruzan los haces frontal y lateral del láser.
- Levante y gire el láser a 180°, y coloque el punto hacia abajo directamente sobre a), la posición anterior del punto hacia abajo, como se muestra en la Figura G ③.
- En el techo, mire la posición de los dos haces láser. Si no están paralelos a las líneas marcadas b) y c), gire el láser hasta que los haces del láser queden bien alineados con b) y c).
- En el techo, marque dos líneas cortas d) y e) donde se cruzan los haces.
- Mida la distancia entre las líneas marcadas b) y d), y las líneas marcadas c) y e).

11. Si su medición es superior a la **Distancia admisible entre líneas marcadas** para la correspondiente **Altura del techo** en la siguiente tabla, el láser debe ser reparado por un centro de servicios autorizado.

Altura del techo	Distancia admisible Entre líneas marcadas
2,5 m (8')	1,5 mm (1/16")
3 m (10')	2,0mm (3/32")
4 m (14')	2,5 mm (1/8")
6 m (20')	4 mm (5/32")
9 m (30')	6 mm (1/4")

90° Entre haces verticales

Para comprobar la precisión de 90° entre los haces verticales frontal y lateral se necesita un espacio abierto de por lo menos 6 m x 3 m (20' x 10').

- Coloque el láser sobre una superficie lisa, plana y firme, que esté nivelada en ambas direcciones, como se muestra en la Figura H ①.
- Encienda el láser.
- Pulse ↕ tres veces para mostrar los haces verticales delantero y lateral.
- Pulse ⏪ dos veces para mostrar el punto hacia abajo.
- A lo largo del haz láser **frontal**, marque tres ubicaciones a), b) y c); donde d) se encuentra en el punto medio del haz láser.
- Posicione el láser para que el punto hacia abajo quede arriba b) y el haz láser **frontal** quede alineado con c) (Figura H ②).
- Marque una ubicación e) a lo largo del haz láser **lateral** a una distancia mínima de 3 m (10') del láser.
- Gire el láser en sentido horario a 90°.
- Posicione el láser para que el punto hacia abajo quede arriba b) y el haz láser **frontal** quede alineado con e) (Figura H ③).
- A lo largo del haz láser **lateral**, marque f) cerca de a).
- Mida la distancia entre a) y f).

12. Si la medida es superior a la **Distancia admisible entre (a) y (f)** para la correspondiente **Distancia de (b) a (a)** indicada en la siguiente tabla, el láser debe ser reparado por un centro de servicios autorizado.

Distancia de (b) a (a)	Distancia admisible entre (a) y (f)
3 m (10')	3,2 mm (1/8")
4 m (14')	3,5 mm (5/32")
5 m (17')	4,5 mm (3/16")
6 m (20')	5,5 mm (7/32")
7 m (23')	6 mm (1/4")

Uso del láser

Consejos operativos

- Marque siempre el centro del rayo creado por el láser.
- Los cambios bruscos de temperatura pueden hacer mover las piezas internas y afectar a la precisión. Compruebe a menudo la precisión cuando utilice el láser.
- En caso de caída del láser, compruebe si aún está calibrado.
- Si el láser está correctamente calibrado, se nivelará automáticamente. Cada láser está calibrado en la fábrica para encontrar el nivel, si se coloca en una superficie plana con un nivel medio de $\pm 4^\circ$. No es necesario realizar ajustes manuales.
- Use el láser sobre una superficie lisa, plana y estable.

Apagar el láser

Deslice el interruptor de Alimentación/Bloqueo de transporte hacia la posición de Apagado/Bloqueado (Figura (A) (1)) cuando no utilice el láser. Si el interruptor no está colocado en la posición de bloqueado, el láser no se apaga.

Usar el láser con accesorios



ADVERTENCIA:

Dado que los accesorios que no sean los suministrados por Stanley no han sido sometidos a pruebas con este láser, el uso de tales accesorios con el láser puede ser peligroso.

Use sólo los accesorios de Stanley recomendados para usar con este modelo. Los accesorios aptos para un láser pueden causar riesgo de daños personales al utilizarse con otro láser.

El fondo del láser está dotado de roscas hembras de 1/4-20 y 5/8-11 (Figura (C)) para colocar los accesorios actuales o futuros de Stanley. Utilice exclusivamente accesorios de Stanley específicos para este láser. Siga las instrucciones incluidas con el accesorio.

En su distribuidor local o centro de servicios autorizado, puede adquirir los accesorios recomendados para utilizarlos con el láser. Si necesita asistencia para colocar cualquier accesorio, póngase en contacto con su centro de servicios de Stanley más próximo o visite nuestro sitio web: <http://www.2helpU.com>.

Mantenimiento

- Cuando no se usa el láser, límpie las partes exteriores con un paño húmedo, límpie el láser con un paño seco suave para que no se humedezca y guárdelo en el estuche suministrado.
- No obstante la parte exterior del láser sea resistente a los disolventes, NUNCA use disolventes para limpiar el láser.
- No guarde el láser a temperaturas inferiores a -20 °C (-5 °F) o superiores a 60 °C (140 °F).
- Para mantener la precisión de su trabajo, compruebe a menudo que su láser esté bien calibrado.

Las comprobaciones de calibración y otras reparaciones de mantenimiento pueden ser realizadas por los centros de reparación de Stanley.

Solución de problemas

El láser no se enciende

- Compruebe que la batería de iones de litio esté totalmente cargada.
- Asegúrese de conservar el láser seco.
- Si la unidad láser se calienta por encima de los 50 °C (120 °F), la unidad no se encenderá. Si el láser ha sido almacenado a temperaturas demasiado calientes, deje que se enfrie. El nivel láser no se dañará si usa el botón de alimentación/bloqueo de transporte antes de que se enfrie hasta su temperatura de funcionamiento adecuada.

Los rayos del láser parpadean

Los láseres han sido diseñados para autonivelarse hasta un promedio de 4° en todas las direcciones. Si el láser se inclina demasiado y el mecanismo interno no puede autonivelarse, los haces del láser parpadearán para indicar que se ha superado el rango de inclinación. LOS RAYOS PARPADEANTES CREADOS POR EL LÁSER NO ESTÁN NIVELADOS O A PLOMO Y NO DEBEN UTILIZARSE PARA DETERMINAR O MARCAR EL NIVEL O LA PLOMADA. Intente reposicionar el láser en una superficie más nivelada.

Los rayos láser no dejan de moverse

El láser es un instrumento de precisión. Por lo tanto, si no se coloca sobre una superficie estable (y fija), el láser seguirá intentando encontrar su nivel. Si el haz no deja de moverse, intente colocar el láser en una superficie más estable.

Del mismo modo, intente comprobar que la superficie sea relativamente plana y nivelada, para que el láser sea estable.

Mantenimiento y reparaciones

Nota: Si desmonta el nivel láser, anulará todas las garantías del producto.

Para garantizar la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del producto, las operaciones de reparación, mantenimiento y ajuste deberán ser realizadas por los centros de servicio autorizados. Las operaciones de reparación o mantenimiento realizadas por personal no cualificado pueden causar riesgo de lesiones. Para localizar su centro de servicios Stanley más próximo, vaya a <http://www.2helpU.com>.

Especificaciones

	FMHT77617
Fuente de luz	Diodos del láser
Longitud de onda del láser	510 – 530 nm visible (todas las líneas) 630 – 680 nm visible (punto hacia abajo)
Potencia del láser	PRODUCTO LÁSER DE CLASE 2 \leq 1.0 mW
Rango de trabajo	30 m (100') 50 m (165') con detector
Precisión - todas las líneas	\pm 3 mm para 10 m (\pm 1/8" para 30')
Precisión - punto hacia abajo	\pm 6 mm para 10 m (\pm 1/4" para 30')
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C (-5 °F a 140 °F)
Medioambiental	Resistente al agua y al polvo según IP54

Índice

- Informações sobre o laser
- Segurança do utilizador
- Carregar a bateria
- Utilizar o bloco de montagem
- Ligar o laser
- Verificar a precisão do laser
- Utilizar o laser
- Manutenção
- Resolução de problemas
- Assistência e reparação
- Especificações

Informações sobre o laser

O laser FMHT77617 é um produto laser de classe 2. O laser é uma ferramenta laser com nivelamento automático que pode ser utilizada para projectos de alinhamento na horizontal (nível) e na vertical (prumo).

Segurança do utilizador

Directrizes de segurança

As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a estes símbolos.



PERIGO: Indica uma situação de perigo eminentemente grave que, se não for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos graves.



AVISO: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.



ATENÇÃO: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

AVISO: Indica uma prática não relacionada com ferimentos que, se não for evitada, poderá resultar em danos materiais.

Se tiver alguma dúvida ou comentário sobre esta ou qualquer ferramenta da Stanley, vá para
<http://www.2helpU.com>.

Declaração de conformidade da CE



Stanley declara, através do presente documento, que o produto FMHT77617 está em conformidade com os requisitos essenciais e todas as outras provisões da Directiva 1999/5/EC.

O texto na íntegra da Declaração de conformidade da UE pode ser solicitado à Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Bélgica ou está disponível através do seguinte endereço Internet: www.2helpU.com.

PT



AVISO:

Leia e compreenda todas as instruções. O não seguimento dos avisos e das instruções indicados neste manual poderá resultar em ferimentos graves.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



AVISO:

Exposição a radiação laser. Não desmonte nem modifique o nível do laser. O aparelho não tem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador. Podem ocorrer lesões oculares graves.



AVISO:

Radiação perigosa. A utilização de controlos ou ajustes, ou o desempenho de procedimentos que não sejam os especificados neste documento podem resultar em exposição radioactiva perigosa.

A etiqueta no laser pode incluir os seguintes símbolos.

Símbolo	Significado
V	Volts
mW	Miliwatts
	Aviso sobre o laser
nm	Comprimento de onda em nanómetros
2	Laser de classe 2

Etiquetas de aviso


Para sua comodidade e segurança, as seguintes etiquetas estão afixadas no laser.



AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos, o utilizador deve ler o manual de instruções.



AVISO: RADIAÇÃO DO LASER. NÃO OLHE FIXAMENTE PARA O FEIXE. Produto laser de classe 2.



PT

- Se o equipamento for utilizado de forma não especificada pelo fabricante, a protecção fornecida pelo equipamento pode ser prejudicada.**
- Não utilize o laser em ambientes explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** Esta ferramenta pode criar faíscas que poderão inflamar estas poeiras ou vapores.
- Guarde o laser fora do alcance das crianças e de pessoas que não possuam as qualificações necessárias para as manusear.** Os lasers são perigosos nas mãos de pessoas que não possuam as qualificações necessárias para as manusear.
- A reparação das ferramentas DEVE ser levada a cabo apenas por pessoal qualificado.** A assistência ou manutenção realizada por pessoal que não possua as qualificações necessárias pode dar origem a ferimentos. Para localizar o seu centro de assistência da Stanley mais próximo, vá para <http://www.2helpU.com>.
- Não utilize ferramentas ópticas tais como um telescópio ou trânsito para ver o raio laser.** Podem ocorrer lesões oculares graves.
- Não coloque o laser numa posição que possa fazer com que alguém fixe, de maneira intencional ou não, o raio laser.** Podem ocorrer lesões oculares graves.
- Não posicione o laser perto de uma superfície com reflexo que possa reflectir o raio laser na direcção dos olhos de uma pessoa.** Podem ocorrer lesões oculares graves.
- Desligue o laser quando não estiver a ser utilizado.** Se deixar o laser ligado, há um maior risco de fixação do raio laser.
- Não modifique o produto seja como for.** A modificação da ferramenta pode resultar em exposição a radiação laser perigosa.

- Não utilize o laser perto de crianças nem permita que crianças utilizem o laser.** Podem ocorrer lesões oculares graves.
- Não retire nem estrague as etiquetas de aviso.** Se retirar as etiquetas, o utilizador ou outras pessoas podem ficar expostos, inadvertidamente, a radiação.
- Coloque o laser de maneira segura sobre uma superfície nivelada.** Se o laser cair, podem ocorrer danos no laser ou ferimentos graves.

Segurança pessoal

- Mantenha-se atento, preste atenção ao que está a fazer e faça uso de bom senso quando utilizar o laser. Não utilize o laser se estiver cansado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração durante a utilização do laser poderá resultar em ferimentos graves.
- Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre protecção ocular. Dependendo das condições de trabalho, o uso de equipamento de protecção, como uma máscara anti-poeiras, calçado anti-derrapante e protecção auricular reduz a probabilidade de ferimentos.

Utilização e cuidados a ter com a ferramenta

- Não utilize o laser se o interruptor Alimentação/bloqueio para o transporte não ligar ou desligar o laser. Qualquer ferramenta que não possa ser controlada através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de ser reparada.
- Siga as instruções indicadas na secção **Manutenção** deste manual. A utilização de peças não autorizadas ou o não cumprimento das instruções de **Manutenção** pode dar origem a choque eléctrico ou ferimentos.

Segurança das pilhas

O laser FMHT77617 é alimentado por uma bateria de íões de lítio.



ATENÇÃO:

Para reduzir o risco de ferimentos, o utilizador deve ler o manual Utilizador do produto, o manual Segurança do laser e o manual Segurança das pilhas.

Carregar a bateria

Utilize a unidade de carregamento que é embalada com o laser FMHT77617 para carregar a bateria de iões de lítio do laser.

1. Insira a ficha elétrica numa extremidade da unidade de carregamento numa tomada elétrica (Figura B (1)).
2. Na parte traseira do laser, tire a tampa da porta e deslize-a para o lado (Figura B (2)).
3. Insira a extremidade pequena da unidade de carregamento na porta de carregamento do laser (Figura B (3)).
4. Aguarde até a bateria ficar totalmente carregada. O LED de potência permanece ligado enquanto a bateria estiver a carregar.
5. Após o LED de potência desligar, retire a unidade de carregamento da tomada elétrica e a porta de carregamento do laser.
6. Empurre a tampa da porta para trás sobre a porta de carregamento do laser.

Sempre que não utilizar o laser, deslize o interruptor Alimentação/Bloqueio para o transporte para a ESQUERDA para a posição Desbloqueado/desligado (Figura A (1)) para poupar a energia da bateria.

Utilizar o bloco de montagem

No parte inferior do laser está disponível um bloco amovível (Figura D).

- Para utilizar os ímanes na parte da frente do laser (Figura A (8)) e monte o laser na parte lateral de uma viga de aço, não estique o bloco amovível (Figura D (1)). Isto permite que o ponto para baixo seja alinhado com o canto da viga de aço.
- Para montar o laser sobre um ponto no chão (utilizando um suporte multi-funções ou um tripé), retire o bloco amovível até encaixar (Figura D (2)). Isto permite visualizar o ponto do laser para baixo através do orifício de montagem 5/8-11 e rodar o laser através do orifício de montagem 5/8-11 sem deslocar a posição vertical do laser.

Ligar o laser

1. Monte o laser numa superfície lisa, plana e nivelada, com o laser virado para a frente na direcção da parede oposta (posição de 0°).
2. Deslize o interruptor Alimentação/Bloqueio para o transporte para a direita para a posição Desbloqueado/ligado (Figura A (2)).
3. Prima  (Figura A (6)) uma vez para apresentar uma linha laser horizontal, duas vezes para apresentar um ponto para baixo e três vezes para apresentar uma linha horizontal e um ponto para baixo.
4. Verifique os feixes laser. O laser foi concebido para nivelamento automático.
 - Se o laser estiver inclinado ao ponto de não ser possível fazer o nivelamento automático ($> 4^\circ$), os feixes laser piscam duas vezes de maneira contínua e  (Figura A (4)) piscam de maneira contínua no teclado.
 - Se os feixes laser começarem a piscar, o laser não está nivelado (ou a prumo) e NÃO DEVE SER UTILIZADO para determinar ou assinalar o nível ou o prumo. Tente posicionar o laser numa superfície nivelada.
5. Prima  (Figura A (5)) uma vez para apresentar uma linha laser vertical na parte da frente do laser, duas vezes para apresentar uma linha laser vertical na parte lateral do laser e três vezes para apresentar ambas as linhas verticais.
6. Prima  (Figura A (7)) para testar o modo Impulso.  acende-se e os feixes laser aparecem mais tênues, uma vez que piscam muito depressa. Só pode utilizar o modo Impulso com um detector para apresentar a gama de longo alcance dos feixes laser.
7. Se alguma das seguintes afirmações for VERDADEIRA, avance para as instruções indicadas em **Verificar a precisão do laser** ANTES DE UTILIZAR O LASER para um projecto.
 - Esta é a primeira vez que utiliza o laser (no caso do laser ter sido exposto a temperaturas extremas).
 - O laser não é verificado em termos de precisão há algum tempo.
 - O laser pode ter sofrido uma queda.

Verificar a precisão do laser

As ferramentas laser estão seladas e foram calibradas na fábrica. É recomendável efectuar uma verificação de precisão **antes de utilizar o laser pela primeira vez** (no caso do laser ter sido exposto a temperaturas extremas) e depois com regularidade para garantir a precisão do seu trabalho. **Quando efectuar uma das verificações de precisão listadas neste manual, siga as seguintes directrizes:**

- Utilize a maior área/distância possível, o mais próximo possível da distância operacional. Quanto maior for a área/distância, mais fácil é medir a precisão do laser.
- Coloque o laser sobre uma superfície macia, plana e estável e que esteja nivelada em ambas as direcções.
- Marque o centro do feixe laser.

Feixe horizontal - Direcção de varrimento

A verificação da calibração de varrimento horizontal do laser requer uma distância de 9 m (30') entre as duas paredes. É importante efectuar uma verificação de calibração, cuja distância não deve ser inferior à distância das aplicações para a qual a ferramenta será utilizada.

1. Encoste o laser ao canto de uma parede 9 m (30') (Figura (E) ①).
2. Ligue o laser.
3. Prima ⊕ uma vez para apresentar um feixe laser horizontal.
4. Rode o laser na direcção do canto oposto da parede, para que fique paralelo à parede adjacente.
5. A pelo menos 9 m (30') de distância do feixe laser, marque (a) e (b).
6. Rode o laser 180°.
7. Ajuste a altura do laser, de modo a que o centro do feixe fique alinhado com (a) (Figura (E) ②).
8. Directamente acima ou abaixo de (b), marque (c) ao longo do feixe laser (Figura (E) ③).
9. Meça a distância vertical entre (b) e (c).
10. Se a medição for superior à Distância permitível entre (b) e (c) para a Distância entre paredes correspondente na seguinte tabela, o laser deve ser reparado num centro de assistência autorizado.

Distância entre as paredes	Distância permitível Entre (b) e (c)
9 m (30")	6 mm (1/4")
12 m (40")	8 mm (5/16")
15 m (50")	10 mm (13/32")

Feixe horizontal - Direcção de afastamento

A verificação da calibração de afastamento horizontal do laser requer uma parede com, pelo menos, 9 m (30") de comprimento. É importante efectuar uma verificação de calibração, cuja distância não deve ser inferior à distância das aplicações para a qual a ferramenta será utilizada.

1. Encoste o laser ao canto de uma parede 9 m (30') (Figura (F) ①).
2. Ligue o laser.
3. Prima ⊕ uma vez para apresentar um feixe laser horizontal.
4. Rode o laser na direcção do canto oposto da parede, para que fique paralelo à parede adjacente.
5. A pelo menos 9 m (30') de distância do feixe laser, marque (a) e (b).
6. Desloque o laser na extremidade oposta da parede (Figura (F) ②).
7. Posicione o laser na direcção do primeiro canto da parede, para que fique paralelo à parede adjacente.
8. Ajuste a altura do laser, de modo a que o centro do feixe fique alinhado com (b).
9. Directamente acima ou abaixo de (a), marque (c) ao longo do feixe laser (Figura (F) ③).
10. Meça a distância entre (a) e (c).

11. Se a medição for superior à **Distância permissível entre (a) e (c)** para a **Distância entre paredes** correspondente na seguinte tabela, o laser deve ser reparado num centro de assistência autorizado.

Distância entre as paredes	Distância permissível Entre (a) e (c)
9 m (30")	6 mm (1/4")
12 m (40")	8 mm (5/16")
15 m (50")	10 mm (13/32")

Feixe vertical - prumo

A verificação da calibração vertical (a prumo) do laser pode ser efectuada com maior precisão se a distância na vertical disponível for suficiente, idealmente de 9 m (30'), de modo a que uma pessoa possa instalar o laser sentada no chão e outra pessoa perto do tecto possa marcar a posição do feixe. É importante efectuar uma verificação de calibração, cuja distância não deve ser inferior à distância das aplicações para a qual a ferramenta será utilizada.

- Coloque o laser sobre uma superfície lisa, plana e estável e que esteja nivelada em ambas as direcções (Figura (G) ①).
- Ligue o laser.
- Prima  três vezes para apresentar os feixes verticais frontais e laterais.
- Prima  duas vezes para apresentar o ponto para baixo.
- Na superfície nivelada, marque a posição do ponto para baixo (G) ②.
- No tecto, faça duas linhas curtas (b) e (c) onde se cruzem os feixes laser dianteiros e laterais.
- Recolha e rode o laser 180°, e posicione o ponto para baixo directamente sobre (a), a posição anterior do ponto para baixo, como indicado em Figura (G) ③.
- No tecto, olhe para a posição dos dois feixes laser. Se não estiverem paralelos em relação às linhas marcadas (b) e (c), rode o laser até os feixes laser estarem bem alinhados com (b) e (c).
- No tecto, faça duas linhas curtas (d) e (e) onde se cruzem os feixes.
- Meça a distância entre as linhas marcadas (b) e (d), e as linhas marcadas (c) e (e).

11. Se o valor da medição for superior às **Distância permissível entre as linhas marcadas** para a **Altura do tecto** correspondente na seguinte tabela, o laser deve ser reparado num centro de assistência autorizado.

Altura do tecto	Distância permissível Entre linhas marcadas
2,5 m (8")	1,5 mm (1/16")
3 m (10")	2,0 mm (3/32")
4 m (14")	2,5 mm (1/8")
6 m (20")	4 mm (5/32")
9 m (30")	6 mm (1/4")

90° entre feixes verticais

A verificação de uma precisão de 90° entre os feixes verticais dianteiros e laterais requer uma área livre de, pelo menos, 6 m x 3 m (20' x 10").

- Coloque o laser sobre uma superfície lisa, plana e estável e que esteja nivelada em ambas as direcções, como indicado na Figura (H) ①.
- Ligue o laser.
- Prima  três vezes para apresentar os feixes verticais frontais e laterais.
- Prima  duas vezes para apresentar o ponto para baixo.
- Ao longo do feixe laser **dianteiro**, marque três pontos (a), (b), e (c); em que (b) está no ponto médio do feixe laser.
- Posicione o laser de modo a que o ponto para baixo fique por cima de (b) e o feixe laser **dianteiro** fique alinhado com (c) (Figura (H) ②).
- Marque um ponto (d) ao longo do feixe laser **lateral** a uma distância de, pelo menos, 3 m (10') do laser.
- Rode o laser 90° para a direita.
- Posicione o laser de modo a que o ponto para baixo fique por cima de (b) e o feixe laser **dianteiro** fique alinhado com (d) (Figura (H) ③).
- Ao longo do feixe laser **lateral**, marque (e) perto de (a).
- Meça a distância entre (a) e (e).

12. Se a medição for superior à **Distância permissível entre** **(a)** e **(f)** para a **Distância de** **(b)** a **(a)** correspondente na seguinte tabela, o laser deve ser reparado num centro de assistência autorizado.

Distância de (b) a (a)	Distância permissível Entre (a) e (f)
3 m (10")	3,2 mm (1/8")
4 m (14")	3,5 mm (5/32")
5 m (17")	4,5 mm (3/16")
6 m (20")	5,5 mm (7/32")
7 m (23")	6 mm (1/4")

Utilize apenas os acessórios da Stanley recomendados para utilização com este modelo. Os acessórios que podem ser adequados para um laser podem representar risco de ferimentos se forem utilizados noutro laser.

A parte inferior do laser está equipada com roscas fêmeas de 1/4-20 e 5/8-11 (Figura **(C)**) para utilizar acessórios actuais ou futuros da Stanley. Utilize apenas os acessórios da Stanley especificados para utilização com este laser. Siga as instruções fornecidas com o acessório.

Os acessórios recomendados para uso com o laser estão disponíveis, mediante um custo adicional, no seu fornecedor local ou centro de assistência autorizado. Se necessitar de ajuda para localizar um acessório, contacte o centro de assistência da Stanley mais próximo ou visite o nosso Website: <http://www.2helpU.com>.

Utilizar o laser

Sugestões relacionadas com o funcionamento

- Assinale sempre o centro do feixe criado pelo laser.
- As variações extremas de temperatura provocam o deslocamento das peças internas, o que pode afectar a precisão. Verifique a precisão com regularidade enquanto trabalha.
- Se deixar cair o laser, certifique-se de que ainda está calibrado.
- Desde que o laser esteja devidamente calibrado, é possível nivelá-lo automaticamente. Cada laser está calibrado de fábrica para encontrar o nivelamento adequado, desde que esteja posicionado numa superfície plana, com uma média de $\pm 4^\circ$ de nívelamento. Não é necessário ajuste manual.
- Utilize o laser sobre uma superfície macia, plana e nivelada.

Desligar o laser

Deslique o interruptor de alimentação/para o transporte para a posição Desligado/bloqueado (Figura **(A)** **(1)**) quando o laser não estiver a ser utilizado. Se o interruptor não estiver na posição Bloqueado, o laser não se desliga.

Utilizar o laser com os acessórios



AVISO:

Uma vez que apenas foram testados com este laser os acessórios disponibilizados pela Stanley, a utilização de outros acessórios com este laser pode ser perigosa.

Manutenção

- Quando o laser não estiver a ser utilizado, limpe a parte exterior com um pano húmido, passe um pano seco e macio no laser para certificar-se de que está seco e depois armazene o laser na caixa do kit fornecido.
- Embora o exterior do laser seja resistente a solventes, NUNCA utilize solventes para limpar o laser.
- Não armazene o laser a uma temperatura inferior a -20 °C (-5 °F) ou superior a 60 °C (140 °F).
- Para manter a eficácia do seu trabalho, verifique regularmente o laser para certificar-se de que está bem calibrado.

As verificações de calibração e outras reparações de manutenção podem ser efectuadas pelos centros de assistência da Stanley.

Resolução de problemas

Não é possível ligar o laser

- Certifique-se de que a bateria de iões de lítio do laser tem carga.
- Certifique-se de que mantém o laser seco.

- Se a unidade do laser aquecer a uma temperatura superior a 50 °C (120 °F), não é possível ligar a unidade. Se tiver armazenado o laser num local com temperaturas muito elevadas, deixe-o arrefecer. O nível do laser não fica danificado se premir o interruptor de alimentação/bloqueio para o transporte antes de arrefecer à temperatura de funcionamento adequada.

Os raios laser ficam intermitentes

Os lasers são concebidos para nivelamento automático para um ângulo médio de 4° em todas as direções. Se o laser estiver inclinado ao ponto de não ser possível nivelar o mecanismo interno, os feixes laser começam a piscar, o que significa que o intervalo de inclinação foi excedido. OS RAIOS INTERMITENTES CRIADOS PELO LASER NÃO ESTÃO NEM A NÍVEL NEM A PRUMO E NÃO DEVEM SER UTILIZADOS PARA DETERMINAR OU MARCAR O NÍVEL OU O PRUMO. Tente posicionar o laser numa superfície mais nivelada.

Os feixes laser não param de se mover

O laser é um instrumento de precisão. Por conseguinte, se não estiver posicionado numa superfície estável (e sem movimento), o laser continua a tentar encontrar uma posição nivelada. Se o feixe não parar de se mover, tente colocar o laser numa superfície mais estável. Além disso, certifique-se de que a superfície está relativamente plana e nivelada, para que o laser fique estável.

Assistência e reparação

Nota: A desmontagem do nível do laser irá anular todas as garantias do produto.

Para garantir a SEGURANÇA e a FIABILIDADE do produto, os trabalhos de reparação, manutenção e ajuste devem ser realizados por centros de assistência autorizados. A assistência ou manutenção realizadas por pessoal que não possua as qualificações necessárias pode dar origem a ferimentos. Para localizar o seu centro de assistência da Stanley mais próximo, vá para <http://www.2helpU.com>.

Especificações

	FMHT77617
Fonte de luz	Diodos laser
Potência do laser	PRODUTO LASER DE CLASSE 2 ≤ 1,0 mW
Gama de funcionamento	30 m (100") 50 m (165") com Detector
Precisão - todas as linhas	±3 mm por 10 m (±1/8" por 30")
Precisão - ponto para baixo	±6 mm por 10 m (±1/4" por 30")
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C (-5 °F a 140 °F)
Características ambientais	Resistente à água e à poeira, de acordo com a IP54

Inhoud

- Laser-informatie
- Veiligheid van de gebruiker
- De accu opladen
- Het montageblok gebruiken
- De laser inschakelen
- Nauwkeurigheid van de laser controleren
- De laser gebruiken
- Onderhoud
- Oplossen van problemen
- Service en reparaties
- Specificaties

Laser-informatie

De FMHT77617 laser is een klasse 2 laserproduct. De laser is zelfnivellerend lasergereedschap, dat kan worden gebruikt voor horizontale (waterpas) en verticale (loodlijn) uitlijningsprojecten.

Veiligheid van de gebruiker

Veiligheidsrichtlijnen

Onderstaande definities beschrijven de ernst van de gevolgen die met de verschillende signaalwoorden worden aangeduid. Lees de handleiding en let goed op deze symbolen.



GEVAAR: Duidt een dreigende gevraaglijke situatie aan, die, als deze niet wordt vermeden, een ongeluk met dodelijke afloop of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.



WAARSCHUWING: Duidt een mogelijk gevraaglijke situatie aan, die, als deze niet wordt vermeden, een ongeluk met dodelijke afloop of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



LET OP: Duidt een mogelijk gevraaglijke situatie aan, die, als deze niet wordt vermeden aan, licht of middelzwaar letsel tot gevolg kan hebben.

KENNISGEVING: Duidt een situatie in de praktijk aan die niet leidt tot persoonlijk letsel, maar, als deze niet wordt vermeden, materiële schade tot gevolg kan hebben.

Als u vragen of opmerkingen hierover hebt of over ander Stanleygereedschap, ga dan naar <http://www.2helpu.com>.

EG-conformiteitsverklaring



Stanley verklaart hierbij dat het product FMHT77617 voldoet aan de essentiële eisen en andere bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd bij Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, België of is verkrijgbaar op het volgende internet-adres: www.2helpu.com.



WAARSCHUWING:

Lees alle instructies en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Wanneer u geen gevolg geeft aan de waarschuwingen en instructies in deze handleiding, kan dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



WAARSCHUWING:

Blootstelling aan laserstralen. Haal de laser-waterpas niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan. Het gereedschap bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Ernstige verwondingen aan de ogen zouden het gevolg kunnen zijn.



WAARSCHUWING:

Gevaarlijke straling. Gebruik van bedieningsfuncties of de uitvoering van aanpassingen of procedures die niet in deze handleiding worden beschreven, kunnen tot gevaarlijke blootstelling aan straling leiden.

Het label op uw laser kan de volgende symbolen vermelden.

Symbol	Betekenis
V	Volt
mW	Milliwatt
	Laser-waarschuwing
nm	Golflengte in nanometers
2	Klasse 2 Laser

Waarschuwingslabels

Voor uw gemak en veiligheid worden de volgende labels op de laser vermeldt.




WAARSCHUWING: De gebruiker moet de instructiehandleiding lezen zodat het risico van letsel wordt beperkt.

NL



WAARSCHUWING: LASER-STRALING. KIJK NIET IN DE STRAAL. Klasse 2 Laser-product.



- NL**
- **Indien de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet door de fabrikant is aangegeven, kan de bescherming van de apparatuur worden aangetast.**
 - **Werk niet met de laser in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen en gassen of brandbaar stof. Dit gereedschap kan vonken genereren die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.**
 - **Berg laser-gereedschap dat u niet gebruikt op buiten bereik van kinderen en andere personen die er niet mee kunnen werken. Lasers zijn gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.**
 - **Onderhoud aan het gereedschap MOET worden uitgevoerd door gekwalificeerde reparatiemonteurs.** Wanneer service of onderhoud wordt uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel kan dat letsel tot gevolg hebben. Zoek het Stanley-servicecentrum bij u in de buurt, ga naar <http://www.2helpU.com>.
 - **Kijk niet met behulp van optisch gereedschap, zoals een telescoop naar de laserstraal. Ernstige verwondingen aan de ogen zouden het gevolg kunnen zijn.**
 - **Plaats de laser niet ergens waar iemand al dan niet opzettelijk in de laserstraal kan kijken. Ernstige verwondingen aan de ogen zouden het gevolg kunnen zijn.**
 - **Plaats de laserstraal niet bij een reflecterend oppervlak dat de laserstraal kan weerkaatsen en in de richting van iemands ogen kan sturen. Ernstige verwondingen aan de ogen zouden het gevolg kunnen zijn.**
 - **Schakel het laserapparaat uit wanneer u het niet gebruikt. Wanneer het laserapparaat aan blijft staan, vergroot dat het risico dat iemand in de laserstraal kijkt.**
 - **Breng op geen enkele wijze wijzigingen in de laser aan. Wanneer u wijzigingen in het gereedschap aanbrengt, kan dat leiden tot gevaarlijke blootstelling aan laserstraling.**

- **Werk niet met het laserapparaat in de buurt van kinderen en laat niet kinderen het laserapparaat bedienen. Ernstige verwondingen aan de ogen kunnen hiervan het gevolg zijn.**
- **Verwijder geen waarschuwingslabels en maak ze niet onleesbaar. Als labels worden verwijderd, kan de gebruiker of kunnen anderen zichzelf onbedoeld blootstellen aan straling.**
- **Plaats het laserapparaat stevig op een waterpas oppervlak. Als het laserapparaat valt, kan dat beschadiging van het apparaat of ernstig letsel tot gevolg hebben.**

Personoonlijke veiligheid

- **Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u met dit laserapparaat werkt. Gebruik de laser niet wanneer u moe bent of onder invloed van verdovende middelen, alcohol of medicatie. Een ogenblik van onoplettendheid tijdens het werken met laserproducten kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.**
- **Gebruik een uitrusting voor persoonlijke bescherming. Draag altijd oogbescherming. Afhankelijk van de werkomstandigheden zal het dragen van een uitrusting voor persoonlijke bescherming, zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm en gehoorbescherming de kans op persoonlijk letsel verkleinen.**

Gebruik en verzorging van het gereedschap

- **Gebruik de laser niet als de schakelaar Power/Transport Lock niet goed werkt. Gereedschap dat niet kan worden bediend met de aan/uit-schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.**
- **Volg de instructies in het gedeelte Onderhoud in deze handleiding. Het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen of het niet opvolgen van de instructies in Onderhoud kan het risico van een elektrische schok of van letsel doen ontstaan.**

Veiligheid van de batterijen

De FMHT77617 laser wordt gevoed door een Li-ion-batterij.



WAARSCHUWING:

Om het risico op letsel te beperken, moet de gebruiker de gebruikershandleiding, de Laserveiligheid handleiding en de Batterijveiligheid handleiding lezen.

De accu opladen

Gebruik de oplader die met de FMHT77617 laser is meegeleverd om de Li-ion batterij van de laser op te laden.

1. Steek de stekker van de oplader in een stopcontact (Afbeelding  ①).
2. Trek het deksel aan de achterkant van de laser los en schuif het opzij (Afbeelding  ②).
3. Steek het kleine uiteinde van de kabel in de oplader aansluiting van de laser (Afbeelding  ③).
4. Geef de batterij de tijd volledig op te laden. De aan/uit LED blijft branden terwijl de batterij wordt opgeladen.
5. Als de aan/uit LED uit is, trek dan de oplader uit het stopcontact en uit de oplader aansluiting van de laser.
6. Duw het deksel weer op de oplader aansluiting.

Wanneer de laser niet in gebruik is, schuif dan de Power/Transport vergrendeling naar LINKS in de Vergrendeld/UIT stand (Afbeelding  ①) en spaar de batterijen.

Het montageblok gebruiken

Aan de onderzijde van de laser bevindt zich een beweegbaar blok (Afbeelding  ⑩).

- Als u de laser met behulp van de magneten aan de voorzijde (Afbeelding  ⑧) aan de zijkant van een stalen balk wilt bevestigen, moet u het beweegbare blok niet uitschuiven (Afbeelding  ①). U kunt dan de punt die omlaag wijst uitlijnen met de rand van de stalen balk.
- U kunt de laser monteren boven een punt op de vloer (met behulp van een multi-functionele beugel of een statief) door het beweegbare blok uit te trekken tot het op zijn plaats klikt (Afbeelding  ②). Zo kunt u de punt van de laser die omlaag wijst, weergeven door het 5/8-11 montagegat en de laser over het 5/8-11 montagegat roteren zonder dat u de verticale positie van de laser hoeft te veranderen.

De laser inschakelen

1. Plaats de laser op een vlak en recht oppervlak, met de laser gericht op de tegenoverstaande muur (0° positie).
2. Schuif de schakelaar Power/Transport Lock naar rechts naar de stand Unlocked/ON (Afbeelding  ②).
3. Druk eenmaal op  (Afbeelding  ⑥) om de horizontale straal in te schakelen, tweemaal voor de punt omlaag en driemaal voor de horizontale straal en de punt omlaag.
4. Controleer de laserstralen. Het laserapparaat is zo ontworpen dat het zichzelf waterpas stelt.
 - Als de laser zo schuin staat dat het zichzelf niet waterpas kan stellen ($> 4^\circ$), knipperen de laserstralen twee keer en knippert  (Afbeelding  ④) voortdurend op het toetsenblok.
 - Als de laserstralen knipperen, staat de laser niet waterpas (of loodrecht) en mag deze NIET WORDEN GEBRUIKT voor het bepalen of markeren van een lijn waterpas of loodrecht. Zet de laser opnieuw goed neer op een oppervlak dat waterpas is.
5. Druk eenmaal op  (Afbeelding  ⑤) om de verticale straal aan de voorkant van de laser in te schakelen, tweemaal voor de verticale straal aan de zijkant van de laser en driemaal voor beide stralen.
6. Druk op  (Afbeelding  ⑦) om de Puls-modus te testen.  zal oplichten en de laserstralen zullen lichter zijn, omdat ze op een zeer hoge snelheid knipperen. U gebruikt de stand Puls-modus alleen met een detector zodat u de laserstralen over een grote afstand kunt projecteren.
7. Als EEN van de volgende verklaringen WAAR is, ga dan verder met de instructies voor **Nauwkeurigheid van de laser controleren EN GEBRUIK DAARNA PAS DE LASER** voor een project.
 - Dit is de eerste maal dat u de laser gebruikt (in het geval dat de laser blootgesteld is geweest aan extreme temperaturen).
 - De laser is al enige tijd niet op nauwkeurigheid gecontroleerd.
 - De laser is misschien gevallen.

NL

Nauwkeurigheid van de laser controleren

Het lasergereedschap wordt in de fabriek verzegeld en gekalibreerd. U wordt geadviseerd de nauwkeurigheid te controleren voordat u de laser voor de eerste keer gebruikt (in het geval dat de laser blootgesteld is geweest aan extreme temperaturen) en daarna regelmatig de nauwkeurigheid van uw werk te controleren. *Volg deze richtlijnen, wanneer u een van de nauwkeurigheidscontroles in deze handleiding uitvoert:*

- Gebruik een zo groot mogelijke ruimte/afstand die gelijk of bijna gelijk is aan de werkafstand. Hoe groter de ruimte/afstand, des te gemakkelijker is het de nauwkeurigheid van de laser te meten.
- Plaats de laser op een glad, vlak, stabiel oppervlak dat in beide richtingen waterpas is.
- Markeer het middelpunt van de laserstraal.

Horizontale straal - Scan richting

Om de horizontale kalibratie van de laser te controleren hebt u twee muren nodig 9m (30') uit elkaar. Het is erg belangrijk dat u een kalibratietest uitvoert over een afstand die niet kleiner is dan de afstand waarvoor u de laser wilt gebruiken.

1. Plaats de laser tegen het einde van een 9m lange (30') muur (Afbeelding E ①).
2. De laser inschakelen.
3. Druk eenmaal op ⊕ om de horizontale laserstraal weer te geven.
4. Draai de laserstraal richting het andere uiteinde van de muur en parallel aan de aangrenzende muur.
5. Ten minste 9m (30') verwijderd van de laserstraal, markeer de straal ④ en ⑤.
6. Draai de laser 180°.
7. Stel de hoogte van de laser zo in dat het midden van de straal op één lijn is met ④ (Afbeelding E ②).
8. Markeer de laserstraal ⑥ direct boven of onder de laserstraal ⑦ langs de laserstraal (Afbeelding E ③).
9. Meet de verticale afstand tussen ④ en ⑦.

10. Als uw meting groter is dan de toegestane afstand tussen ④ en ⑦ voor de bijbehorende afstand tussen wanden in de volgende tabel, moet de laser worden nagezien in een officieel servicecentrum.

Afstand tussen wanden	Toegestane afstand Tussen ④ en ⑦
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Horizontale straal - Helling richting

Om de horizontale helling kalibratie van de laser te controleren hebt u één muur nodig van ten minste 9m (30') lang. Het is erg belangrijk dat u een kalibratietest uitvoert over een afstand die niet kleiner is dan de afstand waarvoor u de laser wilt gebruiken.

1. Plaats de laser tegen het einde van een 9m lange (30') muur (Afbeelding F ①).
2. De laser inschakelen.
3. Druk eenmaal op ⊕ om de horizontale laserstraal weer te geven.
4. Draai de laserstraal richting het andere uiteinde van de muur en parallel aan de aangrenzende muur.
5. Ten minste 9m (30') verwijderd van de laserstraal, markeer de straal ⑧ en ⑨.
6. Verplaats de laser naar het andere uiteinde van de muur (Afbeelding F ②).
7. Plaats de laserstraal richting het eerste uiteinde van dezelfde muur en parallel aan de aangrenzende muur.
8. Stel de hoogte van de laser zo in dat het midden van de straal op één lijn is met ⑨.
9. Markeer de laserstraal ⑩ direct boven of onder de laserstraal ⑪ langs de laserstraal (Afbeelding F ③).
10. Meet de afstand tussen ⑧ en ⑪.

11. Als uw meting groter is dan de **toegestane afstand tussen ④ en ⑤** voor de bijbehorende afstand tussen **wanden** in de volgende tabel, moet de laser worden nagezien in een officieel servicecentrum.

Afstand tussen wanden	Toegestane afstand Tussen ④ en ⑤
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Verticale straal - Loodlijn

De verticale kalibratie (loodlijn) kan het nauwkeurigst worden uitgevoerd wanneer er een aanzienlijke verticale hoogte beschikbaar is, in het ideale geval 9m (30'), met één persoon op de vloer die de laser plaatst en een ander persoon die in de buurt van het plafond de punt markeert die door de laser op het plafond wordt geprojecteerd. Het is erg belangrijk dat u een kalibratietest uitvoert over een afstand die niet kleiner is dan de afstand waarvoor u de laser wilt gebruiken.

- Plaats de laser op een glad, vlak, stabiel oppervlak dat in beide richtingen waterpas is (Afbeelding ⑥ ①).
- De laser inschakelen.
- Druk driemaal op ④ om de verticale stralen aan de voor-en zijkant weer te geven.
- Druk tweemaal op ⑤ om de punt omlaag weer te geven.
- Markeer de positie van de punt omlaag op een vlak oppervlak ⑦ (Afbeelding ⑥ ②).
- Markeer twee korte lijnen op het plafond ⑧ en ⑨ waar de twee stralen elkaar kruisen.
- Draai de laser 180°, en positioneer de punt omlaag direct over ⑩, de vorige positie van de punt omlaag, zoals afgebeeld in Afbeelding ⑥ ③.
- Kijk naar de positie van de twee laserstralen op het plafond. Als ze niet parallel staan aan de gemarkeerde lijnen ⑪ en ⑫, draai de laser dan tot de stralen bijna gelijk staan aan ⑩ en ⑪.
- Markeer twee korte lijnen op het plafond ⑬ en ⑭ waar de stralen kruisen.
- Meet de afstand tussen lijnen ⑪ en ⑬, en lijnen ⑫ en ⑭.

11. Als de meting groter is dan de **toegestane afstand tussen de gemarkeerde lijnen** voor de bijbehorende **plafondhoogte** in de volgende tabel, moet de laser worden nagezien in een officieel servicecentrum.

Plafondhoogte	Toegestane afstand Tussen de gemarkeerde lijnen
2,5m (8')	1,5mm (1/16")
3m (10')	2,0mm (3/32")
4m (14')	2,5mm (1/8")
6m (20')	4mm (5/32")
9m (30')	6mm (1/4")

90° Tussen verticale stralen

Om de 90° nauwkeurigheid tussen de laserstraal aan de voor-en zijkant te controleren, hebt u een open ruimte nodig van ten minste 6m x 3m (20' x 10').

- Plaats de laser op een glad, vlak, stabiel oppervlak dat in beide richtingen waterpas is, zoals afgebeeld in Afbeelding ⑥ ①.
- De laser inschakelen.
- Druk driemaal op ④ om de verticale stralen aan de voor-en zijkant weer te geven.
- Druk tweemaal op ⑤ om de punt omlaag weer te geven.
- Markeer drie positie langs de **voorste** laserstraal ⑦, ⑧, en ⑨; waar ⑩ het midden punt van de laserstraal is.
- Positioneer de laser zodat de punt omlaag over ⑪ en de **voorste** laserstraal op een lijn staat met ⑫ (Afbeelding ⑥ ②).
- Markeer een locatie ⑬ langs de **laserstraal** aan de zijkant op ten minste 3m (10') van de laser.
- Draai de laser naar rechts 90°.
- Positioneer de laser zodat de punt omlaag over ⑪ en de **voorste** laserstraal op een lijn staat met ⑬ (Afbeelding ⑥ ③).
- Markeer de **laserstraal** aan de zijkant ⑭ dichtbij ⑦.
- Meet de afstand tussen ⑪ en ⑭.

12. Als uw meting groter is dan de **toegestane afstand tussen** **(a)** & **(f)** voor de bijbehorende **afstand van** **(b)** **naar** **(a)** in de volgende tabel, moet de laser worden gagezien in een officieel servicecentrum.

Afstand van (b) naar (a)	Toegestane afstand Tussen (a) & (f)
3m (10')	3,2mm (1/8")
4m (14')	3,5mm (5/32")
5m (17')	4,5mm (3/16")
6m (20')	5,5mm (7/32")
7m (23')	6mm (1/4")

NL

De laser gebruiken

Bedieningstips

- Markeer altijd het middelpunt van de straal die door de laser wordt geprojecteerd.
- Extreme temperatuurwisselingen kunnen leiden tot beweging van interne onderdelen en dat kan de nauwkeurigheid nadelig beïnvloeden. Controleer de nauwkeurigheid vaak tijdens uw werkzaamheden.
- Als de laser is gevallen, controleer dan vooral altijd de kalibratie.
- Zolang de laser goed is gekalibreerd, stelt de laser zichzelf waterpas. Iedere laser wordt in de fabriek zo gekalibreerd dat waterpas wordt gevonden zolang het apparaat maar op een vlak oppervlak wordt geplaatst dat niet meer dan gemiddeld $\pm 4^\circ$ van het waterpaspunt is verwijderd. Handmatige aanpassingen zijn niet nodig.
- Gebruik de laser op een glad, vlak en recht oppervlak.

De laser uitschakelen

Schuif de schakelaar Power/Transport Lock naar de stand OFF/Locked (Afbeelding **(A)** **(1)**) wanneer de laser niet in gebruik is. Staat de schakelaar niet in de vergrendelde positie (Locked), dan wordt het laser-apparaat niet uitgeschakeld.

De laser gebruiken met accessoires



WAARSCHUWING:

Accessoires die niet worden aangeboden door Stanley, zijn niet met deze laser getest, en daarom kan het gebruik van dergelijke accessoires met deze laser gevaarlijk zijn.

Gebruik alleen Stanley-accessoires die voor gebruik met dit model worden aanbevolen. Accessoires die misschien geschikt zijn voor de ene laser, kunnen gevaarlijk zijn wanneer ze op een andere laser worden gebruikt.

De onderzijde van de laser is voorzien van een 1/4-20 en een 5/8-11 inwendige Schroefdraad (Afbeelding **(C)**) voor gebruik met nu en in de toekomst verkrijgbare Stanley-accessoires. Gebruik alleen Stanley-accessoires die voor gebruik met deze laser worden opgegeven. Volg de aanwijzingen die bij het accessoire worden geleverd.

Aanbevolen accessoires voor gebruik met deze laser zijn tegen meerprijs verkrijgbaar bij de dealer of het officiële servicecentrum bij u in de buurt. Heeft u hulp nodig bij het vinden van een accessoire, neem dan contact op met het Stanley-servicecentrum bij u in de buurt of ga naar de website: <http://www.2helpU.com>.

Onderhoud

- Wanneer u de laser niet meer gebruikt, maak dan de externe onderdelen ervan schoon met een vochtige doek, veeg vervolgens het apparaat droog met een droge doek en berg het vervolgens op in de meegeleverde gereedschapsdoos.
- De externe onderdelen van de laser zijn wel bestand tegen oplosmiddelen, maar u mag de laser **NOOIT** met dergelijke middelen schoonmaken.
- Berg het laserapparaat niet op bij temperaturen lager dan -20 °C (-5 °F) of hoger dan 60 °C (140 °F).
- Zorg ervoor dat u nauwkeurig werk kunt blijven leveren, controleer regelmatig de kalibratie van de laser.

Controles van de kalibratie en andere onderhoudswerkzaamheden kunnen ook door Stanley-servicecentra worden uitgevoerd.

Oplossen van problemen

De laser kan niet worden ingeschakeld

- Zorg ervoor dat de Li-ion batterij van de laser volledig is opgeladen.
- Let er vooral op dat de laser droog blijft.
- Als het laser-apparaat warmer wordt dan 50 °C, kan het niet worden ingeschakeld. Als het laser-apparaat is opgeborgen bij extreem hoge temperaturen, laat het dan afkoelen. De laser-waterpas zal niet beschadigd raken wanneer u de schakelaar Power/Transport Lock bedient voordat u het apparaat tot de juiste laatste temperatuur laat afkoelen.

De laserstraal knippert

De lasers zijn ontworpen om zichzelf waterpas af te stellen tot op gemiddeld 4° in alle richtingen. Als de laser zo ver wordt gekanteld dat het interne mechanisme zichzelf niet waterpas kan afstellen, zullen de laserstralen knipperen ten teken dat het kantelbereik is overschreden. **ALS DE LASERSTRALEN KNIPPEREN, IS DE LASER NIET WATERPAS OF LOODRECHT EN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR HET BEPALEN OF MAREKEREN VAN EEN LIJN WATERPAS OF LOODRECHT.** Zet de laser opnieuw goed neer op een oppervlak dat beter waterpas is.

De laserstralen blijven in beweging

De laser is precisie-instrument. Daarom zal de laser, als het apparaat niet op een stabiel (en stilstaand) oppervlak is geplaatst, blijven proberen het waterpas punt te vinden. Blijft de straal in beweging, plaats de laser dan op een stabiler oppervlak. Controleer ook dat het oppervlak betrekkelijk vlak en recht is, zodat de laser stabiel staat.

Service en reparaties

Opmerking: Wanneer de laser wordt gedemonteerd, komen alle garanties op het product te vervallen.

De VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het product kunnen alleen worden gegarandeerd wanneer reparaties, onderhoudswerkzaamheden en afstellingen worden uitgevoerd door officiële servicecentra. Wanneer service of onderhoud wordt uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel kan een risico van letsel ontstaan. Zoek het Stanley-servicecentrum bij u in de buurt, ga naar <http://www.2helpU.com>.

Specificaties

	FMHT77617
Lichtbron	Laser-diodes
Laser-golflengte	510–530 nm zichtbaar (alle stralen) 630–680 nm zichtbaar (punt omlaag)
Laser-vermogen	≤1,0 mW KLASSE 2 LASERPRODUCT
Werkbereik	30m (100') 50m (165') met Detector
Nauwkeurigheid - alle stralen	±3mm per 10m ($\pm 1/8"$ per 30')
Nauwkeurigheid - punt omlaag	±6mm per 10m ($\pm 1/4"$ per 30')
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 50°C (14°F tot 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C (-5°F tot 140°F)
Milieu	Water- & stofbestendig volgens IP54

Indhold

- Laserinformation
- Brugersikkerhed
- Opladning af batteriet
- Brug af monteringsblok
- Sådan tændes laseren
- Kontrol af laserpræcision
- Brug af laseren
- Vedligeholdelse
- Fejlsøgning
- Service og reparationer
- Specifikationer

Laserinformation

FMHT77617 laseren er et Klasse 2-laserprodukt. Laseren er et selvvivellerende laserværktøj, som kan anvendes til horisontale (vater) og vertikale (lod) tilpasningsprojekter.

Brugersikkerhed

Retningslinjer for sikkerhed

De nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hver enkelt signalord. Læs venligst vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.



FARE: Indikerer en yderst farlig situation, som kan forårsage alvorlige kvæstelser eller ulykker med dødelig udgang, hvis den ikke undgås.



ADVARSEL: Indikerer en potentiel farlig situation, som kan forårsage alvorlige kvæstelser eller ulykker med dødelig udgang, hvis den ikke undgås.



FORSIGTIG: Indikerer en potentiel farlig situation, som kan forårsage mindre alvorlige eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås.

BEMÆRK: Indikerer anvendelser, som ikke medfører kvæstelser, men kan forårsage materielle skader, hvis disse ikke undgås.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dette eller andre Stanley værktøj, så besøg <http://www.2helpU.com>.

EF-overensstemmelseserklæring



Stanley erklærer hermed, at produktet FMHT77617 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og alle andre bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

Den fulde ordlyd af EU Overensstemmelseserklæringen kan rekviseres hos Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgien eller kan findes på følgende internetadresse: www.2helpU.com.



ADVARSEL:

Læs og forstå alle instruktioner. Hvis advarslerne og instruktionerne i denne vejledning ikke følges, er der fare for alvorlige personlige kvæstelser.

OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER



ADVARSEL:

Eksponering af laserstrålinger. Laserværktøjet må ikke adskilles eller modificeres. Der findes ingen dele inden i apparatet, som brugeren kan reparere. Det kan medføre alvorlige øjenskader.



ADVARSEL:

Farlig stråling. Brug af andre kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der beskrives her, kan resultere i farlig stråling.

På etiketten på din laser findes muligvis følgende symboler.

Symbol	Betydning
V	Volt
mW	Milliwatt
	Laseradvarsel
nm	Bølgelængde i nanometer
2	Laser fra klasse 2

Advarsletiketter

For din bekvemmelighed og sikkerhed er der påsat følgende etiket på din laser.




ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser, bør brugeren læse brugervejledningen.

DK



ADVARSEL: LASERSTRÅLING. SE IKKE DIREKTE IND I STRÅLEN. Laserprodukt fra klasse 2.



- **Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er specifieret af fabrikanten, kan den beskyttelse, udstyret stiller, blive forringet.**
- **Brug ikke laseren i områder med eksplorationsfare som f.eks. nær letantændelige væsker, gasser eller stov.** Dette værktøj kan danne gnister, som kan antænde stov eller damp.
- **Opbevar laseren uden for børns eller andre uøvede personers rækkevidde, når den ikke er i brug.** Lasere er farlige i hænderne på uøvede brugere.
- **Servicing af værktøj SKAL udføres af kvalificeret reparationspersonale.** Servicing eller vedligeholdelse udført af ukvalificeret personale kan medføre kvæstelser. Besøg <http://www.2helpU.com> for at finde en Stanley servicefilial i nærheden.
- **BRUG IKKE optiske værktøjer som f.eks. et teleskop eller linser til at se ind i laserstrålen.** Det kan medføre alvorlige øjenskader.
- **Laseren må ikke placeres i en position, som udgør at uvedkommende med eller uden forsæt kigger ind i laserstrålen.** Det kan medføre alvorlige øjenskader.
- **Laseren må ikke anbringes i nærheden af en reflekterende overflade, som forårsager at laserstrålen reflekteres hen mod uvedkommende personers øje.** Det kan medføre alvorlige øjenskader.
- **Sluk for laseren, når den ikke er i brug.** Faren for at se ind i laserstrålen forøges, så længe den er tændt.
- **Laseren må på ingen måde modificeres.** Modificering af værktøjet kan resultere i farlig laserstråling.
- **Laseren må ikke anvendes i nærheden af børn, og lad ikke børn bruge laseren.** Det kan medføre alvorlige øjenskader.

- **Fjern eller overdæk ikke advarsletiketter.** Hvis etiketterne fjernes, kan brugeren eller andre uvedkommende personer utsættes for utilsigtet stråling.
- **Placer laseren sikkert på en jævn overflade.** Hvis laseren falder ned, kan det medføre beskadigelse af laseren eller alvorlige kvæstelser.

Personlig sikkerhed

- Vær opmærksom, hold øje med hvad du gør, og brug almindelig sund formuft, når du anvender et laseren. Brug ikke laseren, når du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjeblikks opmærksomhed under betjening af laseren kan forårsage alvorlige personskader.
- Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Anvend altid øjenværtskilt. Alt efter arbejdssforholdene skal der bæres beskyttelsesudstyr så som støvmasker, skridsikre sko, hård hjelm og høreværn, hvilket reducerer faren for kvæstelser.

Brug og vedligeholdelse af værktøj

- Laseren må ikke anvendes, hvis tænd/sluk/transportlås-kontakten ikke kan tænde eller slukke for laseren. Ethvert værktøj, der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og skal repareres.
- **Følg instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse i denne vejledning.** Brug af uautoriserede dele eller hvis instruktionerne under **Vedligeholdelse** ikke læses, er der fare elektrisk stød eller kvæstelser.

Batterisikkerhed

FMHT77617-laseren forsyner af et Li-ion-batteri.



ADVARSEL:

Læs produktets brugervejledning samt oplysninger om lasersikkerhed og batterisikkerhed for at reducere risikoen for kvæstelser.

Opladning af batteriet

Brug opladningsenheden, der følger med FMHT77617 laseren, til at oplade laserens Li-ion-batteri.

1. Indsæt stikket fra den ene ende af opladningsenheden i en stikkontakt (ill. B ①).
2. På bagsiden af laseren skal du trække portdækslet af og til siden (ill. B ②).

- Isæt den lille ende af opladningsheneden i laserens opladningsport (ill.).
- Giv batteriet tid til at lade helt op. LED-lampen for strøm forbliver tændt, mens batteriet oplades.
- Efter LED-lampen er slukket, skal opladningsheneden afbrydes fra stikkontakten og laserens opladningsport.
- Skub portdækslet på plads over laserens opladningsport.

Hver gang laseren ikke er i brug, skal du skubbe tænd/sluk/transportlåse-kontakten til VENSTRE til låst/OFF-position (ill. for at spare på batteriets strøm.

Brug af monteringsblok

På bunden af laseren er der en bevægelig blok (ill.).

- For at bruge magneterne på forsiden af laseren (ill. til at montere laseren mod siden af stålstrålene må du ikke udvide den bevægelige blok (ill.). Dette gør det muligt at justere den nederste prik med stålstrålens kant.
- For at montere laseren over et punkt på gulvet (ved hjælp af et multifunktionsbeslag eller en trefod) skal du trække den bevægelige blok ud, indtil den klikker på plads (ill.). Dette gør det muligt at vise den nederste prik gennem 5/8-11 monteringshullet og at rotere laseren over 5/8-11 monteringshullet uden at flytte laserens vertikale position.

Sådan tændes laseren

- Placer laseren på en glat, plan, nivelleret overflade, hvor laseren peger lige fremad mod den modsatte væg (0° position).
- Skub tænd/sluk/transportlås-kontakten til højre hen mod afspærring/ON-positionen (ill. #1b).
- Tryk på (ill. én gang for at vise en horisontal laserlinje, en gang til for at vise en nederste prik og en tredje gang for at vise en horisontal linje og en nederste prik.

- Kontrollér laserstrålerne. Laseren er konstrueret til selvnivellering.
- Hvis laseren er vippet så meget, at den ikke kan selvnivellere ($> 4^{\circ}$), blinker laserstrålerne kontinuerligt to gange, og (ill. blinker konstant på tastaturet.
- Hvis laserstrålerne blinker, er laseren ikke i vater (eller i lod) og SKAL IKKE ANVENDES til bestemmelse eller markering i vater eller lod. Placér laseren igen på en jævn overflade.

- Tryk på (ill. én gang for at vise en vertikal laserlinje fra forsiden af laseren, en anden gang for at vise en vertikal laserlinje fra siden af laseren og en tredje gang for at vise begge vertikale linjer.

- Tryk på (ill. for at teste pulstilstanden. lyser, og laserstrålerne ser lysere ud, eftersom de blinker ved en meget hurtig hastighed. Du vil kun bruge pulstilstand med en detektor for at vise laserstrålerne i lang rækkevidde.
- Hvis NOGLE af følgende konstateringer er SANDE, skal der fortsættes med instruktionerne for **Kontrol af laserpræcision**INDEN LASEREN ANVENDES til et projekt.

- Dette er første gang du anvender laseren (i tilfælde af at laseren er blevet udsat for ekstremt høje temperaturer).
- Laseren er ikke blevet kontrolleret for præcision i et stykke tid.
- Laseren er muligvis **styret ned**.

Kontrol af laserpræcision

Laserværktøjet er tætnet og kalibreret på fabrikken. Det anbefales, at du udfører en præcisionskontrol **inden brug af laseren den første gang** (i tilfælde af at laseren blev udsat for ekstremt høje temperaturer) og derefter regelmæssigt for at sikre præcisionen af dit arbejde. **Når der udføres præcisionskontroller, som er nævnt i denne vejledning, skal disse retningslinjer følges:**

- Brug det/den størst mulige område/afstand, der er tæt på den afstand, som værktøjet vil blive anvendt på. Jo større området/afstanden er, jo lettere bliver det at måle laserens præcision.
- Placér laseren på en glat, jævn og stabil overflade, som er i vater i begge retninger.

DK

- Markér midten af laserstrålen.

Horizontal stråle - Scanningsretning

Kontrol af den horisontale scanningskalibrering af laseren kræver to vægge 9 m (30') fra hinanden. Det er vigtigt at udføre en kalibreringskontrol med en distance, der ikke er kortere end distancen af anvendelserne, som værkøjet vil blive brugt til.

1. Placer laseren mod enden af en 9 m (30') væg (ill. E ①).
2. Tænd for laseren.
3. Tryk ⏪ en gang for at få vist en horizontal laserstråle.
4. Drej laseren mod den modsatte ende af væggen og parallelt med den tilstødende væg.
5. Mindst 9 m (30') væk på laserstrålen, marker Ⓐ og Ⓑ.
6. Drej laseren 180°.
7. Juster højden af laseren, så midten af strålen er nivelleret med Ⓐ (ill. E ②).
8. Direkte over eller under Ⓑ, marker Ⓒ langs laserstrålen (ill. E ③).
9. Mål den vertikale distance mellem Ⓑ og Ⓒ.
10. Hvis din måling er større end den **Tilladte afstand mellem Ⓑ og Ⓒ** for den tilsvarende **Afstand mellem væggene** i følgende skema, skal laseren serviceres hos et autoriseret servicecenter.

Afstand mellem væggene	Tilladt afstand Mellem Ⓑ og Ⓒ
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Horizontal stråle - Hældningsretning

Kontrol af den horisontale hældningskalibrering af laseren kræver en enkelt væg på mindst 9 m (30') lang. Det er vigtigt at udføre en kalibreringskontrol med en distance, der ikke er kortere end distancen af anvendelserne, som værkøjet vil blive brugt til.

1. Placer laseren mod enden af en 9 m (30') væg (ill. F ①).
2. Tænd for laseren.
3. Tryk ⏪ en gang for at få vist en horizontal laserstråle.

4. Drej laseren mod den modsatte ende af væggen og parallelt med den tilstødende væg.
5. Mindst 9 m (30') væk på laserstrålen, marker Ⓐ og Ⓑ.
6. Flyt laseren til den modsatte ende af væggen (ill. F ②).
7. Placer laseren mod den første ende af den samme væg og parallelt med den tilstødende væg.
8. Juster højden af laseren, så midten af strålen er nivelleret med Ⓑ.
9. Direkte over eller under Ⓐ, marker Ⓒ langs laserstrålen (ill. F ③).
10. Mål afstanden mellem Ⓐ og Ⓒ.
11. Hvis din måling er større end den **Tilladte afstand mellem Ⓐ og Ⓒ** for den tilsvarende **Afstand mellem væggene** i følgende skema, skal laseren serviceres hos et autoriseret servicecenter.

Afstand mellem væggene	Tilladt afstand Mellem Ⓐ og Ⓒ
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Vertikal stråle - Lod

Kontrollen af den vertikale (lod) kalibrering af laseren kan gøres mest præcist, når der er tilstrækkelig vertikal højde til rådighed, hvilket ideelt er 9 m (30'), med en person i gulvhøjde, som positionerer laseren, og en anden person tæt ved loftet til at markere strålens position. Det er vigtigt at udføre en kalibreringskontrol med en distance, der ikke er kortere end distancen af anvendelserne, som værkøjet vil blive brugt til.

1. Placér laseren på en glat, jævn og stabil overflade, som er i vater i begge retninger (ill. G ①).
2. Tænd for laseren.
3. Tryk ⏪ tre gange for at vise de frontale og side vertikale stråler.
4. Tryk ⏪ to gange for at vise den nederste prik.
5. Marker på den plane overflade positionen af den nederste prik Ⓐ (ill. G ②).
6. Marker på loftet to korte linjer Ⓑ og Ⓒ, hvor den frontale og side laser strålerne krydser.

- Tag laseren og drej den 180° , og placer den nederste prik direkte over ④ den forrige position af den nederste prik, som vist på ill. ⑥ ③.
- Kig på loftet på positionen af de to laserstråler. Hvis de ikke er parallelle med markerede linjer ⑤ og ⑥, skal du dreje laseren, indtil laserstrålerne er tæt på linje med ⑤ og ⑥.
- Marker på loftet to korte linjer ⑦ og ⑧, hvor strålerne krydser.
- Mål afstanden mellem markerede linjer ⑤ og ⑦, og markerede linjer ⑥ og ⑧.
- Hvis din måling er større end **Tilladt afstand mellem markerede linjer** for den tilsvarende **Loftshøjde** i følgende skema, skal laseren serviceres hos et autoriseret servicecenter.

Loftshøjde	Tilladt afstand Mellem markerede linjer
2,5m (8')	1,5mm (1/16")
3m (10')	2,0mm (3/32")
4m (14')	2,5mm (1/8")
6m (20')	4mm (5/32")
9m (30')	6mm (1/4")

90° Mellem vertikale stråler

Kontrol af 90° nøjagtighed mellem de frontale og side vertikale stråler kræver et åbent gulvareal på mindst 6 m x 3 m ($20' \times 10'$).

- Placér laseren på en glat, jævn og stabil overflade, som er i vater i begge retninger, som vist på ill. ⑨ ①.
- Tænd for laseren.
- Tryk ④ tre gange for at vise de frontale og side vertikale stråler.
- Tryk ⑤ to gange for at vise den nederste prik.
- Langs den **frontale** laserstråler skal du markere tre placeringer ⑨, ⑩ og ⑪; hvor ⑨ er ved midtpunktet af laserstrålen.
- Placer laseren, så den nederste prik er over ⑨ og den **frontale** laserstråle er på niveau med ⑩ (ill. ⑨ ⑪ ⑫).
- Marker en placering ⑬ langs **side** laserstrålen mindst 3m (10') væk fra laseren.

- Drej laseren med uret 90° .
- Placer laseren, så den nederste prik er over ⑨ og den **frontale** laserstråle er på niveau med ⑩ (ill. ⑨ ⑪ ⑫).
- Langs **sidelaserstrålen** skal du markere ⑬ nær ⑨.
- Mål afstanden mellem ⑨ og ⑬.
- Hvis din måling er større end den **Tilladt afstand mellem ⑨ & ⑬** for den tilsvarende **Afstand fra ⑨** to ⑬ i følgende skema, skal laseren serviceres hos et autoriseret servicecenter.

Afstand fra ⑨ til ⑬	Tilladt afstand Mellem ⑨ & ⑬
3m (10')	3,2mm (1/8")
4m (14')	3,5mm (5/32")
5m (17')	4,5mm (3/16")
6m (20')	5,5mm (7/32")
7m (23')	6mm (1/4")

DK

Brug af laseren

Betjeningstips

- Markér altid midten af strålen, som laseren danner.
- Ekstreme temperaturændringer kan forårsage at indvendige dele bevæger sig, hvilket har indflydelse på præcisionen. Kontrollér præcisionen ofte under arbejdet.
- Hvis laseren falder ned på gulvet, skal du kontrollere, at den stadig er kalibreret.
- Så længe laseren er kalibreret korrekt, er den selvvivellerende. Hver laser er kalibreret på fabrikken til at finde vater, så længe den er positioneret på en flad overflade inden for ca. $\pm 4'$ ift. vater. Det er ikke nødvendigt med manuelle justeringer.
- Brug laseren på en glat, plan, jævn overflade.

Sådan slukkes laseren

Skub tænd/sluk/transportlås-kontakten hen på OFF/ låsepositionen (ill. ⑨ ①), når laseren ikke er i brug. Hvis kontakten ikke er placeret i den låste position, slukkes laseren ikke.

Brug af laseren med tilbehør



ADVARSEL:

Siden andet tilbehør end det, der tilbydes af Stanley, ikke er blevet aprovaret med denne laser, kan brug af sådant tilbehør med denne laser være farlig.

Brug kun Stanley tilbehør, som er anbefalet til brug med denne model. Tilbehør, der kan være velegnet til en laser, kan skabe risiko for personskade, når det bruges med en anden laser.

Bunden af laseren er udstyret med 1/4-20 og 5/8-11 hungevind (ill. (C)), som passer til aktuelt eller nyt Stanley tilbehør. Brug kun Stanley tilbehør, som er specificeret til brug med denne laser. Følg vejledningen der følger med tilbehøret.

DK

Anbefalet tilbehør til brug med denne laser kan købes hos din lokale forhandler eller autoriserede servicecenter. Hvis du har brug for hjælp med at finde tilbehør, bedes du kontakte Stanley servicecenteret, eller besøge vores websted: <http://www.2helpU.com>.

Vedligeholdelse

- Når laseren ikke er i brug, skal de udvendige dele rengøres med en fugtig klud, laseren skal tørres af med en blød, tør klud - vær sikker på at den er tør - og derefter skal den deponeres i den medleverede kasse.
- Selvom laserens ydre er modstandsdygtig over for oplosningsmidler, må der ALDRIG anvendes oplosningsmidler til at rengøre laseren.
- Undlad at opbevare laseren ved temperaturer på under -20°C (-5°F) eller over 60°C (140°F).
- For at bibeholde nøjagtigheden af dit arbejde, skal laseren kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at den er kalibreret korrekt.

Kalibreringskontroller og andre vedligeholdelsesreparationer kan udføres af Stanley-servicecentre.

Fejlsøgning

Laseren tænder ikke

- Sørg for, at laserens Li-Ion-batteri er helt opladet.
- Vær sikker på at laseren er tør.

- Hvis laserenheden er opvarmet til over 50 °C (120 °F), kan den ikke TÆNDERES. Hvis laseren har været opbevaret under ekstremt høje temperaturer, så giv den tid til at køle af. Lasernivelleringen beskadiges ikke ved at anvende tænd/sluk/transportlåse-kontakten inden afdækningen til korrekt driftstemperatur.

Laserstrålen blinker

Laseren er konstrueret til at være selvnivellerende op til ca. 4° i alle retninger. Hvis laseren er vippes så meget, at den interne mekanisme ikke kan stille sig selv i vater, vil laseren blinke, hvilket indikerer at hældningsområdet er blevet overskredet. LASERSTRÅLERNE BLINKER, NÅR DEN IKKE ER I VATER ELLER I LOD, OG IKKE SKAL ANVENDES TIL BESTEMMELSE ELLER MARKERING I VATER ELLER LOD. Placer laseren igen på en mere jævn overflade.

Laserstrålene bliver ved med at bevæge sig

Laseren er et præcisionsinstrument. Hvis det ikke placeres på en stabil (og ubevægelig) overflade, vil laseren derfor blive ved med at forsøge at finde vater. Hvis strålen ikke vil holde op med at bevæge sig, så prøv at placere laseren på en mere stabil overflade. Forsøg også at sørge for at overfladen er relativt flad og nivelleret, så laseren er mere stabil.

Service og reparationer

Bemærk: Garantien bortfalder, hvis lasernivelleringenheden demonteres.

For at sikre produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED, bør reparationer, vedligeholdelse og justeringer udføres af autoriserede servicecentre. Servicering eller vedligeholdelse udført af ukvalificeret personale kan resultere i farer for kvæstelser. Besøg <http://www.2helpU.com> for at finde en Stanley servicefilial i nærheden.

Specifikationer

	FMHT77617
Lyskilde	Laserdioder
Laserbølgelængde	510–530 nm synlig (alle linjer) 630–680 nm synlig (nederste prik)
Lasereffekt	≤1.0 mW LASERPRODUKT FRA KLASSE 2
Arbejdsområde	30m (100') 50m (165') med detektor
Nøjagtighed - alle linjer	±3mm pr. 10m (±1/8" pr. 30')
Præcision - nederste prik	±6mm pr. 10m (±1/4" pr. 30')
Driftstemperatur	14°F til 122°F (-10°C to 50°C)
Opbevaringstemperatur	-20°C til 60°C (-5°F til 140°F)
Miljø	Vand & støvresistent iht. IP54

DK

Innehåll

- Laserinformation
- Användarsäkerhet
- Byta batterier
- Användning av monteringsblock
- Så på lasern
- Kontrollera laserns korrekthet
- Använda lasern
- Underhåll
- Felsökning
- Service och reparationer
- Specifikationer

Laserinformation

SE

Lasern FMHT77617 är en klass 2 laserprodukt. Lasern är ett självnivellerande laserverktyg som kan användas för vågräta och lodräta inriktningsarbeten.

Användarsäkerhet

Säkerhetsriktlinjer

Definitionerna nedan beskriver nivån på skärpan hos varje signalord. Läs igenom manualen och var uppmärksam på dessa symboler.



FARA: Indikerar en akut farlig situation som, om den inte undviks, resulterar i dödsfall eller allvarlig skada.



VARNING: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.



FÖRSIKTIGHET: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller moderata skador.



NOTERA: Indikerar ex praxis om inte är relaterat till personsador vilka, om de inte undviks, kan resultera i egendomsskador.

Om du har några frågor eller kommentarer om detta eller något Stanley-verktyg, gå till <http://www.2helpU.com>.

EG-deklARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE



Stanley deklarerar härtedat produkten FMHT77617 uppfyller de väsentliga kraven och alla andra delar av direktiv 1999/5/EG.

Den fullständiga texten för EU-direktivet för överensstämelse kan begäras från Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgien eller finns tillgänglig på följande internetadress: www.2helpU.com.



VARNING:

Läs igenom och förstå alla instruktioner. Om inte varningarna och instruktionerna i denna manual följs kan det resultera i allvarliga personskador.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER



VARNING:

Laserstrålningsexponering. Demonera inte eller modifiera laserpasset. Det finns inga användarservicebara delar på insidan. Allvarliga ögonskador kan uppstå.



VARNING:

Farlig strålning. Användning av kontrollerna eller inställningar eller prestanda av andra procedurer än de som specificeras här kan resultera i farlig exponering av strålning.

Etiketten på din laser kan inkludera följande symboler.

Symbol	Betydelse
V	Volt
mW	Milliwatt
	Laservarning
nm	Väglängd i nanometer
2	Klass 2 laser

Varningsetiketter


För din bekvämlighet och säkerhet finns följande etiketter på din laser.



VARNING: För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen.



VARNING: LASERSTRÅLNING. STIRRA INTE IN I STRÅLEN. Klass 2 laserprodukt.



- Om utrustningen används på ett sätt som inte anges av tillverkaren, kan det skydd som tillhandahålls av utrustningen försämras.**
- Använd inte lasern i explosiv atmosfär, såsom i närlheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm.** Detta verktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Förvara lasrar som är påslagna utan räckhåll för barn och andra outbildade personer.** Lasrar kan vara farliga i händerna på outbildade användare.
- Verktygsservice MÄSTE utförs av kvalificerade reparatörer.** Service eller underhåll som utförs av okvalificerade personer kan resultera i skador. För att hitta ditt närmaste Stanley servicecenter gå till <http://www.2helpU.com>.
- Använda inte optiska verktyg som ett teleskop eller överföring för att visa laserstrålen.** Allvarliga ögonskador kan uppstå.
- Placerar inte lasern i en position där den kan göra att någon avsiktligt eller oavsiktligt stirrar in i laserstrålen.** Allvarliga ögonskador kan uppstå.
- Placerar inte lasern nära reflekterande ytor som kan reflektera laserstrålen mot någons ögon.** Allvarliga ögonskador kan uppstå.
- Stäng av lasern när den inte används.** Lämna lasern påslagen ökar risken för att någon stirrar in i laserstrålen.
- Modifera inte lasern på något sätt.** Modifiering av verktyget kan resultera i exponering av farlig laserstrålning.
- Använd inte lasern runt barn eller låta barn använda lasern.** Allvarliga ögonskador kan uppstå.
- Ta inte bort eller förstör varningsetiketter.** Om etiketter tas bort kan användare oavsiktligt exponera sig själva för strålningen.
- Placerar lasern säkert på en plan yta.** Om laser faller ned kan det resultera i skador på lasern eller allvarliga personskador.

Personlig säkerhet

- Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd sunt förmult när lasern används. Använd inte lasern när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. En ögonblicks uppmärksamhet när lasern används kan resultera i allvarliga personskador.
- Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. Beroende på arbetsförhållanden, användning av skyddsutrustning såsom dammask, halkfria skor, hjälm och hörselskydd minskar risken för personskador.

Verktyg användning och skötsel

- Använd inte lasern om **Ström-/transportlåset** inte slår på eller stänger av lasern. Alla verktyg som inte kan kontrolleras av strömbrytaren är farliga och måste repareras.
- Följ instruktionerna i sektionen **Underhåll** i denna manual. Användning av obehöriga delar eller att instruktionerna under **Underhåll** inte följs kan utgöra en risk för elektriska stötar eller skador.

Batterisäkerhet

Lasern FMHT77617 drivs av ett litiumjonbatteri.



VARNING:

För att minska skaderisken måste användaren läsa igenom produktens bruksanvisning och manualerna för lasersäkerhet och batterisäkerhet.

Byta batteriet

Använd laddaren som medföljer lasern FMHT77617 för att ladda dess litiumjonbatteri.

- Anslut laddarens strömkontakt till ett eluttag (bild **(B) (1)**).
- Öppna uttagslocket på laserns baksida och vik locket åt sidan (bild **(B) (2)**).
- Sätt in laddarens lilla ände i laserns laddningsuttag (bild **(B) (3)**).
- Ladda batteriet tills det är fullt. Strömindikatorn lyser medan batteriet laddas.
- När strömindikatorn släcknar kopplar du bort laddaren från eluttaget och från laserns laddningsuttag.
- Sätt tillbaka locket över laserns laddningsuttag.

SE

När lasern inte används, se till att Strömförande-/transportlåset är placerat åt VÄNSTER i läge Låst/AV (bild A (1)) för att spara batterikraft.

Användning av monteringsblock

I botten av lasern finns ett flyttbart block (bild D).

- Om du vill använda magneterna på framsidan av lasern (bild A (8)) för att montera lasern mot sidan av en stålbalj, dra inte ut det flyttbara blocket (bild D (1)). Detta gör att den nedersta punkten kan riktas in med kanten på stålbaljen.
- För att montera lasern över en punkt på golvet (med hjälp av en multifunktionell konsol eller ett stativ), dra ut det rörliga blocket tills det klickar på plats (bild D (2)). Detta gör det möjligt för laserns nedre punkt att visas genom 5/8-11-monteringshålet och lasern kan roteras över 5/8-11-monteringshålet utan att flytta den vertikala positionen för lasern.

Slå PÅ lasern

- Placer lasern på en slät, plan och jämn yta med lasern riktad rakt mot motsatta vägen (0° position).
- Skjut Strömförande-/transportlåset åt höger till Upplåst/PÅ positionen (bild A (2)).
- Tryck på  (bild A (6)) en gång för att visa en horisontell laserlinje, en andra gång för att visa en nedåtpunkt och en tredje gång för att visa en horisontell linje och en nedåtpunkt.
- Kontrollera laserstrålarna. Lasern är designad att vara självnivellerande.
 - Om lasern lutar så mycket att den inte kan självnivellera ($> 4^\circ$) kommer laserstrålarna att blinka två gånger och  (bild A (4)) blinka konstant på knappatsen.
 - Om laserstrålarna blinkar är inte laser plan (eller lodrät) och skall INTE ANVÄNDAS för att avgöra eller markera nivå eller lodräthet. Försök att placera om lasern på en plan yta.
- Tryck på  (bild A (5)) en gång för att visa en vertikal laserlinje från fronten på lasern, en andra gång för att visa en vertikal laserlinje från sidan av lasern och en tredje gång för att visa båda vertikala linjerna.

- Tryck på  (bild A (7)) för att testa pulsläget.  tänds och laserstrålarna visas ljusare eftersom de blinkar med mycket hög hastighet. Du kommer endast att använda pulsläge med en detektor för att visa laserstrålar med lång räckvidd.
- Om NÅGON av följande uppgifter är SANN, fortsätt med instruktionerna för **Kontrollera lasern korrekthet INNAN LASERN ANVÄNDS** för ett projekt.
 - Detta är första gången du använder lasern (om lasern har exponerats för extrema temperaturer).
 - Laser korrekthet har inte kontrollerats på ett tag.
 - Lasern kan ha tappats.

Kontrollera laserns korrekthet

Laserverktyg är försedda och kalibrerade från fabriken. Det rekommenderas att du utför en korrekthetskontroll före användning av lasern första gången (om lasern har exponerats för extrema temperaturer) och sedan regelbundet för att garantera korrektheten för ditt arbete. *När någon av korrekthetskontrollerna utförs som listas i denna manual, följ dessa riktlinjer:*

- Använd största området/avstånd som är möjligt, närmast till driftavståndet. Ju större område/avstånd desto lättare att avgöra korrektheten hos lasern.
- Placer laern på en slät, plan och stabil yta som är plan i båda riktningarna.
- Markera centrum av laserstrålen.

Horisontell stråle - Söökriktning

Kontroll av den horisontella söökriktningen på lasern kräver två väggar 9 m ($30'$) isär. Det är viktigt att utföra en kalibreringskontroll med ett avstånd som inte understiger avståndet för vilket verktyget skall användas.

- Placer laern mot änden av en 9m ($30'$) vägg (bild E (1)).
- Slå PÅ lasern.
- Tryck på  en gång för att visa en horisontell laserstråle.
- Vrid lasern mot den motsatta änden av väggen och parallellt med närliggande väggen.

- Vid minst 9 m (30') isär på laserstrålen, markera **(a)** och **(b)**.
- Vänd lasern 180°.
- Justera höjden på lasern så att centrumet på strålen är i linje med **(a)** (bild **(E)** **(2)**).
- Direkt ovanför eller nedanför **(b)**, markera **(c)** längs med laserstrålen (bild **(E)** **(3)**).
- Mät det vertikala avståndet mellan **(b)** och **(c)**.
- Om din mätning är större än **Tillåtet avstånd mellan (b) och (c)** för motsvarande **Avstånd mellan väggarna** i följande tabell måste lasern lämnas för service hos ett auktoriserat servicecenter.

Avstånd mellan väggarna	Tillåtet avstånd Mellan (b) och (c)
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Horisontell stråle - pitchriktning

Kontroll av den horisontella sökningskalibreringen på lasern kräver en vägg som är minst 9 m (30') lång. Det är viktigt att utföra en kalibreringskontroll med ett avstånd som inte understiger avståndet för vilket verktyget skall användas.

- Placer lasern mot änden av en 9m (30') vägg (bild **(F)** **(1)**).
- Slå PÅ lasern.
- Tryck på en gång för att visa en horisontell laserstråle.
- Vrid lasern mot den motsatta änden av väggen och parallellt med närliggande väggen.
- Vid minst 9 m (30') isär på laserstrålen, markera **(a)** och **(b)**.
- Flytta lasern till motsatta änden av väggen (bild **(F)** **(2)**).
- Rikta in lasern mot den första änden av väggen och parallellt med närliggande väggen.
- Justera höjden på lasern så att centrumet på strålen är i linje med **(b)**.
- Direkt ovanför eller nedanför **(a)**, markera **(c)** längs med laserstrålen (bild **(F)** **(3)**).
- Mät avståndet mellan **(a)** och **(c)**.
- Om din mätning är större än **Tillåtet avstånd mellan (a) och (c)** för motsvarande **Avstånd mellan väggarna** i följande tabell måste lasern lämnas för service hos ett auktoriserat servicecenter.

Avstånd mellan väggarna	Tillåtet avstånd Mellan (a) och (c)
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Vertikal stråle - Lodräta

Kontroll av vertikala (lodräta) kalibreringen hos lasern kan göras mycket korrekt när det många vertikala höjder tillgängliga, idealiskt 9 m (30'), med en person på golvet som positionerar lasern och en annan person nära ett tak för att markera positionen av strålen. Det är viktigt att utföra en kalibreringskontroll med ett avstånd som inte understiger avståndet för vilket verktyget skall användas.

- Placer lasern på en slät och plan yta som är vågrät i båda riktningarna (bild **(G)** **(1)**).
- Slå PÅ lasern.
- Tryck på tre gånger för att visa front- och sidovertikala strålarna.
- Tryck på två gånger för att visa nedåtpunkten.
- På den plana ytan, markera positionen för nedåtpunkten **(a)** (bild **(G)** **(2)**).
- I taket, markera två korta linjer **(b)** och **(c)** där front- och sidolaserstrålarna korsas.
- Lyft upp och rotera lasern 180° och placera nedåtpunkten direkt över **(a)**, föregående positionen på nedåtpunkten, såsom visas i bild **(G)** **(3)**.
- I taket, leta efter positionen för de två laserstrålarna. Om de inte är parallella till markerade linjer **(b)** och **(c)**, vrid lasern tills laserstrålarna är nästan i linje med **(b)** och **(c)**.
- I taket, markera två korta linjer **(d)** och **(e)** där strålarna korsas.
- Mät avståndet mellan de markerade linjerna **(b)** och **(d)**, och markerade linjerna **(c)** och **(e)**.

- 11.** Om din mätning är större än det **Tillåtna avstånd mellan markerade linjer** för motsvarande takhöjd i följande tabell måste lasern lämnas för service hos ett auktoriserat servicecenter.

Takhöjd	Tillåttet avstånd Mellan markerade linjer
2,5 m (8')	1,5 mm (1/16")
3 m (10')	2,0 mm (3/32")
4 m (14')	2,5 mm (1/8")
6 m (20')	4 mm (5/32")
9 m (30')	6 mm (1/4")

- 12.** Om din mätning är större än **Tillåtet avstånd mellan **(a)** och **(f)**** för motsvarande **Avstånd från **(b)** till **(a)**** i följande tabell måste lasern lämnas för service hos ett auktoriserat servicecenter.

Avstånd från (b) till (a)	Tillåtet avstånd Mellan (a) och (f)
3 m (10')	3,2 mm (1/8")
4 m (14')	3,5 mm (5/32")
5 m (17')	4,5 mm (3/16")
6 m (20')	5,5 mm (7/32")
7 m (23')	6 mm (1/4")

90° Mellan vertikala linjer

Kontrollera 90° korrekthet mellan front- och sidovertikala linjer kräver en öppen golvytta på minst 6 m x 3 m (20' x 10').

- Placer lasern på en slät och plan yta som är vågrätt i båda riktningarna, såsom visas i bild  ①.
- Slä **PÅ** lasern.
- Tryck på  tre gånger för att visa front- och sidovertikala strålarna.
- Tryck på  två gånger för att visa nedåtpunkten.
- Längs med **frontlaserstrålen**, markera tre platser **(a)**, **(b)** och **(c)**; där **(b)** är en mittpunkt på laserstrålen.
- Placer lasern så att nedåtpunkten är över **(b)** och **frontlaserstrålen** är i linje med **(c)** (bild  ②).
- Markera en plats **(d)** längs med **sidolaserstrålen** minst 3 m (10') från lasern.
- Vrid lasern medurs 90°.
- Placer lasern så att nedåtpunkten är över **(b)** och **frontlaserstrålen** är i linje med **(d)** (bild  ③).
- Längs med **sidolaserstrålen**, markera **(e)** nära **(a)**.
- Mät avståndet mellan **(a)** och **(e)**.

Använda lasern

Hanteringstips

- Markera alltid centrum av strålen som skapas av lasern.
- Extrema temperaturförändringar kan orsaka rörelser hos interna delar som kan påverka korrektheten. Kontrollera korrektheten ofta under arbetet.
- Om lasern någon gång tappas, kontrollera den för att vara säker på att den fortfarande är kalibrerad.
- Så länge som lasern är ordentligt kalibrerad självnivellerar den sig. Varje laser är kalibrerad på fabrik för att vara vågrätt så länge som den placeras på en plan yta inom $\pm 4^\circ$ från vågrätt läge. Inga manuella justeringar behövs.
- Placer lasern säkert på en slät och plan yta.

Stänga av lasern

Skjut Ström-/transportlåset åt höger till AV/Låst positionen (bild  #1a) när lasern inte används. Om omkopplaren inte står i låst läge, kommer lasern inte stängas av.

Använda lasern med tillbehör



WARNING:

Eftersom tillbehör, andra än som erbjuds av Stanley inte har testats med denna produkt kan användning av sådana tillbehör vara farliga.

Använd endast Stanley-tillbehör som rekommenderas för användning med denna modell. Tillbehör som kan vara lämpliga för en laser kan utgöra en risk för skador när de används på annan laser.

Undersidan av lasern är utrustad med 1/4-20 och 5/8-11 hänganor (bild C) för att fästa nuvarande eller framtid Stanley-tillbehör. Använd endast Stanley-tillbehör som specificeras för denna laser. Följ anvisningarna som medföljer tillbehöret.

Rekommenderade tillbehör för användning med denna laser finns tillgängliga till en extra kostnad från du lokala återförsäljare eller auktoriserade servicecenter. Om du behöver hjälp att hitta något tillbehör, kontakta ditt närmaste Stanley servicecenter eller besök vår websida: <http://www.2helpU.com>.

Underhåll

- När lasern inte används, rengör de yttre delarna med en fuktig trasa, torka av lasern med en mjuk och torr trasa för att vara säker på att den är torr och förvara sedan lasern i medföljande utrustningslåda.
- Åven om laserns yttre är motståndskraftig mot lösningsmedel skall ALDRIG lösningsmedel användas för att rengöra lasern.
- För vara inte lasern vid temperaturer under -20 °C eller över 60 °C.
- För att bibehålla korrektheten för ditt arbete bör lasern kontrolleras ofta för att vara säker på att den fortfarande är kalibrerad.

Kalibreringskontroller och annat underhållsreparationer bör utföras av Stanley servicecenter.

Felsökning

Lasern slås inte på

- Se till att litiumjonbatteriet är laddat.
- Se till att hålla lasern torr.
- Om laserenheten värmes över 50 °C kommer enheten inte att slås PÅ. Om lasern har förvarats i extremt höga temperaturer, låt den svalna. Laserpasset kommer inte att skadas genom att använda Ström-/transportlåset innan kylining till dess korrekta drifttemperatur.

Laserstrålen blinkar

Lasern är designad att vara självnivellerande upp till ett medelvärde på 4° i alla riktningar. Om lasern lutas så mycket att den interna mekanismen inte kan självnivelleras kommer laserstrålen att blinka för att indikera att lutningsområdet har överskridits. LASERSTRÅLARNA SOM SKAPAS AV LASERN ÄR INTE I NIVÅ ELLER LODRÄT OCH SKALL INTE ANVÄNDAS FÖR ATT AVGÖRA ELLER MARKERA AVVÄGNING ELLER I LOD. Försök att placera om lasern på en mer plan yta.

Laserstrålen slutar inte röra sig

Lasern är ett precisionsinstrument. Därför, om den inte placeras på en stabil (och orörlig) yta kommer lasern att fortsätta att försöka hitta avvägning. Om strålen inte slutar att röra på sig, försök att placera lasern på en mer stabil yta. Försök också att se till att ytan är relativt jämn och plan så att lasern är stabil.

Service och reparationer

Notera: Demontering av laserpasset kommer att göra alla garantier ogiltiga för produkten.

För att garantera produktens SÄKERHET och PÅLITLIGHET skall reparationer, underhåll och justeringar utföras av auktoriserade servicecenter. Service eller underhåll som utförs av okvalificerade personer kan resultera i skador. För att hitta ditt närmaste Stanley servicecenter gå till <http://www.2helpU.com>.

Specifikationer

	FMHT77617
Ljuskälla	Laserdioder
Laservåglängd	510 - 530 nm synligt (alla linjer) 630 - 680 nm synligt (nedåtpunkt)
Lasereffekt	≤1.0 mW KLASSE 2 LASERPRODUKT
Arbetsområde	30 m (100°) 50 m (165°) med detektor
Korrekthet - alla linjer	±3 mm per 10 m ($\pm 1/8"$ per 30')
Korrekthet - punkt ned	±6 mm per 10 m ($\pm 1/4"$ per 30')
Drifttemperatur	-10 °C till 50 °C (14 °F till 122 °F)
Lagringstemperatur	-20 °C till 60 °C (-5 °F till 140 °F)
Miljö	Vatten och dammresistens till IP54

Sisältö

- Laseria koskevat tiedot
- Käyttöturvallisuus
- Akun lataaminen
- Aseenustelineen käyttäminen
- Laserin kytkeminen päälle
- Laserin tarkkuuden tarkistaminen
- Laserin käyttö
- Huolto
- Vianmäärittys
- Huolto ja korjaus
- Tekniset tiedot

Laseria koskevat tiedot

FMHT77617-laser on luokan 2 lasertuote. Laser on itsetasaava laserlaite, jota voidaan käyttää vaaka- (taso) ja pystysuuntaisissa (kohtisuora) kohdistuksissa.

Käyttöturvallisuus

Turvallisuusohjeet

Alla olevat määritykset kuvaavat kunkin varoitussanan tärkeystason. Lue ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin merkeihin.



VAARA: Ilmoittaa välittömästä vaarasta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan vammoitumiseen, mikäli sitä ei vältetä.



VAROITUS: Ilmoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammoitumiseen, mikäli sitä ei vältetä.



HUOMIO: Ilmoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaisen vakavaan vammoitumiseen, mikäli sitä ei vältetä.

HUOMAUTUS: Ilmoittaa toimenpiteestä, joka voi johtaa omaisuusvahinkoon, mikäli sitä ei vältetä.

Mikäli sinulla on kysyttävästä tai huomautuksista tästä tai muusta Stanley-työkalusta, lisätietoa on saatavilla osoitteesta <http://www.2helpU.com>.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus



Stanley täten vakuuttaa, että tuote FMHT77617 täyttää direktiivin 1999/5/EY oleelliset vaatimukset ja kaikki muut määräykset.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla pyydettäessä osoitteesta Stanley Tools, Egidie Walschaertsstraat 16-18, 2800 Mechelen, Belgium tai verkkosoitteensta: www.2helpU.com.



VAROITUS:

Kaikki ohjeet on luettava ja ymmärrettävä. Mikäli tämän ohjekirjan varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET



VAROITUS:

Lasersäteelle altistuminen. Lasertasoa ei saa purkaa tai muuttaa. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Vakavan silmävamman vaara.

FIN



VAROITUS:

Vaarallinen säteily. Muiden kuin tässä määritettyjen säätojen tai toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen säteilylle altistumiseen.

Laserissa oleva merkki voi sisältää seuraavat symbolit.

Symboli	Merkitys
V	Volttia
mW	Milliwattia
	Laserin varoitus
nm	Aallonpituuus nanometreinä
2	Luokan 2 laser

Varoitusmerkit


Laser sisältää seuraavat merkit käyttömuodista ja turvallisuutta varten.



VAROITUS: Käyttäjän on luettava ohjekirja henkilövahinkovaaran välttämiseksi.



VAROITUS: LASERSÄTELY. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. Luokan 2 lasertuote.



- Jos laitetta käytetään tavalla, jota valmistaja ei ole määrittinyt, laitteen suoja saattaa heikentyä.
- Laseria ei saa käyttää räjähdysaltiissa ympäristöissä, kuten sytytysten nesteiden, kaasun tai pölyn lähettyvillä. Tästä sähkötyökalusta voi syntyä kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyä tai höyryt.
- Säilytä käyttämättöntä laseria lasten ja muiden kouluttamattomien henkilöiden ulottumattomissa. Laserit ovat vaarallisia kouluttamattomien henkilöiden käissä.
- Työkalua SAAVAT huolta vain pärtevä korjaajaat. Pätemättömien henkilöiden suorittama huolto voi johtaa henkilövahinkoihin. Paikanna lähin Stanley-huoltopalvelu osoitteessa <http://www.2helpU.com>.
- Älä käytä lasersäteen katselumiseen optisia välineitä kuten teleskooppia tai välijaliteita. Vakavan silmävamman vaara.
- Laseria ei saa asettaa asentoon, jossa henkilöt voivat tarkoituksellisesti tai vahingossa katsoa lasersäteeseen. Vakavan silmävamman vaara.
- Laseria ei saa asettaa heijastavien pintojen läheille, sillä pinnat voivat heijastaa lasersäteen muiden silmiin. Vakavan silmävamman vaara.
- Kytke laser pois päältä, kun sitä ei käytetä. Jos laser jätetään päälle, lasersäteeseen katsonisen vaara on suurempi.
- Laseria ei saa muuttaa millään tavalla. Työkalun muuttaminen voi johtaa vaaralliseen lasersäteilyyn altistumiseen.
- Laseria ei saa käyttää lasten lähellä eikä lasten saa antaa käyttää laseria. Vakavan silmävamman vaara.
- Varoitusmerkkejä ei saa poistaa tai turmella. Jos merkit poistetaan, käyttäjä tai muut henkilöt voivat altistua vahingossa sääteilylle.
- Aseta laser tukeasti tasaiselle alustalle. Jos laser puttaa, laser voi vaurioitua tai seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.

Henkilöturvallisuus

- Pysy valppaan, tarkkaile toimenpiteitäsi ja käytä laseria terveellä maalaisjärellä. Älä käytä laseria väsyneen tai huumausaineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutukseen alaisena. Hetkellinenkin epähuomio laserin käytön aikana voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.
- Käytä henkilökohtaisia suojaravusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten hengityssuojaan, turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuojaimien käyttö voi vähentää henkilövahinkovaaraa työskentelyoloasuista riippuen.

Työkalun käyttö ja hoito

- Laseria ei saa käyttää, jos Virran/kuljetuksen lukituskytkin ei kytke laseria päälle ja pois päältä. Laitteet, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on korjattava.
- Noudata tämän ohjekirjan osion Huolto ohjeita. Hyväksymättömiin osien käyttö tai Huolto-osion ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai henkilövahinkoon.

Akun turvallisuus

FMHT77617-laser toimii Li-ion-akulla.



VAROITUS:

Henkilövahinkovaaran välttämiseksi käyttäjän tulee lukea tuotteen ohjekirja, laserin turvallisuutta koskeva ohjekirja sekä akun turvallisuusohjeet.

Akun lataaminen

Lataa laserin Li-ion-akku käytäen FMHT77617-laserin mukana toimitettua latauslaitetta.

1. Liitä virtajohdon pää latauslaitteen päähän ja toinen pää pistorasiaan (kuva B (1)).
2. Vedä liitännän suojuksen irti ja aseta se sivulle laserin takaossa (kuva B (2)).
3. Aseta latauslaitteen pieni pää laserin latausporttiin (kuva B (3)).
4. Anna akun latauta täyteen. Virran LED-merkkivalo jää palamaan akun latautuessa.
5. Kun virran LED-merkkivalo sammuu, irrota latauslaite pistorasiasta ja laseriin latausportista.

- Paina liitännän suojuksen taakse laserin latausportin päälle.
- Kun laseria ei käytetä, liu'uta virran/kuljetuksen lukituskytkin VASEMALLE lukitus-/OFF-asentoon (kuva A (1) akkuvirran säästämiseksi).
- Paina painiketta  (kuva A (7)) Sykäys-tilan testaamiseksi.  sytyy ja lasersäteet näkyvät himmeämpinä, sillä ne vilkkuvat erittäin nopeasti. Sykäystila käytetään vain tunnistimella, jotta lasersäteet näkyvät pitkällä etäisyydellä.

Aseenustelineen käyttäminen

Laserin alaosassa on säädetettävä teline (kuva D).

- Voit käyttää laserin etuosassa olevia magneetteja (kuva A (8)) laserin **asentamiseksi teräspalkin sivuun**, säädetettävä telineestä **ei** saa pidentää (kuva D (1)). Tämän ansiosta alapiste voidaan kohdistaa teräspalkin reunaan.
- Asenna **laser lattiassa olevan pisteen päälle** (käyttämällä monitoimista kannatin tai jalustaa), vedä säädetettävä telineettä ulos, kunnes se napsauttaa paikoilleen (kuva D (2)). Täten laserin alapiste osoittaa asennusreinän 5/8-11 läpi ja laser voidaan kiertää asennusreikään 5/8-11 siirtämättä laserin kohtisuoraa asentoa.

Laserin kytkeminen päälle

- Aseta laser tasaiselle alustalle niin, että laser osoittaa suoraan eterenpäin vastakkaisista seinistä kohti (0° asento).
- Liu'uta virran/kuljetuksen lukituskytkin oikealle Auki/ON-asentoon (kuva A (2)).
- Paina kerran painiketta  (kuva A (6)) nähdäksesi vaakasuoran laserlinjan, kaksi kertaa nähdäksesi alapisteen ja kolme kertaa nähdäksesi vaakasuoran linjan sekä alapisteen.
- Tarkista lasersäteet. Laser on itsetasoittuva.
 - Jos laseria kallistetaan niin paljon, että itsetasoitus ei ole mahdollista ($>4^\circ$), lasersäteet vilkkuvat jatkuvasti kaksi kertaa ja  (kuva A (4)) vilkuu jatkuvasti näppäimistössä.
 - Jos lasersäteet vilkkuvat, laser ei ole vaakasuorassa (tai kohtisuorassa) EIKÄ SITÄ SAA KÄYTTÄÄ vaaka- tai pystytason määrittämiseen tai merkitsemiseen. Sijoita laser uudelleen tasaiselle alustalle.
- Paina kerran painiketta  (kuva A (5)) nähdäksesi kohtisuoran linjan laserin etuosasta, kaksi kertaa nähdäksesi kohtisuoran linjan laserin sivusta ja kolme kertaa nähdäksesi molemmat kohtisuorat linjat.

- Paina painiketta  (kuva A (7)) Sykäys-tilan testaamiseksi.  sytyy ja lasersäteet näkyvät himmeämpinä, sillä ne vilkkuvat erittäin nopeasti. Sykäystila käytetään vain tunnistimella, jotta lasersäteet näkyvät pitkällä etäisyydellä.
- Jos JOKIN seuraavista kohdista PÄTEE, jatka kohtaan **Laserin tarkkuuden tarkistaminen ENNEN LASERIN KÄYTTÖÄ** projektissa.
 - Käytä laseria ensimmäistä kertaa** (jos laser on altistunut äärilämpötiloille).
 - Laserin tarkkuutta ei ole tarkistettu pitkään aikaan.**
 - Laser on voitu pudottaa.**

Laserin tarkkuuden tarkistaminen

Laserlaitteet on tiivistetyt ja kalibroitu tehtaalla. Tarkkuus on suositeltavaa tarkistaa **ennen laserin ensimmäistä käytökertaa** (jos laser on altistunut äärilämpötiloille) ja sen jälkeen säännöllisesti tarkkuuden varmistamiseksi.

Noudata seuraavia ohjeita tässä ohjekirjassa kuvattujen tarkkuustarkastuksien aikana:

- Käytä suurista mahdollista aluetta/etäisyyttä, **joka on lähiinä käyttötäisyyttä**. Mitä suurempi alue/etäisyys, sitä helpompaa laserin tarkkuuden mittauksen on.
- Aseta laser tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka on tasainen molemmissa suunnissa.
- Merkitse **lasersäteen keskipunkti**.

Vaakusaora säde - skannaussuunta

Laserin vaakasuoran skannauksen kalibointi voidaan tarkistaa käytäen kahta 9 m (30') etäisyydellä toisistaan olevaa seinää. Kalibroinnin tarkistus on tärkeää suorittaa vähintään sillä etäisyydellä, jolla työkalua tullaan käyttämään.

- Aseta laser 9 m (30') seinän päätyä vasten (kuva E (1)).
- Kytke laser päälle.
- Paina painiketta  kerran nähdäksesi vaakasuoran lasersäteen.
- Käännä laseria seinän vastakkaisista päätyistä kohti samansuuntaisesti seinään nähdyn.
- Merkitse vähintään 9 m (30') etäisyydelle lasersäestä kohta **a** ja **b**.

FIN

- Käännä laseria 180° .
- Säädä laserin korkeutta niin, että säteen keskikohta on kohdistunut kohtaan **a** (kuva **E**) (**2**).
- Merkitse suoraan kohdan **b** ylä- tai alapuolelle **c** lasersäteen tasolle (kuva **E**) (**3**).
- Mittaa kohdan **b** ja **c** välinen kohtisuora etäisyys.
- Jos mittaustulos on **sallittua kohtien **b** ja **c** välistä etäisyyttä** suurempi seuraavan taulukon vastaavien **seinien välisellä etäisyydellä**, laser on viettävä valtuutettuun huoltopalveluun huolttoon.

Seinien välinen etäisyys	Sallittu etäisyys Väillä b - c
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

- Jos mittaustulos on **sallittua kohtien **a** ja **c** välistä etäisyyttä** suurempi seuraavan taulukon vastaavien **seinien välisellä etäisyydellä**, laser on viettävä valtuutettuun huoltopalveluun huolttoon.

Seinien välinen etäisyys	Sallittu etäisyys Väillä a - c
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Kohtisuora säde - luoti

Laserin kohtisuoran kalibroinnin tarkastaminen voidaan suorittaa tarkimmin, kun käytetävissä on huomattavaa mieluiten 9 m (30') kohtisuora tila ylöpuolella ja yksi henkilö pitää laseria lattialla ja toinen henkilö on katon lähellä säteen osoittaman pisteen merkitsemiseksi kattoon. Kalibroinnin tarkistus on tärkeää suorittaa vähintään sillä etäisyydellä, jolla työkalua tullaan käyttämään.

- Aseta laser 9 m (30') seinän päätyä vasten (kuva **F**) (**1**).
- Kytke laser päälle.
- Paina painiketta **⊕** kerran nähdäksesi vaakasuoran lasersäteen.
- Käännä laser seinän vastakkaisesta päätyä kohti samansuuntaisesti seinään nähden.
- Merkitse vähintään 9 m (30') etäisyydelle lasersäteestä kohta **a** ja **b**.
- Siirrä laser seinän vastakkaiseen päätyyn (kuva **F**) (**2**).
- Suuntaa laser seinään ensimmäistä päätyä kohti samansuuntaisesti seinään nähden.
- Säädä laserin korkeutta niin, että säteen keskikohta on kohdistunut kohtaan **b**.
- Merkitse suoraan kohdan **a** ylä- tai alapuolelle **c** lasersäteen tasolle (kuva **F**) (**3**).
- Mittaa kohdan **a** ja **c** välinen etäisyys.
- Jos mittaustulos on **sallittua kohtien **a** ja **c** välistä etäisyyttä** suurempi seuraavan taulukon vastaavien **seinien välisellä etäisyydellä**, laser on viettävä valtuutettuun huoltopalveluun huolttoon.

Vaakasuora säde - tason suunta

Laserin vaakasuoran tason kalibrointi voidaan tarkistaa käytäen yhtä vähintään 9 m (30') pitkää seinää. Kalibroinnin tarkistus on tärkeää suorittaa vähintään sillä etäisyydellä, jolla työkalua tullaan käyttämään.

- Aseta laser 9 m (30') seinän päätyä vasten (kuva **F**) (**1**).
- Kytke laser päälle.
- Paina painiketta **⊕** kerran nähdäksesi vaakasuoran lasersäteen.
- Käännä laser seinän vastakkaisesta päätyä kohti samansuuntaisesti seinään nähden.
- Merkitse vähintään 9 m (30') etäisyydelle lasersäteestä kohta **a** ja **b**.
- Siirrä laser seinän vastakkaiseen päätyyn (kuva **F**) (**2**).
- Suuntaa laser seinään ensimmäistä päätyä kohti samansuuntaisesti seinään nähden.
- Säädä laserin korkeutta niin, että säteen keskikohta on kohdistunut kohtaan **b**.
- Merkitse suoraan kohdan **a** ylä- tai alapuolelle **c** lasersäteen tasolle (kuva **F**) (**3**).
- Mittaa kohdan **a** ja **c** välinen etäisyys.

- 11.** Jos mittaustulos on **sallittua merkityjen linjojen välistä etäisyyttä** suurempi seuraavan taulukon vastaavalla **katon korkeudella**, laser on viettää valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon.

Katon korkeus	Sallittu etäisyys Merkityjen linjojen välinen etäisyys
2,5 m (8')	1,5 mm (1/16")
3 m (10')	2,0 mm (3/32")
4 m (14')	2,5 mm (1/8")
6 m (20')	4 mm (5/32")
9 m (30')	6 mm (1/4")

90° kohtisuorien säteiden välissä

Etuosan ja sivun kohtisuorien linjojen 90° tarkkuuden tarkistaminen on suoritettava vähintään 6 m x 3 m (20' x 10') avoimessa tilassa.

- Aseta laser tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka on tasainen molemmissa suunnissa kuvan (1) mukaisesti.
- Kytke laser päälle.
- Paina painiketta kolme kertaa nähdäksesi kohtisuorat linjat edessä ja sivussa.
- Paina painiketta kaksi kertaa nähdäksesi alapisteen.
- Merkitse **etummainisen** lasersäteen tasolle kolme kohtaa , ja , joissa on lasersäteen keskellä.
- Aseta laser niin, että alapiste on kohdan pääällä ja **etummaininen** lasersäde on kohdistunut kohtaan (kuva (2)).
- Merkitse sijainti **sivusta** tulevan lasersäteen tasolle vähintään 3 m (10') etäisyydelle laserista.
- Käännä laseria 90° myötäpäivään.
- Aseta laser niin, että alapiste on kohdan pääällä ja **etummaininen** lasersäde on kohdistunut kohtaan (kuva (3)).
- Merkitse **sivusta** tulevan lasersäteen tasolle kohta kohteen lähelle.
- Mittaa kohdan ja välinen etäisyys.

- 12.** Jos mittaustulos on **sallittua kohtien ja välistä etäisyyttä** suurempi seuraavan taulukon vastaavalla **kohtien -** välillä etäisyydellä, laser on viettää valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon.

Etäisyys välillä -	Sallittu etäisyys Välillä -
3 m (10')	3,2 mm (1/8")
4 m (14')	3,5 mm (5/32")
5 m (17')	4,5 mm (3/16")
6 m (20')	5,5 mm (7/32")
7 m (23')	6 mm (1/4")

FIN

Laserin käyttö

Käyttövinkkejä

- Merkitse aina lasersäteen keskipistöä.
- Äärimmäiset lämpötilavaihtelut voivat liikuttaa sisäosia, mikä voi vaikuttaa tarkkuuteen. Tarkista tarkkuus usein käytön aikana.
- Jos laser putoaa, tarkista sen virheellön kalibrointi.
- Laser on itsesuoittuva oikein kalibroituna. Laserit on kalibroitu tehtaalla löytämään taso, tämä edellyttää laserin asettamista tasaiselle alustalle keskimäärin $\pm 4^\circ$ tasalle. Laite ei vaadi manuaalista säätöä.
- Käytä laseria tasaisella alustalla.

Laserin kytkeminen pois päältä

Liu'uta Virran/kuljetuksen lukituskytkin OFF-/lukitusasentoon (kuva (1)), kun laseria ei käytetä. Jos kytkintä ei ole asetettu lukittuun asentoon, laser ei sammu.

Laserin käyttö lisävarusteilla



VAROITUS:

Koska muiden kuin Stanley-lisävarusteiden sopivuutta ei ole testattu tässä laserissa, niiden käyttö tässä laserissa voi olla vaarallista.

Käytä ainoastaan tähän malliin suositeltuja Stanleyn lisävarusteita. Tietytten lasermallien sopivat lisävarusteet voivat olla vaarallisia toisessa laserissa käytettyinä.

Laserin alaosassa on 1/4-20 ja 5/8-11 sisäkierteet (kuva C), joihin voidaan kiinnittää nykyisiä ja tulevia Stanleyn lisävarusteita. Käytä ainostaan tähän laseriin tarkoitettuja Stanleyn lisävarusteita. Noudata lisävarusteen mukana toimitettuja ohjeita.

Tähän laseriin suositteltuja lisävarusteita on saatavilla lisämaksusta paikalliselta jälleenmyyjältä tai välttutetusta huoltopalvelusta. Jos tarvitset apua lisävarusteiden löytämisessä, ota yhteyttä lähiään Stanley-huoltopalveluun tai vieraile verkkosivustolla: <http://www.2helpU.com>.

Huolto

- Kun laser poistetaan käytöstä, puhdista sen ulkopinnat kostealla liinalla ja pyyhi laser kuivaksi pehmeällä ja kuivalla liinalla. Aseta se sitten säiliöön toimitettussa pakauksessa.
- Vaikka laserin ulkopinnat kestäävät liuottimet, ÄLÄ KOSKAAN käytä liuottimia laserin puhdistamisessa.
- Älä säälytä laseria alle -20 °C (-5 °F) tai yli 60 °C (140 °F) lämpötilassa.
- Varmista laserin tarkkuus tarkistamalla sen virheetön kalibrointi.

Stanley-huoltopalvelut voivat suorittaa kalibointitarkistuksia ja muita huollon aikaisia korjausia.

Vianmääritys

Laser ei käynnisty

- Varmista, että laserin Li-Ion-akku on ladattu täyneen.
- Varmista, että laser on kuiva.
- Jos laser on kuumentunut yli 50 °C (120 °F) lämpötilaan, laite ei käynnyt. Jos laseria on säilytetty erittäin korkeissa lämpötiloissa, anna sen jäähtyä. Lasertaso ei vaurioi käyttäessä Virran/kuljetuksen lukituskytkintä ennen sen jäähtymistä oikeaan käyttölämpötilaan.

Lasersäteet vilkkuvat

Laser on tarkoitettu itsetasoittuvaksi korkeintaan noin 4° keskimäärin kaikissa suunnissa. Jos laser on kallistunut niin, että sisäinen mekanismi ei voi tasoittua itsestään, lasersäteet vilkkuват ilmoittaen kallistusvälin ylitymisestä. **VILKKUVAT LASERSÄTEET EIVÄT OLE VAAKASUORASSA TAI KOHTISUORASSA EIKÄ SITÄ SAA KÄYTTÄÄ VAAKA- TAI PYSTYTASON MÄÄRITTÄMISEEN TAI MERKITSEMISEEN.** Sijoita laser uudelleen tasaisemmalle alustalle.

Lasersäteiden liike ei lopu

Laser on tarkkuusväline. Jos sitä ei aseteta vakaalle (ja liikkumattomalle) pinnalle, laser pyrkii jatkuvasti löytämään tasoa. Jos säteen liike ei lopu, kokeile asettaa laser vakaammalle alustalle. Varmista myös, että alusta on suhteellisen tasainen laserin vakauden takaamiseksi.

Huolto ja korjaus

Huomaa: Jos lasertaso puretaan, tuotteen takuu mitätöityvät.

Varmista tuotteen TURVALLISUUS ja LUOTETTAVUUS viemällä se korjattavaksi, huollettavaksi ja säädettäväksi välttutettuun huoltopalveluun. Pätemättömien henkilöiden suorittama huolto voi johtaa henkilövahinkoihin. Paikanna lähi Stanley-huoltopalvelu osoitteessa <http://www.2helpU.com>.

Tekniset tiedot

	FMHT77617
Valonlähde	Laserdiodit
Laserin aallonpituuus	510–530 nm näkyvissä (kaikki linjat) 630–680 nm näkyvissä (alapiste)
Laserteho	≤1,0 m W LUOKAN 2 LASERTUOTE
Käyttöväli	30 m (100') 50m (165') tunnistimella
Tarkkuus - kaikki linjat	±3 mm etäisyydellä 10 m ($\pm 1/8"$ etäisyydellä 30')
Tarkkuus - alapiste	±6 mm etäisyydellä 10 m ($\pm 1/4"$ etäisyydellä 30')
Käytölämpötila	-10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F)
Säilytyslämpötila	-20 °C - 60 °C (-5 °F - 140 °F)
Ympäristö	Luokan IP54 veden- ja ruosteenkestävyys

FIN

Innhold

- Laserinformasjon
- Brukersikkerhet
- Lade batteriet
- Bruke monteringsblokken
- Slå på laseren
- Sjekke laserøyaktighet
- Bruk av laseren
- Vedlikehold
- Feilsøking
- Service og reparasjoner
- Spesifikasjoner

Laserinformasjon

FMHT77617 laser er et laserprodukt i klasse 2. Laseren er et selvrettende laserverktøy som kan brukes til horisontale (vater) og vertikale (loddlinje) innretningsjobber.

NO Brukersikkerhet

Sikkerhetsanvisninger

Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalord. Les bruksanvisningen nøyde og legg spesielt merke til disse symbolene.

! FARE: Varsler om en umiddelbar farlig situasjon som, hvis den ikke unngås kan føre til død eller alvorlig personskade.

! ADVARSEL: Varsler om en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås kan føre til død eller alvorlig personskade.

! FORSIKTIG: Varsler om en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås kan føre til mindre eller moderate personskader.

MERK: Varsler om en bruk som ikke relateres til personskade, men som, hvis den ikke unngås, kan føre til materielle skader.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om dette eller et hvilket som helst Stanley-verktøy, gå til <http://www.2helpU.com>.

EU-samsvarserklæring



Stanley erklærer herved at produktet FMHT77617 samsvarer med de grunnleggende kravene og alle andre bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Den fulle teksten av EU-samsvarserklæringen kan forespørs fra Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgia eller kan hentes på følgende internettadresse: www.2helpU.com.



ADVARSEL:

Les og forstå alle instruksjonene. Hvis du ikke følger advarslene og instruksjonene i denne bruksanvisningen, kan dette resultere i alvorlig personskade.

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE



ADVARSEL:

Eksponering for laserstråling. Du skal ikke demontere eller modifisere laservatenoren. Det finnes ingen deler inni som eieren kan utføre service på. Dette kan føre til alvorlig øyeskade.



ADVARSEL:

Farlig stråling. Bruk av kontroller eller justeringer eller utførelse av prosedyrer som ikke er spesifisert her kan føre til at du blir eksponert for farlig stråling.

Merkene på laseren kan inneholde de følgende symbolene.

Symbol	Betydning
V	Volt
mW	Milliwatt
	Laseradvarsel
nm	Bølgelengde i nanometer
2	Klasse 2 laser

Advarselsmerker


Følgende merker finnes på din laser for din sikkerhet og for å gjøre det enklere for deg.



ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen.



ADVARSEL: LASERSTRÅLING. IKKE STIRR INN I STRÅLEN. Klasse 2 laserprodukt.



- Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten, kan beskyttelsen fra utstyret bli svekket.**
- Du skal ikke bruke laseren i eksplasive atmosfærer slik som hvor det finnes flammende væsker, gasser eller støv.** Dette verktøyet kan skape gnister som kan antenne støvet eller gassene.
- Når laseren ikke er i bruk skal du oppbevare den ute av barns rekkevidde og andre utrente personer.** Laserprodukter er farlige i hendene på brukere uten oppføring.
- Verktøyservice må utføres av kvalifisert reparasjonspersonell.** Service eller vedlikehold som utføres av ukvalifisert personell kan føre til personsakade. For å finne ditt nærmeste Stanley servicesenter, gå til <http://www.2helpU.com>.
- Du skal ikke bruke optisk verktøy, som kikkert eller teodolitt for å se mot laserstrålen.** Dette kan føre til alvorlig øyeskade.
- Ikke plasser laseren i en slik posisjon at noen tilskikt eller utsiktet står inn i laserstrålen.** Dette kan føre til alvorlig øyeskade.
- Ikke posisjonér laseren nær en reflekterende overflate som kan reflektere laserstrålen mot noens øyne.** Dette kan føre til alvorlig øyeskade.
- Skru av laseren når den ikke er i bruk.** Ved å la laseren stå på øker du risikoen for å styrre inn i laserstrålen.
- Du skal ikke modifisere laseren på noen måte.** Modifisering av verktøyet kan føre til farlig eksponering av laserstråling.
- Du skal ikke bruke laseren rundt barn, eller la barn bruke laseren.** Dette kan føre til alvorlig øyeskade.
- Du skal ikke fjerne eller gjør advarselsmerker uleselig.** Hvis merker tas bort, kan brukeren eller andre utsiktet utsette seg for stråling.

- Posisjoner laseren sikkert og på en jevn overflate.** Hvis laseren faller, kan dette føre til alvorlig personsakade eller at laseren blir skadet.

Personlig sikkerhet

- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft ved bruk av laserproduktet. Ikke bruk verktøyet når du er trett eller under påvirkning av rusmidler, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks oppmerksomhet ved bruk av et laserprodukt kan føre til alvorlig personsakade.
- Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Du skal alltid bruke vernebriller. Redusering av fare for personsakader avhenger av arbeidsforhold og bruk av verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre sko, hjelm og øreklokker.

Bruk og still av verktøyet

- Ikke bruk laseren hvis **strømtransportlås**- bryteren ikke går på og av. Et verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
- Følg instruksjonene i **Vedlikeholds avsnittet** i denne bruksanvisningen. Bruk av ikke godkjente deler, eller at du ikke følger **vedlikeholds** instruksjonene kan føre til elektrisk støt eller personsakade.

Batterisikkerhet

FMHT77617-laseren drives av et Li-ion batteri.



ADVARSEL:

For å redusere fare for personsakade må brukeren lese produktets brukerhåndbok, lasersikkerhetsmanualen og batterisikkerhetsmanualen.

Skifte batteriet

Bruk ladeenheten som følger med FMHT77617-laseren for å lade laserens Li-ion batteri.

- Sett strømstøpselet i ene enden av ladeenheten inn i en stikkontakt (figur B (1)).
- Trekk av og til side lokket på baksiden av laseren (figur B (2)).
- Sett i den lille enden av laderenhet i laserens ladeport (figur B (3)).

- La batteriet lade seg helt opp. Strøm-LED vil være på mens batteriet lades.
- Når strøm-LED slukker, koble ladeenheten fra stikkontakten og fra laserens ladeport.
- Skyv dekselet tilbake på plass på laserens ladeport.

Når laseren ikke er i bruk, skal du forsikre deg om at strøm/transportlåsebryteren er plassert til VENSTRE til låst/AV-posisjon (figur A (1)) for å spare batteristrøm.

Bruke monteringsblokken

Nederst på laseren er det en bevegelig blokk (figur D).

- For å bruke magneten foran på laseren (figur A (8)) for å montere laseren på siden av en stålbelte, ikke trekk ut den bevegelige blokken (figur D (1)). Dette vil la ned-punktet kunne rettes inn langs kanten av stålbeljen.
- For å montere laseren over et punkt på gulvet (bruk en multifunksjons-brakett eller en trefot), trekk ut den bevegelige blokken til den klikker på plass (figur D (2)). Dette vil la laseren ned-punkt vises gjennom 5/8-11 monteringshullet og laseren kan roteres over 5/8-11 monteringshullet uten å endre vertikal posisjon av laseren.

Slå på laseren

- Sett laseren på et jevnt, flatt og horisontalt underlag, med laseren rettet rett forover mot motstående vegg (0° posisjon).
- sett strøm/transportlåsebryteren til høyre for ulåst/PÅ-posisjon (figur A (2)).
- Trykk  (figur A (6)) en gang for å vise en horisontal laserlinje, en gang til for å vise et ned-punkt, og en tredje gang for å vise både en horisontal linje og et ned-punkt.
- Kontrollere laserstrålene. Laseren er laget for selvretting.
 - Dersom laseren vipper så mye at den ikke kan selvrette ($> 4^\circ$), vil laserstrålene kontinuerlig blinke to ganger og  (figur A (4)) vil blinke konstant på tastaturet.
 - Dersom laserstrålen blinker, er ikke laseren i vater og SKAL IKKE BRUKES for å avgjøre eller markere vater eller loddlinje. Prøv å posisjonere laseren på en jevn overflate.

- Trykk  (figur A (5)) en gang for å vise en vertikal laserlinje fra fronten av laseren, en gang til for å vise en vertikal laserlinje fra siden av laseren og en tredje gang for å vise begge vertikale linjer.
- Trykk  (figur A (7)) for å teste puls-modus.  vil tennes og laserstrålene vil se lysere ut, siden de egentlig blinker i et svært høyt tempo. Du kan bare bruke puls-modus med en detektor for å projisere laserstrålene over lang avstand.
- Hvis NOEN av de følgende utsagn er SANNE, skal du fortsette med instruksjonene for **Kontroll av lasernøyaktighet** FØR DU BRUKER LASEREN til en jobb.
 - Dette er **første gang du bruker laseren** (etter at laseren har blitt utsatt for ekstreme temperaturer).
 - Laseren har ikke blitt sjekket for nøyaktighet på en lang stund.
 - Laseren kan ha falt.

Sjekke lasernøyaktighet

Laserverktøy er forseglet og kalibrert ved fabrikken. Det anbefales at du utfører en nøyaktighetskjekk **før du bruker laseren for første gang** (i tilfelle laseren har blitt eksponert for ekstreme temperaturer) og så regelmessig for å sikre nøyaktigheten av arbeidet. **Følg disse retningslinjene som er opplistet i denne bruksanvisningen når du utfører nøyaktighetskjekker:**

- Bruk det største området/avstanden mulig, som ligger nærmest bruksavstand. Jo større område/avstand, jo lettere er det å måle nøyaktigheten til laseren.
- Plasser laseren på en jevn, flat, stabil overflate som er i vater i begge retninger.
- Marker senteret til laserstrålen.

Horisontal stråle - skannerretning

Sjekk av horisontal skannkalibrering av laseren krever to veggar med 9 meter (30°) avstand. Det er viktig å foreta en kalibreringsskjekk ved hjelp av en distanse som ikke er kortere enn distansen som verktøyet skal bukes for.

- Plasser laseren mot enden av en 9 meter (30°) lang vegg (figur E (1)).
- Slå laseren PÅ.

- Trykk en gang for å vise en horisontal laserstråle.
- Vri laseren mot den motsatte enden av veggen og parallelt med veggen.
- Minst 9 meter (30') fra hverandre på laserstrålen, merk og .
- Vri laseren 180°.
- Juster høyden av laseren slik at senter av strålen er rettet inn med .
- Direkte over eller under , marker langs laserstrålen (figur).
- Mål avstanden mellom og .
- Hvis målingene dine er større enn den **tillatte avstanden mellom og** for den tilsvarende **avstand mellom veggene** i den følgende tabellen, må laseren leveres på service på et godkjent servicesenter.

Avstand mellom veggene	Tillatt avstand mellom og
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Avstand mellom veggene	Tillatt avstand mellom og
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Horizontal stråle - stigningsretning

Sjekk av horisontal stigningskalibrering av laseren krever en vegg 9 meter (30') lang. Det er viktig å foreta en kalibreringssjekk ved hjelp av en distanse som ikke er kortere enn distansen som verktøyet skal bukes for.

- Plasser laseren mot enden av en 9 meter (30') lang vegg (figur .
- Slå laseren PÅ.
- Trykk en gang for å vise en horisontal laserstråle.
- Vri laseren mot den motsatte enden av veggen og parallelt med veggen.
- Minst 9 meter (30') fra hverandre på laserstrålen, merk og .
- Flytt laseren til motsatt ende av veggen (figur .
- Plasser laseren mot den første enden av samme veggen og parallelt med veggen.

Vertikal stråle - loddlinje

Kontroll av loddlinjekalibreringen på laseren gjøres mest nøyaktig med en stor tilgjengelig høyre, helst 9 meter (30'), med en person på gulvet som posisjonerer laseren og en annen person nær taket som markerer punktet som skapes av laseren i taket. Det er viktig å foreta en kalibreringssjekk ved hjelp av en distanse som ikke er kortere enn distansen som verktøyet skal bukes for.

- Plasser laseren på en jevn, flat, stabil overflate som er i vater i begge retninger (figur .
- Slå laseren PÅ.
- Trykk tre ganger for å vise front og side vertikal stråle.
- Trykk to ganger for å vise ned-punkt.
- På et jevnt underlag, merk posisjonen av ned-punktet (figur .
- På taket, merk to korte linjer og der front og side laserstrålene krysser.
- Plukk opp og roter laseren 180°, og posisjoner ned-punktet over , den tidligere posisjonen av ned-punktet som vist i figur .
- I taket, se på posisjonen av de to laserstrålene. Dersom de ikke er parallelle med de merkede linjene og , vil laseren til laserstrålene er nært linjet opp med og .
- I taket, merk de to korte linjene og der strålene krysser.

NO

- 10.** Mål avstanden mellom merkede linjer **(b)** og **(d)**, og merkede linjer **(c)** og **(e)**.
- 11.** Hvis målingene dine er større enn den **tillatte avstanden mellom merkede linjer** for den tilsvarende **takhøyden** i den følgende tabellen, må laseren leveres på service på et godkjent servicesenter.

Takhøyde	Tillatt avstand mellom merkede linjer
2,5m (8')	1,5 mm (1/16")
3m (10')	2,0mm (3/32")
4m (14')	2,5mm (1/8")
6m (20')	4mm (5/32")
9m (30')	6mm (1/4")

- 12.** Hvis målingene dine er større enn den **tillatte avstanden mellom **(a)** & **(f)**** for den tilsvarende **avstanden fra **(b)** til **(a)**** i den følgende tabellen, må laseren leveres på service på et godkjent servicesenter.

Avstand fra (b) til (a)	Tillatt avstand Mellom (a) & (f)
3m (10')	3,2mm (1/8")
4m (14')	3,5mm (5/32")
5m (17')	4,5mm (3/16")
6m (20')	5,5mm (7/32")
7m (23')	6mm (1/4")

Bruk av laseren

Brukertips

- Du skal alltid markere senteret til strålen som skapes av laseren.
- Ekstreme temperaturendringer kan forårsake bevegelse av de interne delene som kan påvirke nøyaktigheten. Sjekk ofte nøyaktigheten når du jobber.
- Hvis laseren mistes i gulvet, skal du sjekke om den fremdeles er kalibrert.
- Så lenge laseren er skikkelig kalibrert, retter laseren inn seg selv. Hver laser kalibreres ved fabrikken for å finne vater så lenge den er posisjonert på en flat overflate innen et gjennomsnitt på $\pm 4^\circ$ av vater. Det trengs ingen manuelle justeringer.
- Plasser laseren på en jevn, flat og rett overflate.

Slå av laseren

Vri strøm/transportlåsbryteren til AV/låst posisjon (figur **(A)** **(1)**) når laseren ikke er i bruk. Dersom bryteren ikke er plassert i låst posisjon, vil ikke laseren slå seg av.

Bruk av laseren med tilbehør



ADVARSEL:

Siden annet tilbehør enn det som tilbys av Stanley ikke er testet med dette produktet, kan bruk av sikt tilbehør med dette verktøyet være farlig.

Du skal kun bruke Stanley tilbehør som anbefales for denne modellen. Tilbehør som passer til en lasert, kan være utgjøre en fare for personskader ved bruk på en annen lasert.

Bunnen av laseren er utstyrt med 1/4-20 og 5/8-11 hullgjenger (figur ©) for å passe til nåværende eller fremtidig Stanley tilbehør. Du skal kun bruke Stanley tilbehør som anbefales for denne laseren. Følg instruksjonene som følger med tilbehøret.

Anbefalt tilbehør som kan brukes med denne laseren er tilgjengelig for ekstra kostnad fra din lokale forhandler eller et godkjent servicesenter. Hvis du trenger hjelp til å finne tilbehør, kontakt ditt nærmeste Stanley servicesenter eller besøk vår website: <http://www.2helpU.com>.

Vedlikehold

- Når laseren ikke er i bruk skal du rengjøre de ytre delene med en fuktig klut, tørke av laseren med en myk, tørr klut for å forsikre deg om at den er tørr, og så lagre laseren i boksen som følger med.
- Selv om utsiden av laseren er motstandsdyktig mot løsemidler, skal du ALDRI bruke løsemidler for å rengjøre laseren.
- Ikke lagre laseren ved temperaturer under -20°C (-5°F) eller over 60°C (140°F).
- For å opprettholde nøyaktigheten av arbeidet ditt skal du sjekke ofte om laseren er kalibrert.

Kalibreringskontroll, annet vedlikehold og reparasjoner kan utføres på Stanley servicesentere.

Feilsøking

Laseren skrur seg ikke på

- Forsikre deg om at Li-ionne batteriet er ladet opp.
- Forsikre deg om at laseren er tørr.

- Hvis laseren blir varmere enn 50 °C (120 °F), vil ikke enheten skru seg på. Hvis laseren har blitt oppbevart i ekstremt varme temperaturer, skal du la den kjøle seg ned. Laserens vater vil ikke bli skadet ved bruk av strøm/transportlåsbryteren før nedkjøling til sin riktige brukstemperatur.

Laserstråleblinking

Laserne er laget for selvretting opp til et gjennomsnitt av 4° i alle retninger. Hvis laseren er vippet slik at den interne mekanismen ikke retter seg inn, vil laserstrålen blinke og vise at vippeområdet har blitt overgått. DEN BLINKENDE STRÅLEN SOM SKAPES AV AT LASEREN IKKE ER I VATER ELLER LODDRETT LINJE SKAL IKKE BRUKES TIL Å AVGJØRE VATER ELLER LODRETT LINJE. Prøv å posisjonere laseren på en jvnere overflate.

Laserstrålene slutter ikke å bevege seg

Laseren er et presisionsinstrument. Derfor er det slik at hvis det ikke er plassert på en stabil (og bevegelsesfri) overflate, vil laseren fortsette å prøve å finne vater. Hvis strålen ikke slutter å bevege seg, skal du prøve å plassere laseren på en mer stabil overflate. Du skal også forsikre deg om at overflaten er relativt flat og rett, slik at laseren er stabil.

Service og reparasjoner

Merk: Ved å demontere laservateren bortfaller alle garantier på produktet.

For å sikre produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, skal alle reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av et godkjent servicesenter. Service eller vedlikehold som utføres av ukvalifisert personell kan føre til personskade. For å finne ditt nærmeste Stanley servicesenter, gå til

<http://www.2helpU.com>.

NO

Spesifikasjoner

	FMHT77617
Lyskilde	Laserdioder
Laserbølgelengde	510–530 nm synlig (alle linjer) 630–680 nm synlig (ned-punkt)
Lasereffekt	≤1,0 mW KLASSE 2 LASERPRODUKT
Arbeidsområde	30m (100') 50m (165') med detektor
Nøyaktighet - alle linjer	±3mm per 10m ($\pm 1/8"$ per 30')
Nøyaktighet - ned-punkt	±6mm per 10m ($\pm 1/4"$ per 30')
Brukstemperatur	-10°C til 50°C (14°F til 122°F)
Lagringstemperatur	-20°C til 60°C (-5°F til 140°F)
Miljø	Vann og støvtett til IP54

Spis treści

- Informacje o laserze
- Bezpieczeństwo użytkownika
- Ładowanie akumulatora
- Korzystanie z bloku mocującego
- Włączanie lasera
- Sprawdzanie dokładności lasera
- Korzystanie z lasera
- Konserwacja
- Rozwiązywanie problemów
- Serwis i naprawy
- Dane techniczne

Informacje o laserze

Laser FMHT77617 to produkt laserowy klasy 2. Laser to samopoziomujące narzędzia laserowe, którego można używać do ustalania pozycji w poziomie i w pionie.

Bezpieczeństwo użytkownika

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Podane poniżej definicje określają stopień zagrożenia oznaczony danym słowem. Proszę przeczytać instrukcję i zwracać uwagę na te symbole.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje o bezpośrednim niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi doznaniem śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała.



OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnym niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może grozić doznaniem śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała.



PRZESTROGA: Informuje o potencjalnym niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do obrażeń ciała od lekkiego do średniego stopnia.

UWAGA: Informuje o czynnościach nie powodujących obrażeń ciała, lecz mogących prowadzić do szkód materialnych.

W razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących tego narzędzia lub innych narzędzi firmy Stanley, odwiedź stronę <http://www.2helpU.com>.

Deklaracja zgodności WE



Stanley oświadcza niniejszym, że produkt FMHT77617 jest zgodny z kluczowymi wymogami i pozostałymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Pelny tekst deklaracji zgodności WE można zamówić pod adresem Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgia, lub pobrać z następującej strony internetowej: www.2helpu.com.



OSTRZEŻENIE:

Uważnie przeczytać instrukcję w całości.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i treści instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ



OSTRZEŻENIE:

Ekspozycja na promieniowanie laserowe.

Nie demontać ani nie modyfikować lasera. Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które wymagają konserwacji przez użytkownika.

W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia wzroku.

PL



OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczne promieniowanie. Użycie elementów sterujących, przeprowadzenie regulacji albo wykonanie procedur innych od opisanych w tej instrukcji może prowadzić do narażenia na niebezpieczne promieniowanie.

Etykieta na laserze może zawierać następujące symbole.

Symbol	Znaczenie
V	Wolty
mW	Miliwaty
	Ostrzeżenie przed laserem
nm	Długość fali w nanometrach
2	Laser klasy 2

Oznaczenia ostrzegawcze


Dla wygody i bezpieczeństwa użytkownika na laserze umieszczone zostały następujące oznaczenia.



OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.



OSTRZEŻENIE: PROMIENIOWANIE LASEROWE. NIE PATRZEC W PROMIĘŃ.
Produkt laserowy klasy 2.



- Jeżeli urządzenie jest używane w sposób nieokreślony przez producenta, może zostać osłabiona ochrona zapewniona przez ten sprzęt.
- Nie używać urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem, na przykład w pobliżu palnych cieczy, gazów lub pyłów. To narzędzie może wytworzyć iskry powodujące zaplon pyłów lub oparów.
- Nieużywany laser przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych nieprzeszkolonych osób. Lasery są niebezpieczne w rękach niewprawnego użytkownika.
- Serwisowanie narzędzia MUSI wykonywać wykwalifikowany personel serwisu. Czynności serwisowe lub konserwacyjne wykonane przez niewykwalifikowany personel mogą prowadzić do obrażeń ciała. Aby odzyskać najbliższy serwis Stanley, wejdź na stronę <http://www.2helpU.com>.
- Nie używać przyrządów optycznych, jak teleskop lub teodolit z lunetą, do obserwacji wiązki lasera. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia wzroku.
- Nie umieszczać lasera w pozycji, która może spowodować, że ktoś celowo lub przypadkowo spojrzy w promień lasera. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia wzroku.
- Nie umieszczać lasera w pobliżu powierzchni odbijającej światło, która może odbić promień lasera w kierunku oczu jakiejś osoby. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia wzroku.
- Wyłączać laser, gdy nie jest używany. Pozostawienie włączonego lasera zwiększa ryzyko spojrzenia w promień lasera.

- Nie modyfikować lasera w żaden sposób.** Modyfikacja narzędzia może prowadzić do niebezpiecznego narażenia na promieniowanie laserowe.
- Nie obsługiwać lasera w pobliżu dzieci i nie pozwalać dzieciom obsługiwać lasera.** W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia wzroku.
- Nie usuwać etykiet ostrzegawczych ani nie ograniczać ich czytelności.** Usunięcie etykiet może spowodować przypadkowe narażenie użytkownika lub innych osób na promieniowanie.
- Stawiąć laser pewnie na poziomej powierzchni.** Jeśli laser się przewróci, może dojść do uszkodzenia lasera lub poważnych obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo osobiste

- W czasie korzystania z lasera zachować czujność, patrzyć uważnie i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie używać lasera, jeżeli jest się zmęczonym, pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy laserem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Używać środków ochrony osobistej. Zawsze zakładać okulary ochronne. W zależności od warunków pracy, sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, buty robocze o dobrey przyczepności, kask i ochronniki słuchu zmniejszą szkody dla zdrowia.

Użytkowanie i konserwacja 93a narzędzi

- Nie używać lasera, jeśli przełącznik **Zasilanie/Blokada transportowa** nie pozwala na włączanie lub wyłączanie lasera. Narzędzie, którego pracy nie można kontrolować włącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Postępować zgodnie z instrukcjami w sekcji **Konserwacja niniejszej instrukcji**. Korzystanie z nieautoryzowanych części lub nieprzestrzeganie instrukcji z sekcji **Konserwacja** może prowadzić do ryzyka porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Bezpieczne korzystanie z akumulatora

Laser FMHT77617 jest zasilany przez akumulator litowo-jonowy.



OSTRZEŻENIE:

W celu ograniczenia ryzyka obrażeń, użytkownik powinien przeczytać instrukcję obsługi urządzenia, a także informacje związane z bezpieczną pracą lasera oraz bezpiecznym użytkowaniem akumulatora.

Ładowanie akumulatora

Do ładowania akumulatora litowo-jonowego lasera używać ładowarki dołączonej do lasera FMHT77617.

1. Włożyć wtyczkę elektryczną znajdującą się na jednym końcu ładowarki do gniazdku elektrycznego (Rysunek **B** (1)).
2. Na tylnej ściance lasera ściągnąć osłonę gniazda zasilania na bok (Rysunek **B** (2)).
3. Włożyć mniejszą końcówkę ładowarki w gniazdo zasilania lasera (Rysunek **B** (3)).
4. Poczekać na całkowite naładowanie akumulatora. Dioda LED zasilania (Power) świeci podczas ładowania akumulatora.
5. Gdy dioda LED zasilania zgaśnie, odłączyć ładowarkę od gniazdku elektrycznego i od gniazda zasilania lasera.
6. Wcisnąć osłonę gniazda zasilania na miejsce tak, aby zasłonić gniazdo zasilania lasera.

Kiedykolwiek laser nie jest używany, przesunąć przełącznik Zasilanie/Blokada transportowa do położenia Zablokowane/WYŁĄCZONE (Rysunek **A** (1)), aby oszczędzać energię akumulatora.

Korzystanie z bloku mocującego

Na dolnej ściance lasera znajduje się ruchomy blok (Rysunek **D**).

- Aby użyć magnesów z przodu lasera (Rysunek **A** (8)) w celu zamontowania lasera na bocznej ściance stalowej belki, nie wyciągać ruchomego bloku (Rysunek **D** (1)). Pozwoli to na ustawienie punktu skierowanego w dół równolegle do krawędzi belki stalowej.
- Aby zamontować laser nad punktem na podłodze (przy pomocy uchwytu wielofunkcyjnego lub statywu), wyciągać ruchomy blok, aż zatrzasnić się w poprawnym położeniu (Rysunek **D** (2)). Pozwoli to na wyświetlanie punktu lasera skierowanego w dół przez otwór montażowy 5/8-11 i na obracanie lasera w otworze montażowym 5/8-11 bez zmiany pozycji lasera w pionie.

Włączanie lasera

1. Postawić laser na gładkiej, płaskiej i poziomej powierzchni, przedem prosto do przeciwej ściany (położenie 0°).
2. Przesunąć przełącznik Zasilanie/Blokada transportowa w położenie Odblokowane/WŁĄCZONE (Rysunek **A** (2)).
3. Naciśnąć raz  (Rysunek **A** (6)), aby wyświetlić poziomą linię lasera, dwa razy, aby wyświetlić dolny punkt, lub trzy razy, aby wyświetlić linię poziomą i dolny punkt.
4. Sprawdzić promienie lasera. Laser jest samopoziomujący.
 - Jeśli laser jest przekątny na tyle, że nie jest w stanie się wypoziomować (> 4°), promienie lasera będą błyskać dwukrotnie, a symbol  (Rysunek **A** (4)) na panelu sterowania będzie stale migać.
 - Jeśli promienie lasera migają, laser nie jest wypoziomowany (lub ustawiony w pionie) i NIE NALEŻY GO UŻYWAĆ do określania lub oznaczania poziomu lub pionu. Spróbować przestawić laser na poziomą powierzchnię.
5. Naciśnąć  (Rysunek **A** (5)) raz, aby wyświetlić pionową linię lasera z przedniej części lasera, dwa razy, aby wyświetlić pionową linię lasera z boku lasera, lub trzy razy, aby wyświetlić obie linie pionowe.
6. Naciśnąć  (Rysunek **A** (7)) w celu przetestowania trybu impulsowego.  Zaświeci się, a promienie lasera będą wyglądać na jaśniejsze, ponieważ migają z bardzo wysoką częstotliwością. Tryb impulsowego używa się wyłącznie w połączeniu z czujnikiem w celu wyświetlania promieni lasera na dużą odległość.
7. Jeśli JAKIEKOLWIEK z poniższych stwierdzeń jest PRAWDZIWE, wykonać czynności z sekcji **Sprawdzenie dokładności lasera** PRZED UŻYCiem LASERA do pracy.
 - Laser jest używany pierwszy raz (jeśli laser był narażony na działanie skrajnych temperatur).
 - Od jakiegoś czasu nie sprawdzano dokładności lasera.
 - Mogło dojść do upuszczenia lasera.

Sprawdzanie dokładności lasera

Narzędzia laserowe są szczelnie zamknięte i skalibrowane fabrycznie. Zaleca się przeprowadzenie kontroli dokładności przed pierwszym użyciem lasera (jeśli laser był narażony na działanie skrajnych temperatur), a następnie regularne sprawdzanie dokładności w celu zagwarantowania dokładności pracy. *Podczas wykonywania kontroli dokładności opisanej w niniejszej instrukcji, przestrzegać poniższych zaleceń:*

- Używać jak największej powierzchni/odległości, jak najbardziej zbliżonej do zasięgu roboczego. Im większa powierzchnia/odległość, tym łatwiej zmierzyć dokładność lasera.
- Ustać laser na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni, poziomej w obu kierunkach.
- Zaznaczyć środek promienia lasera.

Promień poziomy - kierunek nachylenia

Sprawdzenie kalibracji poziomego skanowania lasera wymaga dwóch ścian znajdujących się w odległości 9 m (30') od siebie. Ważne jest, aby przeprowadzić kontrolę kalibracji z użyciem odległości nie mniejszej od odległości, z jakimi używane będzie urządzenie.

- Przystawić laser do końca ściany o długości 9 m (30') (Rysunek E (1)).
- Włączyć laser.
- Nacisnąć ⊕ raz, aby wyświetlić promień poziomy lasera.
- Obrócić laser i skierować go na przeciwny koniec ściany, równolegle do sąsiedniej ściany.
- W odległości co najmniej 9 m (30') od siebie na promieniu lasera, zaznaczyć ④ oraz ⑤.
- Obrócić laser o 180°.
- Wyregulować wysokość lasera, aby środek promienia był zgodny z ④ (Rysunek E (2)).
- Bezpośrednio nad lub pod ④, zaznaczyć ⑥ wzduż promienia lasera (Rysunek E (3)).
- Zmierzyć odległość w pionie między ④ a ⑥.

- Jeśli zmierzona odległość jest większa niż Dopuszczalna odległość między ④ a ⑥ dla odpowiedniej Odległości między ścianami w poniżej tabeli, laser należy oddać do regulacji w autoryzowanym serwisie.

Odległość między ścianami	Dopuszczalna odległość między ④ a ⑥
9 m (30stóp)	6 mm (1/4")
12 m (40stóp)	8 mm (5/16")
15 m (50stóp)	10 mm (13/32")

Promień poziomy - kierunek nachylenia

Sprawdzenie kalibracji poziomego nachylenia lasera wymaga jednej ściany o długości co najmniej 9 m (30'). Ważne jest, aby przeprowadzić kontrolę kalibracji z użyciem odległości nie mniejszej od odległości, z jakimi używane będzie urządzenie.

- Przystawić laser do końca ściany o długości 9 m (30') (Rysunek F (1)).
- Włączyć laser.
- Nacisnąć ⊕ raz, aby wyświetlić promień poziomy lasera.
- Obrócić laser i skierować go na przeciwny koniec ściany, równolegle do sąsiedniej ściany.
- W odległości co najmniej 9 m (30') od siebie na promieniu lasera, zaznaczyć ④ oraz ⑤.
- Przenieść laser na przeciwny koniec ściany (Rysunek F (2)).
- Ustać laser w kierunku pierwszego końca tej samej ściany i równolegle do sąsiedniej ściany.
- Wyregulować wysokość lasera, aby środek promienia był zgodny z ④.
- Bezpośrednio nad lub pod ④, zaznaczyć ⑥ wzduż promienia lasera (Rysunek F (3)).
- Zmierzyć odległość między ④ a ⑥.

11. Jeżeli zmierzona odległość jest większa niż **Dopuszczalna odległość między ① a ④** dla odpowiedniej Odległości między ścianami w poniższej tabeli, laser należy oddać do regulacji w autoryzowanym serwisie.

Odgległość między ścianami	Dopuszczalna odległość między ① a ④
9 m (30stóp)	6 mm (1/4")
12 m (40stóp)	8 mm (5/16")
15 m (50stóp)	10 mm (13/32")

Promień pionowy - ustawienie w pionie

Kontrolę kalibracji pionu lasera można wykonać z największą dokładnością wtedy, gdy dostępna jest znaczna wysokość, najlepiej 9 m (30'), z jedną osobą ustawiającą laser na podłodze, a drugą osobą w pobliżu sufitu, która zaznaczy punkt lasera na suficie. Ważne jest, aby przeprowadzić kontrolę kalibracji z użyciem odległości nie mniejszej od odległości, z jakimi używane będzie urządzenie.

- Ustać laser na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni, poziomej w obu kierunkach (Rysunek ⑤ ①).
- Włączyć laser.
- Nacisnąć ④ trzy razy, aby wyświetlić przedni i boczny promień pionowy.
- Nacisnąć ⑥ dwa razy, aby wyświetlić dolny punkt.
- Zaznaczyć położenie dolnego punktu na poziomej powierzchni ⑦ (Rysunek ⑤ ②).
- Na suficie zaznaczyć dwie krótkie linie ⑧ i ⑨ w miejscu przecięcia przedniego i bocznego promienia lasera.
- Podnieść i obrócić laser o 180°, a następnie ustawić dolny punkt bezpośrednio nad ⑦, czyli poprzednim położeniem dolnego punktu, zgodnie z Rysunkiem ⑤ ③.
- Spojrzeć na położenie dwóch promieni lasera na suficie. Jeśli nie są ustawione równolegle w stosunku do zaznaczonych linii ⑧ i ⑨, obracać laser, aż promienie lasera będą dokładnie ustawione w linii z ⑧ i ⑨.
- Na suficie zaznaczyć dwie krótkie linie ⑩ i ⑪ w miejscu przecięcia promieni.
- Zmierzyć odległość między zaznaczonymi liniami ⑧ i ⑩ oraz między zaznaczonymi liniami ⑨ i ⑪.

11. Jeżeli zmierzona odległość jest większa niż **Dopuszczalna odległość między zaznaczonymi liniami** dla odpowiedniej **Wysokości sufitu** w poniższej tabeli, laser należy oddać do regulacji w autoryzowanym serwisie.

Wysokość sufitu	Dopuszczalna odległość między zaznaczonymi liniami
2,5 m (8stóp)	1,5 mm (1/16")
3 m (10stóp)	2,0 mm (3/32")
4 m (14stóp)	2,5 mm (1/8")
6 m (20stóp)	4 mm (5/32")
9 m (30stóp)	6 mm (1/4")

90° między promieniami pionowymi

Sprawdzanie dokładności ustawienia kąta 90° między przednim a bocznym promieniem pionowym wymaga wolnej powierzchni o wymiarach 6 m x 3 m (20' x 10').

- Ustać laser na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni, poziomej w obu kierunkach, zgodnie z Rysunkiem ⑥ ①.
- Włączyć laser.
- Nacisnąć ④ trzy razy, aby wyświetlić przedni i boczny promień pionowy.
- Nacisnąć ⑥ dwa razy, aby wyświetlić dolny punkt.
- Wzdłuż **przedniego** promienia lasera, zaznaczyć trzy miejsca ⑦, ⑧ i ⑨; gdzie ⑨ znajduje się pośrodku długości promienia lasera.
- Ustać laser tak, aby dolny punkt znajdował się nad ⑦, a **przedni** promień lasera był ustawiony zgodnie z ⑧ (Rysunek ⑥ ②).
- Zaznaczyć miejsce ⑩ wzdłuż **bocznego** promienia lasera w odległości co najmniej 3 m (10') od lasera.
- Obrócić laser zgodnie ze wskazówkami zegara o 90°.
- Ustać laser tak, aby dolny punkt znajdował się nad ⑪, a **przedni** promień lasera był ustawiony zgodnie z ⑩ (Rysunek ⑥ ③).
- Wzdłuż **bocznego** promienia lasera, zaznaczyć ⑪ w pobliżu ⑦.
- Zmierzyć odległość między ⑦ a ⑪.

PL

12. Jeśli zmierzona odległość jest większa niż **Dopuszczalna odległość między ② a ①** dla odpowiedniej Odległości od ③ do ④ w poniższej tabeli, laser należy oddać do regulacji w autoryzowanym serwisie.

Odległość od ② do ④	Dopuszczalna odległość między ② a ①
3 m (10stóp)	3,2 mm (1/8")
4 m (14stóp)	3,5 mm (5/32")
5 m (17stóp)	4,5 mm (3/16")
6 m (20stóp)	5,5 mm (7/32")
7 m (23stóp)	6 mm (1/4")

Korzystanie z lasera

Wskazówki eksploatacyjne

- Zawsze zaznaczać środek promienia wyświetlванego przez laser.
- Skrajne zmiany temperatury mogą powodować przemieszczanie się części wewnętrznych, co może wpływać na dokładność. Sprawdzać dokładność często podczas pracy.
- Jeśli laser zostanie upuszczony, sprawdzić, czy nie utracił kalibracji.
- Dopóki laser jest poprawnie skalibrowany, poziomuje się samoczynnie. Każdy laser jest fabrycznie skalibrowany tak, aby się samoczynnie poziomować, jeśli tylko ustawiony jest na płaskiej powierzchni o średnim odchyleniu od poziomu do $\pm 4^\circ$. Ręczna regulacja nie jest konieczna.
- Stawiać laser na gładkiej, płaskiej i poziomej powierzchni.

Wyłączanie lasera

Przesuwać przełącznik Zasilanie/Blokada transportowa w położenie WYŁĄCZONE/Zablokowane (Rysunek A ①), gdy laser nie jest w użytku. Jeśli przełącznik nie zostanie przesunięty w położenie zablokowane, laser nie wyłączy się.

Korzystanie z lasera w połączeniu z akcesoriami



OSTRZEŻENIE:

Ponieważ akcesoria producentów innych niż Stanley nie zostały przetestowane w połączeniu z tym laserem, ich użycie w połączeniu z laserem może być niebezpieczne.

Używać wyłącznie akcesoriów Stanley zalecanych dla tego modelu. Akcesoria odpowiednie dla jednego lasera, mogą powodować ryzyko obrażeń ciała w połączeniu z innym laserem.

Na spodzie lasera znajdują się gwinty wewnętrzne 1/4-20 i 5/8-11 (Rysunek C), które pozwalają na montaż aktualnych lub przyszłych akcesoriów Stanley. Używać wyłącznie akcesoriów Stanley przeznaczonych do użytku z tym laserem. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do akcesoriów.

Zalecane akcesoria przeznaczone do użytku w połączeniu z tym laserem można zakupić oddziennie u lokalnego sprzedawcy lub w autoryzowanym serwisie. Aby uzyskać pomoc w odzyskaniu akcesoriów, proszę skontaktować się z najbliższym serwisem Stanley lub wejść na naszą witrynę internetową: <http://www.2helpU.com>.

Konserwacja

- Kiedy laser jest wyłączony, oczyścić zewnętrzne części wilgotną ściereczką, wyjąć laser suchą ściereczką do sucha, a następnie schować laser do dołączonego do zestawu pudełka.
- Mimo że zewnętrzne powierzchnie lasera są odporne na działanie rozpuszczalników, NIGDY nie używać rozpuszczalników do czyszczenia lasera.
- Nie przechowywać lasera w temperaturze poniżej -20°C (-5°F) lub powyżej 60°C (140°F).
- Aby zachować dokładność pracy, często sprawdzać poprawność kalibracji lasera.

Kontrolę kalibracji i inne czynności konserwacyjne lub naprawy można wykonać w serwisie Stanley.

Rozwiązywanie problemów

Laser się nie włącza

- Dopilnować, aby akumulator litowo-jonowy lasera był całkowicie naładowany.
- Chronić laser przed wodą i wilgocią.
- Jeśli laser będzie rozgrzany do temperatury powyżej 50°C (120°F), nie WŁĄCZY się. Jeśli laser był przechowywany w skrajnie wysokiej temperaturze, pozwolić mu ostygnąć. Laser nie ulegnie uszkodzeniu, jeśli użyje się przełącznika Zasilanie/Blokada transportowa przed ostygnięciem do prawidłowej temperatury roboczej.

Promienie lasera migają

Lasery mogą poziomować się automatycznie do przeciętnego odchylenia o 4° we wszystkich kierunkach. Jeśli laser jest pochylony tak bardzo, że wewnętrzny mechanizm nie może się automatycznie wypoziomować, promienie lasera będą migać, informując o przekroczeniu limitu pochylenia. MIGAJĄCE PROMIENIE LASERA NIE SĄ WPOZIOMOWANE ANI USTAWIONE W PIONIE I NIE NALEŻY ICH UŻYWAĆ DO OKREŚLANIA POZIOMU LUB PIONU. Spróbować przestawić laser na bardziej poziomą powierzchnię.

Promienie lasera cały czas się poruszają

Laser to precyzyjne urządzenie. Dlatego, jeśli nie zostanie ustawiony na stabilnej (i nieruchomej powierzchni), laser będzie próbował się wypoziomować. Jeśli promienie lasera cały czas się poruszają, spróbować ustawić laser na stabilniejszej powierzchni. Ponadto postarać się wyszukać stosunkowo płaską i poziomą powierzchnię, aby laser był stabilny.

Serwis i naprawy

Uwaga: Demontaż lasera powoduje utratę gwarancji na produkt.

Aby zapewnić BEZPIECZEŃSTWO i NIEZAWODNOŚĆ produktu, naprawy, konserwację i regulację należy przeprowadzać w autoryzowanym serwisie. Czynności serwisowe lub konserwacyjne wykonane przez niewykwalifikowany personel mogą prowadzić do ryzyka obrażeń ciała. Aby odszukać najbliższy serwis Stanley, wejdź na stronę <http://www.2helpU.com>.

PL

Dane techniczne

	FMHT77617
Źródło światła	Diody laserowe
Długość fali lasera	510–530 nm widoczna (wszystkie linie) 630–680 nm widoczna (dolny punkt)
Moc lasera	≤1,0 mW PRODUKT LASEROWY KLASY 2
Zasięg roboczy	30 m (100 stóp) 50m (165') z czujnikiem
Dokładność - wszystkie linie	±3 mm na 10 m (±1/8" na 30')
Dokładność - punkt w dół	±6 mm na 10 m (±1/4" na 30')
Temperatura robocza	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
Środowisko	Odporność na wodę i pył zgodnie z IP54

PL

Περιεχόμενα

- Πληροφορίες σχετικά με τα λέιζερ
- Ασφάλεια χρήστη
- Φόρτιση της μπαταρίας
- Χρήση του μπλοκ εγκατάστασης
- Ενεργοτοίση του λέιζερ
- Έλεγχος της ακρίβειας του λέιζερ
- Χρήση του λέιζερ
- Συντήρηση
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Σέρβις και επισκευές
- Προδιαγραφές

Πληροφορίες σχετικά με τα λέιζερ

Το λέιζερ σταυρού FMHT77617 είναι προϊόν λέιζερ κατηγορίας 2. Το λέιζερ είναι εργαλείο λέιζερ αυτόματου αλφαδιάσματος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες οριζόντιου και κατακόρυφου αλφαδιάσματος.

Ασφάλεια χρήστη

Οδηγίες ασφαλείας

Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη. Διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα σύμβολα.

 **KΙΝΔΥΝΟΣ:** Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν σχετίζεται με τραυματισμό απόμανων, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις η σχόλια σχετικά με αυτό ή οποιοδήποτε εργαλείο Stanley, μεταβείτε στον ιστότοπο <http://www.2helpU.com>.

Δήλωση συμμόρφωσης EK



Stanley με την παρούσα δηλώνει ότι το προϊόν FMHT77617 βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και όλες τις άλλες διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EK μπορείτε να το ζητήσετε από τη Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium (Βέλγιο) ή είναι διαθέσιμο στην έξις διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.2helpU.com.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρές ασωματικές βλάβες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Έκθεση σε ακτινοβολία λέιζερ. Μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε το αλφάδι λέιζερ. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό του προϊόντος εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από το χρήστη. Θα μπορούσε να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Επικίνδυνη ακτινοβολία. Χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που προβλέπονται, μπορεί να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Η εικότεα πάνω στο λέιζερ μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα σύμβολα.

Σύμβολο	Σημασία
V	Βολτ
mW	Χιλιοστά του βατ
	Προειδοποίηση για λέιζερ
nm	Μήκος κύματος σε νανόμετρα
2	Λέιζερ Κατηγορίας 2

GR

Προειδοποιητικές ετικέτες


Για την ευκολία και την ασφάλειά σας, πάνω στο λέιζερ υπάρχουν οι παρακάτω ετικέτες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ.
ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ.
Προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 2.



- Εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται κατά τρόπο που δεν καθορίζεται από τον κατασκευαστή, η προστασία που παρέχεται από τον εξοπλισμό μπορεί να είναι μειωμένη.
- Μη χρησιμοποιείτε το λέιζερ σε εκρηκτικά περιβάλλοντα, όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Αυτό το εργαλείο ενδέχεται να δημιουργήσει σπινθήρες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη στη σκόνη ή στις αναθυμίσεις.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το λέιζερ, φυλάσσετε το μακριά από παιδιά και άλλα μη εκπαιδευμένα άτομα. Τα λέιζερ είναι επικινδύνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
- Το σέρβις του εργαλείου ΠΡΕΠΕΙ να διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών. Το σέρβις ή η συντήρηση που διεξάγονται από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επιφέρουν σωματική βλάβη. Για να εντοπίσετε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Stanley, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.2helpU.com>.
- Μη χρησιμοποιείτε οπτικά όργανα όπως τηλεσκόπιο ή θεοδόλοχι για να δείτε τη δέσμη ακτίνων λέιζερ. Θα μπορούσε να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.
- Μην τοποθετείτε το λέιζερ σε θέση η οποία θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε άτομο να κοιτάξει ηθελήμένα ή αθέλητα απευθείας μέσα στην ακτίνα λέιζερ. Θα μπορούσε να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.

- Μην τοποθετείτε το λέιζερ κοντά σε ανακλαστική επιφάνεια η οποία μπορεί να κατευθύνει με ανάκλαση την ακτίνα λέιζερ στα μάτια οποιουδήποτε ατόμου. Θα μπορούσε να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.
- Απενεργοποιείτε το λέιζερ όταν δεν είναι σε χρήση. Αν αφήσετε το λέιζερ ενεργοποιημένο, αυξάνεται ο κίνδυνος να κοιτάξει κάποιος μέσα στην ακτίνα λέιζερ.
- Μην τροποποιήσετε με κανένα τρόπο το λέιζερ. Η τροποποίηση του εργαλείου μπορεί να επικρέψει έκθεση σε επικινδυνή ακτινοβολία λέιζερ.
- Μη χρησιμοποιείτε το λέιζερ όταν υπάρχουν γύρω παιδιά και μην επιτρέπετε να χρησιμοποιούν παιδιά. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη των ματιών.
- Μην αφαιρείτε ή φθείρετε τις προειδοποιητικές ετικέτες. Αν αφαιρεθούν οι ετικέτες, τότε οι χρήστες ή άλλα άτομα μπορεί αθέλητα να εκθέσουν τον αυτό τους σε ακτινοβολία.
- Τοποθετείτε το λέιζερ καλά στηριγμένο σε οριζόντια επιφάνεια. Αν πέσει το λέιζερ, θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στο λέιζερ ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων.

Ατομική ασφάλεια

- Να είστε σε επαγρυπνηση, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε το λέιζερ. Μη χρησιμοποιείτε το λέιζερ όταν είστε κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οντονύμωμάτου ή φαρμάκων. Μια σπινήμη απροεξίσιας κατά τη χρήση του λέιζερ μπορεί να επιφέρει σοβαρή σωματική βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Φοράτε πάντα προστασία ματιών. Ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας, η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως μάσκας κατά τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων ασφαλείας, κράνους και προστασίας ακοής, θα μειώσει τις σωματικές βλάβες.

Χρήση και φροντίδα του εργαλείου

- Μη χρησιμοποιήστε το λέιζερ αν ο διακόπτης Τροφοδοσίας/Ασφάλισης μεταφοράς δεν το ενεργοποιεί ή δεν το απενεργοποιεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να ελέγχεται με το διακόπτη, είναι επικινδύνοντος και πρέπει να επισκευάζεται.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες στην ενότητα Συντήρηση στο παρόν εγχειρίδιο. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων ή μη τηρηση των οδηγιών για τη Συντήρηση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή σωματικής βλάβης.

Ασφάλεια χρήσης μπαταριών

Το λέιζερ FMHT77617 τροφοδοτείται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το Εγχειρίδιο Χρήσης του προϊόντος, το Εγχειρίδιο Ασφάλειας χρήσης λέιζερ και το Εγχειρίδιο Ασφάλειας χρήσης μπαταριών.

Φόρτιση της μπαταρίας

Για να φορτίσετε την μπαταρία ιόντων λιθίου του λέιζερ FMHT77617, χρησιμοποιήστε τη μονάδα φόρτισης που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του λέιζερ.

1. Συνδέστε στην πρίζα το φις στη μία άκρη της μονάδας φόρτισης (Εικόνα (B) ①).
2. Στην πίσω πλευρά του λέιζερ, τραβήξτε στο πιλάι το κάλυμμα της θυρίδας (Εικόνα (B) ②).
3. Εισάγετε το μικρό άκρο της μονάδας φόρτισης στη θυρίδα φόρτισης του λέιζερ (Εικόνα (B) ③).
4. Αφήστε την μπαταρία αρκετό χρόνο για να φορτιστεί πλήρως. Η LED τροφοδοσίας θα είναι αναμμένη όσο φορτίζεται η μπαταρία.
5. Αφού απενεργοποιηθεί η LED τροφοδοσίας, αποσυνδέστε τη μονάδα φόρτισης από την πρίζα και από τη θυρίδα φόρτισης του λέιζερ.
6. Πιέστε πάλι το κάλυμμα πάνω στη θυρίδα φόρτισης του λέιζερ.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το λέιζερ, μετακινείτε το διακόπτη Τροφοδοσίας/Ασφαλίστρας μεταφοράς στα ΑΡΙΣΤΕΡΑ στην ασφαλισμένη/ απενεργοποιημένη θέση (Εικόνα (A) ①) για εξοικονόμηση ρεύματος μπαταριάς.

Χρήση του μπλοκ εγκατάστασης

Στην κάτω πλευρά του λέιζερ υπάρχει ένα κινητό μπλοκ (Εικόνα (D)).

- Για να χρησιμοποιήσετε τους μαγνήτες στην μπροστινή πλευρά του λέιζερ (Εικόνα (A) ⑧) για να εγκαταστήσετε το λέιζερ πάνω στην πλευρά μιας αστάλινης δοκού, μην εκτείνετε το κινητό μπλοκ (Εικόνα (D) ①). Αυτό θα επιτρέψει στην κάτω κουκκίδα να ευθυγραμμιστεί με την πλευρά της αστάλινης δοκού.
- Για να εγκαταστήσετε το λέιζερ πάνω από ένα σημείο στο δάπεδο (χρησιμοποιώντας ένα στήριγμα πολλαπλών λειτουργιών ή ένα τρίποδο), τραβήξτε έξω το κινητό μπλοκ έως ότου ασφαλίσετε στη θέση του με ήχο κλίκ (Εικόνα (D) ②). Αυτό θα επιτρέψει στην κάτω κουκκίδα λέιζερ να εμφανιστεί μέσα από την οπή εγκατάστασης 5/8-11 και στο λέιζερ να περιστραφεί γύρω από την οπή εγκατάστασης 5/8-11 χωρίς να μετακινηθεί η κατακόρυφη θέση του λέιζερ.

Ενεργοποίηση του λέιζερ

1. Τοποθετήστε τη μονάδα λέιζερ πάνω σε μια ομαλή, επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια, με τη μονάδα λέιζερ να κοιτάζει ίσια εμπρός προς τον απέναντι τοίχο (θέση 0°).
2. Μετακινήστε το διακόπτη Τροφοδοσίας/Ασφαλίσης μεταφοράς προς τα δεξιά στην Απασφαλισμένη/ Ενεργοποιημένη θέση (Εικόνα (A) ②).
3. Πατήστε το (Eικόνα (A) ⑥) μία φορά για να εμφανίσετε μια οριζόντια γραμμή λέιζερ, μια δεύτερη φορά για να εμφανίσετε μια κάτω κουκκίδα, και μια τρίτη φορά για να εμφανίσετε μια οριζόντια γραμμή και μια κάτω κουκκίδα.
4. Ελέγχετε τις ακτίνες λέιζερ. Το λέιζερ έχει σχεδιαστεί να αλφοδιάζεται αυτόματα.
 - Αν το λέιζερ έχει κλίση τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να οριζοντιωθεί αυτόμata (> 4°), οι ακτίνες λέιζερ θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν δύο φορές και στο πληκτρολόγιο θα αναβοσβήνει συνεχώς η ένδειξη (Εικόνα (A) ④).
 - Αν αναβοσβήνουν οι ακτίνες λέιζερ, αυτό σημαίνει ότι το λέιζερ δεν είναι οριζοντιωμένο (ή σε κατακόρυφη ευθυγράμμιση) και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ για προσδιορισμό ή σήμανση της οριζόντιας ή κατακόρυφης διέμυθυνσης. Προσπαθήστε να αλλάξετε θέση στο λέιζερ ποτοθετώντας το σε οριζόντια επιφάνεια.

GR

5. Πατήστε (Εικόνα **A** (5)) μία φορά για να εμφανίσετε μια κατακόρυφη γραμμή λέιζερ από το μπροστινό μέρος του λέιζερ, μια δεύτερη φορά για να εμφανίσετε μια κατακόρυφη γραμμή λέιζερ από το πλάι του λέιζερ και μια τρίτη φορά για να εμφανίσετε και τις δύο κατακόρυφες γραμμές.
6. Πατήστε (Εικόνα **A** (7)) για να δοκιμάσετε την Παλαική λειτουργία. Θα ανάψει η ένδειξη και οι ακτίνες λέιζερ θα εμφανίζονται πιο απαλές, επειδή αναβοσβήνουν με πολύ γρήγορο ρυθμό. Η Παλαική λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με ανιχνεύτη για εμφάνιση των ακτίνων λέιζερ σε μεγάλη απόσταση.
7. Αν ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ από τις παρακάτω δηλώσεις είναι ΑΛΗΘΗΣ, συνεχίστε με τις οδηγίες στο τμήμα **Έλεγχος της ακρίβειας του λέιζερ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ** για οποιαδήποτε εργασία.
- Αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το λέιζερ (σε περίπτωση που το λέιζερ έχει εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες).
 - Το λέιζερ δεν έχει ελεγχθεί ως προς την ακρίβειά του για αρκετό χρόνο.
 - Το λέιζερ μπορεί να έχει πέσει κάτω.

GR

Έλεγχος της ακρίβειας του λέιζερ

Τα εργαλεία λέιζερ είναι σφραγισμένα και έχουν βαθμονομηθεί από το εργοστάσιο. Οπωσδήποτε συνιστάται να πραγματοποιήσετε έναν έλεγχο ακρίβειας πριν την πρώτη χρήση του λέιζερ (ή σε περίπτωση που το λέιζερ είχε εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες) και κατόπιν τακτικά για να διασφαλίζεται η ακρίβεια της εργασίας σας. **Όταν πραγματοποιείτε οποιονδήποτε από τους ελέγχους ακρίβειας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, ακολουθήστε τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:**

- Χρησιμοποιείτε το μεγαλύτερο δυνατό χώρο/ απόσταση, που προσφέρεται κατά το δυνατόν την απόσταση λειτουργίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χώρος/ απόσταση, τόσο ευκολότερο είναι να μετρηθεί η ακρίβεια του λέιζερ.
- Τοποθετήστε το λέιζερ πάνω σε μια ομαλή, επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που είναι οριζόντιαμένη και στις δύο κατευθύνσεις.
- Σημαδέψτε το κέντρο της ακτίνας λέιζερ.

Οριζόντια ακτίνα - Κατεύθυνση σάρωσης

Για τον έλεγχο της βαθμονόμησης της οριζόντιας σάρωσης της μονάδας λέιζερ απαιτούνται δύο τοίχοι σε απόσταση 9 m (30'). Είναι σημαντικό ο έλεγχος βαθμονόμησης να γίνεται με χρήση απόστασης όχι μικρότερης από την απόσταση των εφαρμογών όπου θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο.

1. Τοποθετήστε το λέιζερ σε επαφή με το άκρο ενός τοίχου 9 m (30') (Εικόνα **E** (1)).
2. Ενεργοποιήστε το λέιζερ.
3. Πατήστε μία φορά για να εμφανίσετε μια οριζόντια ακτίνα λέιζερ.
4. Γυρίστε το λέιζερ προς το αντίθετο άκρο του τοίχου και παράλληλα προς το διπλανό τοίχο.
5. Σε απόσταση τουλάχιστον 9 m (30') μεταξύ τους στην ακτίνα λέιζερ, σημαδέψτε τα **a** και **b**.
6. Περιστρέψτε τη μονάδα λέιζερ 180°.
7. Ρυθμίστε το ύψος του λέιζερ ώστε το κέντρο της ακτίνας να ευθυγραμμίζεται με το **a** (Εικόνα **E** (2)).
8. Απευθείας από πάνω ή από κάτω από το **b**, σημαδέψτε το **c** κατά μήκος της ακτίνας λέιζερ (Εικόνα **E** (3)).
9. Μετρήστε την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ **b** και **c**.
10. Αν η μέτρηση σας είναι μεγαλύτερη από την **Επιπτερόμενη απόσταση μεταξύ **b** και **c**** για την αντίστοιχη **Απόσταση μεταξύ τοίχων** στον παρακάτω πίνακα, η μονάδα λέιζερ πρέπει να παραδοθεί για σέρβις σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Απόσταση μεταξύ τοίχων	Επιπτερόμενη απόσταση Μεταξύ b και c
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Οριζόντια ακτίνα - Κατεύθυνση διαμήκους κλίσης

Για τον έλεγχο της βαθμονόμησης της οριζόντιας διαμήκους κλίσης του λέιζερ, χρειάζεται ένας μόνο τοίχος με μήκους τουλάχιστον 9 m (30'). Είναι σημαντικό ο έλεγχος βαθμονόμησης να γίνεται με χρήση απόστασης όχι μικρότερης από την απόσταση των εφαρμογών όπου θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο.

- Τοποθετήστε το λέιζερ σε επαφή με το άκρο ενός τοίχου 9 m (30') (Εικόνα  ①).
- Ενεργοποιήστε το λέιζερ.
- Πατήστε  μία φορά για να εμφανίσετε μια οριζόντια ακτίνα λέιζερ.
- Γυρίστε το λέιζερ προς το αντίθετο άκρο του τοίχου και παράλληλα προς το διπλανό τοίχο.
- Σε απόσταση τουλάχιστον 9 m (30') μεταξύ τους στην ακτίνα λέιζερ, σημαδέψτε τα ④ και ⑤.
- Μετακινήστε την ακτίνα λέιζερ στο αντίθετο άκρο του τοίχου (Εικόνα  ②).
- Τοποθετήστε το λέιζερ ώστε να κοιτάζει προς το πρώτο άκρο του ίδιου τοίχου και να είναι παράλληλο προς το διπλανό τοίχο.
- Ρυθμίστε το ύψος του λέιζερ ώστε το κέντρο της ακτίνας να ευθυγραμμίζεται με το ⑥.
- Απευθείας από πάνω ή από κάτω από το ⑦, σημαδέψτε το ⑧ κατά μήκος της ακτίνας λέιζερ (Εικόνα  ③).
- Μετρήστε την απόσταση μεταξύ ④ και ⑤.
- Αν η μέτρησή σας είναι μεγαλύτερη από την Επιπρεπόμενη απόσταση μεταξύ ⑧ και ⑨ για την αντίστοιχη Απόσταση μεταξύ τοίχων στον παρακάτω πίνακα, η μονάδα λέιζερ πρέπει να παραδοθεί για σέρβις σε έξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Απόσταση μεταξύ τοίχων	Επιπρεπόμενη απόσταση Μεταξύ ⑧ και ⑨
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Κατακόρυφη ακτίνα - Κατακόρυφο αλφάδιασμα

Ο έλεγχος της βαθμονόμησης του κατακόρυφου αλφαδιάσματος του λέιζερ μπορεί να γίνει με τη μέγιστη ακρίβεια όταν τυπάχει διαθέσιμο μεγάλο κατακόρυφο ύψος, ιδανικά 9 m (30'), με ένα άτομο στο δάπεδο να ρυθμίζει τη θέση του λέιζερ και το άλλο άτομο κοντά σε μια οροφή να σημαδεύει τη θέση της ακτίνας. Είναι σημαντικό ο έλεγχος βαθμονόμησης να γίνεται με χρήση απόστασης όχι μικρότερης από την απόσταση των εφαρμογών όπου θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο.

- Τοποθετήστε το λέιζερ πάνω σε μια ομαλή, επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που είναι οριζοντιαμένη και στις δύο κατευθύνσεις (Εικόνα  ①).
- Ενεργοποιήστε το λέιζερ.
- Πατήστε  τρεις φορές για να εμφανίσετε την μπροστινή και πλευρική κατακόρυφη ακτίνα.
- Πιέστε  δύο φορές για να εμφανίσετε την κάτω κουκκίδα.
- Πάνω στην οριζόντια επιφάνεια, σημαδέψτε τη θέση της κάτω κουκκίδας ⑩ (Εικόνα  ②).
- Πάνω στην οροφή, σημαδέψτε δύο μικρές γραμμές ⑪ και ⑫ εκεί που τέμνονται η μπροστινή και η πλευρική ακτίνα λέιζερ.
- Περιστρέψτε το λέιζερ κατά 180° και τοποθετήστε την κάτω κουκκίδα απευθείας πάνω από το ⑩, την προηγούμενη θέση της κάτω κουκκίδας, όπως μπορείτε να δείτε στην Εικόνα  ③.
- Πάνω στην οροφή, κοιτάξτε τη θέση των δύο ακτίνων λέιζερ. Αν δεν είναι παράλληλες προς τις σημαδεμένες γραμμές ⑪ και ⑫, περιστρέψτε το λέιζερ έως ότου οι ακτίνες λέιζερ είναι όσο το δυνατόν πιο ευθυγραμμισμένες με τις ⑪ και ⑫.
- Πάνω στην οροφή, σημαδέψτε δύο μικρές γραμμές ⑬ και ⑭ εκεί όπου τέμνονται οι ακτίνες.
- Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των σημαδεμένων γραμμών ⑪ και ⑬, και των σημαδεμένων γραμμών ⑫ και ⑭.
- Αν η μέτρησή σας είναι μεγαλύτερη από την Επιπρεπόμενη απόσταση μεταξύ σημαδεμένων γραμμών για το αντίστοιχο Υψος οροφής στον πίνακα που ακολουθεί, το λέιζερ πρέπει να παραδοθεί για σέρβις σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Υψος οροφής	Επιπρεπόμενη απόσταση Μεταξύ σημαδεμένων γραμμών
2,5 m (8')	1,5 mm (1/16")
3 m (10')	2,0 mm (3/32")
4 m (14')	2,5 mm (1/8")
6 m (20')	4 mm (5/32")
9 m (30')	6 mm (1/4")

90° μεταξύ κατακόρυφων ακτίνων

Για τον έλεγχο της ακρίβειας 90° μεταξύ της μπροστινής και της πλευρικής κατακόρυφης ακτίνας απαιτείται μια ελεύθερη περιοχή δαπέδου με διαστάσεις τουλάχιστον 6 m x 3 m (20' x 10').

1. Τοποθετήστε το λέιζερ πάνω σε μια ομαλή, επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που είναι οριζοντιαίμενη και στις δύο κατευθύνσεις, όπως δείχνει η Εικόνα (Η) (1).
2. Ενεργοποιήστε το λέιζερ.
3. Πατήστε τρεις φορές για να εμφανίσετε την μπροστινή και πλευρική κατακόρυφη ακτίνα.
4. Πιέστε δύο φορές για να εμφανίσετε την κάτω κουκκίδα.
5. Κατά μήκος της μπροστινής ακτίνας λέιζερ, σημαδέψτε τρεις θέσεις (ⓐ), (ⓑ), και (ⓒ), όπου το (ⓑ) είναι στο μέσον της απόστασης στην ακτίνα λέιζερ.
6. Τοποθετήστε το λέιζερ έτσι ώστε η κάτω κουκκίδα να είναι πάνω από το (ⓑ) και η μπροστινή ακτίνα λέιζερ να είναι ευθυγραμμισμένη με το (ⓒ) (Εικόνα (Η) (2)).
7. Σημαδέψτε μια θέση (ⓓ) κατά μήκος της πλευρικής ακτίνας λέιζερ τουλάχιστον 3 m (10') μακριά από τη μονάδα λέιζερ.
8. Περιστρέψτε το λέιζερ δεξιόστροφα κατά 90°.
9. Τοποθετήστε το λέιζερ έτσι ώστε η κάτω κουκκίδα να είναι πάνω από το (ⓑ) και η μπροστινή ακτίνα λέιζερ να είναι ευθυγραμμισμένη με το (ⓔ) (Εικόνα (Η) (3)).
10. Κατά μήκος της πλευρικής ακτίνας λέιζερ, σημαδέψτε το (ⓕ) κοντά στο (ⓐ).
11. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ (ⓐ) και (ⓕ).

12. Αν η μέτρησή σας είναι μεγαλύτερη από την Επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ (ⓐ) & (ⓕ) για την αντίστοιχη Απόσταση από (ⓑ) έως (ⓐ) στον πίνακα που ακολουθεί, η μονάδα λέιζερ πρέπει να παραδοθεί για σέρβις σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Απόσταση από (ⓑ) έως (ⓐ)	Επιτρεπόμενη απόσταση Μεταξύ (ⓐ) & (ⓕ)
3 m (10')	3,2 mm (1/8")
4 m (14')	3,5 mm (5/32")
5 m (17')	4,5 mm (3/16")
6 m (20')	5,5 mm (7/32")
7 m (23')	6 mm (1/4")

Χρήση του λέιζερ

Πρακτικές συμβουλές για τη λειτουργία

- Πάντα να βάζετε το σημάδι στο κέντρο της ακτίνας του οργάνου λέιζερ.
- Οι ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσουν μετακίνηση εσωτερικών εξαρτημάτων η οποία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια. Ελέγχετε συχνά την ακρίβεια κατά την εργασία.
- Αν το λέιζερ ποτέ σας πέσει, ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι παραμένει βαθμονομημένο.
- Εφ' όσον το λέιζερ είναι σωστά βαθμονομημένο, τότε η ακτίνα λέιζερ αλφαριθμηταί αυτόματα. Κάθε λέιζερ έχει βαθμονομηθεί στο εργοστάσιο ώστε να βρίσκεται η θέση αλφαριθμητας εφόσον είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια με μέση κλίση $\pm 4^\circ$ ως προς το επίπεδο αλφαριθμητας. Δεν απαιτείται χειροκίνητη προσαρμογή.
- Χρησιμοποιήστε το λέιζερ πάνω σε μια ομαλή, επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια.

Απενεργοποίηση του λέιζερ

Μετακινήστε το διακόπτη Τροφοδοσίας/Ασφαλίσης μεταφοράς στην απενεργοποιημένη/ασφαλισμένη θέση (Εικόνα (Ⓐ) (1)) όταν δεν χρησιμοποιείται το λέιζερ. Αν δεν τοποθετείται ο διακόπτης στην ασφαλισμένη θέση, το λέιζερ δεν θα απενεργοποιηθεί.

Χρήση του λέιζερ με αξεσουάρ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Επειδή τα αξεσουάρ που δεν προφέρονται από τη Stanley, δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτό το λέιζερ, η χρήση τέτοιου είδους αξεσουάρ θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη.

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ Stanley που συνιστώνται για χρήση με αυτό το μοντέλο. Τα αξεσουάρ που μπορεί είναι κατάλληλα για ένα λέιζερ μπορεί να δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού όταν χρησιμοποιούνται σε άλλη μονάδα λέιζερ.

Στην κάτω πλευρά του λέιζερ υπάρχουν θηλυκά στειρώματα 1/4-20 και 5/8-11 (Εικόνα ©) για χρήση με ήδη υπάρχοντα ή μελλοντικά αξεσουάρ Stanley. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ Stanley που προβλέπονται για χρήση με αυτό το λέιζερ. Ακολουθείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το εκάστοτε αξεσουάρ.

Συνιστώνται αξεσουάρ για χρήση με αυτό το λέιζερ είναι διαθέσιμα με πρόσθιτο κόστος από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Αν χρειάζεστε βοήθεια στον εντοπισμό οποιουδήποτε αξεσουάρ, απευθύνθετε στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Stanley ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: <http://www.2helpU.com>.

Συντήρηση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το λέιζερ, καθαρίστε τα εξωτερικά εξαρτήματα με ένα ελαφρά υγρό πανί, σκουπίστε το λέιζερ με ένα μαλακό στεγνό πανί για να βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνό, και κατόπιν αποθηκεύστε το λέιζερ στο παρεχόμενο κουτί φύλαξης.
- Παρόλο που το εξωτερικό του λέιζερ είναι ανθεκτικό σε διαλύτες, ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιήστε διαλύτες για να καθαρίσετε το λέιζερ.
- Μην αποθηκεύετε το λέιζερ σε θερμοκρασίες κάτω από -20 °C (-5 °F) ή πάνω από 60 °C (140 °F).
- Για να διατηρήσετε την ακρίβεια της εργασίας σας, ελέγχετε συχνά το εργαλείο λέιζερ για να βεβαιώνεστε ότι είναι σωστά βαθμονομημένο.

Οι έλεγχοι βαθμονόμησης όπως και άλλες εργασίες συντήρησης και επισκευής μπορούν να γίνονται από κέντρα σέρβις Stanley.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το εργαλείο λέιζερ δεν ενεργοποιείται

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία ίοντων λιθίου είναι πλήρως φραγτισμένη.
- Βεβαιωθείτε να διατηρείτε το λέιζερ στεγνό.
- Αν η μονάδα λέιζερ έχει θερμανθεί πάνω από τους 50 °C (120 °F), η μονάδα δεν θα ενεργοποιηθεί. Αν η μονάδα λέιζερ έχει αποθηκευτεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αφήστε τη να κρυώσει. Το αιφάντι λέιζερ δεν θα υποστεί ζημιά αν χρησιμοποιήσετε το διακόπτη Τροφοδοσίας/Άσφαλτις μεταφοράς πριν ψυχθεί στην κανονική του θερμοκρασία λειτουργίας.

Οι ακτίνες λέιζερ αναβοσβήνουν

Τα λέιζερ έχουν σχεδιαστεί ώστε να αλφαδιάζονται αυτόματα έως κατά μέσον όρο στις 4° σε όλες τις κατευθύνσεις. Αν δοθεί στο λέιζερ κλίση ώστε να μην μπορεί να αλφαδιάζεται αυτόματα ο εσωτερικός μηχανισμός, τότε οι ακτίνες λέιζερ θα αναβοσβήνουν υποδεικνύοντας την υπέρβαση των ορίων κλίσης. ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΙΖΕΡ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑΤΟΣ. Προσπαθήστε να αλλάξετε θέση στη μονάδα λέιζερ τοποθετώντας την σε πιο οριζόντια επιφάνεια.

Οι ακτίνες λέιζερ δεν σταματούν να κινούνται

Το λέιζερ είναι όργανο ακριβείας. Για το λόγο αυτό, αν δεν έχει τοποθετηθεί σε σταθερή (και ακίνητη) επιφάνεια, θα συνεχίσει να προσπαθεί να επιτύχει τη θέση αλφαδιάσματος. Αν η ακτίνα δεν μπορεί να σταματήσει να κινείται, δοκιμάστε να τοποθετήσετε τη μονάδα λέιζερ σε μια πιο σταθερή επιφάνεια. Επίσης, προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι σχετικά επίπεδη και οριζόντια, ώστε το εργαλείο λέιζερ να είναι σταθερό.

GR

Σέρβις και επισκευές

Σημείωση: Η αποσυναρμολόγηση του αλφαριθμού λέιζερ θα καταστήσει άκυρες όλες τις εγγυήσεις για το προϊόν.

Για να διασφαλίσετε ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, οι επισκευές, η συντήρηση και οι ρυθμίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Το σέρβις ή η συντήρηση που διεξάγονται από μη εξιδικευμένο προσωπικό μπορεί να επιφέρουν κίνδυνο τραυματισμού. Για να εντοπίσετε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις Stanley, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.2helpU.com>.

Προδιαγραφές

FMHT77617	
Φωτεινή πηγή	Δίοδοι λέιζερ
Μήκος κύματος λέιζερ	510 – 530 μμ ορατό (όλες οι γραμμές) 630 – 680 μμ ορατό (κάτω κουκκίδα)
Ισχύς λέιζερ	≤1,0 mW ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
Εμβέλεια λειτουργίας	30 m (100') 50m (165') με ανιχνευτή
Ακρίβεια - όλες οι γραμμές	±3 mm ανά 10 m ($\pm 1/8"$ ανά 30')
Ακρίβεια - κάτω κουκκίδα	±6 mm ανά 10 m ($\pm 1/4"$ ανά 30')
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως 50°C (14 °F έως 122 °F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60°C (-5 °F έως 140 °F)
Αντοχή στο περιβάλλον	Ανθεκτικό σε νερό & σκόνη σύμφωνα με IP54

Obsah

- Informace týkající se laseru
- Bezpečnost uživatele
- Nabíjení baterie
- Použití montážního bloku
- Zapnutí laseru
- Kontrola přesnosti laseru
- Použití laseru
- Údržba
- Odstraňování závad
- Servis a opravy
- Technické údaje

Informace týkající se laseru

Laser FMHT77617 je laserový výrobek třídy 2. Tento laser s automatickým srovnáním může být použit pro měření ve vodorovné rovině (vodováha) a ve svíslé rovině (olovnice).

Bezpečnost uživatele

Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a venujte pozornost témtě symbolům.

 **NEBEZPEČÍ:** Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.

 **VAROVÁNÍ:** Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.

 **UPOZORNĚNÍ:** Označuje potencionálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k lehkému nebo středně vážnému zranění.

POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může vést k poškození zařízení.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto nebo jiného výrobku Stanley, navštivte adresu <http://www.2helpu.com>.

Prohlášení o shodě - EC



Společnost Stanley tímto prohlašuje, že tento výrobek FMHT77617 splňuje všechny požadavky a všechna další ustanovení směrnice 1999/5/EC.

Kompletní text tohoto prohlášení o shodě EU můžete na požadání získat od společnosti Stanley Tools, Egide Walschaertstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium nebo je k dispozici na následující internetové adrese: www.2helpu.com.



VAROVÁNÍ:

Přečtěte a nastudujte si všechny pokyny.

Nedodržení varování a pokynů uvedených v tomto návodu může vést k způsobení zranění.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE



VAROVÁNÍ:

Laserové záření. Nerozebírejte laserové přístroje a neprovádějte jejich úpravy. Uvnitř se nenachází žádné opravitelné části. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.



VAROVÁNÍ:

Nebezpečné záření. Použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění jiných postupů, než jsou uvedeny v tomto návodu, může mít za následek nebezpečné laserové záření.

Štítky na vašem laseru mohou obsahovat následující symboly.

Symbol	Význam
V	Volt
mW	miliwatt
	Pozor laser
nm	Vlnová délka v nanometrech
2	Laser třídy 2

Varovné štítky


Z důvodu zajištění vašeho pohodlí a bezpečnosti jsou na vašem laseru následující štítky.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.



VAROVÁNÍ: LASEROVÝ ZÁŘENÍ. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. Laserový výrobek třídy 2.



- Je-li zařízení používáno způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.
- Nepracujte s laserem ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prasňatých látek. V tomto nářadí může docházet k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparu.
- Pokud laser nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob. Lasery jsou v rukou neproškolené obsluhy nebezpečné.
- Opravy nářadí MUSÍ být prováděny pouze technikem s odpovídající kvalifikací. Servis nebo údržba prováděná nekvalifikovanou osobou může vést k vzniku úrazu. Chcete-li najít nejbližší autorizovaný servis Stanley, navštivte adresu <http://www.2helpU.com>.
- Nepoužívejte pro sledování laserového paprsku optické přístroje, jako jsou dalekohled nebo nivelační přístroj. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.
- Nepokládejte laser do takové polohy, kde by mohly jakékoli osoby upřít zrak do laserového paprsku, ať již neúmyslně nebo záměrně. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.
- Nepokládejte laser v blízkosti odrazných materiálů, které mohou způsobit odklon paprsku a následné zasazení zraku okolních osob. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.

• Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej. Ponechání laseru v zapnutém stavu zvyšuje riziko zasazení zraku okolních osob.

• Laser žádným způsobem neupravujte. Úprava výrobku může mit za následek nebezpečné ozáření.

• Nepracujte s laserem v blízkosti dětí a nedovolte dětem, aby laser používaly. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.

• Neodstraňujte varovné štítky a udržujte je čitelné. Budou-li výstražné štítky odstraněny, uživatel nebo okolní osoby mohou být nechtěně vystaveny záření.

• Umistěte laser bezpečně na stabilní povrch. Dojde-li k pádu tohoto laseru, může dojít k poškození laseru nebo k zranění osob.

Bezpečnost osob

- Při práci s výrobkem zůstaňte pozorní, stále sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte tento laser, jestě-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílka nepozornosti při práci s tímto laserem může vést k způsobení vážného úrazu.
- Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. V závislosti na pracovních podmínkách používejte ochranná vybavení, jako jsou maska proti prachu, neklouzavá bezpečná pracovní obuv, pevná přilba a ochrana sluchu, abyste snížili riziko způsobení zranění osob.

Použití nářadí a jeho údržba

- Nelze-li pomocí spínače zapnuto/pojistka pro přepravu laser zapnout a vypnout, nepoužívejte tento laser. Každé elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu v části **Údržba**. Použití neoriginálních dílů nebo nedodržování uvedených pokynů pro **údržbu** vytváří riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění.

Bezpečnostní pokyny pro baterie

Tento laser FMHT77716 je napájen baterií typu Li-Ion.



VAROVÁNÍ:

Z důvodu omezení rizika způsobení zranění si uživatel musí přečíst uživatelskou příručku. Bezpečnostní pokyny týkající se laseru a Bezpečnostní pokyny pro baterie.

Nabíjení baterie

Pro nabíjení baterie Li-Ion používejte nabíjecí jednotku, která je dodávána s tímto laserem FMHT77716.

- Připojte elektrickou zástrčku na jednom konci nabíjecí jednotky k síťové elektrické zásuvce (obr. **B** (1)).
- Na zadní části laseru odsuňte na stranu krytku nabíjecího portu (obr. **B** (2)).
- Zasuňte malou část nabíjecí jednotky do nabíjecího portu laseru (obr. **B** (3)).
- Nechejte baterii zcela nabít. Při nabíjení baterie bude svítit LED indikátor napájení.
- Jakmile LED indikátor napájení zhasne, odpojte nabíjecí jednotku od elektrické zásuvky a od nabíjecího portu laseru.
- Zasuňte krytku portu zpět přes nabíjecí port laseru.

Není-li laser používán, nastavte spínač zapnuto/pojistka pro přeprovádění směrem DOLEVA do polohy zajištěno/vypnuto (obr. **A** (1)), aby nedocházelo k vybijení baterie.

Použití montážního bloku

Na spodní části laseru je nastavitelný blok (obr. **D**).

- Chcete-li použít magnety nacházející se na přední části laseru (obr. **A** (8)), abyste laser upevnili na ocelový nosník, nevysunujte nastavitelný blok (obr. **D** (1)). To umožní srovnání spodního bodového paprsku s hranou ocelového nosníku.
- Chcete-li laser namontovat nad určitý bod na podlaze (pomocí univerzálního držáku nebo trojnožky), vysuňte nastavitelný blok tak, aby došlo k jeho řádnému zajištění (obr. **D** (2)). To umožní, aby byl spodní bod laseru zobrazen přes montážní otvor se závitem 5/8-11 a laser může být otočen přes otvor se závitem 5/8-11, anž by došlo k změně svislé polohy laseru.

Zapnutí laseru

- Umístěte laser na hladký a rovný povrch tak, aby směoval přímo dopředu směrem k protější stěně (poloha 0°).
- Nastavte spínač zapnuto/pojistka pro přeprovádění směrem doprava do polohy odjištěno/zapnuto (obr. **A** (2)).

- Stiskněte tlačítko (obr. **A** (6)) poprvé, aby došlo k zobrazení vodorovné laserové čáry, podruhé, aby došlo k zobrazení dolu směřujícího laserového bodu, a potřetí, aby došlo k zobrazení vodorovné laserové čáry i dolu směřujícího laserového bodu.
- Zkontrolujte laserové paprsky. Laser je navržen tak, aby provedl automatické srovnání polohy.
 - Je-li sklon laseru takový, že již nemůže provést automatické srovnání (> 4°), laserové paprsky budou opakován dvakrát blikat a na panelu s kontrolkami bude nepřetržitě blikat kontrolka (obr. **A** (4)).
 - Ještěže laserové paprsky blikají, znamená to, že laser není vodorovně (nebo svisle) srovnán a NESMÍ BYT POUŽIT pro určení nebo vyznačení vodorovné nebo svislé roviny. Zkuste laser přemístit na rovnější plochu.
- Stiskněte tlačítko (obr. **A** (5)) poprvé, aby došlo k zobrazení svislé laserové čáry z přední části laseru, podruhé, aby došlo k zobrazení svislé laserové čáry z boční části laseru a potřetí, aby došlo k zobrazení obou svislých laserových čar.
- Stiskněte tlačítko (obr. **A** (7)), aby došlo k otestování Pulsního režimu. Na panelu bude svítit kontrolka a laserové paprsky budou jasnější, protože budou blikat s velmi vysokou frekvencí. Používejte pulzní režim pouze s detektorem pro vysílání laserových paprsků na velkou vzdálenost.
- Je-li JAKÝKOLI z následujících výroků PRAVDIVÝ, pokračujte podle pokynů pro **Kontrolu přesnosti laseru**, a to PŘED POUŽITÍM LASERU pro požadovanou práci.
 - Jedná se o první použití tohoto laseru (v případě, kdy byl laser vystaven působení vysokých teplot).
 - U laseru nebyla provedena kontrola přesnosti.
 - Došlo k pádu tohoto laseru.

CZ

Kontrola přesnosti laseru

Utéšení a kalibrace laserů jsou prováděny ve výrobním závodě. Doporučujeme vám, abyste provedli kontrolu přesnosti před prvním použitím tohoto laseru (v případě, kdy byl laser vystaven působení vysokých teplot) a potom v pravidelných intervalech, aby byla zajištěna přesnost prováděné práce.
Při provádění jakýchkoli kontrol týkajících se přesnosti, které jsou uvedeny v tomto návodu, postupujte podle následujících kroků:

- Používejte největší možnou plochu/vzdálenost, která co nejvíce odpovídá provozní vzdálenosti. Čím větší je plocha/vzdálenost, tím snadnější je měření přesnosti laseru.
- Umístěte laser na hladký, rovný a stabilní povrch, který je rovný v obou směrech.
- Označte si střed laserového paprsku.

Vodorovný paprsek - kontrola rozdílu výšky

Provádění kontroly kalibrace vodorovného paprsku vyžaduje dvě stěny ve vzdálenosti 9 m. Je důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna pomocí vzdálenosti, která není kratší než vzdálenost aplikací, pro které bude nástroj používán.

1. Umístěte laser na konci stěny dlouhé 9 m, jako na (obr. E ①).
2. Zapněte laser.
3. Stiskněte jednou tlačítka ⊕, aby došlo k zobrazení vodorovné čáry laseru.
4. Nastavte laser směrem k opačnému konci stěny a rovnoběžně s přilehlou stěnou.
5. Minimálně ve vzdálenosti 9 m si označte oddělené paprsky jako a a b.
6. Otočte laser o 180°.
7. Nastavte výšku laseru tak, aby byl střed laserového paprsku srovnán s a (obr. E ②).
8. Přímo nad nebo pod b, označte c podél laserového paprsku (obr. E ③).
9. Změřte svislou vzdálenost mezi body b a c.
10. Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost mezi b a c pro odpovídající Vzdálenost mezi stěnami uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven v autorizovaném servisu.

Vzdálenost mezi stěnami	Přípustná vzdálenost mezi b a c
9 m	6 mm
12 m	8 mm
15 m	10 mm

11. Je-li změřená hodnota větší než **Přípustná vzdálenost mezi a a c** pro odpovídající **Vzdálenost mezi stěnami** uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven v autorizovaném servisu.

Vzdálenost mezi stěnami	Přípustná vzdálenost mezi a a c
9 m	6 mm
12 m	8 mm
15 m	10 mm

Svislý paprsek - Olovnice

Kontrola kalibrace kolmosti laseru (olvnice) může být nejprve provedena v místě, kde je k dispozici vysoká stěna s výškou ideálně 9 m. Jedna osoba musí být dole, kde je na podlaze postaven laser a další osoba musí být v blízkosti stropu, aby mohla na strop označit bod vytvořený paprskem. Je důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna pomocí vzdálenosti, která není kratší než vzdálenost aplikací, pro které bude nástroj používán.

- Umístěte laser na hladký, rovný a stabilní povrch, který je rovný v obou směrech (obr. ④ ①).
- Zapněte laser.
- Stiskněte tříkrát tlačítko ④, aby došlo k zobrazení předního a bočních svislých laserových paprsků.
- Stiskněte dvakrát tlačítko ⑤, aby došlo k zobrazení dolu směřujícího laserového bodu.
- Na rovném povrchu označte polohu bodu dolu směřujícího laserového paprsku ④ (obr. ⑥ ②).
- Na stropě si vyznačte dvě krátké čáry ⑤ a ⑥, a to v poloze, kde se kříží přední a boční laserové paprsky.
- Zvedněte a otočte laser o 180° a postavte jej tak, aby se laserový bod nacházel přesně nad bodem ④, což je předcházející poloha laserového bodu, jak je zobrazeno na obr. ⑦ ③.
- Zkontrolujte na stropě polohu dvou laserových paprsků. Nejsou-li rovnoběžné s označenými čarami ⑤ a ⑥, otáčejte laserem, dokud nebudou laserové paprsky srovnány s ⑤ a ⑥.
- Na stropě si vyznačte dvě krátké čáry ⑦ a ⑧, a to v poloze, kde se paprsky kříží.
- Změřte vzdálenost mezi označenými čarami ⑤ a ⑦, a mezi označenými čarami ⑥ a ⑧.

11. Je-li změřená hodnota větší než **Přípustná vzdálenost mezi označenými čarami** pro odpovídající **Výška stropu** uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven v autorizovaném servisu.

Výška stropu	Přípustná vzdálenost mezi označenými čarami
2,5 m	1,5 mm
3 m	2,0 mm
4 m	2,5 mm
6 m	4 mm
9 m	6 mm

90° mezi svislými paprsky

Kontrola přesnosti 90° mezi předními a bočními laserovými paprsky vyžaduje otevřenou plochu s rozměry minimálně 6 x 3 m.

- Umístěte laser na hladký, rovný a stabilní povrch, který je rovný v obou směrech, jak je zobrazeno na obr. ⑪ ①.
- Zapněte laser.
- Stiskněte tříkrát tlačítko ④, aby došlo k zobrazení předního a bočních svislých laserových paprsků.
- Stiskněte dvakrát tlačítko ⑤, aby došlo k zobrazení dolu směřujícího laserového bodu.
- Podél **předního** laserového paprsku si vyznačte tři polohy ⑨, ⑩ a ⑪, kde je ⑫ středovým bodem laserového paprsku.
- Umístěte laser tak, aby se dolu směřující bod nacházel nad ⑫ a aby byl **přední** laserový paprsek srovnán s ⑪ (obr. ⑬ ②).
- Označte si polohu ⑫ podél **bočního** laserového paprsku ve vzdálenosti alespoň 3 m od laseru.
- Otočte laser ve směru pohybu hodinových ručiček o 90°.
- Umístěte laser tak, aby se dolu směřující bod nacházel nad ⑫ a aby byl **přední** laserový paprsek srovnán s ⑬ (obr. ⑭ ③).
- Podél **bočního** laserového paprsku si označte ⑮ v blízkosti ⑫.
- Změřte vzdálenost mezi ⑫ a ⑮.

12. Je-li změřená hodnota větší než **Přípustná vzdálenost mezi** **a** a **f** pro odpovídající **Vzdálenost od** **b** k **a** uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven v autorizovaném servisu.

Vzdálenost od b k a	Přípustná vzdálenost mezi a a f
3 m	3,2 mm
4 m	3,5 mm
5 m	4,5 mm
6 m	5,5 mm
7 m	6 mm

Použití laseru

Pokyny pro použití

- Vždy si vyznačte střed paprsku vytvářeného laserem.
- Extrémní změny teploty mohou způsobit pohyb vnitřních částí laseru a tím mohou ovlivnit jeho přesnost. Během práce provádějte častou kontrolu přesnosti.
- Došlo-li k pádu laseru, zkонтrolujte, zda je stále správně kalibrován.
- Je-li laser správně kalibrován, provádí automatické srovnání. Každý laser je kalibrován již ve výrobě tak, aby při postavení na rovnou plochu s tolerancí sklonu $\pm 4^\circ$ našel vodorovnou polohu. Není vyžadováno žádné ruční seřízení.
- Používejte laser na hladkém a rovném povrchu.

Vypnutí laseru

Není-li laser používán, nastavte spínač zapnuto/pojistka pro přepravu do polohy vypnuto/zajištěno (obr. A ①). Není-li tento spínač nastaven do polohy zajištěno, laser se nevypne.

Použití laseru s příslušenstvím



VAROVÁNÍ:

Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností Stanley, nebylo s tímto laserem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto laserem velmi nebezpečné.

Používejte pouze příslušenství Stanley, které je doporučeno pro použití s tímto modelem. Příslušenství, které může být vhodné pro jeden typ laseru, může vést k vzniku úrazu, bude-li použito s jiným typem laseru.

Na spodní části laseru jsou dva závitové otvory 1/4-20 a 5/8-11 (obr. C), které mohou být použity pro našroubování příslušenství Stanley. Používejte pouze příslušenství Stanley určené k práci s tímto výrobkem. Dodržujte pokyny uvedené u příslušenství.

Doporučené příslušenství pro použití s tímto laserem můžete zakoupit u nejbližšího autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném servisu. Potřebujete-li pomoc při výběru jakéhokoli příslušenství, kontaktujte prosím nejbližší autorizovaný servis Stanley nebo navštívte internetovou adresu: <http://www.2helpU.com>.

Údržba

- Není-li tento laser používán, očistěte jeho vnější části vlhkým hadříkem, otlíte laser do sucha měkkým a suchým hadříkem a potom tento laser uložte do dodávaného kufříku.
- I když je vnější povrch laseru odolný proti rozpuštědům, NIKDY nepoužívejte rozpouštědla pro čištění laseru.
- Neskladujte tento laser při teplotách, které jsou nižší než -20°C nebo vyšší než 60°C .
- Z důvodu zajištění přesnosti vaši práce provádějte častou kontrolu, zda je laser správně kalibrován.

Kontrola kalibrace a další opravy musí být prováděny v autorizovaném servisu Stanley.

Odstraňování závad

Laser nelze zapnout

- Ujistěte se, zda je baterie Li-Ion zcela nabita.
- Zajistěte, aby byl laser v suchém prostředí.
- Překročí-li teplota laseru 50 °C, laser nelze zapnout. Pokud byl laser uložen v extrémně horkém prostředí, nechte jej vychladnout. Laser nebude při stisknutí tlačítka zapnuto/ pojistka pro přepravu poškozen, pokud byl před použitím ochlazen na správnou teplotu.

Laserové paprsky blikají

Tyto lasery jsou navrženy tak, aby provedly automatické srovnání polohy až po odchylku od vodorovné polohy v průměru 4° ve všech směrech. Je-li sklon laseru tak velký, že již nemůže dojít k jeho automatickému srovnání, laserové paprsky budou blikat, což bude indikovat překročení povoleného rozsahu. BLIKAJÍCÍ LASEROVÉ PAPRSKY ZNAMENAJÍ, ŽE LASER NENÍ VODOROVNĚ NEBO SVISLE SROVNÁN A NESMÍ BÝT POUŽIT PRO STANOVENÍ NEBO VYZNAČENÍ VODOROVNÉ NEBO SVISLÉ ROVINY. Zkuste laser přemístit na rovnější plochu.

Laserové paprsky se nepřestávají pohybovat

Laser je velmi přesný přístroj. Nebude-li laser umístěn na stabilním (a nehybném) povrchu, bude se stále snažit nalézt srovnovanou polohu. Nepřestane-li se paprsek pohybovat, zkuste laser přemístit na stabilnější povrch. Zkuste se také ujistit, zda je povrch relativně plochý a rovný tak, aby byl laser stabilní.

Servis a opravy

Poznámka: Demontáž laserové vodováhy způsobí zrušení platnosti všech záruk na tento výrobek.

Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku svěřte provádění jeho oprav, údržby a seřízení autorizovanému servisu. Servis nebo údržba prováděná nekvalifikovanou osobou může vést k způsobení úrazu. Chcete-li najít nejbližší autorizovaný servis Stanley, navštivte adresu
<http://www.2helpU.com>.

CZ

Technické údaje

	FMHT77617
Světelný zdroj	Laserové diody
Vlnová délka laseru	510 - 530 nm - viditelná (všechny čáry) 630 - 680 nm - viditelná (laserový bod)
Výkon laseru	$\leq 1,0 \text{ mW}$ - LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2
Pracovní dosah	30 m 50 m s detektorem
Přesnost - všechny čáry	$\pm 3 \text{ mm}$ na 10 m
Přesnost - bod směřující svisle dolů	$\pm 6 \text{ mm}$ na 10 m
Provozní teplota	-10 °C až 50 °C
Teplota pro uložení	-20 °C až 60 °C
Třída ochrany	IP54 - Odolnost proti vnikání prachu a vody

CZ

Содержание

- Информация о лазере
- Безопасность пользователя
- Зарядка батареи
- Использование монтажного блока
- Включение лазера
- Проверка точности лазера
- Использование лазера
- Техническое обслуживание
- Неисправности и способы их устранения
- Обслуживание и ремонт
- Технические характеристики

Информация о лазере

лазер FMHT77617 является лазерными изделиями класса 2. Лазерный инструмент оборудован компенсаторами, которые могут использоваться для горизонтальных (уровня) и вертикальных (отвеса) работ по выравниванию.

Безопасность пользователя

Правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочтите руководство и обратите внимание на эти символы.

 **ОПАСНО:** Обозначает опасную ситуацию, которая неизбежно приведет к летальному исходу или тяжелым травмам.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

 **ВНИМАНИЕ:** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, может стать причиной травм средней или легкой степени тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на практики, использование которых не связано с получением травм, но могут привести к порче имущества, если их не избежать.

Если у вас есть вопросы или комментарии по данному или какому-либо другому инструменту Stanley, посетите <http://www.2helpU.com>.

Декларация о соответствии нормам ЕС



Stanley настоящим заявляет, что продукт FMHT77617 соответствует всем основным требованиям и всем прочим положениям Директивы 1999/5/EC.

Полный текст Декларации соответствия ЕС можно запросить у Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Бельгия. Кроме того, он доступен по следующему интернет-адресу: www.2helpU.com.



ОСТОРОЖНО:

Внимательно прочтите все инструкции. Несоблюдение представленных в данном руководстве правил и инструкций может привести к тяжелым травмам.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО



ОСТОРОЖНО:

Воздействие лазерного излучения. Не разбрайте и не вносите какие-либо изменения в лазерный нивелир. Внутри нет деталей для обслуживания пользователем. Это может привести к серьезному повреждениям глаз.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасное излучение. Использование каких-либо элементов управления, а также выполнение настроек или процедур, помимо указанных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию излучения.

На наклейке на данном лазере могут быть следующие символы.

Символ	Значение
В	Вольт
мВт	Милливатты
	Предупреждение о лазерном излучении
Нм	Длина волн в нанометрах
2	Лазер класса 2

RU

Предупредительные наклейки


Для вашего удобства и безопасности, на лазере имеются следующие наклейки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежании риска получения травм, прочтите инструкцию по применению.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. НЕ НАПРАВЛЯТЬ ЛУЧ В ГЛАЗА. Лазерное изделие класса 2.



- Если оборудование используется в порядке, не указанном производителем, может быть нарушена защита, обеспечиваемая оборудованием.
- Не используйте лазер во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли. При работе данного инструмента могут появиться искры, которые могут привести к воспламенению пыли или паров.
- Храните лазерную установку в местах, недоступных для детей и других неподготовленных лиц. Лазер представляет опасность в руках неподготовленных пользователей.
- Техническое обслуживание инструмента должно выполняться квалифицированными специалистами. Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированными специалистами. Несоблюдение этого условия может привести к травме. Чтобы найти ближайший сервисный центр Stanley, посетите <http://www.2helpU.com>.
- Не используйте такие оптические инструменты как телескоп или теодолит, чтобы смотреть на лазерный луч. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.

- Не устанавливайте лазерную установку таким образом, чтобы кто-либо мог намеренно или ненамеренно смотреть прямо на лазерный луч. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- Не устанавливайте лазерную установку рядом с отражающей поверхностью. Это может привести к отражению лазерного луча в глаза. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- Выключайте лазерную установку, когда она не используется. Нельзя оставлять лазер включенным, это повышает риск попадания лазерного луча в глаза.
- Запрещается любым способом модифицировать лазер. Изменение конструкции может привести к опасному воздействию лазерного излучения.
- Не используйте лазер в непосредственной близости от детей и не позволяйте детям управлять лазером. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- Не удаляйте и не стирите предупреждающие этикетки. В случае удаления наклеек, пользователи могут случайно подвергнуться воздействию излучения.
- Установите лазерную установку на устойчивую ровную поверхность. При падении лазера возможно повреждение лазера или получение травмы.

Обеспечение индивидуальной безопасности

- Будьте внимательны, смотрите, что делаете и не забывайте о здравом смысле при работе с лазером. Не работайте с лазером, если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных средств. Минутная невнимательность при работе с лазером может привести к серьезным травмам.
- Используйте индивидуальные средства защиты. Всегда используйте защитные очки. В зависимости от условий эксплуатации, использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, обувь с нескользящей подошвой, каска и защитные наушники, уменьшает риск получения травм.

Использование инструмента и уход за ним

- Не используйте лазер, если не работает его выключатель питания/блокировки для транспортировки. Любой инструмент, которым невозможно управлять с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- Соблюдайте инструкции из раздела Техническое обслуживание данного руководства. Использование неоригинальных запчастей или несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию может стать причиной поражения электротоком или получения травм.

Руководство по безопасности аккумулятора

Для питания FMHT77617 используется ионно-литиевая аккумуляторная батарея.



ОСТОРОЖНО!

Во избежание риска получения травм пользователь обязан ознакомиться с руководством пользователя инструмента, техникой безопасности при использовании лазерного оборудования и техникой безопасности при использовании аккумуляторов.

Зарядка батареи

Для зарядки ионно-литиевой аккумуляторной батареи используйте зарядное устройство, укомплектованное с лазерным инструментом FMHT77617.

- Подключите электрическую вилку зарядного устройства к электрической розетке (Рис. (B) (1)).
- На задней части лазерного инструмента потяните крышку разъема назад и в сторону (Рис. (B) (2)).
- Вставьте тонкий конец зарядного устройства в зарядный разъем лазерного инструмента (Рис. (B) (3)).
- Дождитесь полной зарядки аккумуляторной батареи. Во время зарядки аккумуляторной батареи будет гореть светодиод питания.

- Как только светодиод питания погаснет, отсоедините зарядное устройство от электрической розетки и разъема зарядки лазерного инструмента.
- Установите крышку аккумуляторной батареи обратно на разъем зарядки лазерного инструмента.

Если лазер не используется, сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки ВЛЕВО в положение блокировки/ВыКЛ. (Рисунок (A) (1)), чтобы не расходовать заряд батареек.

Использование монтажного блока

На нижней стороне лазера имеется подвижный блок (Рисунок (D)).

- Чтобы использовать магниты на передней стороне лазера (Рисунок (A) (8)) для крепления лазера к стальным балкам, не выдвигайте подвижный блок (Рисунок (D) (1)). Это позволит совместить нижнюю точку с краем стальной балки.
- Чтобы установить лазер над точкой на полу (при помощи многофункционального кронштейна или треноги), вытяните подвижной блок, пока он не встанет на место с щелчком (Рисунок (D) (2)). Это позволит нижней точке лазера работать сквозь монтажное отверстие 5/8-11, а лазеру вращаться над монтажным отверстием 5/8-11 без изменения вертикального положения лазера.

RU

Включение лазера

- Установите лазер на гладкую, плоскую, ровную поверхность, и направьте его на противоположную стену (0° положение).
- Сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки вправо, в положение открытия/ВКЛ. (Рисунок (A) (2)).
- Нажмите (Рисунок (A) (6)) один раз для отображения горизонтальной линии, второй раз для отображения нижней точки и третий раз для отображения горизонтальной линии и нижней точки.

4. Проверьте лазерные лучи. Лазер оснащен компенсатором для самовыравнивания.
 - Если лазер наклонен настолько сильно, что не может выровняться сам ($> 4^\circ$), то лазерные лучи будут регулярно мигать дважды, а на панели будет постоянно мигать (Рисунок **A** ④).
 - Если лазерные лучи мигают, то лазер не горизонтален (или вертикален) и НЕ ДОЛЖЕН использоваться для определения или маркировки уровня или отвеса. Попробуйте переставить лазер на горизонтальную поверхность.
5. Нажмите (Рисунок **A** ⑤) один раз для проецирования вертикальной линии из передней части лазерного инструмента, второй раз для отображения вертикальной лазерной линии из боковой части лазерного инструмента и третий раз для отображения обеих вертикальных линий.
6. Нажмите (Рисунок **A** ⑦) для проверки импульсного режима. На панели загорится и лазерные лучи будут выглядеть светлее, так как они будут мигать с высокой частотой. Импульсный режим следует применять только с детектором для проецирования лазерных лучей на большое расстояние.
7. Если КАКИЕ-ЛИБО из нижеприведенных утверждений ВЕРНЫ, следуйте инструкциям по **Проверке точности лазера** ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА в работе.
 - Лазер применяется **в первый раз** (в случае, если лазер подвергался воздействию экстремальных температур).
 - Лазер продолжительное время **не проверялся на точность**.
 - Возможно, что лазер **роняли**.

Проверка точности лазера

Лазерные инструменты проходят запечатывание и калибровку на заводе. Рекомендуется выполнить проверку точности **перед первым использованием лазера** (если лазер подвергался воздействию экстремальных температур) и затем регулярно повторять ее для обеспечения точности работы. *При выполнении каких-либо проверок на точность из приведенных в данном руководстве, следуйте нижеприведенным рекомендациям:*

- Используйте наибольшую возможную площадь/расстояние, **близкое к рабочему расстоянию**. Чем больше площадь/расстояние, тем легче будет измерить точность лазера.
- Установите лазер на гладкую, плоскую, устойчивую поверхность, горизонтальную в обоих направлениях.
- Отметьте центр лазерного луча.

Горизонтальный луч – направление сканирования

Для проверки калибровки горизонтального сканирования необходимо две стены на расстоянии 9 м (30 фут.) друг от друга. Крайне важно выполнять калибровку инструмента с использованием расстояния не меньшего, чем расстояние, на котором будет эксплуатироваться инструмент.

1. Установите лазер у начала 9 м (30 фут.) стены (Рисунок **E** ①).
2. Включите лазер.
3. Нажмите один раз, чтобы отобразить горизонтальный лазерный луч.
4. Направьте лазер на противоположный конец стены параллельно ближайшей стене.
5. Не менее чем на расстоянии 9 м (30 фут.) от лазера отметьте **a** и **b**.
6. Поверните лазер на 180° .
7. Отрегулируйте высоту лазера таким образом, чтобы центр луча был совмещен с **a** (Рисунок **E** ②).
8. Непосредственно над и под **b**, отметьте **c** вдоль лазерного луча (Рисунок **E** ③).
9. Измерьте вертикальное расстояние между **b** и **c**.

- 10.** Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между** ⑤ и ⑥ для соответствующего расстояния между стенами в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние между стенами	Допустимое расстояние Между ⑤ и ⑥
9 м (30 фут.)	6 мм (1/4 дюйма)
12 м (40 фут.)	8 мм (5/16 дюйма)
15 м (50 фут.)	10 мм (13/32 дюйма)

- 11.** Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между** ⑦ и ⑧ для соответствующего расстояния между стенами в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние между стенами	Допустимое расстояние Между ⑦ и ⑧
9 м (30 фут.)	6 мм (1/4 дюйма)
12 м (40 фут.)	8 мм (5/16 дюйма)
15 м (50 фут.)	10 мм (13/32 дюйма)

Горизонтальный луч – наклон

Для проверки калибровки горизонтального наклона необходима одна стена длиной не менее 9 м (30 фут.). Крайне важно выполнять калибровку инструмента с использованием расстояния не меньшего, чем расстояние, на котором будет эксплуатироваться инструмент.

- Установите лазер у начала 9 м (30 фут.) стены (Рисунок F ①).
- Включите лазер.
- Нажмите Ⓛ один раз, чтобы отобразить горизонтальный лазерный луч.
- Направьте лазер на противоположный конец стены параллельно ближайшей стене.
- Не менее чем на расстоянии 9 м (30 фут.) от лазера отметьте ⑨ и ⑩.
- Переместите лазер к другому концу стены (Рисунок F ②).
- Направьте лазер на предыдущий конец той же стены параллельно ближайшей стене.
- Отрегулируйте высоту лазера таким образом, чтобы центр луча был совмещен с ⑩.
- Непосредственно над и под ⑨, отметьте ⑪ вдоль лазерного луча (Рисунок F ③).
- Измерьте расстояние между ⑨ и ⑪.

Вертикальный луч – отвес

Проверку вертикальной калибровки (отвеса) лазера можно выполнить наиболее точно при наличии достаточного вертикального пространства, в идеале около 9 м (30 футов), где один человек располагает лазер на полу, а второй находится у потолка, чтобы отметить точку, создаваемую лучом на потолке. Крайне важно выполнять калибровку инструмента с использованием расстояния не меньшего, чем расстояние, на котором будет эксплуатироваться инструмент.

- Установите лазер на гладкую, плоскую, устойчивую поверхность, горизонтальную в обоих направлениях (Рисунок G ①).
- Включите лазер.
- Нажмите Ⓛ трижды для отображения передних и боковых вертикальных лучей.
- Нажмите Ⓛ дважды для отображения нижней точки.
- Отметьте положение нижней точки ⑫ на ровной поверхности (Рисунок G ②).
- На потолке отметьте две короткие линии ⑬ и ⑭, где пересекаются передний и боковой лазерный луч.
- Поднимите и поверните лазер на 180°, и расположите нижнюю точку прямо над ⑫, предыдущее место расположения нижней точки, как показано на Рисунке G ③.
- На потолке обратите внимание на положение двух лазерных лучей. Если они не параллельны отмеченным линиям ⑬ и ⑭, поворачивайте лазер, пока лазерные лучи не совместятся с ⑬ и ⑭.

RU

- На потолке отметьте две короткие линии ④ и ⑤, где пересекаются лучи лазера.
- Измерьте расстояние между отмеченными линиями ⑥ и ④, ⑤ и ⑥.
- Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между отмеченными линиями** 6 для соответствующей **высоты потолка** в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Высота потолка	Допустимое расстояние Между отмеченными линиями
2,5 м (8 фут.)	1,5 мм (1/16 дюйма)
3 м (10 фут.)	2,0 мм (3/32 дюйма)
4 м (14 фут.)	2,5 мм (1/8 дюйма)
6 м (20 фут.)	4 мм (5/32 дюйма)
9 м (30 фут.)	6 мм (1/4 дюйма)

90° между вертикальными лучами

Для проверки точности прямого угла (90°) между передним и боковым вертикальным лучами необходимо пространство 6 на 3 м (20 фут. на 10 фут.).

- Установите лазер на гладкую, плоскую, устойчивую поверхность, горизонтальную в обоих направлениях, как показано на рисунке ⑩ ①.
- Включите лазер.
- Нажмите  трижды для отображения передних и боковых вертикальных лучей.
- Нажмите  дважды для отображения нижней точки.
- Вдоль **переднего** лазерного луча отметьте три точки ⑦, ⑧, и ⑨; где ⑦ находится в середине лазерного луча.
- Расположите лазер таким образом, чтобы нижняя точка находилась на ⑦, а **передний** луч лазера был совмещен с ⑨ (Рисунок ⑪ ②).
- Отметьте точку ⑩ вдоль **бокового** лазерного луча на расстоянии по крайней мере 3 м (10 фут.) от лазера.
- Поверните лазер по часовой стрелке на 90°.

- Расположите лазер таким образом, чтобы нижняя точка находилась на ⑦, а **передний** луч лазера был совмещен с ⑨ (Рисунок ⑪ ③).
- Вдоль **бокового** лазерного луча, отметьте ⑪ рядом с ⑩.
- Измерьте расстояние между ⑩ и ⑪.
- Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между ⑩ и ⑪** для соответствующего **расстояния между ⑦ и ⑨** в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние от ⑦ до ⑨	Допустимое расстояние Между ⑩ и ⑪
3 м (10 фут.)	3,2 мм (1/8 дюйма)
4 м (14 фут.)	3,5 мм (5/32 дюйма)
5 м (17 фут.)	4,5 мм (3/16 дюйма)
6 м (20 фут.)	5,5 мм (7/32 дюйма)
7 м (23 фут.)	6 мм (1/4 дюйма)

Использование лазера

Советы по эксплуатации

- Всегда отмечайте среднюю точку луча, создаваемого лазером.
- Чрезмерные перепады температур могут привести к движению внутренних частей, что может повлиять на точность. Чаще проверяйте точность замеров в процессе работы.
- Если лазер когда-либо роняли, проверьте точность его калибровки.
- При правильной калибровке лазер будет выравниваться самостоятельно. Каждый лазер проходит калибровку на заводе, чтобы находить уровень при нахождении на плоской поверхности со средним углом в ± 4° от горизонтали. Ручная регулировка на требуется.
- Используйте лазер на гладкой, плоской и ровной поверхности.

Выключение лазера

Сдвигайте выключатель питания/блокировки для транспортировки в положение Выкл./блокировки (рис. А (1)), если лазер не используется. Если выключатель не установить в положение блокировки, то лазер не выключится.

Использование лазера с дополнительными принадлежностями



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В связи с тем, что дополнительные принадлежности других производителей помимо Stanley не проходили проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность.

Используйте только принадлежности Stanley, рекомендованные для использования с данной моделью. Дополнительные принадлежности, пригодные для одной лазерной установки, могут представлять опасность и привести к травме при использовании для другой лазерной установки.

Нижняя часть лазера оснащена внутренней резьбой 1/4-20 и 5/8-11 (рис. (C)) для закрепления текущих или будущих дополнительных принадлежностей Stanley. Используйте только принадлежности Stanley, предназначенные для использования с данным лазером. Следуйте инструкциям, входящим в комплект поставки принадлежности.

Дополнительные принадлежности, рекомендованные к использованию с данным лазером, можно приобрести за отдельную плату у вашего дилера или в ближайшем сервисном центре. Если вам нужна помощь при поиске какой-либо принадлежности, свяжитесь с ближайшим сервисным центром Stanley или посетите наш веб-сайт: <http://www.2helpU.com>.

Техническое обслуживание

- Если лазер не используется, очистите внешние части влажной тканью и протрите лазер сухой мягкой тканью, чтобы полностью его высушить, после чего положите его в ящик, поставленный в комплекте.
- Корпус лазера устойчив к растворителям, но тем не менее, НИКОГДА не используйте растворители для чистки лазера.

- Не храните лазер при температуре ниже -20 °C (-5 °F) или выше 60 °C (140 °F).
- Для поддержания точности работы, регулярно проверяйте калибровку лазера.

Проверка калибровки, а также техническое обслуживание и ремонт можно выполнить в сервисных центрах Stanley.

Неисправности и способы их устранения

Лазер не включается

- Убедитесь, что ионно-литиевая аккумуляторная батарея лазерного инструмента полностью заряжена.
- Держите лазер сухим.
- Если лазер нагрет до выше 50 °C (120 °F), то устройство не включится. Если лазер хранился при крайне высокой температуре, позвольте ему остыть. Лазерный нивелир не будет поврежден, если его выключатель питания/блокировки для транспортировки использовать до охлаждения до рабочей температуры.

Лазерные лучи мигают

Конструкция лазера предусматривает самовыравнивание до 4° в среднем во всех направлениях. Если лазер наклонен настолько сильно, что внутренний механизм не может его выровнять, то лазерные лучи начнут мигать, указывая на превышение диапазона наклона. МИГАЮЩИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ЛУЧИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ И НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ МАРКИРОВКИ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСА. Попробуйте переставить лазер на более горизонтальную поверхность.

Лазерные лучи не прекращают двигаться

Лазер является высокоточным инструментом. Поэтому, если его не расположить на устойчивой (и неподвижной) поверхности, то лазер будет постоянно пытаться определить уровень. Если луч не прекращает двигаться, попробуйте установить лазер на более устойчивую поверхность. Также постарайтесь убедиться, что поверхность относительно плоская и горизонтальная, чтобы обеспечить стабильность лазера.

RU

Обслуживание и ремонт

Примечание: Разборка лазерного нивелира аннулирует гарантию на изделие.

Чтобы обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ и НАДЕЖНОСТЬ работы устройства, ремонт, обслуживание и регулировку следует проводить в авторизованных сервисных центрах. Техническое обслуживание, выполненное неквалифицированными лицами, может создать риск получения травм. Чтобы найти ближайший сервисный центр Stanley, посетите <http://www.2helpU.com>.

Технические характеристики

	FMHT77617
Источник света	Лазерные диоды
Длина волны лазера	510 - 530 нм видимая (все линии) 630 - 680 нм видимая (видима точка)
Мощность лазера	≤ 1,0 мВт, ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 2
Рабочая дальность	30 м (100 футов) 50 м (165 фут.) с детектором
Точность – все линии	±3 мм на 10 м (±1/8 дюйма на 30 фут.)
Точность – нижняя точка	±6 мм на 10 м (±1/4 дюйма на 30 фут.)
Рабочая температура	от 14°F до 122°F (от -10°C до 50°C)
Температура хранения	от -5°F до 140°F (от -20°C до 60°C)
Факторы окружающей среды	Устойчивость к пыли и влаге по IP54

Tartalom

- Tájékoztatás a lézerről
- A felhasználó biztonsága
- Az akkumulátor töltése
- A rögzítőblokk használata
- A lézer bekapcsolása
- A lézer pontosságának ellenőrzése
- A lézer használata
- Karbantartás
- Hibaelhárítás
- Szerviz és javítások
- Műszaki jellemzők

Tájékoztatás a lézerről

Az FMHT77617 lézer 2. osztályú lézertermék. A lézeres készülék önszintező, vizsgintes és függöleges szintezéshez használható.

A felhasználó biztonsága

Biztonságtechnikai irányelvek

Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak. Kérjük, olvassa át a kézikönyvet, és fordítson figyelmet ezekre a szimbólumokra.



VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt jelez, amely halálos vagy súlyos sérülést okozhat.



FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelez, amely halálos vagy súlyos sérülést okozhat.



VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelez, amely könnyű vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.



MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot jelez, amely anyagi kárt okozhat.

Ha ezzel vagy más Stanley készülékkel kapcsolatos kérdése vagy észrevétele merül fel, látogasson el a <http://www.2helpU.com> internetes honlapra.

CE megfelelőségi nyilatkozat



Stanley ezennel kijelenti, hogy az FMHT77617 termék összhangban van az 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeivel és egyéb rendelkezéseivel.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege lekérhető a Stanley Tools cégtől (Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium), vagy az alábbi internetes honlapon is elérhető: www.2helpU.com.



FIGYELMEZTETÉS:

Olvasson el és sajátítsan el minden útmutatást. A kézikönyv figyelmeztetéseinek és útmutatásainak figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést okozhat.

ÖRÍZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT



FIGYELMEZTETÉS:

Lézersugárzásnak való kitettség. Ne szerezze szét és ne alakítsa át a lézerszíntőt. Nincsenek a készülékben felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Az súlyos szemsérülést okozhat.



FIGYELMEZTETÉS:

Veszélyes sugárzás. A kezelőszervek ettől megadottaktól eltérő használata vagy ítt fel nem sorolt műveletek végzése sugárzásveszélyt teremthet.

A lézerkészülék címkéjén a következő szimbólumok lehetnek.

Szimbólum	Jelentése
V	Volt
mW	Milliwatt
	Figyelmeztetés lézersugárzássára
nm	Hullámhossz nanométerben
2	2. osztályú lézerkészülék

HU

Figyelmeztető címkek


Kényelme és biztonsága érdekében az Ön lézerén a következő címkeket helyeztük el.



FIGYELMEZTETÉS: Sérülés veszélyének csökkenése végett a felhasználónak át kell olvasnia a kezelési kézikönyvet.



FIGYELMEZTETÉS: LÉZERSUGÁRZÁS.
NE NÉZZEN BELE A SUGÁRNЯLÁBBA. 2.
osztályú lézertermék.



- Ha a berendezést a gyártó által nem meghatározott módon használják, a berendezés által biztosított védelem értékeszett lehet.
- Ne használja a lézert robbanásveszélyes légtérben, például ahol gyűlékony folyadékok, gázok vagy por vannak jelen. A készülék használatakor szikra keletkezhet, amely begyűjthető a port vagy gázokat.
- A használaton kívül lézerkészüléket gyermekektől és más, használatukban járatlan személyektől elzárt helyen tárolja. Képzetlen felhasználó kezében a készülék veszélyt jelent.
- A készülék szervizét képzett szakszemélyzetnek KELL végeznie. Képzetlen személy által végzett szerviz vagy karbantartás sérüléshez vezethet. Az Önhoz legközelebbi szerviz elérhetőségét a <http://www.2helpU.com> honlapon találja.
- Ne nézzen optikai készülékkel (pl. távcsővel vagy tranzisztorral) a lézersugárba. Az súlyos szemsérülést okozhat.
- Úgy helyezze el a lézert, senki ne nézhessen szándékosan vagy véletlenül a lézersugárba. Az súlyos szemsérülést okozhat.
- Ne helyezze a lézert tükröző felület közelébe, amely a sugarat valakinek a szemébe tükrözhetné. Az súlyos szemsérülést okozhat.
- Kapcsolja ki a lézert, amikor nem használja. Ha békápcsolva hagyja, nagyobb annak a veszélye, hogy valaki belenéz a lézersugárba.
- Semmilyen átalakítást ne végezzen a lézeren. A lézeres készülék átalakítása sugárzásveszélyt teremthet.
- Ne működtesse a lézert gyerekek közelében, és ne engedje, hogy gyerekek működessék. Az súlyos szemsérülést okozhat.

• **Ne távolítsa el és ne tegye olvashatatlanná a figyelmeztető címkket.** Ha a címkket eltávolítja, a lézer használói vagy mások tudtukon kívül is sugárzásveszélynek lehetnek kitéve.

• **Egyenletes felületre helyezze a lézerkészüléket.** Ha a lézerkészülék lesik, megrongálódhat, vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Személyes biztonság

- Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda a munkájára, és használja a józan esztét, amikor lézerkészülékkel dolgozik. Ne használja a lézerkészüléket, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Lézerkészülék használata közben egy pillaatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A munkakörülményektől függően védőfelszerelés (pl. porvédő maszk, csúszásmentes cipő, sisak és hallásvédő) használata mellett kisebb a személyi sérülés kockázata.

A készülék használata és gondozása

- Ne használja a lézerkészüléket, ha az **Üzemi kapcsoló/Szállítási rögzítő** nem működik. Bármely készülék használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javítatni a kapcsolót.
- Kövesse a kézikönyünk **Karbantartás** című részében megadott útmutatásokat. Nem jóváhagyott alkatrészek felhasználása vagy a **Karbantartás** cím alatt megadott útmutatások figyelmen kívül hagyása áramütés vagy sérüléssel járhat.

A telepek biztonsága

Az FMHT77617 lézer litium-ion akkumulátorral működik.



FIGYELMEZTETÉS:

A sérülés kockázatának csökkenése végett a felhasználónak el kell olvasnia a termék felhasználói kézikönyvét, a lézer biztonsági kézikönyvét és az akkumulátor kézikönyvét.

Az akkumulátor töltése

Az FMHT77617 lézerkészülékhez mellékelt töltővel töltse a készülék Li-ion akkumulátorát.

- Dugaszolja a töltő egyik végén levő dugaszt a konnektorra (B) (1) ábra).
- A lézerkészülék hátlján húzza az aljzat borítóját le és oldalra (B) (2) ábra).
- A töltő kisebbik végét illessze a lézerkészülék töltőaljzatára (B) (3) ábra).
- Teljesen töltse fel az akkumulátort. Az állapotjelző LED világít, amíg az akkumulátor töltés alatt van.
- Az állapotjelző LED kialvása után kapcsolja le a töltőt a konnektorról és a lézerkészülék töltőaljzatról.
- Nyomja rá az aljzat borítóját a lézerkészülék töltőbemenetére.

Amikor a lézerkészüléket nem használja, a telep kímélése céljából csúsztassa az Üzemri kapcsolót/Szállítási rögzítő BALRA, a Reteszelve/Kikapcsolva állásba (A) (1) ábra) a telep kímélése céljából.

A rögzítőblokk használata

A készülék alján van egy mozgatható rögzítőblokk (D) ábra).

- Ha a készülék előlapján levő mágnesekkel (A) ábra, (8) rögzíti a készüléket **egy acélgerenda oldalához**, ne húzza ki a mozgatható blokkot (D) ábra, (1). Ez lehetővé teszi, hogy a lefelé irányuló pont az acélgerendera széléhez igazodjon.
- Ha a lézerkészüléket a padló **egy pontja fölött rögzítí** (többfunkciós konzol vagy állvány segítségével), húzza ki kattanásig a mozgatható rögzítőblokkot (D) ábra, (2). Ez lehetővé teszi, hogy a lefelé irányuló lézerpont látható legyen az 5/8-11 menetű szerelőfuraton keresztül, és a készülék függőleges helyzetének változtatása nélkül legyen forgatható az 5/8-11 menetű szerelőfurat felett.

A lézer bekapcsolása

- Egyenletes, lapos, vízszintes felületre tegye a lézert, a készülék egyenesen előre, a szemközti fal irányába nézzen (0°-os helyzet).
- Csúsztassa az Üzemri kapcsolót/Szállítási rögzítő jobbra, Kioldva/Bekapcsolva állásba (A) ábra, (2).
- Nyomja meg a  gombot (A) ábra, (6) először a vízszintes lézervonal, másodszor a lefelé irányuló pont, majd harmadszor a vízszintes vonal és a lefelé irányuló pont megjelenítéséhez.
- Ellenőrizze a lézersugarakat. A lézert önszintézésre tervezük.
 - Ha a készüléket annyira megbillentik (4°-nál meredekebben), hogy önszintézésre nem képes, a lézersugarak többször egymás után kettő-kettőt vilognak, és a  ikon (A) ábra, (4) folyamatosan villog a billentyűzeten.
 - Ha a lézernyalábok vilognak, a lézerkészülék nincs vízszintesben (vagy függőlegesen) és NEM HASZNÁLHATÓ vízszintes vagy függőleges színtezésre. Próbálja vízszintes felületre áthelyezni a készüléket.
- Nyomja meg a  gombot (A) ábra, (5) először a függőleges lézervonal megjelenítéséhez a készülék elejétől, másodszor a függőleges vonal megjelenítéséhez a készülék oldalától, majd harmadszor minden két függőleges vonal megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a  gombot (A) ábra, (7) az impulzus mód teszteléséhez. Világítani fog a  ikon), és a lézernyalábok fényesebben látszanak, mivel nagyon gyors ütemben vilognak. Az impulzus módot detektőrrel csak a lézersugarak hosszú távú megjelenítésére fogja használni.
- Ha az alábbi állítások BÁRMELYIKE IGAZ, nézze át **A lézer pontosságának ellenőrzése** cím alatti útmutatót a LÉZERKÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT.
 - Most első alkalommal használja a lézerkészüléket (ha a készülék szélsőséges hőmérsékleteknek volt kitéve).
 - A készülék pontosságát **egy ideje nem ellenőrizték**.
 - A készülék **leeshetett**.

HU

A lézer pontosságának ellenőrzése

A lézerkészülékeket a gyárban hitelesítik és kalibrálják. Ajánlatos, hogy ellenőrizze a készülék pontosságát az első használat előtt (ha szélsőséges hőmérsékleteknek volt kitéve), majd később rendszeresen, hogy pontos munkát végezhessen. A kézikönyünkben felsorolt pontossági ellenőrzések bármelyikének elvégzésekor kövesse az alábbi irányelveget:

- A működtetési távolsághoz a lehető legközelebbi legnagyobb területen/távolságon ellenőrizze a pontosságot. Minél nagyobb a terület/távolság, annál könnyebben mérhető meg a készülék pontossága.
- A készüléket egyenletes, lapos, stabil, minden pontonban vízszintes felületre helyezze.
- Jelölje meg a lézernyaláb középpontját.

Vízszintes nyaláb - Keresztirányú helyzetbeállítás

A készülék vízszintes keresztirányú helyzetbeállításának ellenőrzéséhez két, egymástól 9 méterre lévő fal szükcséges. Fontos, hogy a kalibrálás ellenőrzését akkorra távolságon végezzük, amely nem rövidebb, mint azoknál az alkalmazásoknál használt távolság, amelyekre a készüléket használni fogják.

HU

1. Tegye a készüléket a 9 m hosszúságú fal végéhez (E ábra, ①).
2. Kapcsolja be a lézert.
3. Nyomja meg egyszer a ⊕ gombot a vízszintes lézernyaláb megjelenítéséhez.
4. Fordítsa a készüléket a fal másik vége felé és a szomszédos fallal párhuzamosan.
5. Legalább 9 m-re jelölje be a lézernyalábon a ④ és ⑤ pontot.
6. Fordítsa el a lézert 180°-kal.
7. A lézer magasságát úgy állítsa be, hogy a nyaláb középpontja a ④ponthoz igazodjon (E ábra, ②).
8. Közvetlenül a ④ pont felett vagy alatt jelölje be az ⑥ pontot a lézernyaláb mentén (E ábra, ③).
9. Mérje le a függőleges távolságot ⑥ és ④ között.
10. Ha a mérés eredménye nagyobb, mint a megengedhető távolság ⑥ és ④ között, amely az alábbi táblázatban a falak közötti távolsághoz meg van adva, a készüléket megbizott szervizzel szervizeltetni kell.

A falak közötti távolság	Megengedhető távolság ⑥ és között ④
9 m	6 mm
12 m	8 mm
15 m	10 mm

Vízszintes nyaláb - Hosszanti helyzetbeállítás

A készülék hosszanti helyzetbeállításának ellenőrzéséhez egy, legalább 9 méter hosszú fal szükséges. Fontos, hogy a kalibrálás ellenőrzését akkorra távolságon végezzük, amely nem rövidebb, mint azoknál az alkalmazásoknál használt távolság, amelyekre a készüléket használni fogják.

1. Tegye a készüléket a 9 m hosszúságú fal végéhez (F ábra, ①).
2. Kapcsolja be a lézert.
3. Nyomja meg egyszer a ⊕ gombot a vízszintes lézernyaláb megjelenítéséhez.
4. Fordítsa a készüléket a fal másik vége felé és a szomszédos fallal párhuzamosan.
5. Legalább 9 m-re jelölje be a lézernyalábon a ④ és ⑤ pontot.
6. Vigye át a lézert a fal másik végéhez (F ábra, ②).
7. Fordítsa a készüléket ugyanakkor a falnak az első vége felé és a szomszédos fallal párhuzamosan.
8. A lézer magasságát úgy állítsa be, hogy a nyaláb középpontja a ④ponthoz igazodjon.
9. Közvetlenül a ④ pont felett vagy alatt jelölje be az ⑥ pontot a lézernyaláb mentén (F ábra, ③).
10. Mérje le a távolságot ⑥ és ④ között.

11. Ha a mérés eredménye nagyobb, mint a **megengedhető távolság** (Ⓐ) és (Ⓑ) között, amely az alábbi táblázatban a falak közötti távolsághoz meg van adva, a készüléket megbízott szervizzel szervizeltetni kell.

A falak közötti távolság	Megengedhető távolság (Ⓐ) és között (Ⓑ)
9 m	6 mm
12 m	8 mm
15 m	10 mm

Függőleges nyaláb - Függőleges

A lézer függőleges kalibrálását akkor lehet a leg pontosabban ellenőrizni, amikor nagy magasság (9 m az ideális) áll rendelkezésre; egy szemben a padlózaton elhelyezi a lézert, a másik pedig a mennyezet közelében a bejelöli a nyaláb helyzetét. Fontos, hogy a kalibrálás ellenőrzését akkora távolságon végezzük, amely nem rövidebb, mint azoknál az alkalmazásoknál használt távolság, amelyekre a készüléket használni fogják.

- Egyenletes, lapos, stabil, minden írásban vízszintes felületre helyezze a lézerkészüléket (Ⓐ ábra, ①).
- Kapcsolja be a lézert.
- Nyomja meg háromszor a Ⓛ gombot az elülső és oldalsó függőleges lézernyaláb megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a Ⓛ gombot kétszer a lefelé irányuló pont megjelenítéséhez.
- A vízszintes felületen jelölje be a lefelé irányuló (Ⓐ) pont helyét (Ⓐ ábra, ②).
- A mennyezeten jelöljen be két rövid vonalat (Ⓐ és (Ⓑ)), ahol az elülső és oldalsó lézernyaláb keresztezik egymást.
- Vegye fel, és fordítsa el 180°-kal a lézert, majd helyezze a lefelé irányuló pontot közvetlenül az (Ⓐ) pont, a lefelé irányuló pont előző helye fölé, amint a (Ⓐ ábra, ③) mutatja.
- A mennyezeten nézze meg a két lézernyaláb helyét. Ha a lézernyalábok nem párhuzamosak a bejelölt (Ⓐ) és (Ⓑ) vonalakkal, addig forgassa a készüléket, amíg a lézernyalábok már szorosan igazodnak a (Ⓐ) és (Ⓑ) vonalakhoz.
- A mennyezeten jelöljen be két rövid vonalat (Ⓐ) és (Ⓑ), ahol a nyalábok keresztezik egymást.
- Mérje meg a (Ⓐ) és (Ⓓ) bejelölt vonalak közötti, valamint a (Ⓒ) és (Ⓔ) bejelölt vonalak közötti távolságot.
- Ha a mérés eredménye nagyobb, mint a **bejelölt vonalak közötti**, az alábbi táblázatban a **mennyezet magasságához** megadott meghatározott távolság, a készüléket megbízott szervizzel szervizeltetni kell.

Mennyezet magassága	Megengedhető távolság Bejelölt vonalak között
2,5 m	1,5 mm
3 m	2,0 mm
4 m	2,5 mm
6 m	4 mm
9 m	6 mm

90° a függőleges nyalábok között

A elülső és oldalsó függőleges nyaláb között 90°-os pontosság ellenőrzéséhez egy legalább 6 m x 3 m kiterjedésű nyílt padlófelület szükséges.

- Egyenletes, lapos, stabil, minden írásban vízszintes felületre helyezze a lézerkészüléket (Ⓗ ábra, ①).
- Kapcsolja be a lézert.
- Nyomja meg háromszor a Ⓛ gombot az elülső és oldalsó függőleges lézernyaláb megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a Ⓛ gombot kétszer a lefelé irányuló pont megjelenítéséhez.
- Az elülső lézernyaláb mentén jelöljen be három helyet: (Ⓐ), (Ⓑ) és (Ⓒ); ahol a (Ⓐ) lézernyaláb felezéppontjánál van.
- Helyezze el a lézert úgy, hogy a lefelé irányuló pont a (Ⓐ) felett legyen, és az elülső lézernyaláb a (Ⓒ) ponthoz igazodjon (Ⓗ ábra, ②).
- Jelöljen be egy (Ⓐ) helyet az oldalsó lézernyaláb mentén a készüléktől legalább 3 m-re.
- Fordítsa el a lézert az óramutató járásának irányában 90°-kal.
- Helyezze el a lézert úgy, hogy a lefelé irányuló pont a (Ⓐ) felett legyen, és az elülső lézernyaláb a (Ⓐ) ponthoz igazodjon (Ⓗ ábra, ③).
- Az oldalsó lézernyaláb mentén jelöljen be egy (①) pontot a (Ⓐ) mellett.
- Mérje le a távolságot (Ⓐ) és (Ⓕ) között.

HU

12. Ha a mérés eredménye nagyobb, mint a **megengedhető távolság** ④ és ① között, amely az alábbi táblázatban a ⑤ és ⑥ közötti távolsághoz meg van adva, a készüléket megbízott szervizelőtől szervizelni kell.

Távolság ④ és ⑥ között	Megengedhető távolság ④ és ⑥ között
3 m	3,2 mm
4 m	3,5 mm
5 m	4,5 mm
6 m	5,5 mm
7 m	6 mm

A lézer használata

Kezelési tanácsok

- Mindig jelölje meg a lézersugár közeppét.
- Szélsőséges hőmérséklet-változás hatására a belső alkatrészek elmozdulhatnak, ami befolyásolhatja a műszer pontosságát. Munka közben ellenőrizze a készülék pontosságát.
- Ha a készülék leesett, ellenőrizze a kalibrálását.
- Amíg a lézer helyesen van kalibrálva, addig önszintező. A gyárból minden lézeres készüléket úgy kalibrálnak, hogy $\pm 4^\circ$ -nál nem meredekebb felületek helyezve megtalálja a szintet. Kézi állítás nem szükséges.
- Egyenletes, lapos, vízszintes felületen használja a készüléket.

HU

A lézer kikapcsolása

Csúsztassa az Üzemi kapcsolót/Szállítási rögzítőt Kikapcsolt/Retesztett állásba (Ⓐ ábra, ①), amikor nem használja a készüléket. Ha a kapcsolót nem tolja retesztelt állásba, nem kapcsol ki a lézerkészülék.

A lézer használata tartozékokkal



FIGYELMEZTETÉS:

Mivel nem a Stanley által javasolt tartozékoknak ezzel a termékkel együtt történő használhatóságát nem tesztelték, az olyan tartozékok használata veszélyes lehet.

Csak ehhez a típushoz ajánlott Stanley tartozékokat használjon. Ugyanaz a tartozék, amely megfelel az egyik lézerhez, másik lézerkészülékkel használva sérülést okozhat.

A készülék alján 1/4-20 és 5/8-11 menetű csavarfuratok vannak (Ⓒ ábra) a meglévő vagy később beszerzendő Stanley tartozékok csatlakoztatásához. Csak ehhez a lézerkészülékhez kijelölt Stanley tartozékokat használjon. Kövesse a tartozékokhoz mellékelt útmutatásokat.

Az Ön készülékhez ajánlott tartozékok a helyi forgalmazónál vagy megbízott szervizben külön költség ellenében beszerezhetők. Ha bármely tartozék megtalálásához segítségre van szüksége, forduljon a legközelebbi Stanley szervizhez, vagy látogasson el webhelyünkre: <http://www.2helpU.com>.

Karbantartás

- A használaton kívül készülék külső részét nedves ronggyal tisztítsa, törölje át a készüléket száraz ronggyal, majd a saját dobozában tárolja.
- Annak ellenére, hogy a készülék külső része oldószerrel szemben ellenálló, SOHA NE tisztítsa oldószerrel.
- Ne tárolja a lézerkészüléket -20°C alatti és 60°C-nál magasabb hőmérsékletű helyen.
- A munka pontosságának megőrzése érdekében gyakran ellenőrizze a készülék kalibrálását.

A kalibrálás ellenőrzését és más karbantartási munkákat Stanley márkaszerviznek kell végeznie.

Hibaelhárítás

A lézerkészülék nem kapcsol be

- Ügyeljen arra, hogy a lézerkészülék Li-ion akkumulátora teljesen fel legyen töltve.
- Mindenképpen szárazon tartsa a lézerkészüléket.
- Ha a lézerkészülék 50 °C fölött melegszik, nem kapcsol be. Ha szélsőségesen magas hőmérsékleten tárolták, hagyja lehűlni. A lézer nem fog károsodni, ha bekapcsolja az Üzemi kapcsolót/Szállítási rögzítőt, mielőtt a készülék megfelelő üzemi hőmérsékletre hül.

A lézernyalábok villognak

A lézerkészülékek önszintezésre vannak tervezve, ha átlagosan 4°-nál egyik irányban sem meredekebb felületre helyezik. Ha annyira meg van billentve, hogy a belső szerkezet nem képes önszintezést végezni, a lézernyalábok villogni fognak, jelezve, hogy túllépték a billenhetőségi tartományt. A LÉZERNYALÁBOK VILLOGÁSA AZT JELZI, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS VÍZSZINTESBEN VAGY FÜGGÖLEGESBEN, ÉS NEM HASZNÁLHATÓ VÍZSZINTES VAGY FÜGGÖLEGES SZINTEZÉSRE. Próbálja vízszintesebb felületre helyezni a készüléket.

A lézernyalábok mozgása nem szűnik meg

A lézerkészülék precíziós műszer. Ezért, ha nem stabil (és nem mozdulatlan) felületre helyezik, a készülék folytatja a szint keresését. Ha a nyaláb mozgása nem szűnik meg, próbálja a műszert stabilabb felületre helyezni. Bizonyosodjon meg arról is, hogy a felület viszonylag lapos és vízszintes, a készülék stabilan áll rajta.

Szerviz és javítások

Tartsa szem előtt: Ha szétszereli a lézert, elveszti a garanciát.

A termék BIZTONSÁGOSSÁGA és MEGBÍZHATÓSÁGA érdekében a javításokat, karbantartást és beállításokat márkaszerviznek kell végeznie. Képzetlen személy által végzett szerviz vagy karbantartás sérüléshez vezethet. Az Önhöz legközelebbi Stanley szerviz elérhetőségét a <http://www.2helpU.com> honlapon találja.

HU

Műszaki adatok

	FMHT77617
Fényforrás	Lézerdiódák
Lézernyaláb hullámhossza	510 – 530 nm, látható (minden nyaláb) 630 – 680 nm, látható (lefelé irányuló pont)
Lézerteljesítmény	≤1,0 mW, 2. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
Hatótávolság	30 m 50 m detektorral
Pontosság - minden vonal	±3 mm 10 m-enként
Pontosság - lefelé irányuló pont	±6 mm 10 m-enként
Üzemi hőmérséklet	-10°C – 50°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C – 60°C
Környezetvédelem	Víz- és porálló, IP54 védeeltség

HU

Obsah

- Informácie o laseri
- Bezpečnosť používateľa
- Nabíjanie batérie
- Používanie montážneho bloku
- Zapnutie lasera
- Kontrola presnosti lasera
- Používanie lasera
- Údržba
- Riešenie problémov
- Servis a opravy
- Špecifikácie

Informácie o laseri

Laser FMHT77617 je laserový produkt triedy 2. Tento laser predstavuje samoniveláčny laserový prístroj, ktorý je možné použiť v rámci projektov určovania horizontálnej (vodorovnej) a vertikálnej (zvislej) polohy.

Bezpečnosť používateľa

Bezpečnostné postupy

Nižšie uvedené definície charakterizujú hladinu závažnosti jednotlivých signalačných slov. Prečítajte si príručku a venujte pozornosť týmto symbolom.



NEBEZPEČENSTVO: Označuje situáciu s bezprostredným nebezpečenstvom, ktorá v prípade, ak sa nezabráni jej výskytu, spôsobi usmrtenie alebo vážne ublženie na zdraví.



VAROVANIE: Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, ak sa nezabráni jej výskytu, môže spôsobiť usmrtenie alebo vážne ublženie na zdraví.



UPOZORNENIE: Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, ak sa nezabráni jej výskytu, môže spôsobiť ľahké alebo stredne ľahké zranenie.



POZNÁMKA: Označuje praktiku nesúvisiacu s ublžením na zdraví, ktorá v prípade, ak sa nezabráni jej výskytu, môže spôsobiť majetkové škody.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky ohľadne tohto alebo ľubovoľného náradia Stanley, navštívte webový portál <http://www.2helpU.com>.

Prehlásenie o zhode s ES



Spoločnosť Stanley vyhlasuje, že produkt FMHT77617 je v súlade so základnými požiadavkami a všetkými ostatnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ si môžete vyžiadať v spoločnosti Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgicko. K dispozícii je tiež na nasledujúcej internetovej adrese: www.2helpU.com.



VAROVANIE:

Prečítajte si všetky pokyny a snažte sa im kompletne porozumieť. Nerešpektovanie varovania a pokynov uvedených v tejto príručke môže viesť k vážnemu ublženiu na zdraví.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE



VAROVANIE:

Expozícia laserovým žiareniom. Laserovú vodováhu nerozoberajte ani ju nemodifikujte. Vo vnútri sa nachádzajú žiadne diely, ktoré by si používateľ mohol opraviť svojpomocne. Mohlo by dôjsť k závažnému poškodeniu zraku.



VAROVANIE:

Nebezpečné žiarenie. Realizácia kontrol alebo nastavení, prípadne výkon postupov odlišujúcich sa od tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k vystaveniu sa pôsobeniu nebezpečného žiarenia.

Štítk na laseri môže obsahovať nasledujúce symboly.

Symbol	Význam
V	Volty
mW	Miliwatty
	Varovanie pred laserom
nm	Vlnová dĺžka v nanometroch
2	Laser triedy 2

Varovné štítky


Na laseri sa pre vašu informáciu a v záujme bezpečnosti nachádzajú nasledujúce štítky.



VAROVANIE: Ak sa má znižiť riziko ubliženia na zdraví, používateľ je povinný si prečítať používateľskú príručku.



VAROVANIE: LASEROVÉ ŽIARENIE.
NEHLÁDTE PRIAMO DO LÚČA. Laserový produkt triedy 2.



- Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný výrobcom, môže byť znižená ochrana poskytovaná zariadením.
- Laser nepoužívajte vo výbušnom ovzduší ako napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Toto náradie môže vytvárať iskry, ktoré môžu vzniesť prach alebo výparu.
- Laser v čase nepoužívania uchovávajte mimo dosahu detí a iných nevyškolených osôb. Lasery sú v rukách nevyškolených osôb nebezpečné.
- Servis náradia môže vykonávať LEN kvalifikovaný oprávár. Servis alebo údržba vykonávané nekvalifikovaným personálom môžu viesť k ubliženiu na zdraví. Ak potrebujete lokalizovať najbližšie servisné stredisko Stanley, navštívte webový portál <http://www.2helpU.com>.
- Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické prístroje ako napr. teleskop alebo tranzitný prístroj. Mohlo by dôjsť k závažnému poškodeniu zraku.
- Laser neumiestňujte do polohy, v ktorej by mohlo dôjsť k tomu, že sa niekoľko úmyselné alebo neúmyselné zahľadí do laserového lúča. Mohlo by dôjsť k závažnému poškodeniu zraku.
- Laser neumiestňujte do blízkosti reflexných povrchov, ktoré by mohli spôsobiť odraz laserového lúča niekomu do očí. Mohlo by dôjsť k závažnému poškodeniu zraku.
- Ked' sa laser nepoužíva, vypnite ho. Ak laser ponecháte zapnutý, zvyšuje sa riziko, že sa niekoľko pozrie do laserového lúča.

- **Na laseri nevykonávajte žiadne úpravy.** Úprava prístroja môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa pôsobeniu laserového žiarenia.
- **Laser nepoužívajte v blízkosti detí ani nedovoľte detom, aby ho obsluhovali.** Mohlo by dôjsť k závažnému poškodeniu zraku.
- **Neodstraňujte ani neprekrývajte varovné štítky.** Ak sa štítky odstránia, používateľ a iné osoby sa môžu nedopatrením vystaviť pôsobeniu žiarenia.
- **Laser umiestnite bezpečne na vodorovný podklad.** Ak dôjde k poruche lasera, laser sa môže poškodiť alebo môže dôjsť k ubliženiu na zdraví.

Osobná bezpečnosť

- Budte ostražité, sledujte, čo robíte, a pri používaní lasera sa riadte zdravým rozumom. Laser nepoužívajte, keď ste unavený, prípadne pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj krátky okamih nepozornosti pri používaní lasera môže spôsobiť vážne ubliženie na zdraví.
- Používajte prostriedky osobnej ochrany. Vždy majte nasadenú ochranu zraku. Používanie ochranných prostriedkov, ako je protipráchová maska, protišmyková ochranná obuv, pevná pokrývka hlavy a ochrana sluchu, v závislosti od pracovných podmienok pomôže znižiť závažnosť ubliženia na zdraví.

Používanie prístroja a starostlivosť oň

- Ak sa laser po použíti spinača **Napájanie/Prepravná zámka** nezapne alebo nevypne, nepoužívajte ho. Akýkoľvek prístroj, ktorý sa nedá ovládať spinačom, je nebezpečný a musí sa dať do opravy.
- Riadte sa pokynmi uvedenými v časti **Údržba** tejto príručky. Používanie nepovolených dielov alebo nedodržiavanie pokynov uvedených v časti **Údržba** môže vyslovať riziko zásahu elektrickým prúdom alebo ubliženia na zdraví.

Bezpečnosť batérie

Laser FMHT77617 je napájaný Li-ion batériou.



VAROVANIE:

Aby sa znižilo riziko úrazu, používateľ si musí preštudovať používateľskú príručku k produktu, príručku o laserovej bezpečnosti a príručku o bezpečnosti batériei.

Nabíjanie batérie

Na nabíjanie Li-ion batérie lasera použite nabijačku, ktorá je súčasťou balenia lasera FMHT77617.

1. Elektrickú zástrčku na jednom konci nabijačky zasuňte do elektrickej zásuvky (obrázok **B** (1)).
2. Na zadnej strane lasera vytiahnite kryt otvoru smerom von a do strany (obrázok **B** (2)).
3. Malý koniec nabijačky vložte do nabijacieho otvoru lasera (obrázok **B** (3)).
4. Nechajte batériu úplne nabit. Počas nabíjania batérie bude svietiť LED kontrolka napájania.
5. Keď sa LED kontrolka napájania vypne, odpojte nabijačku z elektrickej zásuvky a nabijacieho otvoru lasera.
6. Zatlačte kryt otvoru späť nad nabíjací otvor lasera.

Keď sa laser nepoužíva, spínač Napájanie/Prepravná zámka posuňte DOLAVA do polohy Zaistené/VYP. (obrázok **A** (1)), aby ste šetrili energiu batérii.

Používanie montážneho bloku

Na spodnej strane lasera sa nachádza pohyblivý blok (obrázok **D**).

- Ak chcete použiť magnety na prednej strane lasera (obrázok **A** (8)) na upevnenie lasera na bočnú časť oceľového trámu, nevysúvajte pohyblivý blok (obrázok **D** (1)). Týmto krokom zabezpečíte, že sa bod v smere nadol bude môcť zarovaňať s okrajom oceľového trámu.
- Ak chcete upevniť laser nad určitý bod na podlahe (pomocou multifunkčnej konzoly alebo trojnožky), pohyblivý blok vyťahujte dovedecky, kým nezypadne na miesto (obrázok **D** (2)). Týmto krokom zabezpečíte, že sa laserový dolný bod bude môcť zobraziť cez montážny otvor 5/8-11 a laser sa bude môcť otáčať ponad montážny otvor 5/8-11 bez zmeny vertikálnej polohy lasera.

Zapnutie lasera

1. Laser umiestnite na hladký, plochý a vodorovný podklad tak, aby smeroval priamo oproti protíľahlej stene (poloha 0°).

2. Spínač Napájanie/Prepravná zámka posuňte doprava do polohy Odistené/ZAP. (obrázok **A** (2)).
3. Prvým stlačením tlačidla  (obrázok **A** (6)) zobrazíte horizontálnu liniu lasera, druhým stlačením zobrazíte dolný bod. Tretie stlačenie zobrazí horizontálnu liniu a dolný bod.
4. Skontrolujte laserové lúče. Laser má samoniveláčnu vlastnosť.
 - Ak sa laser vychýli do tej miery, že nie je schopný samonivelácie (> 4°), laserové lúče budú súvisle dvakrát blikáť a na klávesnici bude neustále blikáť indikátor  (obrázok **A** (4)).
 - Ak laserové lúče blikajú, laser nie je vo vodorovnej (alebo zvislej) polohe a NESMIE SA POUŽÍVAŤ na stanovovanie alebo označovanie vodorovnej alebo zvislej polohy. Skúste laser premiestniť na vodorovný podklad.
5. Jedným stlačením tlačidla  (obrázok **A** (5)) zobrazíte vertikálnu liniu lasera z prednej strany lasera, druhým stlačením zobrazíte vertikálnu liniu lasera z bočnej strany lasera a tretím stlačením zobrazíte obe vertikálne línie.
6. Stlačte tlačidlo  (obrázok **A** (7)), čím vyskúšate pulzný režim. Rozsvieti sa indikátor  a laserové lúče sa budú javiť svetlejšie, pretože blikajú mimoriadne vysokou rýchlosťou. Pulzný režim budete používať len s detektorm na zobrazenie laserových lúčov na veľkú vzdialenosť.
7. Ak je pravidľivý L'UBOVOLNÝ z nasledujúcich výrokov, SKÓR, NEŽ LASER ZAČNETE POUŽÍVAŤ na nejakom projekte, pokračujte pokynmi uvedenými v časti **Kontrola presnosti lasera**.
 - Teraz používate laser prvýkrát (ak bol laser vystavený extrémnym teplotám).
 - Laser nebol už dlhý čas **kontrolovaný z hľadiska presnosti**.
 - Laser možno **spadol na zem**.

SK

Kontrola presnosti lasera

Laserové prístroje sa zapečaťujú a kalibrujú vo výrobnom závode. Pred prvým použitím lasera vám **odporúčame vykonáť kontrolu presnosti** (ak bol laser vystavený extrémnym teplotám) a následne v pravidelných intervaloch, aby bola zaručená presnosť vašej práce. *Pri vykonávaní kontrol presnosti uvádzaných v tejto príručke dodržiavajte tieto postupy:*

- Používajte najväčšiu dostupnú plochu/vzdialenosť, najblížsie k prevádzkovej vzdialnosti. Cím väčšia je plocha/vzdialenosť, tým jednoduchšie sa meria presnosť laseru.
- Laser položte na hladký, plochý a stabilný podklad, ktorý je vodorovný v oboch smeroch.
- Označte stred laserového lúča.

Horizontálny lúč – smer snímania

Kontrola kalibrácie horizontálneho snímania laseru vyžaduje dve steny vzdialenosť 9 m (30') od seba. Je dôležité, aby sa kontrola kalibrácie vykonala pomocou vzdialenosť nie kratšej, ako je vzdialenosť, na ktorú sa bude prístroj používať.

- Umiestnite laser na koniec 9 m (30') steny (obrázok E (1)).
- Zapnite laser.
- Jedným stlačením tlačidla zobrazte horizontálny laserový lúč.
- Otočte laser smerom k opačnému koncu steny rovnobežne s príďahou stenu.
- Vo vzdialosti najmenej 9 m (30') od laserového lúča označte bod A a B.
- Otočte laser o 180°.
- Nastavte výšku lasera tak, aby sa stred lúča vydral s bodom A (obrázok E (2)).
- Priamo nad alebo pod bodom B označte bod C pozdĺž laserového lúča (obrázok E (3)).
- Odmerajte vertikálnu vzdialenosť medzi bodom B a C.
- Ak je nameraná hodnota väčšia ako povolená vzdialenosť medzi bodom B a C pre príslušnú vzdialenosť medzi stenami v nasledujúcej tabuľke, laser sa musí podrobiť servisu v autorizovanom servisnom stredisku.

Vzdialenosť medzi stenami	Povolená vzdialenosť medzi bodom B a C
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Horizontálny lúč – smer sklonu

Kontrola kalibrácie horizontálneho sklonu lasera vyžaduje jednu stenu dlhú minimálne 9 m (30'). Je dôležité, aby sa kontrola kalibrácie vykonala pomocou vzdialenosť nie kratšej, ako je vzdialenosť, na ktorú sa bude prístroj používať.

- Umiestnite laser na koniec 9 m (30') steny (obrázok F (1)).
- Zapnite laser.
- Jedným stlačením tlačidla zobrazte horizontálny laserový lúč.
- Otočte laser smerom k opačnému koncu steny rovnobežne s príďahou stenu.
- Vo vzdialosti najmenej 9 m (30') od laserového lúča označte bod A a B.
- Presuňte laser na opačný koniec steny (obrázok F (2)).
- Umiestnite laser smerom k prvému koncu tej istej steny rovnobežne s príďahou stenu.
- Nastavte výšku lasera tak, aby sa stred lúča vydral s bodom B.
- Priamo nad alebo pod bodom A označte bod C pozdĺž laserového lúča (obrázok F (3)).
- Odmerajte vzdialenosť medzi bodom A a C.
- Ak je nameraná hodnota väčšia ako povolená vzdialenosť medzi bodom A a C pre príslušnú vzdialenosť medzi stenami v nasledujúcej tabuľke, laser sa musí podrobiť servisu v autorizovanom servisnom stredisku.

Vzdialenosť medzi stenami	Povolená vzdialenosť medzi bodom A a C
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Vertikálny lúč – zvislý

Kontrola vertikálnej (zvislej) kalibrácie lasera sa dá najprernejšie vykonať tým, ak je k dispozícii dostatočná vertikálna výška, optimálne 9 m (30'), keď jedna osoba na podlahe nastaví polohu lasera a druhá osoba v blízkosti stropu označí polohu lúča. Je dôležité, aby sa kontrola kalibrácie vykonala pomocou vzdialenosť nie kratšej, ako je vzdialenosť, na ktorú sa bude prístroj používať.

- Laser položte na hladký, plochy a stabilný podklad, ktorý je vodorovný v oboch smeroch (obrázok ①).
- Zapnite laser.
- Trikrát stlačte tlačidlo ④, čím zobrazíte predné a bočné vertikálne lúče.
- Dvakrát stlačte tlačidlo ⑤, čím zobrazíte dolný bod.
- Na vodorovnom podklade vyznačte polohu dolného bodu ⑥ (obrázok ②).
- Na strepe vyznačte dve krátke čiary ⑦ a ⑧ tam, kde sa pretínajú predné a bočné laserové lúče.
- Zdvihnite laser, otočte ho o 180° a umiestnite dolný bod priamo nad bod ⑨, predchádzajúcemu polohu dolného bodu tak, ako je to zobrazené na obrázku ⑩ ⑪.
- Skontrolujte polohu dvoch laserových lúčov na strepe. Ak nie sú rovnobežné s vyznačenými čiarami ⑦ a ⑧, otáčajte laser dovedy, kým laserové lúče nebudú presne vyrovnané s čiarami ⑨ a ⑩.
- Na strepe vyznačte dve krátke čiary ⑪ a ⑫ na mieste, kde sa pretínajú lúče.
- Odmerajte vzdialenosť medzi vyznačenými čiarami ⑪ a ⑫ a vyznačenými čiarami ⑨ a ⑩.
- Ak je nameraná hodnota väčšia ako **povolená vzdialenosť** medzi vyznačenými čiarami pre príslušnú **výšku stropu** v nasledujúcej tabuľke, laser sa musí podrobiť servisu v autorizovanom servisnom stredisku.

Výška stropu	Povolená vzdialenosť medzi vyznačenými čiarami
2,5 m (8')	1,5 mm (1/16")
3 m (10')	2,0 mm (3/32")
4 m (14')	2,5 mm (1/8")
6 m (20')	4 mm (5/32")
9 m (30')	6 mm (1/4")

90° medzi vertikálnymi lúčmi

Kontrola presnosti 90° medzi prednými a bočnými lúčmi vyžaduje otvorenú podlahovú plochu s rozmermi najmenej 6 m x 3 m (20' x 10').

- Laser položte na hladký, plochy a stabilný podklad, ktorý je vodorovný v oboch smeroch tak, ako je to zobrazené na obrázku ⑬ ⑭.

- Zapnite laser.
- Trikrát stlačte tlačidlo ⑮, čím zobrazíte predné a bočné vertikálne lúče.
- Dvakrát stlačte tlačidlo ⑯, čím zobrazíte dolný bod.
- Pozdiž **predného** laserového lúča vyznačte tri miesta ⑰, ⑱ a ⑲, kde ⑳ sa nachádza v strede laserového lúča.
- Umiestnite laser tak, aby sa dolný bod nachádzal nad bodom ⑲ a **predný** laserový lúč bol zarovnaný s bodom ⑰ (obrázok ⑳ ⑲).
- Vyznačte miesto ⑰ pozdiž **bočného** laserového lúča vo vzdialenosťi najmenej 3 m (10') od lasera.
- Otočte laser v smere pohybu hodinových ručičiek o 90°.
- Umiestnite laser tak, aby sa dolný bod nachádzal nad bodom ⑲ a **predný** laserový lúč bol zarovnaný s bodom ⑰ (obrázok ⑳ ⑲).
- Pozdiž **bočného** laserového lúča vyznačte bod ㉑ v blízkosti bodu ⑰.
- Odmerajte vzdialenosť medzi bodom ⑰ a ㉑.
- Ak je nameraná hodnota väčšia ako **povolená vzdialenosť** medzi bodom ⑰ a ㉑ pre príslušnú **vzdialenosť** z bodu ㉑ do bodu ⑰ v nasledujúcej tabuľke, laser sa musí podrobiť servisu v autorizovanom servisnom stredisku.

Vzdialenosť z bodu ㉑ do bodu ⑰	Povolená vzdialenosť medzi bodom ⑰ a ㉑
3 m (10')	3,2 mm (1/8")
4 m (14')	3,5 mm (5/32")
5 m (17')	4,5 mm (3/16")
6 m (20')	5,5 mm (7/32")
7 m (23')	6 mm (1/4")

Používanie lasera

Prevádzkové tipy

- Vždy označujte stred lúča vytvoreného laserom.
- Extrémne teplotné zmeny môžu vyvolať pohyb interných súčasťí a ovplyvniť presnosť lasera. Počas práce často kontrolujete presnosť.
- Ak vám laser spadne, skontrolujte, či zostal nakalibrovaný.
- Pokiaľ je laser správne nakalibrovaný, je samonivelačný. Každý laser sa kalibruje vo výrobnom závode, aby dokázal určiť vodorovnú polohu, kym je umiestnený na plochom podklade s priemerom odchýlkou $\pm 4^\circ$ od vodorovnej polohy. Nevyžadujú sa žiadne manuálne nastavenia.
- Laser používajte na hladkom, plochom a vodorovnom podklade.

Vypnutie lasera

Ked' sa laser nepoužíva, spínač Napájanie/Preprava uvedeťe do poloh VYP/Zaistené (obrázok A (1)). Ak spínač nie je uvedený do zaistenej polohy, laser sa nevypne.

Používanie lasera s príslušenstvom



VAROVANIE:

Kedže s laserom nebolo testované iné príslušenstvo, ako nájdete v ponuke spoločnosti Stanley, používanie iného príslušenstva s týmto laserom môže byť nebezpečné.

SK Používajte len príslušenstvo Stanley, ktoré sa odporúča na použitie s týmto modelom. Príslušenstvo, ktoré je vhodné pre jeden laser, môže spôsobiť riziko ubliženia na zdraví, ak by sa používalo na inom laseri.

Spodná časť laseru je vybavená samičím závitmi 1/4-20 a 5/8-11 (obrázok C) na upevnenie súčasného alebo budúceho príslušenstva od spoločnosti Stanley. Používajte len príslušenstvo Stanley, ktoré je špecifikované na použitie s týmto laserom. Dodržiavajte pokyny dodávané spolu s príslušenstvom.

Príslušenstvo odporúčané na použitie s týmto laserom si môžete dokúpiť u miestneho predajcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Ak potrebujete poradiť pri hľadaní určitého príslušenstva, obráťte sa na najbližšie stredisko spoločnosti Stanley alebo navštívte nás webový portál:
<http://www.2helpU.com>.

Údržba

- Ked' sa laser nepoužíva, vyčistite vonkajšie časti vlhkou tkaninou, utrite laser jemnou suchou tkaninou dosucha a potom ho odložte do príslušnej odkladacej skrinky.
- Hoci sú vonkajšie časti lasera odolné voči rozpúšťadlám, NIKDY laser nečistite rozpúšťadlami.
- Laser neskladujte pri teplotách pod -20°C (-5°F) ani nad 60°C (140°F).
- Pravidelne kontrolujte kalibráciu lasera, aby ste mali istotu, že výsledky vašej práce sú presné.

Kontroly kalibrácie a iné úkony údržby opravy môže vykonať len pracovník servisného strediska Stanley.

Riešenie problémov

Laser sa nezapne

- Uistite sa, že je Li-ion batéria lasera úplne nabité.
- Laser uchovávajte v suchu.
- Ak sa jednotka lasera zahreje na teplotu presahujúcu 50°C (120°F), nezapne sa. Ak bol laser uskladnený pri extrémne vysokých teplotách, nechajte ho vychladnúť. Laserová vodováha sa nepoškodi, ak sa spínač Napájanie/Preprava použije skôr, než sa vodováha vychladí na náležitú prevádzkovú teplotu.

Ak laserové lúče blikajú

Lasery sa vyznačujú samonivelačnou vlastnosťou do priemernej odchýlky 4° vo všetkých smeroch. Ked' je laser vychýlený viac, než dokáže vykompenzovať vnútorný mechanizmus, laserové lúče budú blikaním signalizovať, že rozsah vychýlenia bol prekročený. BLIKAJÚCE LÚČE VYTVORENÉ LASEROM NIE SÚ VODOROVNÉ ANI ZVISLÉ A NEMALI BY SA POUŽÍVAŤ NA STANOVOVANIE ANI VYZNAČOVANIE VODOROVNEJ A ZVISLEJ POLOHY. Skúste laser premiestniť na vodorovnejší podklad.

Laserové lúče sa neprestávajú pohybovať

Laser je citlivý prístroj. To znamená, že pokiaľ nie je umiestnený na stabilnom (a nepohybujúcim sa) podklade, bude sa naďalej snažiť nájsť vodorovnú polohu. Ak sa lúč neprestáva pohybovať, skúste laser umiestniť na stabilnejší podklad. Tiež sa skúste ubezpečiť, že podklad je relatívne plochý a vodorovný, aby bol laser v stabilnej polohe.

Servis a opravy

Poznámka: V prípade demontáže laserovej vodováhy platnosť všetky záruky poskytované na produkt.

V záujme zaistenia BEZPEČNOSTI A SPOLÁHLIVOSTI produktu môže všetky opravy, údržbu a nastavenia vykonávať len personál autorizovaných servisných stredísk. Servis alebo údržba vykonávané nekvalifikovaným personálom môžu viesť k riziku ubliženia na zdraví. Ak potrebujete lokalizovať najbližšie servisné stredisko Stanley, navštívte webový portál <http://www.2helpU.com>.

Technické údaje

	FMHT77617
Zdroj svetla	Laserové diódy
Vlnová dĺžka lasera	510 – 530 nm – viditeľné svetlo (všetky čiary) 630 – 680 nm – viditeľné svetlo (dolný bod)
Výkon lasera	≤1,0 mW LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 2
Prevádzkový rozsah	30 m (100') 50 m (165') s deflektorm
Presnosť – všetky čiary	±3 mm na 10 m (±1/8" na 30')
Presnosť – dolný bod	±6 mm na 10 m (±1/4" na 30')
Prevádzková teplota	-10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)
Teplota uskladnenia	-20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)
Životné prostredie	Odolnosť voči vode a prašnosti podľa štandardu IP54

Vsebina

- Informacije o laserju
- Varnost uporabnika
- Polnjenje baterije
- Uporaba montažnega bloka
- Vklip laserja
- Preverjanje natančnosti laserja
- Uporaba laserja
- Vzdrževanje
- Odpravljanje težav
- Servis in popravila
- Tehnični podatki

Informacija o laserju

FMHT77617 laser je laser razreda 2. Laser je samonivelirno lasersko orodje, ki se lahko uporablja za vodoravno (vodoravnost) in navpično (navpičnost) poravnavo predmetov.

Varnost uporabnika

Napotki za varno uporabo naprave

Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti vsakega opozorilnega znaka. Preberite priročnik in bodite pozorni na naslednje simbole.

 **NEVARNOST:** Pomeni neposredno nevarno situacijo, ki bo povzročila smrt ali resno poškodbo, če je ne preprečite.

 **OPOZORILO:** Pomeni morebitno nevarno situacijo, ki bo lahko povzročila smrt ali hudo telesno poškodbo, če je ne preprečite.

 **PREVIDNOST:** Pomeni morebitno nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila manjšo ali srednje hudo poškodbo, če je ne preprečite.

OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni povezana s telesno poškodbo, ampak bi lahko povzročila poškodbo lastnine, če je ne preprečite.

Če imate kakšna koli vprašanja ali pripombe o tem orodju Stanley, obiščite spletno stran <http://www.2helpU.com>.

Izjava EU o skladnosti



Stanley izjavlja, da je izdelek FMHT77617 skladen z bistvenimi zahtevami in predpisi direktive 1999/5/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti lahko zahtevate pri Stanley Tools, Egide Walschaertstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgija ali je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: www.2helpU.com.



OPOZORILO:

Preberite in se prepričajte, da razumete vsa navodila. Zaradi neupoštevanja opozoril in napotkov iz tega priročnika lahko pride do hudih telesnih poškodb.

SHRANITE TA NAVODILA



OPOZORILO:

Izpostavljenost laserskemu sevanju. Ne razstavljajte ali spreminjajte laserskega usmerjevalnika. Znotraj naprave ni delov, ki bi jih lahko servisiral ali popravil uporabnik. To lahko povzroči hude poškodbe oči.



OPOZORILO:

Nevarno sevanje. Uporaba kontrol ali nastavitev oz. postopkov na način, ki v teh navodilih ni opisan, lahko povzroči nevarno izpostavljenost laserskemu žarku.

Nalepke na napravi lahko vsebujejo naslednje simbole.

Simbol	Pomen
V	volti
mW	milivati
	opozorilo za prisotnost laserja
nm	valovna dolžina v nanometrih
2	laser razreda 2

Opozorilne nalepke

Za večje udobje in varnost so na laserju naslednje nalepke.



OPOZORILO: Da bi se izognili morebitnemu tveganju poškodb, morate prebrati navodila za uporabo.



OPOZORILO: LASERSKO SEVANJE. NE GLEJTE V ŽAREK. Laser razreda 2.



- Če se oprema uporablja na način, ki ga proizvajalec ne določi, je lahko zaščita, ki jo zagotavlja oprema, oslabljena.
- Laserja ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, kjer so vnetljive tekočine, plini ali prah. Ob uporabi električnega orodja nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlapo.
- Laserja, ki ga ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok in drugih neizkušenih ljudi. Laserji so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarni.
- Orodje MORAO servisirati le pooblaščeni serviserji. Če orodje servisira ali vzdržuje nepooblaščeno osebje, lahko to povzroči nevarnosti telesnih poškodb. Da bi našli najbližji servis podjetja Stanley, obiščite spletno stran <http://www.2helpU.com>.
- Laserskega žarka ne glejte z optičnimi instrumenti, kot je na primer teleskop. To lahko povzroči hude poškodbe oči.
- Laserja ne postavljajte na mesta, kjer bi lahko kdorkoli namenoma ali nenamerno gledal laserski žarek. To lahko povzroči hude poškodbe oči.
- Laserja ne postavljajte v bližino odsevnih površin, ki bi lahko laserski žarek odbila komu v oči. To lahko povzroči hude poškodbe oči.
- Ko laserja ne uporabljate, ga izključite. Če laser pustite vklučen, s tem povečate možnost, da bi kdo pogledal v laserski žarek.
- Nikoli ne spreminjaite izdelka. Spreminjanje naprave lahko povzroči nevarno izpostavljenost laserskemu žarku.
- Ne uporabljajte laserja v prisotnosti otrok in ne dovolite, da bi se otroci igrali z laserjem. To lahko povzroči hude poškodbe oči.
- Ne odstranjujte ali uničujte opozorilnih nalepk. Če odstranite označe, se lahko zgodi, da bo uporabnik, ali kdo drug, nenamerno izpostavljen sevanju.
- Laser trdno postavite na ravno podlago. Če pada laser na tla, se lahko poškoduje, ali povzroči hude telesne poškodbe.

Osebna varnost

- Ob uporabi laserja bodite pozorni, pazite, kaj delejate in uporabite zdravo pamet. Laserja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Le trenutek nezopozornosti med uporabo laserja lahko privede do hudih telesnih poškodb.
- Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščitna očala. Odvisno od delovnih pogojev bo morda nošnja zaščitne opreme, kot je maska za zaščito proti prahu, varnostni čevlji, ki ne drsijo, čelada in zaščita sluha, morda zmanjšala nevarnost telesnih poškodb.

Uporaba orodja in skrb zanj

- Ne uporabljajte laserja, če s stikalom za napajanje/transport ni mogoče vklopiti ali izklopiti laserja. Orodja, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- Upoštevajte navodila iz razdelka **Vzdrževanje** iz tega priročnika. Uporaba delov, ki jih ni odobril proizvajalec laserja, ali napake zaradi neupoštevanja navodil o **vzdrževanju** lahko povzročijo tveganje udara elektrike ali za poškodbe.

Varnost baterije

Laser FMHT77617 napaja litij-ionska baterija.



OPOZORILO:

Z zmanjšanjem tveganja poškodb mora uporabnik prebrati navodila za uporabo, priročnika o varnosti laserskih naprav in informacije o varnosti baterij.

Polnjenje baterije

Za polnjenje litij-ionskih baterij laserja uporabite priloženo polnilno enoto, ki je priložena laserju FMHT77617.

1. Električni vtč na eni strani polnilne enote vtaknite v električno vtičnico (slika B (1)).
2. Na hrbtni strani laserja izvlecite pokrov priključka in ga potisnite ob stran (slika B (2)).
3. Mali konec polnilne enote vtaknite v polnilni priključek laserja (slika B (3)).
4. Počakajte, da se baterija napolni do konca. Med napajanjem bo svetil LED za napajanje.
5. Ko LED za napajanje ugasne, odklopite polnilno enoto iz električne vtičnice in polnilnih vrat laserja.

6. Pokrov potisnite nazaj prek polnilnega priključka.

Kolaserja ne uporabljate, potisnite stikalo za zapahnitev napajanja/transporta v LEVO na položaj Zapahnjeno/IZKLOPLJENO (slika A (1)) in tako varčujete z baterijo.

Uporaba montažnega bloka

Na dnu laserja je premični blok (slika D).

- Za uporabo magnetov na sprednji strani laserja (slika A (8)) za montažo laserja na stran jeklenega nosilca, ne podaljšajte premičnega bloka (slika D (1)). To bo omogočilo, da se točka za navzdol poravna z robom jeklenega nosilca.
- Za montažo laserja nad točko na tleh (z uporabo večnamenskega okvirja ali trinožnega stojala), izvlecite premični blok, dokler se ne zaskoči na mestu (slika D (2)). To bo omogočilo laserju, da prikaže točko navzdol skozi 5/8-11 montažno luknjo in se laser obrne prek 5/8-11 montažne luknje brez premikanja navpičnega položaja laserja.

Vklop laserja

1. Laser postavite na gladko, plosko in ravno površino tako, da bo laser gledan ravnost naprej proti nasprotni steni (polozaj 0°).
2. Stikalo za zapahnitev napajanja/transport potisnite v desno na položaj Odpahnjeno/VKLOP (slika A (2)).
3. Pritisnite - (slika A (6)) enkrat, da bi prikazali vodoravno linijo, drugič, da bi prikazali točko navzdol in tretjič, da bi prikazali vodoravno linijo in točko navzdol.
4. Preverite laserske žarke. Laser je zasnovan tako, da se samodejno izravna.
 - Če je laser nagnjen toliko, da se ne zmore poravnati sam ($> 4^\circ$), bo laserski žarek nepreklinjen utripal dvakrat in o (slika A (4)) bo utripala na tipkovnici nepreklinjeno.
 - Če laserski žarek utripa, laser ni poravnан vodoravno (ali navpično) in ga NI DOVOLJEN UPORABLJATI za določanje ali označevanje poravnosti ali navpičnosti. Laser poskušajte postaviti na ravno površino.
5. Pritisnite - (slika A (5)) enkrat za prikaz navpične laserske linije s sprednjega dela laserja, drugič za prikaz navpične laserske linije s stranskega dela laserja in tretjič za prikaz obeh navpičnih linij.

6. Pritisnite - (slika A (7)) za testiranje impulznega načina. - bo zasvetil na tipkovnici in laserski žarki bodo svetli svetleje, ker utripijo zelo hitro. Impulzni način boste uporabljali le z detektorjem za prikaz laserskih žarkov dolgega doseganja.

7. Če DRŽI KATERA KOLI od naslednjih izjav, nadaljujte z navodili za **preverjanje natančnosti laserja** PRED UPORABO LASERJA ZA projekt.

- To je **prvič**, da **uporabljate laser** (v primeru, če je bil laser izpostavljen ekstremnim temperaturam).
- Laser **ni bil že dalj časa preverjen glede natančnosti**.
- Laser je morda padel na tla.

Preverjanje natančnosti laserja

Laserska orodja so zapečatena in umerjena v tovarni. Zato priporočamo, da pred **prvo uporabo laserja opravite preverjanje natančnosti** (v primeru, če je bil laser izpostavljen ekstremnim temperaturam) in nato redno, da bi zagotovili natančnost svojega dela. **Če izvajate kakršno koli preverjanje, ki je navedeno v tem priročniku, upoštevajte naslednja navodila:**

- uporaba največjega območja/razdalje, ki je **najbližje delovni razdalji**; večje je območje/razdalja, lažje je merjenje natančnosti laserja;
- laser namestite na **gladko, ravno, stabilno površino**, ki je **vodoravna v obe smeri**;
- označite **središče laserskega žarka**;

Vodoravni žarek - smer skeniranja

Preverjanje umerjenosti vodoravnega skeniranja laserja zahteva dve steni, narazen 9 m (30'). Zelo pomembno je, da začnete preverjanje umerjenosti z razdaljo, ki ni krajsa od razdalje aplikacije, za katero boste uporabljali orodje.

1. Laser postavite na konec 9 m (30') stene (slika E (1)).
2. VKLOP laserja.
3. Pritisnite - enkrat za prikaz vodoravnega laserskega žarka.
4. Obrnite laser proti nasprotnem koncu stene in vzporedno s sosednjo steno.

- Najmanj 9 m (30') narazen od laserskega žarka označite **a** in **b**.
- Obmrite laser za 180°.
- Nastavite višino laserja tako, da bo središče žarka poravnano s **a** (slika **E** (2)).
- Neposredno nad ali pod **b**, označite **c** vzdolž laserskega žarka (slika **E** (3)).
- Izmerite navpično razdaljo med **b** in **c**.
- Če je vaša meritev večja od **dovoljene razdalje med **b** in **c**** za ustrezno razdalje med stenami iz tabele v nadaljevanju, je treba opraviti servis laserja v pooblaščenem servisu.
- Izmerite razdaljo med **a** in **c**.
- Če je vaša meritev večja od **dovoljene razdalje med **a** in **c**** za ustrezno razdalje med stenami iz tabele v nadaljevanju, je treba opraviti servis laserja v pooblaščenem servisu.

Razdalja med stenama	Dovoljena razdalja Med a in c
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Navpični žarek - navpičnost

Umerjenost navpičnice najbolj točno preverite, če je na voljo dovolj navpične višine, idealno 9 m (30'), kjer ena oseba na tleh namesti laser in druga oseba v bližini stropa označi točko, ki jo naredi laserski žarek na stropu. Zelo pomembno je, da začnete preverjanje umerjenosti z razdaljo, ki ni krajsa od razdalje aplikacije, za katere boste uporabljali orodje.

- Laser namestite na gladko, ravno, stabilno površino, ki je vodoravna v obe smeri (slika **G** (1)).
- VKLOPITE laser.
- Pritisnite trikrat za prikaz sprednjega in stranskega navpičnega žarka.
- Pritisnite dvakrat za prikaz točke navzdol.
- Na ravnih površinah označite položaj točke navzdol **a** (slika **G** (2)).
- Na stropu označite dve kratki liniji **b** in **c**, kjer se križata sprednji in stranski laserski žarek.
- Dvignite in obmrite laser za 180°, in postavite točko navzdol neposredno prek **a**, prejšnjega položaja točke navzdol, kot je prikazano na sliki **G** (3).
- Na stropu poglejte na položaj obeh laserskih žarkov. Če nista vzoredna z označenima linijama **b** in **c**, obračajte laser, dokler laserska žarka nista blizu poravnana z **b** in **c**.
- Na stropu označite dve kratki liniji **d** in **e**, kjer se prekrizata žarka.
- Izmerite razdaljo med označenima linijama **d** in **d** ter označenima linijama **c** in **e**.

Vodoravni žarek - smer uglaševanja

Preverjanje vodoravnega umerjanja uglaševanja laserja zahteva eno steno, dolgo najmanj 9 m (30'). Zelo pomembno je, da začnete preverjanje umerjenosti z razdaljo, ki ni krajsa od razdalje aplikacije, za katere boste uporabljali orodje.

- Laser postavite na konec 9 m (30') stene (slika **F** (1)).
- VKLOP laserja.
- Pritisnite enkrat za prikaz vodoravnega laserskega žarka.
- Obmrite laser proti nasprotnem koncu stene in vzporedno s sosednjo steno.
- Najmanj 9 m (30') narazen od laserskega žarka označite **a** in **b**.
- Premaknite laser na nasprotni konec stene (slika **F** (2)).
- Namestite laser proti prvemu koncu iste stene in vzporedno s sosednjo steno.
- Nastavite višino laserja tako, da bo središče žarka poravnano s **b**.
- Neposredno nad ali pod **a**, označite **c** vzdolž laserskega žarka (slika **F** (3)).

- 11.** Če je vaša meritev večja od **dovoljene razdalje med označenimi linijami** za ustrezno **višina stropa** v tabeli v nadaljevanju, je treba opraviti servis laserja v pooblaščenem servisu.

Višina stropa	Dovoljena razdalja med označenimi linijami
2,5 m (8')	1,5 mm (1/16")
3 m (10')	2,0 mm (3/32")
4 m (14')	2,5 mm (1/8")
6 m (20')	4 mm (5/32")
9 m (30')	6 mm (1/4")

- 12.** Če je vaša meritev večja od **dovoljenje razdalje med (a) in (f)** za ustrezno **razdaljo od (b) do (d)** iz tabele v nadaljevanju, je treba opraviti servis laserja v pooblaščenem servisu.

Razdalja od (b) do (a)	Dovoljena razdalja Med (a) in (f)
3 m (10')	3,2 mm (1/8")
4 m (14')	3,5 mm (5/32")
5 m (17')	4,5 mm (3/16")
6 m (20')	5,5 mm (7/32")
7 m (23')	6 mm (1/4")

90° med navpičnimi žarki

Preverjanje natančnosti 90° med sprednjim in stranskim žarkom zahteva odprt prostor na tleh najmanj 6 m x 3 m (20' x 10').

- Laser namestite na gladko, ravno, stabilno površino, ki je vodoravna v obe smeri, kot je prikazano na sliki (H) ①.
- VKLJOPITE laser.
- Pritisnite ④ trikrat za prikaz sprednjega in stranskega navpičnega žarka.
- Pritisnite ⑤ dvakrat za prikaz točke navzdol.
- Vzdolž sprednjega laserskega žarka označite tri lokacije ⑥, ⑦ in ⑧; kjer ⑥ je sredinska točka laserskega žarka.
- Namestite laser tako, da bo točka navzdol prek ⑥ in je sprednji laserski žarek poravnан z ⑧ (slika H) ②).
- Označite položaj ⑨ vzdolž stranskega laserskega žarka najmanj 3 m (10') vstran od laserja.
- Obrnite laser v smeri gibanja urinega kazalca za 90°.
- Namestite laser tako, da bo točka navzdol prek ⑩ in je sprednji laserski žarek poravnан z ⑪ (slika H) ③).
- Vzdolž stranskega laserskega žarka označite ⑫ v bližini ⑨.
- Izmerite razdaljo med ⑨ in ⑪.

Uporaba laserja

Nasveti za uporabo

- Vedno označite središče laserskega žarka.
- Ekstremne spremembe temperatur lahko povzročijo premikanja notranjih delov, kar lahko vpliva na točnost laserja. Med delom pogosto preverite točnost laserja.
- Če pada laser na tla, preverite, ali je še vedno umerjen.
- Dokler je laser pravilno umerjen, se samodejno izzravnava. Vsi laserji so tovarniško nastavljeni, da zaznajo ravnino, dokler so postavljeni na ravno podlago s povprečno do $\pm 4^\circ$ ravnine. Potrebne niso nobene ročne prilagoditve.
- Laser uporabljajte na gladki, vodoravni, ravni površini.

Izklop laserja

Ko laserja ne uporabljate, potisnite stikalo za zapahnitev napajanja/transport na položaj IZKLOPLJENO/zapahnjeno (slika A) ①). Če stikalo ni na položaju Zapahnjeno, laser ne bo deloval.

Uporaba laserja z opremo



OPOZORILO:

Ker dodatna oprema, ki je ni izdelalo podjetje Stanley, ni bila preizkušena s tem laserjem, je njena uporaba lahko nevarna.

Uporabljajte le opremo, ki je priporočena za uporabo s tem modelom. Oprema je lahko primerena za eno vrsto laserja, vendar lahko z drugim laserjem povzroči nevarnost telesnih poškodb.

Dno laserja ima 1/4-20 in 5/8-11 ženska navoja (slika ©) za namestitve trenutne ali prihodnje opreme Stanley. Uporabljate samo dodatno opremo Stanley, ki je določena za uporabo s tem izdelkom. Upoštevajte navodila, priložena dodatni opremi.

Priporočeni pribor za uporabo s tem laserjem je na voljo kot za dodatno plačilo pri pooblaščenem prodajalcu ali servisu. Če potrebujejo pomoč za določanje kakršne koli opreme, kontaktirajte z najbližjim servisom Stanley ali obiščite našo spletno stran: <http://www.2helpU.com>.

Vzdrževanje

- Ko laserja ne uporabljate, očistite zunanjje sestavne dele z vlažno krpo, obrnite laser z mehko in suho krpo do suhega in nato shranite laser v škatlo za opremo, ki je priložena.
- Kljud temu da je zunanjost laserja odporna proti topilom, NIKOLI ne uporabljajte topil za čiščenje laserja.
- Laserja nikoli ne shranujte pod -20 °C (-5 °F) ali na več kot 60 °C (140 °F).
- Pogosto preverite, ali je laser pravilno umerjen, saj boste s tem zagotovili večjo točnost dela.

Preverjanje umerjenosti in ostala vzdrževalna popravila lahko opravijo servisni centri Stanley.

Odpravljanje težav

Laser se ne vklopi

- Preverite, ali je baterija napolnjen do konca.
- Zagotovite, da bo laser vedno suh.
- Če je laser segret na več kot 50 °C (120 °F), se ne bo VKLOPIL. Če je bil laser shranjen pri visoki temperaturi, počakajte, da se ohladi. Vodna tehnika laserja se ne bo poškodovala, če boste uporabili stikalzo za zapahnitev napajanja/transport pred ohlajanjem na pravilno delovno temperaturo.

Laserski žarki utripajo

Laserji so zasnovani, da se samodejno izravnajo do povprečno 4° v vseh smereh. Če je laser preveč nagnjen, da bi se notranji mehanizem sam izravnal, bo žarek laserja utripal in tako opozarjal, da je nagin presežen. UTRIPAJOČI ŽARKI LASERJA NISO VODORAVNI ALI NAVPIČNI IN SE NE SMEJO UPORABLJATI ZA DOLOČANJE ALI OZNAČEVANJE VODORAVNOSTI ALI NAVPIČNOSTI. Laser postavite na bolj ravno podlago.

Laserski žarek se ne preneha premikati

Laser je natančni instrument. Zato bo laser nadaljeval z iskanjem ravnost, če ne bo postavljen na trdno (in nepremično) podlago. Če se žarek ne neha premikati, poskusite postaviti laser na bolj trdno podlago. Prepričajte se tudi, da je podlaga relativno plaska in ravna, tako da bo laser stabilen.

Servis in popravila

Opomba: Če nivelliri laser razstavite, se vse garancije izdelka iznčijo.

Za VARNOST in ZANESLJIVOST izdelka naj popravila, vzdrževanje in prilagoditve izvajajo samo pooblaščeni servisi. Če izdelek servisira ali vzdržuje nepooblaščeno osebje, lahko to povzroči nevarnosti telesnih poškodb. Da bi našli najbližji servis podjetja Stanley, obiščite spletno stran <http://www.2helpU.com>.

SI

Specifikacije

	FMHT77617
Vir svetlobe	Laserske diode
Valovna dolžina laserja	510–530 nm vidna (vse linije) 630–680 nm vidna (točka navzdol)
Moč laserja:	≤1,0 mW LASERSKI IZDELEK RAZREDA 2
Delovni obseg	30 m (100') 50 m (165') z detektorjem
Natančnost - vse linije	±3 mm na 10m ($\pm 1/8''$ na 30')
Natančnost - točka navzdol	±6 mm na 10m ($\pm 1/4''$ na 30')
Delovna temperatura	-10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F)
Temperatura shranjevanja	-20 °C do 60 °C (-5 °F do 140 °F)
Okolje	Odpornost proti vodi in prahu v skladu z IP54

Съдържание

- Информация за лазера
- Безопасност на потребителя
- Зареждане на батерията
- Използване на монтажния блок
- Включване на лазера
- Проверка на точността на лазера
- Използване на лазера
- Поддръжка
- Оправяне на проблеми
- Сервизиране и поправка
- Технически характеристики

Информация за лазера

Лазерът FMHT77617 е лазерен продукт от Клас 2. Лазерът е самонивелиращ се лазерен инструмент, който може да се използва за хоризонтално (равно) и вертикално (отвесно) изравняване.

Безопасност на потребителите

Насоки за безопасност

Дефинициите по-долу описват нивото на сериозност за всяка сигнална дума. Моля, прочетете ръководството и внимавайте за тези символи.

 **ОПАСНОСТ:** Показва неминуемо опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Показва една потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, би могло да доведе до смърт или сериозни наранявания.

 **ВНИМАНИЕ:** Показва една потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, може да доведе до минимални или средни наранявания.

БЕЛЕЖКА: Показва практика която не е свързана с лични наранявания и която, ако не се избегне, може да доведе до имуществени щети.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно този или други инструменти на Stanley, отидете на <http://www.2helpU.com>.

ЕО декларация за съответствие



Stanley с настоящото декларира, че продуктът FMHT77617 е в съответствие със съществените изисквания, както и всички други разпоредби на Директива 1999/5/EO.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС може да бъде изискана от Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Белгия или може да се намери на следния интернет адрес: www.2helpU.com.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете с разбираеща всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и указанията в това ръководство, може да доведе до сериозни травми.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Излагане на лазерната радиация. Не разглеждайте и не променяйте нивото на лазера. В него няма части, които могат да се сервизират от потребителя. Това може да доведе до сериозно увреждане на зренето.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасна радиация. Използването на органи за управление или корекции, или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на радиация.

Етикета на вашият лазер може да включва следните символи.

Символ	Значение
V	Волта
mW	Миливата
	Предупреждение за лазера
нм	Дължина на вълната в нанометри
2	Клас 2 лазер

BG

Предупредителни етикети


За ваше удобство и безопасност, на лазера са поставени следните етикети.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЛАЗЕРНА РАДИАЦИЯ. НЕ ГЛЕДАЙТЕ НАПРАВО ВЪЛЧА. Клас 2 лазерен продукт



- Ако оборудването се използва по начин, който не е посочен от производителя, защитата, осигурена от оборудването, може да бъде нарушена.
- Не работете с лазера в експлозивна атмосфера, като например наличието на запалителни течности, газове или прах. Този инструмент може да произведе искри, които могат да подпалият прах или изпарения.
- Съхранявайте лазера далече от досятъла на деца и други необучени лица. Лазерите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- Сервизирането на инструмента ТРЯБВА да се извършва само от квалифицирани лица. Сервизиране или поддръжка, които се извършват от неквалифициран персонал може да доведе до наранявания. За да намерите най-близкият до вас сервизен център на Stanley, отидете на <http://www.2helpU.com>.
- Не използвайте оптически инструменти като телескоп или транзист за гледане на лазерния лъч. Това може да доведе до сериозно увреждане на зрителето.
- Не поставяйте лазера в позиция, в която някой може нарочно или не да гледа директно в лазерния лъч. Това може да доведе до сериозно увреждане на зрителето.

• Не разполагайте лазера в близост до отразяваща повърхност, която може да отрази лазерният лъч към очите на някой. Това може да доведе до сериозно увреждане на зрителето.

- **Изключете лазера, когато не е в употреба.** Ако оставите лазера включен се увеличава риска от директно взирание в лазерния лъч.
- **Никога, по никакъв начин не променяйте лазера.** Промяната на инструмента може да доведе до опасно излагане на лазерно лъчение.
- **Не работете с лазера в близост до деца и не им позволявайте да го използват.** Това може да доведе до сериозно увреждане на зрителето.
- **Не сваляйте и не заличавайте предупредителните етикети.** Ако етикетите са отстранени, потребителя или други присъстващи могат по невнимание да се изложат на радиация.
- **Поставяйте лазера стабилно на равна повърхност.** Ако лазерът падне, може да получат повреди в лазери или сериозни наранявания.

Лична безопасност

- Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента. Не използвайте уреда, докато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг разсърдяснете при работа с инструмента може да доведе до сериозни наранявания.
- Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. В зависимост от работните условия, използването на защитно оборудване като маска срещу прах, непълзящи се работни обувки, твърда шапка и защита за слуха, може да намали евентуални наранявания.

Употреба и грижа за инструмента

- Не използвайте лазера, ако заключващия превключвател за Захранване/Пренос не включва или изключва лазера. Всеки инструмент, който не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
- Следвайте инструкциите в раздела **Поддръжка** от това ръководство. Използване на неодобрени части или неспазване на инструкциите за **Поддръжка** може да създаде риск от токов удар или травма.

Безопасност за батерията

Лазерът FMHT77617 е захранван от литиево-йонна батерия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да се намали рискът от нараняване, потребителят трябва да прочетете ръководството на потребителя на продукта, Ръководство за лазерна безопасност и Ръководство за безопасност на батерията.

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, което е опаковано заедно с лазера FMHT77617 за зареждане на литиево-йонната батерия на лазера.

1. Вкарайте електрическият щепсел в единия край на зарядното устройство към електрическата мрежа (Фигура **B** (1)).
2. Отздад на лазера, издърпайте настрани капака на порта (Фигура **B** (2)).
3. Вкарайте малкият край на зарядното устройство в порта за зареждане на лазера (Фигура **B** (3)).
4. Оставете батерията да се зареди напълно.
Индикаторът за захранване ще остане включен, докато батерията се зарежда.
5. След като светодиодът за захранване се изключи, изключете зарядното устройство от електрическия контакт и от порта за зареждане на лазера.
6. Натиснете отново капака над порта за зареждане на лазера.

Когато лазерът не е в употреба, плъзнете заключващия превключвател за Захранване/Пренос НАЛЯВО, за да дойдете на позиция Заключен/ИЗКЛ. (Фигура **A** (1)), за да съхраните зарядността на батерията.

Използване на монтажния блок

Отдолу на лазера се намира подвижен блок (Фигура **D**).

- За да използвате магнитите отпред на лазера (Фигура **A** (8)) за да монтирате лазера към страната на стоманен стълб, не удължавайте подвижния блок (Фигура **D** (1)). Това ще позволи подравняването на долната точка с ръба на стоманения стълб.

- За да монтирате лазера над точка на пода (с помощта на мултифункционална скоба или трионожник), издърпайте подвижния блок, докато щракне на място (Фигура **D** (2)). Това ще позволи на долната точка на лазера да се покаже през монтажната дупка 5/8-11 и лазера ще може да се върти над монтажната дупка 5/8-11 без да се измести от вертикалната позиция на лазера.

Включване на лазера

1. Поставете лазера за гладка, плоска и равна повърхност, като лазера сочи право напред към противоположната стена (0° позиция).
2. Плъзнете заключващия превключвател за Захранване/Пренос надясно, за да отключите в позиция Отключен/ВКЛ. (Фигура **A** (2)).
3. Натиснете (Фигура **A** (6)) веднъж, за да се покаже хоризонтален лазерен лъч, втори път, за да се покаже долната точка, и трети път, за да се покаже хоризонтален лъч и долната точка.
4. Проверете лазерните лъчи. Лазерът е създаден да се самонивелира.
 - Ако лазерът е наклонен толкова, че да не може да се самоизравни ($> 4^\circ$) лазерните лъчи ще продължат да присветват двойно и (Фигура **A** (4)) ще присветва постоянно на клавиатурата.
 - Когато лазерните лъчи присветват, лазерът не е нивелиран (или отвесен) и НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА за уточняване или маркиране на нивелираното или отвеса. Опитайте се да смените мястото на лазера на по-равна повърхност.
5. Натиснете (Фигура **A** (5)) веднъж, за да се покаже вертикален лазерен лъч от предната част на лазера, втори път, за да се покаже вертикален лазерен лъч, и трети път, за да се покажат двета вертикални лъча.
6. Натиснете (Фигура **A** (7)) за да тествате режима Пулс. ще свети на клавиатурата и лазерните лъчи ще са по-светли, понеже присветват в много бързо темпо. Вие ще използвате режима Пулс само с детектор, за да покажете лазерните лъчи в по-дълъг обхват.

BG

- Ако НЯКОЕ от следните твърдения са ИСТИНА, продължете с инструкциите за **Проверка на точността на лазера** ПРЕДИ да използвате ЛАЗЕРА за проектиране.
 - Това е първия път, в който използвате лазера (В случай, че лазера е изложен на екстремни температури).
 - Лазера не е проверяван за точност напоследък.
 - Лазерът може да е бил изпуснат.
- Поне 9 м (30') една от друга на лазерния лъч, отбележете ④ и ⑤.
- Завъртете лазера на 180°.
- Регулирайте височината на лазера, така че центъра на гредата да е подравнен с ⑥ (Фигура Е ②).
- Директно над или отдолу ⑥, маркирайте ⑦ лазерния лъч (Фигура Е ③).
- Измерете вертикалното разстояние между ⑧ и ⑨.
- Ако вашето измерване е по-голямо от **Допустимото разстояние между ⑩ и ⑪** за съответното **Разстояние между стените** в следната таблица, лазерът трябва да се сервира в упълномощен сервизен център.

Разстояние между стените	Допустимо разстояние Между ⑩ и ⑪
9 м (30')	6 мм (1/4')
12 м (40')	8 мм (5/16')
15 м (50')	10 мм (13/32')

Проверка на точността на лазера

Лазерните инструменти са запечатани и калибрирани в завода. Препоръчително е да изпълните проверка за точност преди да използвате лазера за първи път (В случай, че лазера е изложен на екстремни температури) а след това регулярно проверявайте точността на своята работа. **Когато изпълнявате някоя от проверките за точност, които са изброени в това ръководство, следвайте тези препоръки:**

- Използвайте възможно най-голямото пространство/разстояние, **най-близо до работното разстояние**. Колкото по-голямо е пространството/разстоянието, толкова по-лесно е да измерите точността на лазера.
- Поставете лазера на гладка, плоска, стабилна повърхност, която е подравнена в двете посоки.
- Отбележете центъра на лъча.

Хоризонтален лъч - посока на сканиране

Проверката на хоризонталната сканираща калибрация на лазера изиска две стени 9 м (30') една от друга. Важно е да се извърши проверка на калибрирането, като се използва разстояние, което не е по-малко от разстоянието на приложението, за които инструментът ще бъде използван.

- Поставете лазера към края на 9 м (30') стена (Фигура Е ①).
- Включете лазера.
- Натиснете ② един път, за да се покаже хоризонтален лазерен лъч.
- Завъртете лазера към противоположния край на стената и успоредно на съседната стена.

- Поне 9 м (30') една от друга на лазерния лъч, отбележете ④ и ⑤.
- Завъртете лазера на 180°.
- Регулирайте височината на лазера, така че центъра на гредата да е подравнен с ⑥ (Фигура Е ②).
- Директно над или отдолу ⑥, маркирайте ⑦ лазерния лъч (Фигура Е ③).
- Измерете вертикалното разстояние между ⑧ и ⑨.
- Ако вашето измерване е по-голямо от **Допустимото разстояние между ⑩ и ⑪** за съответното **Разстояние между стените** в следната таблица, лазерът трябва да се сервира в упълномощен сервизен център.

Хоризонтален лъч - посока на спускането

Проверката на калибрирането на хоризонталното спускане на лазера изиска само една стена с дължина най-малко 9 м (30'). Важно е да се извърши проверка на калибрирането, като се използва разстояние, което не е по-малко от разстоянието на приложението, за които инструментът ще бъде използван.

- Поставете лазера към края на 9 м (30') стена (Фигура Е ①).
- Включете лазера.
- Натиснете ② един път, за да се покаже хоризонтален лазерен лъч.
- Завъртете лазера към противоположния край на стената и успоредно на съседната стена.
- Поне 9 м (30') една от друга на лазерния лъч, отбележете ④ и ⑤.
- Преместете лазера на противоположния край на стената (Фигура Е ②).
- Поставете лазера към първия край на същата стена и паралелно към съседната стена.

- Регулирайте височината на лазера, така че центъра на гредата да е подравнен с (b).
- Директно над или отдолу (a), маркирайте (c) лазерния лъч (Фигура (F) (3)).
- Измерете разстоянието между (a) и (c).
- Ако вашето измерване е по-голямо от **Допустимото разстояние между (a) и (c)** за съответното **Разстояние между стените** в следната таблица, лазерът трябва да се сервизира в упълномощен сервизен център.

Разстояние между стените	Допустимо разстояние Между (a) и (c)
9 м (30')	6 мм (1/4')
12 м (40')	8 мм (5/16')
15 м (50')	10 мм (13/32')

Вертикален лъч - отвес

Проверката на вертикалната (отвесната) калибрация на лазера може да е най-точна, когато има значително количество вертикална височина на разположение 9 м (30') с едно лице на пода за поставяне на лазера и друго лице в близост до тавана, за да маркира позицията на лъча. Важно е да се извърши проверка на калибрирането, като се използва разстояние, което не е по-малко от разстоянието на приложението, за които инструментът ще бъде използван.

- Поставете лазера на гладка, плоска, стабилна повърхност, която е подравнена в двете посоки (Фигура (G) (1)).
- Включване на лазера.
- Натиснете три пъти, за да се покажат предния и страничния вертикален лъч.
- Натиснете два пъти, за да се покаже долната точка.
- На нивото на повърхността маркирайте позицията на долната точка (a) (Фигура (G) (2)).
- На тавана, маркирайте две къси линии (b) и (c) където се пресичат предния и страничния лъч.
- Вземете и завъртете лазера 180°, и позиционирайте долната точка директно над предната позиция над (a), предишната позиция на долната точка, както е показано на Фигура (G) (3).

- На тавана, погледнете позицията на двета лазерни лъчи. Ако те не са успоредни на маркираните линии (b) и (c), завъртете лазера, докато лазерните лъчи не са подравнени с (b) и (c).

- На тавана, маркирайте две къси линии (d) и (e) където лъчите се пресичат.

- Измерете разстоянието между маркираните линии (b) и (d), и маркирайте линии (c) и (e).

- Ако вашето измерване е по-голямо от **Допустимо разстояние между маркираните линии за съответната Височина на тавана** в следната таблица лазера трябва да бъде сервизиран в упълномощен сервизен център.

Височина на тавана	Допустимо разстояние Между маркираните линии
2,5 м (8')	1,5 мм (1/16")
3 м (10')	2,0 мм (3/32")
4 м (14')	2,5 мм (1/8")
6 м (20')	4 мм (5/32")
9 м (30')	6 мм (1/4")

90° Между вертикалните лъчи

Проверката на 90° точност между предния и страничния вертикален лъч изисква открита подова повърхност от поне 6 м x 3 м (20' x 10').

- Поставете лазера на гладка, плоска, стабилна повърхност, която е подравнена в двете посоки, както е показано на фигура (H) (1).
- Включване на лазера.
- Натиснете три пъти, за да се покажат предния и страничния вертикален лъч.
- Натиснете два пъти, за да се покаже долната точка.
- По дължината на **предния** лазерен лъч, маркирайте три места (a), (b), и (c); където (b) е средната точка на лазерния лъч.
- Позиционирайте лазера, така че долната точка е над (b) и **предният** лазерен лъч е подравнен с (c) (Фигура (H) (2)).

- Маркирайте мястото **(e)** по дължината на **страничния** лазерен лъч на поне 3 м (10') от лазера.
- Завъртете лазера по посока на часовниковата стрелка 90°.
- Позиционирайте лазера, така че долната точка е над **(b)** и **предният** лазерен лъч е подравнен с **(e)** (Фигура **(H)** **(3)**).
- По дължината на **страничния** лазерен лъч, отбележете **(f)** в близост до **(a)**.
- Измерете разстоянието между **(a)** и **(f)**.

- Ако вашето измерване е по-голямо от **Допустимото разстояние между **(a)** и **(f)**** за съответното **Разстояние от **(b)** до **(a)**** в следната таблица, лазерът трябва да се сервизира в утълномощен сервисен център.

Разстояние от (b) до (a)	Допустимо разстояние Между (a) и (f)
3 м (10')	3,2 мм (1/8")
4 м (14')	3,5 мм (5/32")
5 м (17')	4,5 мм (3/16")
6 м (20')	5,5 мм (7/32")
7 м (23')	6 мм (1/4")

Използване на лазера

Съвети за работа

- Винаги маркирайте центъра на лъча, създаден от лазера.
- Крайните температурни промени могат да причинят движение във вътрешните части, което може да се отрази на точността. Често проверявайте точността си по време на работа.
- Ако изпунсете лазера, проверете, за да сте сигурни, че все още е калибриран.
- При условие, че лазърът е правилно калибриран, той се самоизравнява. Всеки лазер се калибира във фабриката, за да намери нивото си, ако е поставен на плоска повърхност със средно ниво от ± 4°. Не се изискват ръчни настройки.
- Използвайте лазера на равна и плоска повърхност.

Изключване на лазера

Пълннете заключващия превключвател за Захранване/Пренос на ИЗКЛ./Заключена позиция (Фигура **(A)** **(1)**) когато лазера не е в употреба. Ако превключвателят не е поставен в Заключена позиция, лазера няма да се изключи.

Използване на лазера с допълнителни приспособления



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Понеже с този инструмент не са тестувани аксесоари, различни от предложението от Stanley, използването на такива аксесоари с този лазер може да е опасно.

Използвайте само Stanley аксесоари, препоръчани за употреба с този модел. Аксесоари, които може да са подходящи за един лазер, може да създават риск от нараняване, когато се използват с друг лазер.

Долната страна на лазера е оборудвана с 1/4-20 и 5/8-11 женска резбовка (Фигура **(C)**) за поставяне на настоящи и бъдещи аксесоари на Stanley. Използвайте само Stanley аксесоари специално за употреба с този лазер. Следвайте утвържданятията, които идват с аксесоара.

На разположение са аксесоари за употреба с този лазер срещу допълнително заплащане от вашия местен представител или утълномощен сервисен център. Ако имате нужда от помощ за хамиране на подходящ аксесоар, моля, свържете се с най-близкия сервисен център на Stanley или отидете на: <http://www.2helpU.com>.

Поддръжка

- Когато лазера не е в употреба, почистете външните части с мокра кърпа, избършете лазера с мека кърпа, за да сте сигурни, че е сух, и след това го съхранете в предоставената кутия.
- Въпреки, че външната част на лазера е устойчива на разтвори, НИКОГА не използвайте препарати за почистване на лазера.
- Не съхранявайте лазера при температура под -20 °C (-5 °F) или над 60 °C (140 °F).
- За да осигурите точността на вашата работа, често проверявайте лазера за правилна калибрация.

Проверки на калибрацията и други поправки, свързани с поддръжката може да се извършат в сервизните центрове на Stanley.

Оправяне на проблеми

Лазерът не се включва

- Внимавайте литиево-йонната батерия на лазера да е напълно заредена.
- Винаги поддържайте лазера сух.
- Ако лазерният уред е нагрят над 50 °C (120 °F), уредът няма да се включи. Ако лазерът е съхраняван при изключително гореща температура, оставете го да се охлади. Лазерното ниво няма да се повреди от използването на заключващия превключвател за Захранване/Пренос., преди да се охлади до нормалната си работна температура.

Лазерните лъчи присветват

Лазерите са създадени за самонивелиране до средно 4° във всички посоки. Ако лазерът се наклони толкова много, че вътрешният механизъм да не може да се самонивелира, лазерните лъчи ще просветват, указайки, че обхвата на наклона ще бъде превишен. ПРИСВЕТВАЩИТЕ ЛЪЧИ, СЪЗДАДЕНИ ОТ ЛАЗЕРА НЕ СА ПОЛЕГАТИ ИЛИ ОТВЕСНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ОТБЕЛЯЗВАНЕ ПОЛЕГАТО ИЛИ ОТВЕСНО. Опитайте се да смените мястото на лазера на по-равна повърхност.

Лазерните лъчи няма да спрат да се движат

Лазерът е прецизен инструмент. Следователно, ако не е поставен на стабилна (и неподвижна) повърхност, лазерът ще продължи да се опитва да намери изравняване. Ако лъчът не спре да се мести, опитайте да поставите лазера на по-стабилна повърхност. Също така, опитайте се да се уверите, че повърхността е относително плоска и равна, така че лазерът да е стабилен.

Сервизиране и поправка

Забележка: Разглобяването на лазера ще анулира всички гаранции на продукта.

За да осигурите БЕЗОПАСНОСТ и НАДЕЖДНОСТ на продукта, поправката, поддръжката и регулирането трябва да се извършват в утъпномощени сервизни центрове. Сервизиране или поддръжка, които се извършват от неквалифициран персонал може да доведе до наранявания. За да намерите най-близкият до вас сервизен център на Stanley, отидете на <http://www.2helpU.com>.

BG

Спецификации

	FMHT77617
Светлинен източник	Лазерни диоди
Дължина на лазерната вълна	510–530 нм видим (всички линии) 630–680 нм видим (долна точка)
Мощност на лазера	≤1,0 мВ КЛАС 2 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ
Работен обхват	30 м (100') 50 м (165') с детектор
Точност - всички линии	±3 мм на 10 м ($\pm 1/8"$ на 30')
Точност - долна точка	±6 мм на 10 м ($\pm 1/4"$ на 30')
Работна температура	-10°C до 50°C (14°F до 122°F)
Температура на съхраняване	-20°C до 60°C (-5°F до 140°F)
Съобразен с околната среда	Устойчиви на вода и прах до IP54

Cuprins

- Informații despre laser
- Siguranța utilizatorului
- Încărcarea acumulatorului
- Utilizarea sistemului de montare
- Pornirea laserului
- Verificarea preciziai laserului
- Utilizarea laserului
- Întreținerea
- Depanare
- Service și reparații
- Specificații

Informații despre laser

Laserul FMHT77617 este un produs laser de Clasa 2. Laserul sunt autonivelant și poate fi utilizat pentru alinierea orizontală (nivelă) și verticală (fir cu plumb).

Siguranța utilizatorului

Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau vătămarea gravă.



AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina decesul sau vătămarea gravă.



ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina vătămări minore sau medii.

OBSERVAȚIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea corporală care, dacă nu este evitată, poate determina daune asupra bunurilor.

Dacă aveți orice întrebări sau comentarii despre această unealtă sau orice unealtă Stanley, vizitați site-ul <http://www.2helpU.com>.

Declarație de conformitate CE



Stanley declară prin prezenta faptul că produsul FMHT77617 este conform cu cerințele esențiale și cu toate celelalte prevederi ale Directivei 1999/5/EC.

Puteți solicita textul complet al Declarației de conformitate UE la Stanley Tools, Egide Walschaertstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgia. De asemenea, acesta este disponibil pe adresa de Internet următoare: www.2helpu.com.



AVERTIZARE:

Cititi și înțelegeți toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor din acest manual poate conduce la vătămări grave.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI



AVERTIZARE:

Expunere la radiații laser. Nu demontați și nu modificați nivelul laser. Înăuntru nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator. Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.



AVERTISMEST:

Radiații periculoase. Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în acest manual pot conduce la expunerea periculoasă la radiații.

Eticheta de pe nivelă laser poate include următoarele simboluri.

Simbol	Descriere
V	Voltaj
mW	Miliwatt
	Avertisment privind nivelul laser
nm	Lungime de undă în nanometri
2	Laser clasa 2

RO

Etichete de avertizare


Pentru confortul și siguranța dumneavoastră, următoarele etichete sunt pe laser.



AVERTISMEST: Pentru a reduce riscul de rănire, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucții.



AVERTISMENT: RADIAȚIE LASER. NU PRIVIȚ ÎN FASCICULUL LASER. Produs laser clasa 2.



- **În cazul în care echipamentul este utilizat într-un mod care nu este specificat de fabricant, protecția furnizată de echipament poate fi afectată.**
- **Nu operați laserul în atmosfere explosive, cum ar fi în prezență lichidelor, gazelor sau pulberilor explosive.** Această nevoie poate genera scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- **Nu păstrați laserul inactiv la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite.** Laserele sunt periculoase în mână utilizatorilor neinstruiți.
- **Operațiile de service asupra unelei TREBUIE să fie efectuate de către personal de reparații calificat.** Reparațiile sau servisarea efectuate de personal necalificat pot cauza vătămări. Pentru a localiza cel mai apropiat centru de service Stanley, vizitați <http://www.2helpU.com>.
- **Nu utilizați instrumente optice precum un telescop sau un nivelmetru pentru a vizualiza fasciculul laser.** Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
- **Nu poziționați laserul într-o poziție ce poate determina pe oricine să privească intenționat sau neintenționat în fascicul laser.** Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
- **Nu poziționați laserul lângă o suprafață reflectantă ce poate reflecta fascicul laser spre ochi cuiva.** Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
- **Opriti laserul atunci când nu este utilizat.** Lăsarea laserului pornit mărește riscul de a primi în fascicul laser.
- **Nu modificați în niciun fel laserul.** Modificarea unelei poate conduce la expunerea periculoasă la radiația laser.
- **Nu operați laserul în apropierea copiilor sau nu permiteți copiilor să utilizeze laserul.** Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.

- **Nu îndepărtați sau nu deteriorați etichetele de avertizare.** În cazul îndepărării etichetelor, utilizatorul sau alte persoane se pot expune involuntar la radiații.
- **Poziționați bine laserul pe o suprafață orizontală.** Dacă laserul cade, acesta se poate deteriora sau pot să apară vătămări grave.

Siguranța corporală

- *Fiij precauți, fiij atenți la ceea ce faceți și faceți uz de regulile de bun simț atunci când operați laserul. Nu utilizați laserul atunci când sunteți obosiți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării laserului poate conduce la vătămări corporale grave.*
- *Utilizați echipamentul de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. În funcție de condițiile de lucru, utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, căștile și dispozitivele de protecție pentru urechi va reduce vătămarea personală.*

Utilizarea și îngrijirea unelei

- **Nu utilizați unealta în cazul în care întrerupătorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport nu pornește sau nu oprește laserul.** Orice unealtă ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- **Urmați instrucțiunile din secțiunea **Întreținerea** din acest manual.** Utilizarea de piese neautorizate sau nerescoparea instrucțiunilor din secțiunea **Întreținerea** pot crea un risc de electrocutare sau rănire.

Siguranța acumulatorului

Laserul FMHT77617 este alimentat cu un acumulator Li-ion.



AVERTISMENT:

Pentru a reduce riscul de vătămare, utilizatorul trebuie să citească Manualul utilizatorului, Manualul privind siguranța laserului și Manualul privind siguranța acumulatorului.

Încărcarea bateriei

Utilizați unitatea de încărcare care este ambalată cu laserul FMHT77617 pentru a încărca acumulatorul Li-ion al laserului.

1. Introduceți fișa electrică de la un capăt al unității de încărcare într-o priză electrică (Figura **(B)** ①).

- Pe partea din spate a laserului, trageți capacul portului în afară și în lateral (Figura B (2)).
- Introduceți capătul mic al unității de încărcare în portul de încărcare al laserului (Figura B (3)).
- Permiteți acumulatorului să se încarcă complet. LED-ul de alimentare va rămâne aprins în timp ce acumulatorul se încarcă.
- După ce LED-ul de alimentare se stinge, deconectați unitatea de încărcare de la priza electrică și de la portul de încărcare al laserului.
- Împingeți capacul portului înapoi peste portul de încărcare al laserului.

De fiecare dată când nu utilizați laserul, glisați întrerupătorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la STÂNGA, la poziția Blocat/OPRIT (Figura A (1)).

Utilizarea sistemului de montare

Pe partea de jos a laserului se află un dispozitiv mobil (Figura D).

- Pentru a utiliza magnetii din partea frontală a laserului (Figura A (8)) pentru a monta laserul pe lateralul unui stâlp din oțel, nu extindeți dispozitivul mobil (Figura D (1)). Acest lucru va permite alinierea punctului orientat în jos cu marginea stâlpului din oțel.
- Pentru a monta laserul peste un punct de pe podea (utilizând un dispozitiv de montare multifuncțional sau un trepied), trageți în afară dispozitivul mobil până se fixează pe poziție cu un clic (Figura D (2)). Acest lucru va permite ca punctul laser orientat în jos să treacă prin orificiul de montaj 5/8-11, iar laserul să fie rotit peste orificiul 5/8-11 fără a schimba poziția verticală a laserului.

Pornirea laserului

- Așezați laserul pe o suprafață netedă, uniformă și dreaptă, îndreptat direct spre peretele opus (poziția de 0°).
- Glișați întrerupătorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la dreapta, la poziția Deblocat/PORNIT (Figura A (2)).
- Apăsați ⏪ (Figura A (6)) o dată pentru a proiecta o linie laser orizontală, mai apăsați o dată pentru a proiecta un punct în jos și apăsați a treia oară pentru a proiecta o linie orizontală și un punct în jos.

- Verificați fasciculele laser. Laserul este conceput să se autoniveleze.
 - Dacă laserul este înclinat atât de mult încât nu se poate autonivelă (> 4°), fasciculele laser vor clipe continua de două ori și o (Figura A (4)) va clipe constant pe tastatură.
 - Dacă fasciculele laser clipecă, laserul nu este la nivel (sau la plumb) și NU TREBUIE UTILIZAT pentru determinarea sau marcarea nivelului sau plumbului. Încercați să repoziționați laserul pe o suprafață dreaptă.
- Apăsați ⏪ (Figura A (5)) o dată pentru a proiecta o linie laser verticală din partea frontală a laserului, mai apăsați o dată pentru a proiecta o linie verticală din partea laterală a laserului și apăsați a treia oară pentru a proiecta ambele linii verticale.
- Apăsați ⏪ (Figura A (7)) pentru a testa modul Puls. ⏪ se va aprinde și fasciculele laser vor apărea mai luminoase deoarece clipecă la o rată foarte mare. Modul Puls îl veți utiliza numai împreună cu un detector pentru a proiecta fascicule laser pe distanțe mari.
- Dacă ORICARE dintre următoarele afirmații este ADEVĂRATĂ, consultați instrucțiunile secțiunii Verificarea preciziei laserului ÎNAINTE DE A UTILIZA LASERUL pentru un proiect.
 - Aceasta este prima dată când utilizați laserul (în cazul în care laserul a fost expus la temperaturi extreme).
 - Precizia laserului nu a fost verificată de ceva timp.
 - Este posibil ca laserul să fi fost scăpat.

Verificarea preciziei laserului

Unelele laser sunt sigilate și calibrate în fabrică. Este recomandat să efectuați o verificare a preciziei înainte de a utiliza laserul pentru prima dată (în cazul în care laserul a fost expus la temperaturi extreme) și apoi să la intervale regulate pentru a asigura că munca dvs. este realizată cu precizie. Atunci când efectuați oricare dintre verificările preciziei listate în acest manual, urmați aceste indicații:

- Utilizați cea mai mare suprafață/distanță posibilă, cea mai apropiată de distanță de operare. Cu cât suprafață/distanță este mai mare, cu atât este mai ușor să măsurăți precizia laserului.
- Așezați laserul pe o suprafață netedă, dreaptă și stabilă, care este la același nivel în ambele direcții.

- Marcați centrul fasciculului laser.

Fasciculul orizontal - Direcția de scanare

Verificarea calibrării scanării pe orizontală a laserului necesită existența a doi pereti situati la o distanță de 9 m (30') unul de altul. Este important ca verificarea calibrării să se facă pe o distanță care să nu fie mai mică decât distanța la care va fi utilizată unealta pentru efectuarea aplicațiilor.

1. Așezați laserul la marginea unui perete de 9 m (30') (Figura E ①).
2. PORNIȚI laserul.
3. Apăsați ⌂ o dată pentru a proiecta un fascicul laser orizontal.
4. Rotiți laserul spre marginea opusă a peretelui și paralel cu peretele învecinat.
5. La cel puțin 9 m (30') distanță de fasciculul laser, marcați ④ și ⑤.
6. Rotiți laserul la 180°.
7. Reglați înălțimea laserului așa încât centrul fasciculului să fie aliniat cu ④ (Figura E ②).
8. Exact deasupra sau dedesupră ⑤, marcați ⑥ de-a lungul fasciculului laser (Figura E ③).
9. Măsurăți distanța pe verticală dintre ⑤ și ⑥.
10. RDacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanța permisă dintre ⑤ și ⑥ pentru Distanța dintre peretei din tabelul următor, laserul trebuie reparat la un centru de service autorizat.

Distanța între peretei	Distanța permisă între ⑤ și ⑥
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Fasciculul orizontal - Direcția devierii

Verificarea calibrării devierii pe orizontală a laserului necesită existența unui singur perete cu o lungime de 9 m (30'). Este important ca verificarea calibrării să se facă pe o distanță care să nu fie mai mică decât distanța la care va fi utilizată unealta pentru efectuarea aplicațiilor.

1. Așezați laserul la marginea unui perete de 9 m (30') (Figura F ①).
2. PORNIȚI laserul.
3. Apăsați ⌂ o dată pentru a proiecta un fascicul laser orizontal.
4. Rotiți laserul spre marginea opusă a peretelui și paralel cu peretele învecinat.
5. La cel puțin 9 m (30') distanță de fasciculul laser, marcați ⑦ și ⑧.
6. Mutăți laserul la celălalt capăt al peretelui (Figura F ②).
7. Îndreptați laserul spre prima margine a același perete și paralel cu peretele învecinat.
8. Reglați înălțimea laserului așa încât centrul fasciculului să fie aliniat cu ⑦.
9. Exact deasupra sau dedesupră ⑧, marcați ⑨ de-a lungul fasciculului laser (Figura F ③).
10. Măsurăți distanța dintre ⑦ și ⑨.
11. Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanța permisă dintre ⑦ și ⑨ pentru Distanța dintre peretei din tabelul următor, laserul trebuie reparat la un centru de service autorizat.

Distanța între peretei	Distanța permisă între ⑦ și ⑨
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Fasciculul vertical - Firul cu plumb

Verificarea calibrării laserului pe verticală (cu plumb) poate fi efectuată cu precizie atunci când există o înălțime substanțială pe verticală, ideal fiind 9 m (30'), cu o persoană pe podea care să poziționeze laserul și alta aproape de tavan care să marcheze poziția fasciculului. Este important ca verificarea calibrării să se facă pe o distanță care să nu fie mai mică decât distanța la care va fi utilizată unealta pentru efectuarea aplicațiilor.

1. Așezați laserul pe o suprafață netedă, dreaptă și stabilă, care este la același nivel în ambele direcții (Figura G (1)).
2. PORNIȚI laserul.
3. Apăsați  de trei ori pentru a proiecta fasciculele frontal și lateral.
4. Apăsați  de două ori pentru a proiecta punctul în jos.
5. Pe suprafață plană, marcați poziția punctului în jos  (Figura G (2)).
6. Pe tavan, marcați două linii scurte  și  în punctul de intersecție al fasciculelor frontal și lateral.
7. Luati laserul și rotiți-l la 180°, apoi poziționați punctul în jos exact peste , poziția anterioară a punctului în jos, așa cum este prezentat în Figura G (3).
8. Pe tavan, păriți poziția clor două fascicule laser. Dacă acestea nu sunt paralele cu liniile marcate, liniile  și , roțiți laserul până când fasciculele laser sunt aliniate cât mai mult cu  și .
9. Pe tavan, marcați două linii scurte  și  în punctul de intersecție al fasciculelor.
10. Măsurăți distanța dintre liniile marcate  și  și liniile marcate  și .
11. Dacă valoarea măsurată este mai mare decât **Distanța permisă** dintre liniile marcate pentru **Înălțimea tavanului corespunzătoare** din tabelul următor, laserul trebuie reparat de un centru de service autorizat.

Înălțime tavan	Distanța permisă dintre liniile marcate
2,5 m (8')	1,5 mm (1/16")
3 m (10')	2,0 mm (3/32")
4 m (14')	2,5 mm (1/8")
6 m (20')	4 mm (5/32")
9 m (30')	6 mm (1/4")

90° între fasciculele verticale

Verificarea preciziei la 90° dintre fasciculele verticale frontal și lateral necesită o suprafață de podea liberă de cel puțin 6 m x 3 m (20' x 10').

1. Așezați laserul pe o suprafață netedă, dreaptă și stabilă, care este la același nivel în ambele direcții, așa cum este prezentat în Figura H (1).
2. PORNIȚI laserul.
3. Apăsați  de trei ori pentru a proiecta fasciculele frontal și lateral.
4. Apăsați  de două ori pentru a proiecta punctul în jos.
5. De-a lungul fasciculului laser **frontal**, marcați trei locații ,  și  este mijlocul fasciculului laser.
6. Poziționați laserul așa încât punctul în jos să fie peste  și fasciculul laser **frontal** să fie aliniat cu  (Figura H (2)).
7. Marcați o locație  de-a lungul fasciculului laser **lateral**, la o distanță de cel puțin 3 m (10') de laser.
8. Rotiți laserul în sensul acelor de ceasornic la 90°.
9. Poziționați laserul așa încât punctul în jos să fie peste  și fasciculul laser **lateral** să fie aliniat cu  (Figura H (3)).
10. De-a lungul fasciculului laser **lateral**, marcați  aproape de .
11. Măsurăți distanța dintre  și .
12. Dacă valoarea măsurată este mai mare decât **Distanța permisă** dintre  și  pentru **Distanța corespunzătoare de la 

Distanța de la  la 	Distanța permisă dintre  și 
3 m (10')	3,2 mm (1/8")
4 m (14')	3,5 mm (5/32")
5 m (17')	4,5 mm (3/16")
6 m (20')	5,5 mm (7/32")
7 m (23')	6 mm (1/4")

RO

Utilizarea laserului

Sfaturi pentru utilizare

- Marcați întotdeauna centrul fasciculului creat de laser.
- Modificările extreme de temperatură pot cauza mișcarea componentelor interne ce pot afecta precizia. Verificați frecvent acuratețea în timpul lucrului.
- Dacă laserul a fost vreodată scăpat, verificați-l pentru a vă asigura că este încă calibrat.
- Atâtă timp cât laserul este calibrat corespunzător, acesta se va autonivelă. Fiecare laser este calibrat din fabrică pentru a indica corect nivelul atâtă timp cât este așezat pe o suprafață dreaptă cu o înclinație medie de $\pm 4^\circ$. Nu este necesară reglarea manuală.
- Utilizați laserul pe o suprafață netedă și dreaptă.

Oprirea laserului

Găsiți întrerupătorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la poziția OPRIT/Blocat (Figura A ①) atunci când nu utilizați laserul. Dacă întrerupătorul nu este dus la poziția Blocat, laserul nu se va închide.

Utilizarea laserului cu accesorii



AVERTISMENT:

Deoarece accesoriole, altele decât cele oferite de Stanley, nu au fost testate cu acest laser, utilizarea acestora cu laserul dvs. poate fi riscantă.

Utilizați numai accesorii Stanley care sunt recomandate pentru a fi utilizate împreună cu acest model. Accesoriole ce pot fi adecvate pentru un laser, pot crea un risc de vătămare atunci când sunt utilizate cu un alt laser.

Partea inferioară a laserului este dotată cu filete mamă de 1/4-20 și 5/8-11 (Figura C) pentru a putea monta accesoriole aflate acum pe piatră sau pe cele care vor apărea. Folosiți doar accesorii Stanley destinate utilizării cu acest laser. Urmați instrucțiunile ce însotesc accesoriole.

Accesoriole recomandate pentru utilizarea cu acest laser sunt disponibile la costuri suplimentare la distribuitorul local sau la centrul de service autorizat. Dacă aveți nevoie de asistență în identificarea oricărui accesoriu, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de service Stanley sau să vizitați site-ul web: <http://www.2helpU.com>.

Întreținerea

- Atunci când laserul nu este utilizat, curățați părțile exterioare cu o cărpă umedă, ștergeți laserul cu o cărpă uscată moale pentru a vă asigura că este uscat și apoi depozitați-l în cutia sa.
- Deși exteriorul laserului este rezistent la solventi, nu utilizați NICIODATĂ solventi pentru a curăța laserul.
- Nu depozitați laserul la temperaturi sub - 20 °C (- 5 °F) sau mai mari de 60 °C (140 °F).
- Pentru a asigura precizia operațiunilor efectuate, verificați periodic calibrarea laserului.

Verificarea calibrării și alte reparații de întreținere pot fi efectuate de centrele de service Stanley.

Depanare

Laserul nu mai pornește

- Asigurați-vă că acumulatorul Li-ion să fie - încărcat complet.
- Asigurați-vă că laserul este mereu uscat.
- Dacă unitatea laser ajunge la o temperatură de peste 50 °C (120 °F), aceasta nu va porni. Dacă laserul a fost depozitat la temperaturi foarte ridicate, lăsați-l să se răcească. Laserul nu va fi deteriorat dacă utilizați întrerupătorul de Pornire/Oprit/Blocare transport înainte ca acesta să ajungă la temperatura corespunzătoare de operare.

Fasciculul laser este intermitent

Laserele sunt concepute să se autoniveleze până la o medie de 4° în toate direcțiile. Dacă laserul este înclinat atât de mult încât mecanismul intern nu se poate autonivelă, fasciculele vor lumina intermitent arătând că limita de înclinare este depășită. FASCICULELE CARE PĂLPĂIE NU SUNT LA NIVEL SAU LA PLUMB ȘI NU TREBUIE UTILIZATE PENTRU DETERMINAREA SAU MARCAREA NIVELULUI SAU PLUMBULUI. Încercați să așezați laserul pe o suprafață mai dreaptă.

Fasciculele laser nu se opresc din mișcare

Laserul este un instrument de precizie. De aceea, dacă nu este poziționat pe o suprafață stabilă (și fixă), laserul va continua să încerce să caute nivelul. Dacă fascicul nu se oprește din mișcare, încercați să așezați laserul pe o suprafață mai dreaptă. De asemenea, asigurați-vă că suprafața este relativ plată și plană pentru ca laserul sa fie stabil.

Service și reparări

Notă: Dezasamblarea laserului va anula toate garanțiile produsului.

Pentru asigurarea SIGURANȚEI și FIABILITĂȚII produsului, reparările, întreținerea și reglajele trebuie efectuate de centrele de service autorizate. Reparațiile sau servisarea efectuate de personal necalificat pot cauza răniri. Pentru a localiza cel mai apropiat centru de service Stanley, vizitați <http://www.2helpU.com>.

Specificații

	FMHT77617
Sursa de lumină	Diode laser
Lungime de undă laser	510–530 nm vizibil (toate liniile) 630–680 nm vizibil (punctul în jos)
Putere laser	PRODUS LASER CLASA 2 \leq 1,0 mW
Domeniu de lucru	30 m (100') 50 m (165') cu detector
Precizie - toate liniile	\pm 3 mm per 10 m (\pm 1/8" per 30')
Precizie - punctul orientat în jos	\pm 6 mm per 10 m (\pm 1/4" per 30')
Temperatura de funcționare	De la - 10 °C la 50 °C (de la 14 °F la 122 °F)
Temperatura de depozitare	De la - 20 °C la 60 °C (de la - 5 °F la 140 °F)
Mediu	Rezistent la apă și praf certificat IP54

RO

Sisukord

- Laseri andmed
- Kasutaja ohutus
- Aku laadimine
- Paigaldusploki kasutamine
- Laseri sisselülitamine
- Laseri täpsuse kontrollimine
- Laseri kasutamine
- Hoolitus
- Probleemide lahendamine
- Teenindus ja remont
- Tehnilised andmed

Laseri andmed

Laser FMHT77617 on 2. klassi laserseade. Tegu on iseloodiva lasertööriistaga, mida võib kasutada horisontaalseks ja vertikaalseks loodimiseks.

Kasutaja ohutus

Ohutuseeskirjad

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümbolidele.



OHT! Tähistab tõenäolist ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, lõppeb surma või raske kehavigastusega.



HOIATUS! Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.



ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, võib lõppeda kerge või keskmise raskusastmega kehavigastusega.



NB! Osutab kasutusviisi, mis ei seostu kehavigastusega, kuid mis võib põhjustada varalist kahju.

Kui teil on selle või mõne muu Stanley tööriista kohta küsimusi või kommentaare, minge aadressile <http://www.2helpU.com>.

EÜ vastavusdeklaratsioon



Stanley kinnitab siinkohal, et toode FMHT77617 vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhiõuetele ja köigile muudtele sätetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni tervikteksti saab küsida aadressilt Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium, samuti leiate selle järgmiselt internetiaadressilt: www.2helpU.com.



HOIATUS!

Lugege kõiki juhiseid ja tehke need endale selgeks. Käesolevas juhendis toodud hoiatustega ja juhiste eiramise võib lõppeda raskete kehavigastustega.

HOIKE NEED JUHISED ALLES



HOIATUS!

Laserikiirgus. Ärge võtke laserloodi lahti ega muutke selle ehitust. Selle sees pole kasutajapoolest hooldust vajavaid osi. See võib põhjustada raskeid silmakahtustusi.



HOIATUS!

Ohtlik kiirgus. Kui juhtseadiste kasutamisel, seadme reguleerimisel või selle käsitsemisel ei järgita käesolevat juhendit, võib tagajärjeks olla kokkupuude ohtliku kiirgusega.

Laseri sildil võivad olla järgmised sümbolid.

Sümbol	Tähendus
V	Voldid
mW	Millivatitud
	Laserit puudutav hoiatus
nm	Lainepikkus nanomeetrites
2	Laseri klass 2

Hoiatussildid

Teie mugavuse ja ohutuse huvides on laseril järgmised sildid.



HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja lugema kasutusjuhendit.



HOIATUS! LASERIKIIRGUS. ÄRGE VAADAKE OTSE KIIRE SUUNAS. 2. klassi laserseade.



- Asetage laser kindlalt ühetasasele pinnale. Laseri ümberkukkumisel võivad tagajärjeks olla laseri kahjustused ja kehavigastused.

Isiklik ohutus

- Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage laserit mõistlikult. Ärge kasutage laserit väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite möju all oles. Kui laseriga töötamise ajal tähelepanu kas võib hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.

- Kasutage isikuaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Töötlingimustele vastav turvavarustus (nt tolumask, mittelibisevad turvajalatsid, kõva peakate ja körvaklapid) vähendab tervisekahjustuste ohtu.

Tööriista kasutamine ja hooldamine

- Ärge kasutage laserit, kui seda ei saa toite-/transpordiluku lülitist sisse ja välja lülitada. Tööriisti, mida ei saa lülitist juhituda, on ohtlik ja vajab remonti.
- Järgige kääsoleva juhendi peatükis „**Hooldus**“ toodud juhiseid. Heaksikkinnata osade kasutamine või peatükis „**Hooldus**“ toodud juhistele mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse ohtu.

Patareide ohutus

Laseri FMHT77617 toiteallikaks on liitiumioonaku.



HOIATUS!

Vigastusooh vähendamiseks tuleb lugeda läbi seadme kasutusjuhend ning laseri ja aku ohutusjuhend.

Aku laadimine

Laseri liitiumioonaku laadimiseks kasutage laseriga FMHT77617 kaasas olevat laadimisseadet.

1. Sisestage laadimisseadme ühes otsas olev elektripistik pistikupesasse (joonis B ①).
2. Tõmmake pistikupesa kate laseri tagaküljel välja ja küljele (joonis B ②).
3. Sisestage laadimisseadme väike ots laseri laadimisporti (joonis B ③).
4. Oodake, kuni aku on täis laetud. Toite märgutuli jäab aku laadimise ajaks põlema.



- Kui toite märgutuli kustub, ühendage laadija elektrivörgust ja laseri laadimispordist lahti.
- Lükake kate laseri laadimispordi peale.

Kui laserit ei kasutata, lükake toite-/transpordiluku lülit VASAKULE lukustatud/väljalülitud asendisse (joonis A (1)), et akut säästa.

Paigaldusploki kasutamine

Laseri alumisel küljel on liigutatav plokk (joonis D).

- Et paigaldada laser selle esiküljel olevate magnetite (joonis A (8)) abil vastu teraslati külge, ärge pikendage liigutatavat plokki (joonis D (1)). See võimaldab joondada alumise täpi teraslati servaga.
- Laseri paigaldamiseks põrandal asuva punkti kohale (kasutades universaalset kinnitusalust või stativi) tömmake liukum plokk välja, kuni see klopustusega kohale asetub (joonis D (2)). See võimaldab kuvada laseri alumise täpi läbi 5/8-11 paigaldusava ja pöörata laserit üle 5/8-11 paigaldusava, ilma et laseri asend vertikaalsuunas muutuks.

Laseri sisselülitamine

- Asetage laser siledale ja ühetasasele looditud pinnale, nii et laser on suunatud otse ette vastasseina poole (0° asend).
- Lükake toite-/transpordiluku lülit paremale avatud/ sisselülitatud asendisse (joonis A (2)).
- Vajutage nuppu  (joonis A (6)) üks kord horisontaalse laserikiire kuvamiseks, teist korda alumise täpi kuvamiseks ning kolmandat korda horisontaalkiire ja alumise täpi kuvamiseks.
- Kontrollige laserikiiri. Laser loodib end automaatselt.
 - Kui laser on nii tugevalt kaldu, et see ei suuda end ise loodida ($> 4^\circ$), siis hakkavad laserikiired kahekeses rütmis vilkuma ja klahvistikul vilgub pidevalt  (joonis A (4)).
 - Kui laserikiired vilguvad, siis laser ei ole horisontaalselt (või vertikaalselt)loodis ja seda EI TOHI KASUTADA horisontaalse või vertikaalse asendi määramiseks ega märgistamiseks. Paigutage laser ümber ühetasasele pinnale.

- Vajutage nuppu  (joonis A (5)) üks kord vertikaalse laserikiire kuvamiseks laseri eest, teist korda vertikaalse laserikiire kuvamiseks laseri küljelt ja kolmandat korda mõlemale vertikaalkiire kuvamiseks.

- Pulsrrežiimi testimiseks vajutage nuppu  (joonis A (7)). Süttib  ja laserikiired muutuvad heledamaks, sest need vilguvad väga kiiresti. Impulsrrežiimi kasutatakse ainult detektoriga laserikiire projitseerimiseks pikema vahemaa taha.

- Kui MÖNI järgmistes väidetest VASTAB TÖELE, tutvuge ENNE LASERI KASUTAMIST **laseri täpsuse kontrollimise** juhistega.
 - Kasutate **laserit esimest korda** (juhul kui laser on olund äärmuslikul temperatuuril).
 - Laseri **täpsust ei ole mõnda aega kontrollitud**.
 - Laser võib olla maha püllatud.

Laseri täpsuse kontrollimine

Laser tööriistarad on tehases piisavitud ja kalibreeritud. Töö täpsuse tagamiseks on soovitatav kontrollida laseri täpsust enne esmakordset kasutamist (juhul kui laser on olund äärmuslikul temperatuuril) ning teha seda aeg-ajalt ka edaspidi. **Käesolevas kasutusjuhendis loetaksid täpsuse kontrollimise protseduuride teostamisel järgige alltoodud juhiseid.**

- Kasutage võimalikult suurt töökaugusele lähimat pindala/kaugust. Mida suurem on pindala/kaugus, seda lihtsam on laseri täpsust mõista.
- Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale, mis on mölemas suunas loodis.
- Märgistage laserikiire keskpunkti.

Horisontaalne kiir – skaneerimissuund

Laseri horisontaalse kalibreeringu kontrollimiseks on vaja kahte seina vahekaugusega 9 m (30 jalga). Kalibreeringu kontrollimisel kasutavat vahekaugust ei tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul seadet reaalsetalt kasutada katvastetakse.

- Asetage laser 9 m (30') seina teise otsa (joonis E (1)).
- Lülitage laser sisse.
- Horisontaalse laserikiire kuvamiseks vajutage üks kord nuppu .

- Pöörake laser külgneva seinaga paralleelselt seina vastaskülje poole.
- Märgistage laserikiirel punktid **a** ja **b**, mille vahekaugus on vähemalt 9 m (30 jalga).
- Pöörake laserit 180°.
- Reguleerige laseri kõrgust, seades laserikiire keskme kohakuti punktiga **a** (joonis **E** **②**).
- Märgistage laserikiirel vahetult punkti **b** all või kohal punkt **c** (joonis **E** **③**).
- Mõõtke ära punktide **b** ja **c** vaheline vertikaalne kaugus.
- PKui mõõtmistulemus on suurem kui **b** ja **c** vaheline lubatud kaugus alljärgnevас tabelis esitatud **seintevahelise kauguse** puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Seinte vaheline kaugus	Lubatud kaugus punktide b ja c vahel
9 m (30 jalga)	6 mm (1/4 tolli)
12 m (40 jalga)	8 mm (5/16 tolli)
15 m (50 jalga)	10 mm (13/32 tolli)

Horisontaalne kiir – mõõtesuund

Laseri horisontaalse kalde kalibreeringu kontrollimiseks on vaja ühte seina pikkusega vähemalt 9 m (30 jalga). Kalibreeringu kontrollimisel kasutatakse vahekaugus ei tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul seadet realselt kasutada kavatsetakse.

- Asetage laser 9 m (30') seina teise otsa (joonis **F** **①**).
- Lülitage laser sisse.
- Horisontaalse laserikiire kuvamiseks vajutage üks kord nuppu **⊕**.
- Pöörake laser külgneva seinaga paralleelselt seina vastaskülje poole.
- Märgistage laserikiirel punktid **a** ja **b**, mille vahekaugus on vähemalt 9 m (30 jalga).
- Viige laser seina vastasküljele (joonis **F** **②**).
- Asetage laser külgneva seinaga paralleelselt sama seina esimese otsa poole.
- Reguleerige laseri kõrgust, seades laserikiire keskme kohakuti punktiga **b**.

- Märgistage laserikiirel vahetult punkti **a** all või kohal punkt **c** (joonis **F** **③**).
- Mõõtke ära punktide **a** ja **c** vaheline kaugus.
- Kui mõõtmistulemus on suurem kui **a** ja **c** vaheline lubatud kaugus alljärgnevас tabelis esitatud **seintevahelise kauguse** puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Seinte vaheline kaugus	Lubatud kaugus punktide a ja vahel c
9 m (30 jalga)	6 mm (1/4 tolli)
12 m (40 jalga)	8 mm (5/16 tolli)
15 m (50 jalga)	10 mm (13/32 tolli)

Vertikaalne kiir – püstlood

Laseri vertikaalset kalibreeritud saab kõige paremini kontrollida, kui on võimalik kasutada kõrget (ideaaljuhul vähemalt 9 m (30') kõrgust) lage ning üks inimene liigutab põrandal laserit ja teine märgib laelu laserikiire asukohta. Kalibreeringu kontrollimisel kasutatakse vahekaugus ei tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul seadet realselt kasutada kavatsetakse.

- Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale, mis on mõlemas suunas loodis (joonis **G** **①**).
- Lülitage laser sisse.
- Vajutage kolm korda nuppu **⊕** eesmise ja külgmise vertikaalkiire kuvamiseks.
- Vajutage kaks korda nuppu **⊕** alumise täpi kuvamiseks.
- Märgistage loodi pinnal alumise täpi asukoht **a** (joonis **G** **②**).
- Märgistage lael eesmise ja külgmise laserikiire ristumiskohas kaks lühikest joont **b** ja **c**.
- Töstke laser üles ja pöörake seda 180° ning paigutage alumine täpp täpselt alumise täpi eelmise asukohta, punkti **a** kohale, nagu näidatud joonisel **G** **③**.
- Leidke lael kahe laserikiire asukohad. Kui need ei ole märgistatud joontega **b** ja **c** paralleelsed, pöörake laserit, kuni laserikiireid asetsevad joontega **b** ja **c** paralleelselt.
- Märgistage lael kiire ristumiskohas kaks lühikest joont **d** ja **e**.

10. Möötke ära märgistatud joonte **(b)** ja **(d)** ning märgistatud joonte **(c)** ja **(e)** vaheline kaugus.
11. Kui möötmistulemus on suurem kui **märgitud joonte vaheline lubatud kaugus** alljärgnevas tabelis esitatud vastava lae **kõrguse** puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Lae kõrgus	Lubatud kaugus märgistatud joonte vahel
2,5 m (8 jalga)	1,5 mm (1/16 tolli)
3 m (10 jalga)	2,0 mm (3/32 tolli)
4 m (14 jalga)	2,5 mm (1/8 tolli)
6 m (20 jalga)	4 mm (5/32 tolli)
9 m (30 jalga)	6 mm (1/4 tolli)

12. Kui möötmistulemus on suurem kui **(a)** ja **(f)** vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis esitatud vastava lae **kõrguse** puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

(b) ja (a) vaheline kaugus	Lubatud kaugus (a) ja (f) vahel
3 m (10 jalga)	3,2 mm (1/8 tolli)
4 m (14 jalga)	3,5 mm (5/32 tolli)
5 m (17 jalga)	4,5 mm (3/16 tolli)
6 m (20 jalga)	5,5 mm (7/32 tolli)
7 m (23 jalga)	6 mm (1/4 tolli)

Laseri kasutamine

Kasutamisõpetus

- Märgistage alati laserikiire keskpunkt.
- Ääruslike temperatuurimuumustute korral võivad sisemised osad liikuda, mis võib mõjuda tööriista täpsusele. Kontrollige töötamisel sageli täpsust.
- Kui laser on maha kukkunud, kontrollige, kas see on endiselt kalibreeritud.
- Kui laser on öigesti kalibreeritud, loodib see end ise. Kõik laserid on tehases kalibreeritud leidma rõhtsat asendit, kui need on asetatud pinnale, mille kõrvalekalle horisontaalasendist on keskmiselt $\pm 4^\circ$. Kätsi reguleerimine ei ole vajalik.
- Kasutage laserit siledal ja ühetasasel looditud pinnal.

Laseri väljalülitamine

Kui laserit ei kasutata, lükake toite-/transpordiluku lüliti väljalülitatud/lukustatud asendisse (joonis **(A)** **(1)**). Kui lülitin ei seata lukustatud asendisse, ei lülit läser välja.

Laseri kasutamine tarvikutega



HOIATUS!

Kuna muid tarvikuid peale Stanley pakutavate ei ole selle laseriga testitud, võib nende kasutamine koos selle laseriga olla ohlik.

Kasutage ainult Stanley tarvikuid, mida soovitatakse kasutada just selle mudeliga. Tarvikud, mis sobivad ühele laserile, võivad põhjustada kehavigastuse ohtu, kui neid kasutatakse koos mõne teise laseriga.

Laseri alumisel küljel on 1/4-20 ja 5/8-11 sisekeermed (joonis ©) olemasolevate või lisanduvate Stanley tarvikute paigaldamiseks. Kasutage ainult Stanley tarvikuid, mis on ette nähtud just selle laseriga kasutamiseks. Järgige tarvikuga kaasas olevaid juhiseid.

Teie laseri jaoks soovitatavad tarvikuid saab lisatasu eest edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskusest. Kui vajate mõne tarviku leidmisel abi, võtke ühendust Stanley kohaliku teeninduskeskusega või külastage meie veebilehte:
<http://www.2helpU.com>.

Hoolitus

- Kui laserit ei kasutata, puhistage selle välimised osad niiske lapiga, pühkige laser pehme lapiga kuivaks ja seejärel pange see kaasasoleva karbiga hoiule.
- Kuigi laseri välispind on lahuskiindel, ei tohi laseri puhamistamiseks kasutada lahussteid.
- Ärge hoidke laserit temperatuuril alla -20°C (-5°F) ega üle 60°C (140°F).
- Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli, kas laser on kalibreeritud.

Kalibreerimise kontrolli ja teisi hooldustöid võivad teha ainult Stanley volitatud teeninduskeskused.

Probleemide lahendamine

Laser ei lülitu sisse

- Veenduge, et laseri liitiumioonaku on täielikult laetud.
- Hoolitsege, et laser oleks kuiv.
- Kui laserseade kuumeneb temperatuurini üle 50°C (120°F), ei lülitu see sisse. Kui laserit on hoitud äärmiselt kõrgel temperatuuril, laske laseril jahtuda. Toite-/transpordiluku lülitü kasutamine enne laseri jahtumist töötemperatuurini ei kahjusta laserloodi.

Laserikiir vilgub

Laserid loodivad end kõigis suundades ise keskmiselt kuni 4° . Kui laser on nii kaldu, et selle sisemine mehanism ei suuda end ise loodida, siis hakkavad laserikiired vilkuma, mis nätab, et kalle on liiga suur. LASERI VILKUVAD KIRED EI OLE HORISONTAALSED EGA VERTIKAALSED JA NEID EI SAA KASUTADA HORISONTAALSUSE EGA VERTIKAALSUSE KINDLAKSTEGEMISEL EGA MÄRKIMISEL. Paigutage laser tasasemale pinnale.

Laserikiired ei jäää paigale

Laser on täppismõõteriist. Kui laser ei ole asetatud stabiilsele (ja liikumatule) pinnale, siis püüab see leida röhtsat asendit. Kui kiri ei jäää paigale, proovige paigaldada laser stabilsemale pinnale. Samuti püüdke tagada, et pind oleks võimalikult sile ja ühetasane, nii et laser on stabiilne.

Teenindus ja remont

Märkus! Laseri lahtivõtmine muudab kehtetuks kõik tootega seotud garantii.

Et tagada toote OHUTUS ja USALDUSVÄRSUS, tuleb selle remondi- ja hooldustööd ning reguleerimine lasta teha volitatud teeninduskeskuses. Oskamatu remondi või hooldusega kaasneb kehavigastuste oht. Lähima Stanley teeninduskeskuse leiate aadressilt <http://www.2helpU.com>.

Tehnilised andmed

	FMHT77617
Valgusallikas	Laserdioodid
Laseri laineepikkus	Nähtav valgus 510–530 nm (kõik jooned) Nähtav valgus 630–680 nm (alumine täpp)
Laseri võimsus	≤ 1,0 mW 2. KЛАSSI LASERSEADE
Tööpiirkond	30 m (100 jalga) 50 m (165jalga) detektoriga
Täpsus – kõik jooned	± 3 mm 10 m kohta (± 1/8 tolli 30 jala kohta)
Täpsus – alumine täpp	± 6 mm 10 m kohta (± 1/4 tolli 30 jala kohta)
Tööt temperatuur	-10 °C kuni 50 °C (14 °F kuni 122 °F)
Säilitustemperatuur	-20 °C kuni 60 °C (-5 °F kuni 140 °F)
Keskonnamõju	Vee- ja tolmukindluse klass IP54

Saturs

- Informācija par läzeru
- Lietotāja drošība
- Akumulatora uzlādēšana
- Montāžas bloka lietošana
- Läzera ielsēgšana
- Läzera precizitātes pārbaude
- Läzera lietošana
- Apkope
- Problēmu novēršana
- Apkalpošana un remonts
- Tehniskie dati

Informācija par läzeru

Läzers FMHT77617 ir 2. klasses läzera izstrādājums. Läzers ir pašlēmjojošs läzera instruments, ko var izmantot izlīdzināšanai horizontālā un vertikālā plaknē.

Lietotāja drošība

Ieteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signālvārdū nopietnības pakāpe. Lüdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.

! BĒSTAMI! Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.

! BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var iestāties nāve vai gūt smagus ievainojumus.

! UZMANĪBU! Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.

! IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var radīt materiālos zaudējumus.

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šo vai citiem Stanley instrumentiem, apmeklējiet vietni <http://www.2helpU.com>.

EK atbilstības deklarācija



Stanley ar šo deklārē, ka rāzojums FMHT77617 atbilst pamatprasībām un visiem ciemim Direktīvas 1999/5/EK.

Pilnu ES atbilstības deklarācijas tekstu var pieprasīt, rakstot uz adresi: Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium, vai lejupielādējot no šādas tīmekļa vietnes: www.2helpU.com.



BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt smagus ievainojumus.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS



BRĪDINĀJUMS!

Läzera radiācijas iedarbība. Neizjauciet un nepārveidojiet läzera līmenrādi. Lietotājam nav paredzēts patstāvīgi veikt detaļu apkopi. Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.



BRĪDINĀJUMS!

Bīstama radiācija. Kontrolējot, regulējot vai veicot pasākumus, kas šeit nav norādīti, var izraisīt smagu radiācijas starojumu.

Lāzera marķējumā var būt šādi apzīmējumi.

Apzīmējums	Nozīme
V	Volti
mW	Miliwati
	Brīdinājums par läzeru
nm	Vilņa garums nanometros
2	2. klasses läzers

Brīdinājuma uzlīmes


Ērtības un drošības nolūkā uz läzera ir redzami šādi marķējumi.



BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojuma risku, lietotājam jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



BRĪDINĀJUMS! LÄZERA STAROJUMS. NESKATIETIES TIEŠI STARĀ! 2. klasses läzera izstrādājums.



- Ja iekārtu izmanto ražotāja nenoteiktā veidā, var paslīktināties iekārtas nodrošinātā aizsardzība.
- Lāzeru nedrīkst darbināt sprādzieņbīstamā vidē, piemēram, viegli uzziesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu tuvumā. Šis instruments var radīt dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts, bērniem un neapmācītām personām nepieejamā vietā. Lāzeri ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- Instrumenta remonts un apkope JĀVEIC tikai kvalificētiem remonta speciālistiem. Ja remontu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Informāciju par tuvāko Stanley apkopes centru meklējiet vietnē <http://www.2helpU.com>.
- Lāzera starā nedrīkst skatīties ar optiskiem līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai teodolītu. Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Lāzeru nedrīkst novietot tādā stāvoklī, ka citas personas varētu apzinātī vienīgi nejausi skatīties lāzera starā. Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Lāzeru nedrīkst novietot atstarojošu virsmu tuvumā, kas varētu atstarot lāzera staru un novirzīt citu personu acis. Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to. Ja atlāstiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds skafītēs lāzera starā.
- Lāzeru nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Pārveidojot instrumentu, var izraisīt bīstamu lāzera radiācijas starojumu.
- Nestrādājiet ar lāzeru, ja tuvumā ir bērni, kā arī neļaujiet bērniem darboties ar lāzeru. Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Nedrīkst noņemt vai sabojāt brīdinājuma markējumu. Ja brīdinājuma markējumi ir noņemti, operators vai citas personas var nejausi pakļaut sevi starojuma iedarbībai.
- Novietojiet lāzera stabili uz līdzzenas virsmas. Ja lāzers nokrīt, var gūt smagus ievainojumus vai lāzers var tikt sabojāts.

Personīgā drošība

- Lāzera lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatīties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet lāzeru, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības šī lāzera ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr Valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslidošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, mazinās risks gūt ievainojumus.

Instrumenta lietošana un apkope

- Lāzeru nedrīkst lietot, ja ar barošanas/transportbloķēšanas slēdzi to nevar ne ielsēgt, ne izslēgt. Ja instrumentu nav iespējams kontrolelt ar slēžā pašlīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
- Ievērojiet šīs rokasgrāmatas sadaļu **Apkope** sniegtos norādījumus. Lietojot neatļautas detaljas vai neievērojot **apkopes** norādījumus, var rasties elektriskās strāvas triecienu vai ievainojuma risks.

Akumulatoru drošība

Lāzers FMHT77617 darbojas ar litija jonu akumulatoru.



BRĪDINĀJUMS!

Lai mazinātu ievainojuma risku, jāizlasa izstrādājuma lietošanas rokasgrāmata, lāzera drošības rokasgrāmata un akumulatoru drošības rokasgrāmata.

Akumulatora uzlādēšana

Uzlādējiet lāzera FMHT77617 litiju jonu akumulatoru, izmantojot komplektācijā iekļauto lādētāju.

- Iespraudiet lādētāja elektrisko kontaktākšu elektriskajā kontaktligzdā (B). attēls, (1).
- Lāzera aizmugurē pavelciet sānski nost akumulatoru nodalījuma pārsegu (B). attēls, (2).
- Ievietojiet lādētāja mazāko galu lāzera uzlādēšanas ligzda (B). attēls, (3).
- Nogaidiet, līdz akumulators ir pilnībā uzlādēts. Kamēr akumulators tiek uzlādēts, deg barošanas gaismas dižo indikatoru.

- Kad izdziest barošanas gaismas diožu indikators, atvienojiet lādētāju no elektriskās kontaktligzdas un lāzera uzlādēšanas ligzdas.
- Uzstumiet akumulatoru nodalījuma pārsegū atpakaļ uz lāzera uzlādēšanas ligzdas.

Ja lāzers netiek lietots, pastumiet barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa KREISI nobloķētā/izslēgtā pozīcijā (Ⓐ. attēls, ①), lai taupītu akumulatoru.

Montāžas bloka lietošana

Lāzera apakšpusē ir pārvietojams bloks (Ⓓ. attēls).

- Ja vēlaties ar magnētiem lāzera priekšpusē (Ⓐ. attēls, ⑧) piestiprināt lāzeru pie tērauda sijas, neizvelciet pārvietojamo bloku (Ⓓ. attēls, ①). Tādējādi apakšējo punktu var savietot ar tērauda sijas malu.
- Lai uzstādītu lāzeru pret punktu uz grīdas (izmantojot daudzfunkciju kronšteinu vai trijkāji), izvelciet pārvietojamo bloku, līdz tas nosīkējas vietā (Ⓓ. attēls, ②). Tādējādi apakšējais lāzera punkts tiek attēlots caur 5/8-11 uzstādīšanas caurumu, un lāzera var grozīt apkārt 5/8-11 uzstādīšanas caurumam, neizkustinot lāzera vertikālu virzienā.

Lāzera ieslēgšana

- Novietojiet lāzeru uz līdzzenas, taisnas un stabilas virsmas tā, lai lāzers būtu vērsts taisni uz priekšu pret pretējo sienu (0° pozīcija).
- Stumiet barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa labi atbloķētā/ieslēgtā pozīcijā (Ⓐ. attēls, ②).
- Nospiediet Ⓛ (Ⓐ. attēls, ⑥) vienreiz, lai attēlotu horizontālo lāzera līniju, otreiz, lai attēlotu apakšējo lāzera punktu, un trešoreiz, lai attēlotu gan horizontālo līniju, gan apakšējo lāzera punktu.
- Pārbaudiet lāzera starus. Lāzeram ir pašlīmeņošanas funkcija.
 - Ja lāzers ir sasvērts tiktāl, ka nav iespējama pašlīmeņošana ($> 4^\circ$), lāzera starī mirgo intervālos pa divām reiziem un tastatūrā vienmērīgi mirgo Ⓛ (Ⓐ. attēls, ④).
 - Staru mirgošana liecina par to, ka lāzers nav nolīmeņots horizontāli vai vertikāli, tāpēc to NEVAR IZMANTOT horizontālas vai vertikālas līnijas atzīmēšanai. Novietojiet lāzeru uz taisnākas virsmas.

- Nospiediet Ⓛ (Ⓐ. attēls, ⑤) vienreiz, lai attēlotu vertikālo lāzera līniju lāzera priekšpusē, otreiz, lai attēlotu vertikālo lāzera līniju lāzera sānā, un trešoreiz, lai attēlotu abas vertikālās lāzera līnijas.
- Nospiediet Ⓛ (Ⓐ. attēls, ⑦), lai pārbaudītu impulsa režīmu. Iedegas Ⓛ, un lāzera starī šķiet gaišāki, jo tie mirgo ļoti lielā attārumā. Impulsa režīmu lieto tikai savienojumā ar detektoru, lai attēlotu lāzera starus lielā attālumā.
- Ja KĀDS no turpmākajiem apgalvojumiem ir PATIESS, pirms LĀZERA EKSPLUATĀCIJAS izlasiet sadajas **Lāzera precīzitātes pārbaude** norādījumus.
 - Lāzers tiek lietots **pirmoreiz** (var gadīties, ka lāzers tīcis pakļauts ekstremālu temperatūru iedarbībai).
 - Lāzeram kādu laiku nav **veikta precīzitātes pārbaude**.
 - Lāzers varētu būt **nomests zemē**.

Lāzera precīzitātes pārbaude

Lāzera instrumenti ir rūpnīcā nobītvi un kalibrēti. Ieteicams pārbaudīt lāzera precīzitāti **pirms tas tiek lietots pirmoreiz** (var gadīties, ka lāzers tīcis pakļauts ekstremālu temperatūru iedarbībai) un pēc tam regulāri, lai panāktu precīzitāti. *Veicot šajā rokasgrāmatā minētās precīzitātes pārbaudes, ievērojet šādus principus:*

- izvēlieties pēc iespējas lielāku laukumu un attālumu, kas **vistuvāk atbilst lāzera darbības attālumam**. Jo lielāks laukums un attālums, jo vieglāk izmērit lāzera precīzitāti;
- novietojiet lāzeru uz līdzzenas, taisnas un stabilas virsmas, **kas ir līdzīga abos virzienos**;
- atzīmējiet lāzera stara centru.

Horizontālā lāzera līnija: skenēšanas virziens

Lai pārbaudītu lāzera horizontālās skenēšanas kalibrāciju, jāizmanto divas sienas, kas atrodas 9 m (30 pēdu) attālumā viena no otras. Svarīgi veikt kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu uz projiejamās virsmas, kam lāzers tiks izmantots.

- Novietojiet lāzeru 9 m (30 pēdas) garās sienas galā (Ⓑ. attēls, ①).
- Ieslēdziet lāzeru.

- Nospiediet vienreiz, lai attēlotu horizontālo lāzera līniju.
- Pagrieziet lāzeru pret sienas pretējo galu un paralēli blakus esošajai sienai.
- Vismaz 9 m (30 pēdu) attālumā no lāzera līnijas sākuma atzīmējiet punktus **a** un **b**.
- Pagrieziet lāzeru par 180°.
- Noregulējiet lāzera augstumu tā, lai lāzera līnijas centrs sakristu ar **a** (**E**) . attēls, (2).
- Tieši virs vai zem **b** atzīmējiet punktu **c** uz lāzera līnijas (**E**) . attēls, (3).
- Izmēriet vertikālo attālumu starp punktiem **b** un **c**.
- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp punktiem **b** un **c**, kas atbilst attiecīgajam attālumam starp sienām, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.
- Noregulējiet lāzera augstumu tā, lai lāzera līnijas centrs sakristu ar **b** (**E**) . attēls, (3).
- Izmēriet attālumu starp punktiem **a** un **c**.
- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp punktiem **a** un **c**, kas atbilst attiecīgajam attālumam starp sienām, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums starp sienām	Pielaujamais attālums starp punktiem a un c
9 m (30 pēdas)	6 mm (1/4 collas)
12 m (40 pēdas)	8 mm (5/16 collas)
15 m (50 pēdas)	10 mm (13/32 collas)

Vertikālās līnijas precizitāte: vertikāli

Lāzera vertikālo kalibrāciju var visprecīzāk pārbaudīt tad, ja ir pieejama pietiekami augsta vertikāla siena (vislabāk 9 m (30 pēdas) augsta); šajā gadījumā viena persona uz grīdas pozicijē lāzeru, bet otra persona uz griestiem atzīmē lāzera stara projicēto punktu. Svarīgi veikti kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam lāzers tiks izmantots.

Attālums starp sienām	Pielaujamais attālums starp punktiem b un c
9 m (30 pēdas)	6 mm (1/4 collas)
12 m (40 pēdas)	8 mm (5/16 collas)
15 m (50 pēdas)	10 mm (13/32 collas)

Horizontālā lāzera līnija: nolieces virzieni

Lai pārbaudītu lāzera horizontālās nolieces kalibrāciju, jādzīmanta viena siena, kas ir vismaz 9 m (30 pēdas) gara. Svarīgi veikti kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam lāzers tiks izmantots.

- Novietojiet lāzeru 9 m (30 pēdas) garās sienas galā (**F**) . attēls, (1).
- Ieslēdziet lāzeru.
- Nospiediet vienreiz, lai attēlotu horizontālo lāzera līniju.
- Pagrieziet lāzeru pret sienas pretējo galu un paralēli blakus esošajai sienai.
- Vismaz 9 m (30 pēdu) attālumā no lāzera līnijas sākuma atzīmējiet punktus **a** un **b**.
- Pārvietojiet lāzeru sienas otrā galā (**F**) . attēls, (2).
- Novietojiet lāzeru pret tās pašas sienas sākotnējo galu un paralēli blakus esošajai sienai.

- novietojiet lāzeru uz līdzennes, tāsnes un stabilas virsmas, kas ir līdzena abos virzienos (**G**) . attēls, (1).
- Ieslēdziet lāzeru.
- Nospiediet trīsreiz, lai attēlotu priekšējo un sānu vertikālās lāzera līnijas.
- Nospiediet divreiz, lai attēlotu apakšējo lāzera punktu.
- Aztīmējiet uz līdzennes virsmas apakšējā lāzera punkta atrašanās vietu **a** (**G**) . attēls, (2).
- Uz griestiem atzīmējiet divas īsas līnijas **b** un **c** vietā, kur krustojas gan priekšējā, gan sānu lāzera līnija.
- Paceliet un pagrieziet lāzeru par 180°, tad novietojiet apakšējo lāzera punktu tieši uz **a**, t. i., iepriekšējā pozīcijā, kā norādīts (**G**) . attēlā, (3).
- Aplūkojiet abu lāzera līniju atrašanās vietu uz griestiem. Ja tās nav paralēli atzīmētajām līnijām **b** un **c**, groziet lāzeru tikmēr, kamēr līnijas precizi sakrīt ar **b** un **c**.

- Uz giestiem atzīmējiet divas ūgas līnijas ④ un ⑤ vietā, kur līnijas krustojas.
- Izmēriet attālumu starp atzīmētajām līnijām ⑥ un ⑦ un atzīmētajām līnijām ⑧ un ⑨.
- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp atzīmētajām līnijām, kas atbilst attiecīgajam giestu augstumam, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Giestu augstums	Pieļaujamais attālums starp atzīmētajām līnijām
2,5 m (8 pēdas)	1,5 mm (1/16 collas)
3 m (10 pēdas)	2,0 mm (3/32 collas)
4 m (14 pēdas)	2,5 mm (1/8 collas)
6 m (20 pēdas)	4 mm (5/32 collas)
9 m (30 pēdas)	6 mm (1/4 collas)

- Izmēriet attālumu starp punktiem ⑩ un ⑪.
- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp punktiem ⑩ un ⑪, kas atbilst attiecīgajam attālumam no punkta ⑫ līdz ⑬, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums no punkta ⑫ līdz punktam ⑬	Pieļaujamais attālums starp punktiem ⑩ un ⑪
3 m (10 pēdas)	3,2 mm (1/8 collas)
4 m (14 pēdas)	3,5 mm (5/32 collas)
5 m (17 pēdas)	4,5 mm (3/16 collas)
6 m (20 pēdas)	5,5 mm (7/32 collas)
7 m (23 pēdas)	6 mm (1/4 collas)

Lāzera lietošana

Ieteikumi par lietošanu

- Vienmēr atzīmējiet lāzera stara centru.
- Ja notiek straujas temperatūras maijas, instrumenta iekšējās detaļas var kustēties un var mazināt precizitāti. Darba laikā regulāri pārbaudiet precizitāti.
- Ja lāzers tiek nomests zemē, pārbaudiet tā kalibrāciju.
- Ja lāzers ir pareizi kalibrēts, tas pašlaimejojas. Ikvienam lāzeram rūpničā ir veikta kalibrēšana, lai tas varētu projicēt horizontālu līniju, atrodoties uz līdzzenas virsmas ar vidēji $\pm 4^\circ$ nobīdi. Nav jāveic manuāla regulēšana.
- Strādājiet ar lāzeru uz līdzzenas un taisnas virsmas.

Lāzera izslēgšana

Ja lāzers netiek lietots, barošanas/transportbloķēšanas slēdzim jābūt pastumtam nobloķētā/izslēgtā pozīcijā (⑩. attēls, ⑪). Ja slēdzis nav nobloķētā pozīcijā, lāzeru nevar izslēgt.

90° starp vertikālajām lāzera līnijām

Lai pārbaudītu 90° precīzitāti starp priekšējo vertikālo lāzera līniju un sānu vertikālo lāzera līniju, jāizmanto grīda ar vismaz 6 m x 3 m (20 collas x 10 collas) lielu platību.

- Novietojiet lāzeru uz līdzzenas, taisnas un stabilas virsmas, kas ir līdzsena abos virzienos, kā norādīts ⑪ attēlā, ①.
- Ieslēdziet lāzera.
- Nospiediet ② trīsreiz, lai attēlotu priekšējo un sānu vertikālās lāzera līnijas.
- Nospiediet ③ divreiz, lai attēlotu apakšējo lāzera punktu.
- Priekšējās lāzera līnijas garumā atzīmējiet trīs punkus ④, ⑤ un ⑥, kur ⑥ ir lāzera līnijas viduspunkts.
- Novietojiet lāzera tā, lai apakšējais lāzera punkts sakristu ar ⑥ un priekšējā lāzera līnija sakristu ar ⑦ (⑪. attēls, ②).
- Atzīmējiet punktu ⑧ uz sānu lāzera līnijas vismaz 3 m (10 pēdu) attālumā no lāzera.
- Pagrieziet lāzera pulksteņrādītāja virzienā par 90°.
- Novietojiet lāzera tā, lai apakšējais lāzera punkts sakristu ar ⑨ un priekšējā lāzera līnija sakristu ar ⑩ (⑪. attēls, ③).
- Uz sānu lāzera līnijas atzīmējiet punktu ⑪ punkta ⑩ tuvumā.

Lāzera lietošana ar piederumiem



BRĪDINĀJUMS!

Tā kā citi piederumi, kurus Stanley nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo lāzeru, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietosiet.

Lietojiet vienīgi tādus Stanley piederumus, kas ieteicami šim modelim. Piederumi, kas paredzēti vienam lāzeram, var būt bīstami un izraisīt ievainojuma, ja tos izmanto ar citiem lāzeriem.

Lāzera apakšpusē atrodas 1/4-20 un 5/8-11 iekšējās vītnes (◎. attēls), lai uztādītu patlībanu pieejamos un turpmāk iespējamos Stanley piederumus. Lietojiet vienīgi tādus Stanley piederumus, kas paredzēti šim lāzeram. Ievērojiet piederumam pievienotos norādījumus.

Piederumus, ko ieteicams lietot kopā ar šo lāzeru, var iegādāties par atsevišķu samaksu no vietējā izplatītāja vai pilnvarotā remonta darbnīcā. Ja jums ir vajadzīga kāda detalja, sazinieties ar vietējo Stanley remonta darbnīcu, kas jums palīdzēs, vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
<http://www.2helpU.com>.

Apkope

- Kad lāzers netiek lietots, ar mitru lupatiņu notīriet ārējās virsmas, tad ar mīkstu, sausu lupatiņu noslaukiet lāzeru pilnībā sausu, pēc tam uzglabājiet lāzeru piederumu kārbā, kas iekļauja komplektācijā.
- Kaut arī lāzera ārpuse ir noturīga pret šķidinātājiem, tos nedrīkst lietot lāzera tīrišanai.
- Lāzeru nedrīkst glabāt temperatūrā, kas zemāka nekā -20 °C (-5 °F) vai augstāka nekā 60 °C (140 °F).
- Lai darbs būtu paveikts precīzi, regulāri pārbaudiet lāzera kalibrāciju.

Kalibrēšanas pārbaudi un citus apkopes darbus var veikt Stanley apkopes centros.

Problēmu novēršana

Lāzeru nevar ieslēgt

- Pārbaudiet, vai lāzera litija jonu akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- Lāzeram vienmēr jābūt sausam.
- Ja lāzers ir sakarsis, pārsniedzot 50 °C (120 °F), to nevar ieslēgt. Ja lāzers ir uzglabāts ļoti karstā vidē, nogaidiet, līdz tas atdzies. Tomēr lāzers netiek bojāts, ja tiek nospiests barošanas/transportbloķēšanas slēdzis pirms lāzera atdzīšanas līdz normālai darba temperatūrai.

Lāzera starī mirgo

Lāzeri veic pašlīmeņošanu visos virzienos ar vidēji 4° nobīdi. Ja lāzers ir sasvērts tiltāl, ka iekšējais mehānisms nespēj veikt pašlīmeņošanu, lāzera starī sāk mirgot, liecinot par to, ka pārsniegts sasvēršanas diapazons. STARU MIRGOŠANA LIECINA PAR TO, KA STARI NAV NOLĪMEŅOTI HORIZONTĀLI VAI VERTIKĀLI, TĀPĒC TOS NEVAR IZMANTOT HORIZONTĀLAS VAI VERTIKĀLAS LINIJAS ATZĪMEŠANAI. Novietojiet lāzeru uz taisnākas virsmas.

Lāzera starī nepārtrauc kustību

Lāzers ir precīzijas instruments. Tāpēc tas turpina meklēt vertikālo līmeni, ja neatrodas uz stabilas (un nekustīgas) virsmas. Ja starī turpina pārvietoties, novietojiet lāzeru uz stabilākas virsmas. Tāpat virsmai jābūt relatiiviski līdzībai un taisnai, lai lāzers nostabilizētos.

Apkalpošana un remonts

Piezīme. Ja lāzers ir izjaukts, izstrādājuma garantijas vairs nav spēkā.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvarotā apkopes centrā. Ja remontu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Informāciju par tuvāko Stanley apkopes centru meklējiet vietnē
<http://www.2helpU.com>.

Tehniskie dati

	FMHT77617
Gaismas avots	Lāzera diodes
Lāzera staro vīļņu garums	510–530 nm, redzams (visas lāzera līnijas) 630–680 nm, redzams (apakšējais punkts)
Lāzera jauda	≤1,0 mW 2. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS
Darba diapazons	30 m (100 pēdas) 50 m (165 pēdas) ar detektoru
Precizitāte: visas lāzera līnijas	±3 mm uz 10 m ($\pm 1/8$ collas uz 30 pēdām)
Precizitāte: apakšējais punkts	±6 mm uz 10 m ($\pm 1/4$ collas uz 30 pēdām)
Darba temperatūra	No -10 līdz 50 °C (no 14 līdz 122 °F)
Uzglabāšanas temperatūra	No -20 līdz 60 °C (no -5 līdz 140 °F)
Vides faktori	Ūdensizturīgs un putekļu izturīgs saskaņā ar IP54

Turinys

- Informacija apie lazerį
- Naudotojo sauga
- Akumuliatoriaus įkrovimas
- Montavimo bloko naudojimas
- Lazerio įjungimas
- Lazerio tikslumo patikra
- Lazerio naudojimas
- Techninė priežiūra
- Trikių šalinimas
- Priežiūra ir remontas
- Specifikacijos

Informacija apie lazerį

Lazerinis nivelyras FMHT77617–2 klasės lazerinis gaminys. Lazerinis nivelyras – tai išsiliginantis lazerinis įrankis, kurį galima naudoti horizontalaus (gulsčiojo) ir vertikalaus (stačiojo) išlyginimo darbams.

Naudotojo sauga

Saugos rekomendacijos

Toliau pateiktos apibūdina kiekvieno signalinio žodelio griežtumą. Perskaitykite ši naudotojo vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.

! PAVOJUS! Nurodo kylančią pavojingą situaciją, kurios neišvengiž ūsies arba rimtai susižalosoti.

! ISPĖJIMAS! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima žūti arba sunkiai susižaloti.

! ATSARGIAI! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima nesunkiai arba vidutiniškai sunkiai susižaloti.

PASTABA. Nurodo su žalos padaryti materialinės žalos.

Jeigu turite kokių nors klausimų arba komentarų dėl šio ar kurio nors kito „Stanley“ įrankio, eikite į <http://www.2helpU.com>.

EB atitikties deklaracija



„Stanley“ čia deklaruoją, kad gaminys FMHT77617 dera su direktyvos 1999/5/EB esminiais reikalavimais ir visais kitais nuostatais.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima užsisakyti adresu: „Stanley Tools“, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium (Belgija) arba atsiisiuti iš čia: www.2helpU.com.



! ISPĖJIMAS!

Perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas.

Jei bus nesileikoma šiame vadove pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti rimto susižalojimo pavojus.

! IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



! ISPĖJIMAS!

Lazerio spinduliuotės poveikis. Neardykitė ir nemodifikuokite lazerinio nivelyro. Viduje nėra dalii, kurių priežiūros darbus galėtų atlikti pats naudotojas. Kitaip gali būti sunkiai sužalotos akys.



! ISPĖJIMAS!

Pavojinga spinduliuotė. Naudodami valdymo elementus arba regulatorius, taip pat – atlikdami kitas nei čia nurodyta procedūras, galite gauti pavojingą spinduliuotės dozę.

Ant jūsų lazerio esančioje etiketėje gali būti pavaizduoti toliau nurodyti simboliai.

Simbolis	Reikšmė
V	Volтай
mW	Milivatai
	Įspėjimas dėl lazerio
nm	Bangų ilgis nanometrais
2	2 klasės lazeris

Įspėjamosios etiketės


Jūsų patogumui ir saugai ant jūsų lazerio pateikiamais toliau nurodytos etiketės.



! ISPĖJIMAS! Siekdamas sumažinti pavojų susižaloti, naudotojas turi perskaityti ši naudotojo vadovą.



ISPĖJIMASI LAZERIO SPINDULIUOTĖ. NEŽIŪRĘKITE TIESIAI Į SPINDULĮ. 2 klasės lazerinių gaminių.



- Jei įranga naudojama gamintojo nurodytu būdu, gali sumažėti įrangos apsauga.*
- Nenaudokite lazerio sprogojoje aplinkoje, pvz., kur yra liepsniųjų skyčių, duju arba dulkų. Šis įrankis gali generuoti kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.*
- Išjungtą lazerį laikykite vaikams ir nekvalifikuotiemis asmenims nepasiekiamoje vietoje. Nekvalifikuotų naudotojų rankose lazeriai kelia pavojų.*
- Įrankio priežiūrą PRIVALO atlikti tik kvalifikuoti remonto specialistai. Jei bendrosios arba techninės priežiūros darbus atliks nekvalifikuoti asmenys, kas nors gali susižaloti. Informacijos apie artimiausią „Stanley“ serviso centrą rasite <http://www.2helpU.com>.*
- Nenaudokite optinių įrankių, pvz., teleskopų ar teodolitų, norėdami pamatyti lazerio spindulį. Kitaip gali būti sunkiai susižalotos akys.*
- Nenustatykite lazerio tokioje padėtyje, kurioje kas nors tyčia ar netycia galėtų pažiūrėti tiesiai į lazerio spindulį. Kitaip gali būti sunkiai susižalotos akys.*
- Nenustatykite lazerio šalia atspindinčio paviršiaus, kuris galėtų atspindinti lazerio spindulį ir nukreipti į jį kienu nors akis. Kitaip gali būti sunkiai susižalotos akys.*
- Nenaudojamat lazer reikia išjungti. Palikus įjungtą lazerį, padidėja pavojus pažiūrėti į jo spindulį.*
- Jokiais būdais nemodifikukite lazerio. Modifikavus įrankį, galima gauti pavojingą spinduliuotės dozę.*
- Nenaudokite lazerio, jei netoli ese yra vaikų, ir neleiskite vaikams naudotis lazeriu. Kitaip galima sunkiai susižaloti akis.*
- Nenuimkite ir negadinkite išpėjamųjų etikečių. Pašalinus etiketes, naudotojas arba kiti asmenys gali netycia gauti spinduliuotės dozę.*

- Padėkite lazerį ant lygaus paviršiaus.** Jei lazeris nukris, jis gali būti apgaudintas arba kas nors gali būti rūmtai sužalotas.*

Asmens sauga

- Dirbdami lazeriu, būkite būdrus, žiūrėkite, ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite lazerio būdami pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. Akimirka nukreipus dėmesį, dirbant su lazeriu, galima sunkiai susižaloti.*
- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada nenaudokite akių apsaugos priemones. Atsižvelgiant į darbo aplinką, apsauginės priemonės, pvz., dulkių kaukė, neslystantys saugos batai, šalmas ir klausos apsauga sumažina sužalojimų pavojų.*

Įrankio naudojimas ir priežiūra

- Nenaudokite lazerio, jei maitinimo / transportavimo užrakto jungikliu nepavyksta jo įjungti arba išjungti. Bet koks įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas, jis būtina pataisyti.*
- Vadovaukitės šio naudotojo vadovo skyriuje **Techninė priežiūra** pateiktais nurodymais. Naudojant neleistinas dalis arba nesilaikant **techninės priežiūros** nurodymų, gali kilti elektros smūgio arba susiziedimo pavojus.*

Akumuliatoriaus sauga

Lazerinį nivelyrą FMHT77617 maitina ličio jonų akumuliatorius.



ISPĖJIMAS!

Siekdamas sumažinti pavojų susižaloti, naudotojas turi perskaityti gaminio naudotojo, lazerio saugos ir akumuliatoriaus saugos vadovus.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Ličio jonų akumuliatorui įkrauti naudokite įkroviklį, pateiktą kartu su lazeriniu nivelyru FMHT77617.

- Prijunkite vienam įkroviklio gale esantį maitinimo kištuką prie elektros lizdo (B ① pav.).
- Lazerinio nivelyro gale nuimkite prievedo dangtelį ir nusukite į šoną (B ② pav.).
- Įkiškite mažajį įkroviklio galą į lazerinio nivelyro įkrovimo prievedą (B ③ pav.).

LT

- Palaukite, kol akumulatorius bus visiškai įkrautas. Kol akumulatorius įkraunamas, šviečia maitinimo šviesos diodas.
- Kai šviesos diodas išsijungs, atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo ir lazerinio nivelyro įkrovimo prievedo.
- Užspauskite prievedo dangtelį atgal ant lazerinio nivelyro įkrovimo prievedo.

Kai lazerinių nivelyrų nenaudojamas, nuslinkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį KAIRÉN, į užrakinimo / IŠJUNGIMO padėtį (A pav., ①), kad taupyti maitinimo akumulatorius energija.

Montavimo bloko naudojimas

Lazerio apačioje yra judamasis blokas (D pav.).

- Norédami pasinaudoti magnetais, esančiais lazerio priekyje (A ⑧ pav.), ir sumontuoti lazerį ant plieninės sijos, neištraukite judamojo bloko (D ① pav.). Taip apatinis taškas bus sulysiugotas su plieninės sijos kraštu.
- Norédami sumontuoti lazerį virš taško grindyse (naudodami daugiaufunkcinę gembų arba trikojį), patraukite judamajį bloką, kai jis spragtelėtų vietoje (D ② pav.). Taip lazerio apatinis taškas bus rodomas pro 5/8-11 montavimo angą ir lazeris bus galima pasukti virš 5/8-11 montavimo angos nepajudinant jo vertikalias padėties.

Lazerio įjungimas

- Patraukite lazerį ant glotnus, plokščio, lygaus pagrindo ir nukreipkite į tiesią pirmyn į priešingą sieną (0° padėtis).
- Nuslinkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį dešinėn, į atrakinimo / įjungimo padėtį (A ② pav.).
- Paspauskite D (A ⑥ pav.) vieną kartą, kad parodytumėte horizontalią lazerio liniją, antrą kartą, kad parodytumėte žemyn nukreiptą tašką ir trečią kartą, kad parodytumėte horizontalią liniją bei žemyn nukreiptą tašką.
- Patirkinkite lazerio spindulius. Lazeris išsilygina savaimė.
- Jei lazeris pakrepiamas tiek, kad nebegali išsilyginti ($>4^\circ$), lazerio spinduliai sumirksisi du kartus ir klaviatūroje ima nuolat mirksėti o (A ④ pav.).
- Jei lazerio spinduliai mirksii, vadinas, lazeris nustatytas nelygiai (nestatmenai) ir NETURĘTŲ būti naudojamas horizontaliai arba vertikaliai linijoms žymėti ar nustatyti. Pabandykite pastatyti lazerį ant lygaus pagrindo.

- Paspauskite D (A ⑤ pav.) vieną kartą, kad parodytumėte vertikalią lazerio liniją nuo lazerio priekinės dalies, antrą kartą, kad parodytumėte vertikalią lazerio liniją nuo lazerio šono ir trečią kartą, kad parodytumėte abi vertikalias linijas.

- Paspauskite D (A ⑦ pav.), kad išbandytumėte impulsinį režimą. Išsijungs D ir lazerio spinduliu atrodys ryškesni, kadangi ims mirksėti itin dideliu dažniu. Impulsinis režimas su ieškišiu naudojamas tik prieikus rodyti lazerio spindulius dideliu atstumu.

- Jei BET KURIS iš toliau pateiktų teiginių TEISINGAS, PRIEŠ PRADĒAMĮ NAUDOTI lazerį projekte, perskaitykite lazerio tikslumo patikros instrukcijas.

- Lazerį naudojate pirmą kartą (jei lazeris buvo veikiamas aukštos temperatūros).
- Lazerio tikslumas kurį laiką nebuvo tikrintas.
- Lazeris galėjo būti numestas.

Lazerio tikslumo patikra

Lazeriniai įrankiai būna užsandarinami ir sukalibruojami gamykloje. Prieš naudojant lazerį pirmą kartą (jei lazeris buvo aukštos temperatūros), rekomenduojama atlikti tikslumo patikrą. Vėliau patikras reikia vykdyti reguliariai, siekiant užtikrinti darbo tikslumą. Prieš pradēdami vykdyti bet kokias šiame vadove pateiktas tikslumo patikras, žr. šias rekomendacijas:

- Naudokite maksimalų įmanomą plotą / atstumą, artimiausią darbiniam atstumui. Kuo didesnis plotas / atstumas, tuo lengviau matuoti lazerio tikslumą.
- Padékite lazerį ant glotnus, plokščio ir stabilaus pagrindo, kuris būtų lygus abiem kryptimis.
- Pažymėkite lazerio spindulio centrinį tašką.

Horizontalus spindulyls – skleidimo kryptis

Norint patirkinti lazerio horizontaliojo skleidimo kalibrötę, reikia dvių sienų, nutolusių 9 m (30 pėdų) atstumu viena nuo kita. Svarbu patirkinti kalibrötę tokiu atstumu, kuris būtų ne trumposnis nei iprasti planiniai įrankio naudojimo atstumai.

- Prispauskite lazerį prie 9 m (30 pėdų) ilgio sienos (E ① pav.) galo.
- Ijunkite lazerį.
- Vieną kartą paspauskite D, kad parodytumėte horizontalų spindulį.

- Pasukite lazerį link priešingo sienos galo, lygiagrečiai su gretima siena.
- Bent 9 m (30 pėdų) atstumu ant lazerio spindulio pažymėkite taškus **a** ir **b**.
- Apsukite lazerį 180° kampu.
- Pakoreguokite lazerio aukštį taip, kad spindulio centras būtų suligiuotas su **a** (**E**) **(2)** pav.).
- Tiesiogiai virš arba žemiau **b** pažymėkite **c** išilgai lazerio spindulio (**E**) **(3)** pav.).
- Išmatuokite vertikalią atstumą tarp **b** ir **c**.
- Jei jūsų matmuo yra didesnis nei **leistinas atstumas tarp b ir c atitinkamam atstumui tarp sienų** (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į igaliotaji serviso centrą.

Atstumas tarp sienų	Leistinas atstumas Tarp b ir c
9 m (30 pėd.)	6 mm (1/4 col.)
12 m (40 pėd.)	8 mm (5/16 col.)
15 m (50 pėd.)	10 mm (13/32 col.)

Horizontalus spindulys – nuolydžio kryptis

Norint patikrinti lazerio horizontaliojo nuolydžio kalibravutę, reikia vienos bent 9 m (30 pėdų) ilgio sienos. Svarbu patikrinti kalibravutę tokiu atstumu, kuris būtų ne trumpesnis nei išprasti planiniai įrankio naudojimo atstumai.

- Prispauskite lazerį prie 9 m (30 pėdų) ilgio sienos (**F**) **(1)** pav.) galo.
- Ijunkite lazerį.
- Vieną kartą paspauskite **⊕**, kad parodytumėte horizontalų spindulį.
- Pasukite lazerį link priešingo sienos galo, lygiagrečiai su gretima siena.
- Bent 9 m (30 pėdų) atstumu ant lazerio spindulio pažymėkite taškus **a** ir **b**.
- Perneškite lazerį į priešingą sienos galą (**F**) **(2)** pav.).
- Nukreipkite lazerį į pirmajį sienos galą, lygiagrečiai su gretima siena.
- Pakoreguokite lazerio aukštį taip, kad spindulio centras būtų suligiuotas su **b**.

- Tiesiogiai virš arba žemiau **a** pažymėkite **c** išilgai lazerio spindulio (**F**) **(3)** pav.).
- Išmatuokite atstumą tarp **a** ir **c**.
- Jei jūsų matmuo yra didesnis nei **leistinas atstumas tarp a ir c atitinkamam atstumui tarp sienų** (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į igaliotaji serviso centrą.

Atstumas tarp sienų	Leistinas atstumas Tarp a ir c
9 m (30 pėd.)	6 mm (1/4 col.)
12 m (40 pėd.)	8 mm (5/16 col.)
15 m (50 pėd.)	10 mm (13/32 col.)

Vertikalus spindulys – statmuo

Lazerio vertikalės (statmens) kalibravimo tikrinimas būna tiksliausias esant pakankamam vertikaliams aukštčiams, pagedaidautina – 9 m (30 pėdų), kai vienas asmuo ant grindų nustato lazerį, o kitas – prie lubų pažymi spindulio vietą. Svarbu patikrinti kalibravutę tokiu atstumu, kuris būtų ne trumpesnis nei išprasti planiniai įrankio naudojimo atstumai.

- Padékite lazerį ant glotnaušio, plokščio ir stabilaus pagrindo, kuris būtų lygus abiems kryptimis (**G**) **(1)** pav.).
- Ijunkite lazerį.
- Paspauskite **⊕** tris kartus, kad parodytumėte priekinį ir šoninių vertikalių spindulius.
- Paspauskite **⊕** du kartus, kad parodytumėte žemyn nukreiptą spindulį.
- Pažymėkite ant lygaus pagrindo žemyn nukreipto taško vieta **a** (**G**) **(2)** pav.).
- Ant lubų pažymėkite dvi trumpas linijas **b** ir **c**, kur susikerta priekinis ir šoninis lazerio spinduliai.
- Pakelkite ir apskukite lazerį 180° kampu, tada nustatykite žemyn nukreiptą tašką tiesiai virš **a** – ankstesnės žemyn nukreipto taško vietas, kaip parodyta (**G**) **(3)** pav.).
- Ant lubų suraskite dvi eju lazerio spinduliu vietas. Jei jie nėra lygiagretūs su pažymėtomis linijomis **b** ir **c**, sukite lazerį, kol lazerio spinduliai bus artimai suligiuoti su **b** ir **c**.
- Ant lubų pažymėkite dvi trumpas linijas **d** ir **e**, kur susikerta spinduliai.

- 10.** Išmatuokite atstumą tarp pažymėtų linijų **(b)** bei **(d)** ir pažymėtų linijų **(c)** bei **(e)**.
- 11.** Jei jūsų matmuo yra didesnis nei leistinas atstumas tarp pažymėtų linijų atitinkamam lubų aukščiui (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į įgaliojajių serviso centrą.

Lubų aukštis	Leistinas atstumas Tarp pažymėtų linijų
2,5 m (8 péd.)	1,5 mm (1/16 colio)
3 m (10 péd.)	2,0 mm (3/32 col.)
4 m (14 péd.)	2,5 mm (1/8 col.)
6 m (20 péd.)	4 mm (5/32 col.)
9 m (30 péd.)	6 mm (1/4 col.)

- 12.** Jei jūsų matmuo yra didesnis nei leistinas atstumas tarp **(a)** ir **(f)** atitinkamam atstumui nuo **(b)** iki **(e)** (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į įgaliojajių serviso centrą.

Atstumas nuo (b) iki (a)	Leistinas atstumas Tarp (a) ir (f)
3 m (10 péd.)	3,2 mm (1/8 col.)
4 m (14 péd.)	3,5 mm (5/32 col.)
5 m (17 péd.)	4,5 mm (3/16 col.)
6 m (20 péd.)	5,5 mm (7/32 col.)
7 m (23 péd.)	6 mm (1/4 col.)

Lazerio naudojimas

Patarimai dėl naudojimo

- Visada pažymėkite lazerio sruku spindulio centrą.
- Pernelyg dideli temperatūros pokyčiai gali sukelti vidinių dalių dažnai tikrinimą, o tai gali neigiamai paveikti tikslumą. Dirbdami dažnai tikrinkite tikslumą.
- Jeigu lazerį numestumėte, patikrinkite, kad įsitikintumėte, kad jis vis dar sukalibruotas.
- Jei lazeris yra tinkamai sukalibruotas, jis patys išsilygina. Kiekvienas lazeris yra sukalibruojamas gamykloje ir išsilygina, jei tik yra pastatomas ant paviršiaus, nuo horizontalios padėties nukrypusio iki $\pm 4^\circ$ kampu. Nereikia atlikti jokių rankinių korekcijų.
- Naudokite lazerį padėjé ant glotnaus, plokščio ir lygaus paviršiaus.

Lazerio išjungimas

Kai lazeriu nesinaudojate, paslinkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį į IŠJUNGIMO / užrakinimo padėtį (**(A) (1)** pav.). Jei jungiklio nenustatysite į užrakinimo padėtį, lazeris neišsijungs.

Lazerio naudojimas su priedais



ISPĖJIMAS!

Kadangi su šiuo lazeriu nebuvu bandomi kiti nei „Stanley“ priedai, juos su šiuo lazeriu naudoti pavojinga.

Naudokite tik „Stanley“ priedus, rekomenduotus naudoti su šiuo modeliu. Priedai, kurie gali būti tinkami naudoti su vienu lazeriu, gali kelti pavoją, jei bus naudojami su kitu lazeriu.

Lazerio apačioje yra 1/4-20 ir 5/8-11 lizdinės srieginės jungtys (© pav.), skirtos dabartiniams arba ateities „Stanley“ priedams. Naudokite tik šiam lazeriu nurodytus „Stanley“ priedus. Vadovaukitės su priedu pateiktais nurodymais.

Šiam lazeriu rekomenduojamų priedų galite papildomai įsigyti iš savo vietinio igaliotojo atstovo arba igaliotojo serviso centro. Jei reikia pagalbos rasti koki nors priedą, susisiekiite su artimiausiu „Stanley“ serviso centru arba apsilankykite interneto svetainėje: <http://www.2helpU.com>.

Techninė priežiūra

- Kai lazeris nenaudojamas, nuvalykite išorę drėgna šluoste, tada nušluostykite lazerį minkšta sausa šluoste, kad jis tikrai būtų sausas, ir padékite sandeliuoti lazerį pateiktoje komplekto dėžutėje.
- Nors lazerio išorė yra atspari tirpkiams, NIEKADA nenaudokite jų lazeriu valytį.
- Nelaikykite lazerio žemesnėje nei -20 °C (-5 °F) arba aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje.
- Norédami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai tikrinkite, ar lazeris yra tinkamai sukalibruotas.

Kalibravimo patikras ir kitus techninės priežiūros bei remonto darbus gali atlikti „Stanley“ serviso centro specialistai.

Trikčių šalinimas

Lazeris neįsijungia

- Užtikrinkite, kad būtų visiškai įkrautas lazerinio nivelyro ličio ionų akumulatorius.
- Pasirūpinkite, kad lazeris būtų laikomas sausai.
- Jei lazerinis įrenginys įkaista virš 50 °C (120 °F), jis neįsijungia. Jei lazeris buvo sandeliuojamas labai aukštoje temperatūroje, palaukitė, kol jis atvés. Lazerinis nivelyras nesuges, jei paspausite jo maitinimo / transportavimo užrakinimo jungiklį prieš jam atvėstant iki tinkamos darbinės temperatūros.

Lazerio spinduliu mirksėjimas

Lazeriniai nivelyrai gali savaime išsilyginti esant iki 4° pokrypiui bet kuria kryptimi. Jei lazeris bus pakreiptas tiek, kad vidinis mechanizmas pats savaime išsilyginti negalės, ims mirksėti lazerio spinduliai, rodydami, kad viršytos pokrypio ribos.

MIRKSINTYS SPINDULIAI REIŠKIA, KAD POKRYPIO RIBOS VIRŠYOTOS IR LAZERIS NERA GULŠCIAS ARBA STAČIAS IR JO NEGALIMA NAUDOTI LYGUMO ARBA STATUMO NUSTATYMU ARBA ŽYMĖJIMUI. Pabandykite pastatykite lazerį ant lygesnio pagrindo.

Lazerio spinduliai nenustoją judėti

Lazeris yra tikslusis prietaisas. Taigi, jei jis bus pastatytas ant nestabilaus (ir judančio) paviršiaus, lazeris nuolat bandys išsilyginti. Jei spindulys nenustoją judėti, pabandykite padėti lazerį ant stabilesnio paviršiaus. Taip pat patikrinkite, ar paviršius yra santykinių plokščias ir lygus, kad lazeris būtų stabilus.

Priežiūra ir remontas

Pastaba. Išardžius lazerinį nivelyrą, anuliuojamos visos gaminio garantijos.

Siekiant užtikrinti gaminio SAUGA ir PATIKIMUMA, remonto, techninės priežiūros ir reguliavimo darbai turi būti atliekami tik igaliotuosiuse serviso centruose. Remontas arba techninė priežiūra, kuria atlieka nekvalifikuoti asmenys, gali tapti susizalojimo priežastimi. Informacijos apie artimiausią „Stanley“ serviso centrą rasite <http://www.2helpU.com>.

Specifikacijos

	FMHT77617
Šviesos šaltinis	Lazerio diodai
Lazerio bangos ilgis	510–530 nm, matomas (visos linijos) 630–680 nm, matomas (žemyn nukreiptas taškas)
Lazerio galia	≤1,0 mW 2 KLASÉS LAZERINIS GAMINYS
Veikimo diapazonas	30 m (100 pēd.) 50 m (165 pēd.) su iešķikliu
Tikslumas – visos linijos	±3 mm per 10 m (±1/8 col. per 30 pēd.)
Tikslumas – apatinis taškas	±6 mm per 10 m (±1/4 col. per 30 pēd.)
Veikimo temperatūra	Nuo -10 °C iki 50 °C (nuo 14 °F iki 122 °F)
Sandėliavimo temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C (nuo -5 °F iki 140 °F)
Aplinka	Nepralaidus vandeniu ir dulkēms pagal IP54

İçindekiler

- Lazer Bilgileri
- Kullanıcı Güvenliği
- Pilin Şarj Edilmesi
- Montaj Bloğunun Kullanılması
- Lazerin Açılması
- Lazer Hassasiyetini Kontrol Etme
- Lazerin Kullanılması
- Bakım
- Sorun Giderme
- Servis ve Onarımlar
- Teknik Özellikler

Lazer Bilgileri

FMHT77617 lazeri, bir Sınıf 2 lazer ürünüdür. Bu lazer, yatay (tesviye) ve dikey (şakül) hizalama projektorları için kullanılabilen, otomatik seviye ayarlama özelliğine sahip lazer aletidir.

Kullanıcı Güvenliği

Güvenlik Talimatları

Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelerle dikkat ediniz.



TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli durumu gösterir.



UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.



DİKKAT: Engellenmemesi halinde ömensiz veya orta dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.



İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.

Bu ürün veya herhangi bir Stanley aleti hakkında soru veya yorumlarınız varsa
<http://www.2helpU.com> adresini ziyaret edin.

AT Uygunluk Beyanı



Stanley işbu belgeyle FMHT77617 ürününün gerekli düzenlemelere ve 1999/5/EC Direktifinin diğer tüm hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium adresinden istenebilir veya aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:
www.2helpU.com.



UYARI:

Tüm talimatları okuyun ve anlamaya çalışın. Bu kılavuda yer alan uyarı ve talimatlar uygulanması ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

TALİMATLARI SAKLAYIN



UYARI:

Lazer Radyasyona Maruziyet. Lazer tesviyesini sökmeyin veya değiştirmezsin. İçinde kullanıcı tarafından onarılabilen herhangi bir parça yoktur. Ciddi göz yaralanmasıyla sonuçlanabilir.



UYARI:

Tehlikeli Radyasyon. Burada belirtilenlerin haricindeki kontrollerin veya ayarlamaların kullanılması veya prosedürlerin uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya sonuçlanabilir.

Lazerinizin üzerinde bulunan etiket aşağıdaki sembollerini içerebilir.

Sembol	Anlamı
V	Volt
mW	Miliwatt
	Lazer Uyarısı
nm	Nanometre olarak dalga boyu
2	Sınıf 2 Lazer

Uyarı Etiketleri


Sizin konforunuz ve emniyetiniz için, aşağıdaki etiketler lazerin üzerine yerleştirilmiştir.



UYARI: Yaralanma riskini en aza indirmek için kullanıcı kullanma talimatlarını mutlaka okumalıdır.



UYARI: LAZER RADYASYONU. İŞİNA DOĞRU BAKMAYIN. Sınıf 2 Lazer Ürünü.



- Lazeri düz bir yüzeye sağlam şekilde konumlandırın.**
Lazer düşerse, hasar görebilir veya ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Kişisel Güvenlik

- Ekipman üretici tarafından belirtilmemişse bir şekilde kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma Engelli olabilir.**

- Lazeri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi tehlikeli ortamlarda çalıştırmayın. Bu alet, toz veya dumanları ateşleyebilecek kivilcimler çıkarır.**

- Kullanılmayan bir lazeri çocukların ve eğitim almamış kişilerin erişemeyeceği bir yerde saklayın. Lazerler, eğitimimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.**

- Alet servis bakımının eğitilmiş bakım personeli tarafından yapılması ZORUNLUDUR. Eğitilmiş olmayan personel tarafından yapılan servis veya bakım yaralanmalarına neden olabilir. Size en yakın Stanley servis merkezini öğrenmek için <http://www.2helpU.com> adresini ziyaret edin.**

- Lazer işini görüntülemek için teleskop veya takeometre gibi optik aletleri kullanmayın. Ciddi göz yaralanmasıyla sonuçlanabilir.**

- Lazeri, kimsenin kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde doğrudan lazer işinine baktığı bir konuma yerleştirmeyin. Ciddi göz yaralanmasıyla sonuçlanabilir.**

- Lazeri, lazer işininin herhangi birinin gözlerine yansıtma yapabileceğinden bir yuzeyin yakınına yerleştirmeyin. Ciddi göz yaralanmasıyla sonuçlanabilir.**

- Kullanılmadığı zaman lazeri kapatın. Lazeri kontrolsüz bırakmak lazer işinine bakma riskini artırır.**

- Lazer üzerinde kesinlikle hiçbir değişim yapmayın. Alet üzerinde değişiklik yapılması tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya sonuçlanabilir.**

- Lazeri çocukların yakınında çalıştırın veya çocukların lazeri çalıştırmasına izin vermeyin. Ciddi göz yaralanması ile sonuçlanabilir.**

- Uyarı etiketlerini çıkarmayın veya okunmaz hale getirmeyin. Etiketler çıkarılırsa, kullanıcı ya da başkaları yanlışlıkla radyasyona maruz kalabilir.**

Alet Kullanımı ve Bakımı

- Güç/Taşıma Kilidi düğmesi lazeri açmıyor ve kapatmıyorsa aleti kullanmayın. Düğmeyele kontrol edilememeyen tüm aletler tehlikelidir ve tamir edilmeleri gereklidir.**

- Bu kılavuzun **Bakım** bölümündeki talimatları uygulayın. İzin verilmeyen parçaların kullanılması veya **Bakım** talimatlarına uyulmaması elektrik çarpması veya yaralanma tehlikesi yaratırabilir.**

Pil Güvenliği

FMHT77617 için güç bir Lityum-iyon pil ile sağlanır.



UYARI:

Yaralanma riskini en aza indirmek için üründe ait Kullanım Kılavuzunu, Lazer Güvenliği Kılavuzu ve Pil Güvenliği bilgilerini okuyun.

Pilin Şarj Edilmesi

Lazerin Li-ion pilini şarj etmek için FMHT77617 lazerle birlikte gelen şarj ünitesini kullanın.

- Şarj ünitesinin bir ucundaki fişi elektrik prizine takın (Şekil ①).
- Lazerin arkasında, giriş kapağını çekin ve yana kaydırarak çıkartın (Şekil ②).
- Şarj ünitesinin küçük ucunu bir lazerin şarj portuna takın (Şekil ③).
- Pilin tam şarj olmasını bekleyin. Pil şarj olurken Güç LED'i yanmaya devam edecektir.

- Güç LED'inin ışığı söndükten sonra, şarj ünitesini elektrik prizinden ve lazer şarj portundan çıkartın.
 - Giriş port kapağını lazerin şarj portunun üzerine geri itin.
- Pil tasarrufu sağlamak için lazer kullanılmadığında, Güç/Taşıma Kilidi düğmesini SOLA kaydırılarak Kilitli/KAPALI konumuna getirin (Şekil A (1)).
- Lazerin önünden dikey bir lazer çizgisi görüntülemek (Şekil A (5)) düğmesine için bir kez, lazerin yanından dikey bir lazer çizgisi görüntülemek için ikinci kez ve her iki dikey çizgiyi görüntülemek için görüntülemek için üçüncü kez basin.
 - Pulse (Atım) modunu test etmek için  (Şekil A (7)) düğmesine basın.  düğmesi yanar ve lazer ışınları çok hızlı bir şekilde yanıp söndüğü için daha açık görünürler. Pulse (Atım) modunu sadece lazer ışınlarını uzun mesafeli görüntülemek için bir detektör ile birlikte kullanacaksınız.

Montaj Bloğunun Kullanılması

Lazerin alt kısmı bir hareket edebilir blok bulunur (Şekil D).

- Lazeri bir çelik kırışe monte etmek için lazerin ön tarafındaki miknatısları kullanmak istiyorsanız (Şekil A (8)), hareket edebilir bloğu **uzatmayın**(Şekil D (1)). Bu, aşağıdaki noktanın çelik kırışın kenarına hizalanabilmesini sağlar.
- Lazeri **zemini üzerindeki bir noktaya monte etmek için** (bir çok amaçla braket veya bir tripod kullanarak), hareket edebilir bloğu yerine oturana kadar çekin (Şekil D (2)). Bu lazer alt noktasının 5/8-11 montaj deliğinde görüntülenmesini ve lazerin dikey konumu hareket ettilirmeksiz 5/8-11 montaj deliği üzerinde döndürülebilmesini sağlar.

Lazerin Açılması

- Lazeri, pürüzsüz düz, düz bir yüzeye, karşı duvara (0° konum) doğru düz bir şekilde ilerleye bakacak şekilde pürüzsüz, düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
- Güç/Taşıma Kilidi düğmesini sağa, Kilit Açık/AÇIK konumuna kaydırarak lazeri açın (Şekil A (2)).
-  (Şekil A (6)) tuşuna bir kez basarak bir yatay lazer çizgisi görüntüleyin, aşağı noktayı görüntülemek için ikinci kez ve yatay bir çizgi ve aşağı bir nokta görüntülemek için üçüncü bir kez basın.
- Lazer ışınlarını kontrol edin. Lazerler kendi kendine düz olacak şekilde tasarlanmıştır.
 - Lazer otomatik hizalama yapamayacak şekilde çok fazla eğilirse ($> 4^{\circ}$), lazer ışınları sürekli olarak iki kez yanıp sönر ve tuş takımındaki  (Şekil A (4)) düğmesi sürekli olarak yanıp sönner .
 - Lazer ışınları yanıp sönserse lazer düz yatay (ya da düzey) değildir ve düzey veya düşeylik belirlemesi ya da işaretlemesi için KULLANILMAMALIDIR. Lazeri düz bir yüzeye yeniden konumlandırmayı deneyin.

- Lazerin önünden dikey bir lazer çizgisi görüntülemek (Şekil A (5)) düğmesine için bir kez, lazerin yanından dikey bir lazer çizgisi görüntülemek için ikinci kez ve her iki dikey çizgiyi görüntülemek için görüntülemek için üçüncü kez basin.
- Aşağıdaki bildirimlerden HERHANGI BİRİ DOĞRU ise, lazeri bir proje için KULLANMADAN ÖNCE **Lazer Hassasiyetini Kontrol Etme** bölümündeki talimatları uygulayarak devam edin.
 - Bu durumda lazeri **ilk kez kullanıyzorsunuzd** (lazerin aşırı sıcaklığı maruz kalması durumunda).
 - Bir süredir lazerin **hassasiyet kontrolü yapılmamıştır**.
 - Lazer **yere düşmüştür**.

Lazer Hassasiyetini Kontrol Etme

Lazer aletleri fabrikada mühürlenir ve kalibre edilir. İşininin doğruluğundan emin olmak için lazeri **ilk kez kullanmadan önce** (lazerin aşırı sıcaklıklarla maruz kalması durumunda) ve daha sonra düzenli olarak bir hassasiyet kontrolü yapmanız önerilir. **Bu kılavuzda listelenen hassasiyet kontrollerinden herhangi birini gerçekleştirirken aşağıdaki talimatları izleyin:**

- Çalışma mesafesine en yakın olan, **en geniş alanı/mesafeyi kullanın**. Alan/mesafe ne kadar büyük olursa, lazerin hassasiyeti ölçmek o kadar kolaydır.
- Lazeri, her iki yönde aynı seviyede olan **engebesiz, düz ve dengeli bir yüzeye** yerleştirin.
- Lazer ışınının **tam merkezini işaretleyin**.

Yatay İşin - Tarama Yönü

Lazerin yatay tarama kalibrasyonunu kontrol etmek için iki duvarın birbirinden 9m (30') ayrı olması gereklidir. Aletin kullanılacağı uygulamaların mesafesinden daha kısa olmayan bir mesafe kullanarak bir kalibrasyon kontrolü yapılması önemlidir.

1. Lazeri bir 9m (30') duvarın sonuna doğru yerleştirin (Şekil (E) ①).
2. Lazeri açın.
3. Yatay bir lazer işini görüntülemek için ⓧ düğmesine bir kez basın.
4. Lazeri, duvarın karşı ucuna doğru ve bitişik duvara paralel olarak döndürün.
5. Lazer işini üzerinde en az 9m (30') uzaklıkta Ⓐ ve Ⓑ seçeneklerini işaretleyin.
6. Lazeri 180° çevirin.
7. Lazerin yüksekliğini kirişin merkezi Ⓐ hizalanacak şekilde ayarlayın (Şekil (E) ②).
8. Doğrudan Ⓐ üzerinde veya altında, lazer işini boyunca Ⓑ seçeneğini işaretleyin (Şekil (E) ③).
9. Ⓐ ve Ⓑ arasındaki dikey mesafeyi ölçün.
10. LÖçümünüz aşağıdaki tablodaki ilgili **Duvarlar Arasındaki Mesafe için Ⓒ ve Ⓓ arasında İzin Verilebilir Mesafe** değerinden daha büyükse, lazer bir yetkili servis merkezinde servis bakımı alınmalıdır.

Duvarlar Arasındaki Mesafe	İzin Verilebilir Mesafe Ⓒ ve arasında Ⓓ
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Yatay İşin - Eğim Yönü

Lazerin yatay eğim kalibrasyonunu kontrol etmek için en az 9m (30') uzunluğunda tek bir duvar olması gereklidir. Aletin kullanılacağı uygulamaların mesafesinden daha kısa olmayan bir mesafe kullanarak bir kalibrasyon kontrolü yapılması önemlidir.

1. Lazeri bir 9m (30') duvarın sonuna doğru yerleştirin (Şekil (F) ①).

2. Lazeri açın.
3. Yatay bir lazer işini görüntülemek için ⓧ düğmesine bir kez basın.
4. Lazeri, duvarın karşı ucuna doğru ve bitişik duvara paralel olarak döndürün.
5. Lazer işini üzerinde en az 9m (30') uzaklıkta Ⓐ ve Ⓑ seçeneklerini işaretleyin.
6. Lazeri duvarın karşı ucuna getirin (Şekil (F) ②).
7. Lazeri aynı duvardaki ilk uca doğru ve bitişik duvara paralel konuma getirin.
8. Lazerin yüksekliğini kirişin merkezi Ⓐ hizalanacak şekilde ayarlayın.
9. Doğrudan Ⓐ üzerinde veya altında, lazer işini boyunca Ⓑ seçeneğini işaretleyin (Şekil (F) ③).
10. Ⓐ ve Ⓑ arasındaki mesafeyi ölçün.
11. Ölçümünüz aşağıdaki tablodaki ilgili **Duvarlar Arasındaki Mesafe için Ⓒ ve Ⓓ arasında İzin Verilebilir Mesafe** değerinden daha büyükse, lazer bir yetkili servis merkezinde servis bakımı alınmalıdır.

Duvarlar Arasındaki Mesafe	İzin Verilebilir Mesafe Ⓒ ve arasında Ⓓ
9m (30')	6mm (1/4")
12m (40')	8mm (5/16")
15m (50')	10mm (13/32")

Dikey İşin - Şakül

Lazerin dikey (şakül) kalibrasyonunu kontrol etmek ideal bir şekilde 9m (30') büyüğünde bir dikey yükseklik olduğunda gerçekleştirilebilir. Bu durumda bir kişi lazerin zemindeki yerini ayarlar ve başka bir kişi de işinin konumunu işaretlemek için bir tavana yaklaşırlar. Aletin kullanılacağı uygulamaların mesafesinden daha kısa olmayan bir mesafe kullanarak bir kalibrasyon kontrolü yapılması önemlidir.

1. Lazeri, her iki yönde aynı seviyede olan engebesiz, düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin (Şekil (G) ①).
2. Lazeri açın.
3. ⓧ düğmesine üç kez basarak ön ve yan dikey işinleri görüntüleyin.
4. ⓧ düğmesine ikinci kez basarak aşağı noktayı görüntüleyin.

- Düz yüzey üzerinde, aşağı noktanın konumunu işaretleyin **a** (Şekil **G** (2)).
- Tavanda, ön ve yan lazer işinlerinin kesiştiği yerde iki kısa çizgiyi **b** ve **c** işaretleyin.
- Lazeri 180°kaldırın ve döndürün ve aşağı noktası doğrudan **a** üzerinde konumlandırmın, aşağı noktası önceki konumu Şekil **G** (3) üzerinde gösterildiği gibidir.
- Tavanda iki lazer işininin konumuna bakın. Bu işinler, işaretli **b** ve **c** çizgilerine paralel değilse lazer işinleri **b** ve **c** ile paralel hale gelene kadar lazeri döndürün.
- Tavanda, işinlerin kesiştiği yerde iki kısa çizгиyi **d** ve **e** işaretleyin.
- İşaretli çizgiler **b** ve **d** ile işaretli çizgiler **c** ve **e** arasındaki mesafeyi ölçün.
- Ölçümünüz aşağıdaki tablodaki ilgili **Tavan Yüksekliği** için **İşaretli Çizgiler Arasında İzin Verilebilir Mesafe** değerinden daha büyükse, lazer bir yetkili servis merkezinde servis bakımıına alınmalıdır.

Tavan Yüksekliği	İzin Verilebilir Mesafe İşaretli Çizgiler Arasında
2,5m (8')	1,5 mm (1/16")
3m (10')	2,0mm (3/32")
4m (14')	2,5mm (1/8")
6m (20')	4mm (5/32")
9m (30')	6mm (1/4")

90° Dikey İşinlar Arasında

Ön ve yan dikey işinlar arasındaki 90°lik doğruluğu kontrol etmek için açık zemin alanı en az 6m x 3m (20' x 10') olmalıdır.

- Lazeri, her iki yönde aynı seviyede olan engebesiz, düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin, bkz. Şekil **H** (1).
- Lazeri açın.
- ↓** düğmesine üç kez basarak ön ve yan dikey işinları görüntüleyin.
- ⊖** düğmesine ikinci kez basarak aşağı noktası görüntüleyin.
- Ön lazer işini boyunca, lazer işininin orta noktasının **b** pozisyonunda olduğu yerde üç konumu **a**, **b** ve **c** işaretleyin.

- Lazeri aşağı nokta **b** üzerinde ve ön lazer işini **c** ile hizalanacak şekilde konumlandırmın (Şekil **H** (2)).
- Yan lazer işini boyunca lazerden en az 3m (10') mesafede bir konum **e** işaretleyin.
- Lazeri saat yönünde 90° çevirin.
- Lazeri aşağı nokta **b** üzerinde ve ön lazer işini **c** ile hizalanacak şekilde konumlandırmın (Şekil **H** (3)).
- Yan lazer işini boyunca, **f** işaretini **a** yakınında belirleyin.
- a** ve **f** arasındaki mesafeyi ölçün.
- Ölçümünüz aşağıdaki tabloda **b** ve **f** Arasında İzin Verilebilir Mesafe olarak ilgili **b** ile **a** arasındaki mesafe için değerinden daha büyükse lazer bir yetkili servis merkezinde servis bakımıına alınmalıdır.

b ile a arası mesafe	İzin Verilebilir Mesafe b ve f arası
3m (10')	3,2mm (1/8")
4m (14')	3,5mm (5/32")
5m (17')	4,5mm (3/16")
6m (20')	5,5mm (7/32")
7m (23')	6mm (1/4")

Lazerin Kullanılması

Çalıştırma İle İlgili İpuçları:

- Lazer tarafından yaratılan işinin daima merkezini işaretleyin.
- Aşırı sıcaklık değişiklikleri, dahili parçaların hareketine neden olabilir ve bu da hassasiyeti etkileyebilir. Çalışırken hassasiyeti sık sık kontrol edin.
- Lazer yere düşürüldüğse, kalibre edildiğinden emin olmak için kontrol edin.
- Lazer doğru kalibre edildiği sürece, lazer kendiliğinden seviye ayarlayabilir. Her lazer, ortalama $\pm 4^\circ$ seviyedeki düz bir yüzeye yerleştirildiğinde seviye bulacak şekilde fabrikada kalibre edilir. Herhangi bir manüel ayarlama gerekmmez.
- Lazeri sabit, düz ve dengeli bir zeminde kullanın.

Lazerin Kapatılması

Lazer kullanılmadığında Güç/Taşıma Kilidi düğmesini KAPALI/Kilitli konumuna kaydırın (Şekil A ①). Düğme Kilitli konumuna getirilmemez lazer kapanmaz.

Lazerleri Aksesuarlarla Kullanma



UYARI:

Stanley tarafından sunulanlar dışındaki aksesuarlar bu lazer üzerinde test edilmemişinden, söz konusu aksesuarların bu lazerle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.

Sadece bu model ile kullanılmak üzere önerilen Stanley aksesuarlarını kullanın. Bir lazer için uygun olabilecek aksesuarlar, başka bir lazerle kullanıldığında yaralanma tehlikesine neden olabilir.

Lazerin alt kısmı, mevcut veya gelecekteki Stanley aksesuarlarının monte edilebilmesi için 1/4-20 ve 5/8-11 dişli dişler ile donatılmıştır (Şekil C). Sadece bu lazerle kullanılabilen belirtilen Stanley aksesuarını kullanın. Aksesuara belirtilen talimatları izleyin.

Bu lazerle birlikte kullanılmak için önerilen aksesuarlar, yerel bayinizden veya yetkili servis merkezinizden ek bir ücret ödemeyerek edinilebilir. Herhangi bir aksesuarı bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen en yakın Stanley servis merkezine başvurun veya web sitemizi ziyaret edin: <http://www.2helpU.com>.

Bakım

- Lazer kullanılmadığında, dış kısımlarını nemli bir bezle temizleyin, kuru olduğundan emin olmak için lazeri yumuşak kuru bir bezle silin ve ardından lazeri ürünle birlikte gelen takım kutusuna koyn.
- Lazerin dış kısmı solvente dirençli olmasına rağmen, ASLA lazeri temizlemek için solvent kullanmayın.
- Lazerin ısını -20 °C (-5 °F) altı veya 60 °C (140 °F) üzeri sıcaklıklarda muhafaza etmeye.
- Çalışmanızın doğruluğunu korumak için lazerin doğru kalibre edildiğinden emin olmak amacıyla sık sık kontrol edin.

Kalibrasyon kontrollerinin yanı sıra diğer bakım ve onarım işleri Stanley servis merkezleri tarafından yapılabilir.

Sorun Giderme

Lazer Açılmıyor

- Lazerin Li-Ion pilinin tam şarj edildiğinden emin olun.
- Lazeri kuru yerde sakladığınızdan emin olun.
- Lazer ünitesi 50 °C'in (120 °F) üzerinde isınrsa, ünite açılmalıdır. Lazer aşırı sıcak bir ortamda saklandığında, soğumasını bekleyin. Lazerin nivo aygıtının doğru çalışma sıcaklığına soğutmadan Güç/Taşıma Kilidi düğmesine basılmasıından dolayı hasar görmez.

Lazer Işınları Yanıp Sönüyor

Lazerler kendi kendini her yöne ortalama 4° dengeleyeceklük şekilde tasarlanmıştır. Lazer, dahili mekanizmanın kendi kendini düzeltmemeyecək şekilde çok fazla eğilmesi halinde, eğim aralığının aşındığını belirtmek için yanıp söner. LAZERDEN ÇIKAN YANIP SÖNEN İŞIKLAR DÜZ YATAY YA DA DÜŞEY DEĞİLDİR VE DÜZEY VEYA DÜSEYLİK BELİRLEMESİ YA DA İŞARETLEMESİ İÇİN KULLANILMAMALIDIR. Lazeri daha düz bir yüzeyde yeniden konumlandırmayı deneyin.

Lazer Işınları Sürekli Hareket Ediyor

Lazer hassas bir alettir. Bu nedenle, sabit (ve hareketsiz) bir yüzeye yerleştirilmemiş takdirde, alet düz konumunu bulmaya çalışacaktır. İşin hareket etmeye devam ederse, lazeri daha sabit bir yüzeye yerleştirmeye çalışın. Ayrıca, lazerin sabit olabilmesi için zeminin nispeten düz ve dengeli olduğundan emin olmaya çalışın.

Servis ve Onarımlar

Not: Lazerli nivonun sökülmemesi halinde, ürünün bütün garantileri geçersiz olur.

Ürün GÜVENLİĞİ ve GÜVENİLİRLİĞİNİ sağlamak için onarım, bakım ve ayarlar yetkili servis merkezleri tarafından yapılmalıdır. Eğitimi olmayan personel tarafından yapılan servis veya bakım yaralanma riski doğurabilir. Size en yakın Stanley servis merkezini öğrenmek için <http://www.2helpU.com> adresini ziyaret edin.

Teknik Özellikler

	FMHT77617
İşik Kaynağı	Lazer diyonları
Lazer Dalga Boyu	510–530 nm görünür (tüm çizgiler) 630–680 nm görünür (aşağı nokta)
Lazer Gücü	≤1,0 mW SINIF 2 LAZER ÜRÜNÜ
Çalışma Aralığı	30m (100') 50m (165'), Detektör ile
Hassasiyet - tüm çizgiler	Her 10 m için ± 3 mm (Her 30' için ± 1/8")
Hassasiyet - aşağı nokta	Her 10 m için ± 6 mm (Her 30' için ± 1/4")
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila 50°C (14°F ila 122°F)
Saklama Sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Çevresel Koruma Sınıfı	IP54 Su ve Toza Karşı Dayanıklılık

Sadržaj

- Informacije o laseru
- Sigurnost korisnika
- Punjenje baterije
- Uporaba montažnog bloka
- Uključivanje lasera
- Provjera točnosti lasera
- Uporaba lasera
- Održavanje
- Otklanjanje poteškoća
- Servis i popravci
- Specifikacije

Informacije o laseru

FMHT77617 laserski je proizvod razreda 2. Laser je laserski alat sa samoporanjanjem koji se može upotrebljavati za projekte vodoravnog (ravnog) i okomitog (uspravnog) poravnjana.

Sigurnost korisnika

Sigurnosne smjernice

Definicije navedene u nastavku opisuju razinu ozbiljnosti svih upozorenja. Pročitajte priručnik i obratite pažnju na ove simbole.

OPASNOST: Označava neposrednu rizičnu okolnost koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću.

OPREZ: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati manjim ili srednjim teškim ozljedama.

NAPOMENA: Označava praksu koja nije vezana uz osobne ozljeđe koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati oštećenjem imovine.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o ovom ili nekom drugom Stanley alatu, posjetite <http://www.2helpU.com>.

Izjava o usklađenosti EZ-a



Stanley ovime izjavljuje da je proizvod FMHT77617 usklađen s osnovnim zahtjevima i svim drugim odredbama smjernice 1999/EU.

Cijeli tekst Izjave o usklađenosti EU-a možete zatražiti od tvrtke Stanley Tools, Egide Walschaertstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgija ili ga možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: www.2helpU.com.



UPOZORENJE:

Pročitajte i proučite sve upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

SAČUVAJTE OVE UPUTE



UPOZORENJE:

Lasersko zračenje. Lasersku libelu nemojte rastavljati ni modificirati. Unutar uređaja nema dijelova koje bi korisnik mogao popraviti. Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.



UPOZORENJE:

Opasno zračenje. Upotreba kontrola na nepropisne načine, prilagođavanje ili postupci koji ovde nisu navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem zračenju.

Oznake na alatu mogu sadržavati sljedeće simbole.

Simbol	Značenje
V	volti
mW	milivati
	Upozorenje o laseru
nm	Valna duljina u nanometrima
2	Laser klase 2

Oznake upozorenja


Na laseru se nalaze sljedeće sigurnosne oznake.



UPOZORENJE: Pročitajte priručnik s uputama kako biste smanjili rizik od ozljeda.



UPOZORENJE: LASERSKO ZRAĆENJE. NE GLEDAJTE U ZRAKU. Laserski proizvod klase 2.



- Ako se oprema koristi na način koji nije određeno proizvođačem, zaštita koju pruža oprema može biti oštećena.**
- Laser ne koristite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Ovaj alat stvara iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- Laser koji nije u uporabi pohranite izvan dohvata djece i drugih nestručnih osoba.** Laseri su opasni u rukama nestručnih korisnika.
- Alat smije servisirati samo stručno osoblje.** Popravci, servisiranje ili održavanje od strane nestručnih osoba mogu rezultirati ozljedama. Da pronađete najbliži servisni centar proizvođača Stanley, posjetite <http://www.2helpU.com>.
- Za gledanje laserske zrake ne koristite optička pomagala kao što su teleskopi ili dalekozori.** Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.
- Laser ne postavljajte na mjestima na kojima bi netko mogao gledati u lasersku zraku.** Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.
- Laser ne postavljajte u blizini reflektirajućih površina koje bi lasersku zraku mogle reflektirati prema nečijim očima.** Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.
- Isključite laser kad nije u upotrebi.** Ostavljanje lasera uključenim povećava rizik od gledanja u lasersku zraku.
- Ni na koji način ne mijenjajte uređaj.** Izmjena alata može rezultirati izlaganjem opasnom laserskom zračenju.
- Ne koristite laser u blizini djece i ne dopustite djeci da ga koriste.** Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.
- Ne uklanjajte i ne prekrivajte oznake upozorenja.** Ako se oznake uklone, korisnik ili druge osobe mogu se izložiti zračenju.
- Cvrsto postavite laser na ravnu površinu.** Ako laser padne, može doći do oštećenja lasera ili teške ozljede.

Osobna sigurnost

- Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni, usredotočeni i primjenjujte zdravorazumski pristup. Ne koristite laser ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s uređajem može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Ovisno o radnim uvjetima, zaštitna oprema kao što je maska protiv prašine, neklizajuće sigurnosne cipele, kaciga i zaštitna sluha smanjiće mogućnost ozljeda.

Upotreba i čuvanje alata

- Ne upotrebljavajte laser ako prekidač za **napajanje/blokadu transporta** ne uključuje ili ne isključuje laser. Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
- Slijedite upute u odjeljku **Održavanje** u ovom priručniku. Upotreba neodobrenih dijelova ili nepoštivanje **Uputa za održavanje** mogu uzrokovati strujni udar ili ozljede.

Sigurnost baterije

Laser FMHT77617 napaja se litij-ionskom baterijom.



UPOZORENJE:

Da biste smanjili rizik od ozljeda, pročitajte priručnik za upotrebu proizvoda, priručnik o sigurnosti lasera i sigurnosni priručnik za baterije.

Punjjenje baterije

Upotrijebite jedinicu za punjenje pakiranu s laserom FMHT77617 da napunite litij-ionsku bateriju lasera.

- Umetnite električnu utičnicu na jednom kraju jedinice za punjenje u električnu utičnicu (slika B ①).
- Na stražnjem dijelu lasera povucite poklopac priključka i stavite ga u stranu (slika B ②).
- Umetnute mali kraj jedinice za punjenje u priključak za punjenje lasera (slika B ③).
- Pustite da se baterija potpuno napuni. LED za napajanje ostaje uključena dok se baterija puni.
- Kada se isključi LED za napajanje, odspojite jedinicu za napajanje s električne utičnice i priključka za punjenje lasera.

6. Gurnite poklopac priključka natrag na priključak za punjenje lasera.

Kada se laser ne upotrebljava, pazite da prekidač za blokadu napajanja/transporta bude postavljen u položaj blokirano/ISKLJUČENO (slika A (1)) da sačuvate napajanje baterije.

Uporaba montažnog bloka

Na dnu lasera nalazi se pomični blok (slika D).

- Da upotrijebite magnete na prednjem dijelu lasera (slika A (8)) da ugradite laser uz bočnu stranu čelične grede, ne proširujte pomični blok (slika D (1)). To će omogućiti da se donja točka površina s rubom čelične grede.
- Da ugradite laser iznad točke na podu (primjenom višenamjenskog nosača ili tronošca), izvucite pomični blok dok ne klikne na mjestu (slika D (2)). To omogućuje da se donja točka lasera prikaže kroz 5/8-11 montažni otvor i da se laser okrene iznad 5/8-11 montažnog otvora bez premještanja okomitog položaja lasera.

Uključivanje lasera

1. Stavite laser na glatku, plosnatu i ravnu površinu tako da laser gleda ravno naprijed prema suprotnom zidu (položaj 0°).
2. Gurnite prekidač za blokadu napajanja/transporta udesno u položaj blokirano/UKLJUČENO (slika A (2)).
3. Pritisnite - (slika A (6)) jedanput da prikažete vodoravnu liniju lasera, drugi put da prikažete donju točku i treći put da prikažete vodoravnu liniju i donju točku.
4. Provjerite laserske zrake. Laser je projektiran za samoporavnanje.
 - Ako se laser toliko nagne da se ne može sam poravnati ($> 4^\circ$), laserske zrake stalno će dvaput zatreptati i o (slika A (4)) i stalno će treptati na tipkovnici.
 - Ako laserske zrake bljeskaju, laser nije porovnat (ili uspravan) i NE TREBA SE UPOTRIJEBITI za određivanje ili označavanje poravnatosti ili uspravnosti. Pokušajte premjestiti laser na ravnу površinu.
5. Pritisnite - (slika A (5)) jedanput da prikažete okomitu liniju lasera s prednje strane lasera, drugi put da prikažete okomitu liniju lasera s bočne strane lasera i treći put da prikažete obje okomite linije.

6. Pritisnite - (slika A (7)) da ispitate impulsni način rada. - će zasvijetliti i laserske zrake postat će svjetlijе budući da trepere na vrlo velikoj brzini. Upotrebljavat ćete impulsni način rada s detektorom da prikažete dugi raspon laserske zrake.

7. Ako NEKA od sljedećih izjava TOČNA, nastavite slijediti upute u odlomku *Provjera točnosti lasera PRIJE UPORABE LASERA* za projekt.

- Po prvi puta upotrebljavate laser (u slučaju lasera koji je bio izložen ekstremnim temperaturama).
- Laser neko vrijeme niste provjeravati što se tiče točnosti.
- Laser je možda bio ispušten.

Provjera točnosti lasera

Laserski alati hermetički su zatvoreni i kalibrirani u tvornici. Preporučujemo da obavite provjeru točnosti **prije prve uporabe lasera** (u slučaju lasera koji je bio izložen ekstremnim temperaturama), a zatim redovito kako biste osigurali točnost rada. *Kada obavljate provjere točnosti navedene u ovom priručniku, slijedite ove smjernice:*

- Upotrijebite najveće moguće područje/udaljenost koja je **najблиža radnoj udaljenosti**. Što je veće područje/udaljenost, to je lakše izmjeriti točnost lasera.
- Stavite laser na glatku, ravnу i stabilnu površinu koja je poravnata u svim smjerovima.
- Označite **središte laserske zrake**.

Vodoravna zraka - smjer skeniranja

Provjera kalibracije vodoravnog skeniranja lasera zahtijeva dva zida udaljena 9 m (30'). Važno je obaviti provjeru kalibracije primjenom udaljenosti koja nije manja od udaljenosti primjena za koje će se upotrijebiti alat.

1. Stavite laser uz kraj zida od 9 m (30') (slika E (1)).
2. Uključite laser.
3. Jedanput pritisnite - da prikažete vodoravnu lasersku zraku.
4. Okrenite laser prema suprotnom kraju zida i paralelno sa susjednim zidom.
5. Na udaljenosti od najmanje 9 m (30') na laserskoj zraci označite a i b.

- Okrenite laser za 180°.
- Prilagodite visinu lasera tako da središte zrake bude poravnato s (a) (slika (E) (2)).
- Izravno iznad ili ispod (b) označite (c) uzduž laserske zrake (slika (E) (3)).
- Izmjerite udaljenost između (b) i (c).
- Oako je vaše mjerjenje veće od **dopuštene udaljenosti između (b) i (c)** za odgovarajuću **udaljenost između zidova** u sljedećoj tablici, ovlašteni servisni centar mora servisirati laser.

Udaljenost između zidova	Dopuštena udaljenost između (b) i (c)
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Vodoravna zraka - smjer nagiba

Provjera kalibracije vodoravnog nagiba lasera zahtijeva jedan zid udaljen najmanje duljine od 9 m (30'). Važno je obaviti provjeru kalibracije primjenom udaljenosti koja nije manja od udaljenosti primjena za koje će se upotrijebiti alat.

- Stavite laser uz kraj zida od 9 m (30') (slika (F) (1)).
- Uključite laser.
- Jedanput pritisnite (c) da prikažete vodoravnu lasersku zraku.
- Okrenite laser prema suprotnom kraju zida i paralelno sa susjednim zidom.
- Na udaljenosti od najmanje 9 m (30') na laserskoj zraci označite (a) i (c).
- Premjestite laser na suprotni kraj zida (slika (F) (2)).
- Postavite laser prema prvom kraju istog zida i paralelno sa susjednim zidom.
- Prilagodite visinu lasera tako da središte zrake bude poravnato s (b).
- Izravno iznad ili ispod (a) označite (c) uzduž laserske zrake (slika (F) (3)).
- Izmjerite udaljenost između (a) i (c).

- Ako je vaše mjerjenje veće od **dopuštene udaljenosti između (a) i (c)** za odgovarajuću **udaljenost između zidova** u sljedećoj tablici, ovlašteni servisni centar mora servisirati laser.

Udaljenost između zidova	Dopuštena udaljenost između (a) i (c)
9 m (30')	6 mm (1/4")
12 m (40')	8 mm (5/16")
15 m (50')	10 mm (13/32")

Okomita zraka - uspravnost

Provjera okomite kalibracije (uspravnosti) lasera može se najčešće obaviti kada postoji značajna količina okomite raspoložive visine, idealno 9 m (30'), s jednom osobom na podu koja pozicionira laser i drugom osobom blizu stropa koja označava točku nastalu zrakom na stropu. Važno je obaviti provjeru kalibracije primjenom udaljenosti koja nije manja od udaljenosti primjena za koje će se upotrijebiti alat.

- Stavite laser na glatkou, ravnou i stabilnu površinu koja je poravnata u svim smjerovima (slika (G) (1)).
- Uključite laser.
- Triput pritisnite (c) da prikažete prednje i bočne okomite zrake.
- Dvaput pritisnite (c) da prikažete donju točku.
- Na ravnoj površini označite položaj donje točke (a) (slika (G) (2)).
- Na stropu označite dvije kratke linije (b) i (c) na kojima se kržaju prednje i bočne laserske zrake.
- Uzmite i okrenite laser za 180° te postavite donju točku izravno iznad (a), u prethodni položaj donje točke prema prikazu na slici (G) (3).
- Na stropu pogledajte u položaj dvije laserske zrake. Ako nisu paralelne s označenim linijama (b) i (c), okrećite laser dok laserske zrake ne budu blizu poravnate s (b) i (c).
- Na stropu označite dvije kratke linije (d) i (e) na kojima se kržaju zrake.
- Izmjerite udaljenost između označenih linija (b) i (d) te označenih linija (c) i (e).

- 11.** Ako je vaše mjerjenje veće od **dopuštene udaljenosti između označenih linija** za odgovarajuću visinu stropa u sljedećoj tablici, ovlašteni servisni centar mora servisirati laser.

Visina stropa	Dopuštena udaljenost između označenih linija
2,5 m (8')	1,5 mm (1/16")
3 m (10')	2,0 mm (3/32")
4 m (14')	2,5 mm (1/8")
6 m (20')	4 mm (5/32")
9 m (30')	6 mm (1/4")

- 12.** Ako je vaše mjerjenje veće od **dopuštene udaljenosti između ④ i ⑤** za odgovarajuću udaljenost između **⑥** i **⑦** u sljedećoj tablici, ovlašteni servisni centar mora servisirati laser.

Udaljenost od ⑥ do ⑦	Dopuštena udaljenost između ④ i ⑤
3 m (10')	3,2 mm (1/8")
4 m (14')	3,5 mm (5/32")
5 m (17')	4,5 mm (3/16")
6 m (20')	5,5 mm (7/32")
7 m (23')	6 mm (1/4")

90° između okomitih zraka

Provjera točnosti 90° između prednjih i bočnih okomitih zraka zahtijeva otvoreno područje poda od najmanje 6 m x 3 m (20' x 10').

1. Stavite laser na glatku, ravnu i stabilnu površinu koja je poravnata u svim smjerovima prema prikazu na slici **H** ①.
2. Uključite laser.
3. Triput pritisnite **→** da prikažete prednje i bočne okomite zrake.
4. Dvaput pritisnite **⊕** da prikažete donju točku.
5. Uzduž **prednje** laserske zrake označite tri mesta **⑧**, **⑨** i **⑩**; gdje je **⑪** u srednjoj točki laserske zrake.
6. Postavite laser tako da donja točka bude iznad **⑧**, a **prednja** laserska zraka poravnata s **⑩** (slika **H** ②).
7. Označite mjesto **⑪** uzduž **bočne** laserske zrake na udaljenosti od najmanje 3 m (10') od lasera.
8. Okrenite laser u smjeru kazaljke na satu za 90°.
9. Postavite laser tako da donja točka bude iznad **⑫**, a **prednja** laserska zraka poravnata s **⑬** (slika **H** ③).
10. Uzduž **bočne** laserske zrake označite **⑭** blizu **⑪**.
11. Izmjerite udaljenost između **⑪** i **⑭**.

Uporaba lasera

Savjeti za uporabu

1. Uvijek označite središte zrake koju je kreirao laser.
2. Ekstremne promjene temperature mogu dovesti do pomicanja unutrašnjih dijelova, što može utjecati na točnost. Često provjeravajte točnost tijekom rada.
3. Ako ikada ispuštite laser, provjerite da je još uvijek kalibriran.
4. Dokle god je laser pravilno kalibriran, laser ima samoporanjanje. Svaki se laser kalibira u tvornici da se pronađe poravnatost tako što se postavlja na ravnu površinu s prosječnom poravnatostu od $\pm 4^\circ$. Nisu potrebna ručna prilagođavanja.
5. Upotrebjavajte laser na glatkoj, plosnatoj, ravnoj površini.

Isključivanje lasera

Gurnite prekidač za blokadu napajanja/transporta u položaj blokirano/ISKLJUČENO (slika **A** ①) kada se laser ne upotrebljava. Ako se prekidač ne postavi u položaj blokirano, laser se ne isključuje.

Uporaba lasera s priborom



UPOZORENJE:

Budući da pribor koji nije u ponudi tvrtke Stanley nije ispitán s ovim laserom, uporaba takvog pribora s ovim laserom može biti opasna.

Upotrebjavajte samo Stanley pribor koji je prepričan za uporabu s ovim modelom. Pribor koji je prikladan za jedan laser može predstavljati opasnost od ozljede kada se upotrebjava s drugim laserom.

Dno lasera ima ženske navoje 1/4-20 i 5/8-11 (slika ©)

) za priključivanje sadašnjeg ili budućeg Stanley pribora.

Upotrebljavajte samo Stanley pribor koji je naveden za uporabu s ovim laserom. Slijedite upute isporučene s priborom.

Preporučeni pribor za uporabu s ovim laserom dostupan je uz nadoplatu kod lokalnog dobavljača ili u ovlaštenom servisnom centru. Ako trebate pomoći pri pronaalaženju pribora, обратите se najbližem Stanley servisnom centru ili posjetite internetsku stranicu: <http://www.2helpU.com>.

Održavanje

- Kada se laser ne upotrebljava, očistite vanjske dijelove vlažnom krpom, obrišite laser mekom suhom krpom da ga osušite, a zatim spremite laser u isporučenu kutiju za komplet.
- Iako je vanjski dio lasera otporan na otapala, NIKADA ne upotrebljavajte otapala za čišćenje lasera.
- Ne čuvajte laser na temperaturama nižima od -20 °C (-5 °F) ili višima od 60 °C (140 °F).
- Da zadržite točnost rada, često provjeravajte laser da osigurate da je pravilno kalibriran.

Provjere kalibracije i druge radove održavanja i popravaka mogu obaviti Stanley servisni centri.

Otklanjanje poteškoća

Laser se ne uključuje

- Osigurajte da litij-ionska baterija lasera bude potpuno napunjena.
- Svakako držite laser suhim.
- Ako se laserska jedinica zagrije na iznad 50 °C (120 °F), jedinica se neće uključiti. Ako se laser čuva na izrazito vrućim temperaturama, pustite ga da se ohladi. Libela lasera neće se ošteti ako se upotrijebi prekidač za blokadu napajanja/transporta prije rashladivanja na odgovarajuću radnu temperaturu.

Bljeskanje laserskih zraka

Laseri su projektirani za samoporavnjane do prosječno 4° u svim smjerovima. Ako se laser toliko nagne da se unutrašnji mehanizam ne može sam poravnati, laserska zraka bljeska i označava da je prekoraćen raspon nagiba.

BLJESKAJUĆE LASERSKE ZRAKE KOJE JE KREIRAO LASER Nisu PORAVNATE ILI USPRAVNE I NE TREBAJU SE UPOTRIJEBITI ZA ODREĐIVANJE ILI OZNAČAVANJE PORAVNATOSTI ILI USPRAVNOSTI. Pokušajte premjestiti laser na ravniju površinu.

Laserske zrake se ne prestaju pomicati

Laser je precizan instrument. Stoga će on nastaviti s pokušajima da pronade poravnatost ako se ne postavi na stabilnu (i nepokretnu) površinu. Ako se zraka ne prestane pomicati, pokušajte staviti laser na stabilniju površinu. Također pokušajte osigurati da površina bude relativno plosnata i ravna tako da laser bude stabilan.

Servis i popravci

Napomena: Rastavljanje libele lasera znači gubitak jamstva na proizvod.

Da omogućite SIGURNOST i POUZDANOST proizvoda, popravke, održavanje i prilagodavanja trebaju obavljati ovlašteni servisni centri. Servisiranje ili održavanje od strane nestručnih osoba može dovesti do ozljeda. Da pronađete najbliži servisni centar proizvođača Stanley, posjetite <http://www.2helpU.com>.

Specifikacije

	FMHT77617
Izvor svjetla	Laserske diode
Valna duljina lasera	510 – 530 nm vidljiva (sve linije) 630 – 680 nm vidljiva (donja točka)
Snaga lasera	≤1,0 mW, LASERSKI PROIZVOD RAZREDA 2
Radni raspon	30 m (100') 50 m (165') s detektorom
Točnost - sve linije	±3 mm na 10 m (±1/8" na 30')
Točnost - donja točka	±6 mm na 10 m (±1/4" na 30')
Radna temperatura	od -10 °C do 50 °C (od 14 °F do 122 °F)
Temperatura čuvanja	od -20 °C do 60 °C (od -5 °F do 140 °F)
Ekološki	Otporno na vodu i prašinu u skladu s IP54

Notes



© 2018 Stanley Tools
Egide Walschaertstraat 14-16
2800 Mechelen, Belgium
N599512 September 2018